ACTA N° 667 CCC HOGAR NAZARETH COGUA 2021

FECHA: Cogua, junio, 30 de 2022.

HORA: 09:00 a.m.

LUGAR: CCC Hogar Nazareth Cogua

TEMA: Mantenimiento áreas locativas

ASISTENTES: Diana Catherine Aguilar (delegada ambiental) y Dra. Angela Fajardo (Coordinadora unidad operativa)

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la actividad
2. Introducción de la actividad
3. Actividades desarrolladas
4. Materiales a utilizar
5. Compromisos
6. Anexos evidencias fotográficas.

DESARROLLO:

1. OBJETIVO: Documentar las mejoras desarrolladas a la planta física de la comunidad de cuidado anudado a la matriz de plan de mejoramiento propuesta

2. INTRODUCCIÓN: La planta física del centro de comunidad de cuidado hogar Nazareth se distribuye de la siguiente manera: Área de ingreso con 2 vestieres, ropería, lavandería, comedor para empleados, cocina, área de lavado de loza, capilla, teatro, 8 cubículos en los cuales duermen las personas mayores, área administrativa, oficinas de talento humano, marquesina, 2 jardines, oficina de trabajo social, oficina jefes de enfermería, área de archivo, despensa de alimentos, sala de curaciones, oficina de psicología, recepción de medicamentos, 18 baños, área de mantenimiento y rampa.

3. Durante el mes de junio el área de mantenimiento de la institución continúa con las adecuaciones establecidas en los cronogramas de mantenimiento.

   Se realizaron las siguientes adecuaciones:

- Pintura general interior Etapa 1 A y Santa María y Cuidados
- Cambio de parales y tejas patio de ropas
- Pintura carros de medicamento
- Mantenimiento claraboyas techo de cocina
- Mantenimiento y limpieza ventilador cocina
- Soldar y cambio de rodamientos carro de lavandería
- Inicio arreglo, mantenimiento y pintura camillas de baños
- Pintura de atriles en PQ
- Mantenimiento y arreglo estufa
- Mantenimiento caja aguas negras de lavandería
- Mantenimiento compresor de la lavadora industrial.
- Revisión de vidrios rotos, toma de medidas, compra e instalación
- Mantenimiento y pintura mueble bodega de aseo
- Instalación de ganchos en camas para colocar barandas
- Arreglo y delimitación parqueadero talento humano
- Arreglo y poda jardín interior
- Cerrar espacio en ropería
- Instalación de angeo área de stock de elementos de aseo institucional
- Resanar, lijar y pintar pared Marquesina
- Sistema de ventilación lockers de kit de Aseo personas mayores

4. Se organizan los materiales necesarios para la actividad en este caso cámara fotográfica y computador.

5. Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

6. Anexos evidencias fotográficas.

En constancia de lo anterior firman:


Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Angela Virginia Fajardo	Coordinadora	CCC Hogar Nazareth Cogua	
Diana Catherine Aguilar	Técnica ambiental	CCC Hogar Nazareth Cogua	

Anexos: Registro fotográfico, listados

Elaboró: Diana Catherine Aguilar Sotelo

Escaneado con CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Pintura general interior Etapa 1 A y Santa María y Cuidados



Cambio de parales y tejas patio de ropas



Pintura carros de medicamento



Mantenimiento claraboyas techo de cocina



Mantenimiento y limpieza ventilador cocina



Soldar y cambio de rodamientos carro de lavandería



Inicio arreglo, mantenimiento y pintura camillas de baños



Pintura de atriles en PQ



Mantenimiento y arreglo estufa



Mantenimiento caja aguas negras de lavandería



Mantenimiento compresor de la lavadora industrial



Revisión de vidrios rotos, toma de medidas, compra e instalación



Mantenimiento y pintura mueble bodega de aseo



Instalación de ganchos en camas para colocar barandas



Arreglo y delimitación parqueadero talento humano



Arreglo y poda jardín interior



Cerrar espacio en ropería



Instalación de angeo área de stock de elementos de aseo institucional



cambio ruedas de sillas de baño de A, B y R



Sistema de ventilación lockers de kit de Aseo personas