| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO<br>FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA | Código: FOR-TH-008<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2020006768 - 27/02/2020<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Inspección realizada por: Gestión ambiental | Nombre responsable unidad: Myriam Moreno | |
| Fecha de inspección: 13/Jun/22 | Área / Unidad operativa: CCC Hogar Nazareth Cogua | Localidad: Fuera de Bogotá |
| Dirección: Kilometro 5 via Zipaquirá-Nemocón | Teléfono: | Subdirección: Vejez |

| LISTA DE CHEQUEO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | N/A | |
| 1 | PELIGROS FÍSICOS | | | | |
| 1.1 | Existe buena iluminación artificial y natural. | X | | | |
| 1.2 | Las luminarias están en buen estado. | X | | | |
| 1.3 | Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado. | X | | | |
| 1.4 | Hay buena ventilación en el área. | X | | | |
| 1.5 | El área esta expuesta a ruido | X | | | |
| 1.6 | El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío) | | | X | |
| 1.7 | La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria | | | X | |
| 2 | PELIGROS QUÍMICO | | | | |
| 2.1 | La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado | | | X | |
| 2.2 | El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color | X | | | |
| 2.3 | El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS Impresas a color | X | | | |
| 2.4 | Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas | X | | | |
| 2.5 | Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP. | X | | | |
| 2.6 | Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas | X | | | |
| 3 | PELIGROS BIOLÓGICOS | | | | |
| 3.1 | En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos | X | | | |
| 3.2 | Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP. | X | | | |
| 3.3 | Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos | X | | | |
| 3.4 | El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado | X | | | |
| 4 | PELIGROS BIOMECÁNICOS | | | | |
| 4.1 | Existen actividades que generen movimiento repetitivo | X | | | |
| 4.2 | Existen actividades que generen manipulación manual de cargas | X | | | |
| 4.3 | Existen actividades que generen esfuerzo | X | | | |
| 4.4 | Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional) | X | | | |
| | CONDICIONES DE SEGURIDAD | | | | |
| 5 | PELIGRO MECÁNICO | | | | |
| 5.1 | Equipos y herramientas en buen estado | X | | | |
| 5.2 | Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos | | | X | |
| 5.3 | Archivo rodante en buen estado | X | | | |
| 5.4 | Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados | X | | | |
| 5.5 | El puesto de trabajo no tiene superficies salientes | X | | | |
| 6 | PELIGROS ELÉCTRICOS | | | | |
| 6.1 | Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas) | X | | | |
| 6.2 | Los empalmes o conexiones están en buen estado. | X | | | |

Escaneado con CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO<br>FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA | Código: FOR-TH-008<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2020006768 - 27/02/2020 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados | X | | | |
| 6.4 | Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas | X | | | |
| 6.5 | Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos. | X | | | |
| 7 | PELIGROS LOCATIVOS | | | | |
| 7.1 | Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado). | X | | | |
| 7.2 | Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes). | X | | | |
| 7.3 | Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles | X | | | |
| 7.4 | Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados). | X | | | |
| 7.5 | Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras). | X | | | |
| 7.6 | Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacén, etc.) | X | | | |
| 7.7 | La sillas se encuentran en buen estado | X | | | |
| 7.8 | Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados) | X | | | |
| 8 | PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES | | | | |
| 8.1 | La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia | X | | | |
| 8.2 | La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas) | X | | | |
| 8.3 | La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos | X | | | |
| 8.4 | Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas | X | | | |
| 8.5 | La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada | X | | | |
| 8.6 | La brigada se encuentra identificada | X | | | |
| 9 | ORDEN Y ASEO | | | | |
| 9.1 | Las áreas de la unidad se encuentra organizada. | X | | | |
| 9.2 | La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos | X | | | |
| 9.3 | El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento. | X | | | |
| 9.4 | El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado | X | | | |
| 10 | SANEAMIENTO BÁSICO | | | | |
| 10.1 | La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable | X | | | |
| 10.2 | La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones | X | | | |
| 10.3 | Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa. | X | | | |
| 10.4 | La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica) | X | | | |
| 10.5 | Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses | X | | | Se realizó en Febrero de 2022 |
| 11 | PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores) | | | | |
| 11.1 | Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad. | X | | | |
| 11.2 | Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos. | X | | | |
| 11.3 | Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral. | X | | | |
| 11.4 | Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia | X | | | |
| 11.5 | Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | X | | | |
| 11.6 | Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro | X | | | |
| 11.7 | Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad | X | | | |

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner