ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 18/Julio/2022	Hora: 9:00 am.	Área/Unidad operativa: CCC HogarNazareth	Localidad: Cogua
Inspección realizada por: Gestión ambiental		Nombre responsable unidad: Myriam Moreno Ángel	

No	Área donde está ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Tendedero	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	
2	Tendedero	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	Cocina	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4	Comedor	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
5	PQ	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
6	Parque	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
7	Parque	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
8	Parque	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
9	Marquesina	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
10	Marquesina	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
11	Marquesina	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 18 / Julio / 2022	Hora: 9:00 am	Área/Unidad operativa: CCC HogarNazareth	Localidad: Cogua
Inspección realizada por: Gestión ambiental		Nombre responsable unidad: Myriam Moreno Ángel	

No	Área donde está ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
12	Marquesina	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
13	Rampa	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
14	Camioneta	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
15	Camioneta	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X	/	X		X		X				
16	Madre Teresa	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
17	Oficina	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		
18	Escaleras oficina	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
19	Cuidados	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
20	A	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
21	Pasillo reuniones	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
22	Farmacia	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 18/Julio/2022	Hora: 9:00 a.m	Área/Unidad operativa: CCC HogarNazareth	Localidad: Cogua
Inspección realizada por: Gestión ambiental		Nombre responsable unidad: Myriam Moreno Ángel	

No	Área donde está ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
23	Baño Sta María	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
24	Mantenimiento	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
25	Cuarto residuos	2	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Escaneado con CamScanner