INFORME DE ACTIVIDADES 03

No. DE CONTRATO	**CD-25-2026-3029**
NOMBRE CONTRATISTA	**MELANIE BUSTILLO MORENO**
PERIODO	**CORRESPONDIENTE AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE MARZO**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012*.*

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

02 DE MARZO

- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 090-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Calle 74 #33-46 Casa 2, barrio Olaya, en atención a solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0050204.

06 DE MARZO

- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la revisión del informe técnico No. 100-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Carrera 6 R1 # 96B - 70, barrio La Gloria, en atención a la solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0055735.

10 DE MARZO

- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0056008, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0050204.

11 DE MARZO

- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0061723, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0055735.

16 DE MARZO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé acompañamiento a audiencia pública con visita de inspección ocular a la Inspección Sexta de Policía, a la dirección Calle 72C 25B 38, barrio San Felipe, en atención a solicitud con radicado No. QUILLA-2026-0064982.





- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 115-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Calle 72C 25B 38, barrio San Felipe, en atención a solicitud con radicado No. QUILLA-2026-0064982.
- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la revisión del informe técnico No. 110-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Calle 63B #9M-41, barrio El Bosque, en atención a la solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0059758.

18 DE MARZO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé acompañamiento a audiencia pública con visita de inspección ocular a la Inspección Dieciséis de Policía, a la dirección Calle 66 44 57, barrio Boston, en atención a solicitud con radicado No. QUILLA-2026-0060784.





- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 119-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Calle 66 44 57, barrio Boston, en atención a solicitud con radicado No. QUILLA-2026-0060784.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0069725, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0059758.

19 DE MARZO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé acompañamiento a audiencia pública con visita de inspección ocular a la Inspección 22 de Policía Urbano, a la dirección Carrera 38B No. 76-85 y Carrera 38B No. 76-77, barrio Las Mercedes, en atención al proceso llevado a cabo por la inspección con radicado 018-2024 019-2024(ACUMULADO).




20 DE MARZO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita de inspección ocular a la dirección Carrera 43 No. 79-108, barrio El Porvenir, en atención a solicitud de radicado No. EXT-QUILLA-2026-0068702.




- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la revisión del informe técnico No. 112-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Calle 57 # 44 - 48, barrio Boston, en atención a la solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0062013.

24 DE MARZO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita de inspección ocular a la dirección Carrera 42 #33-55, barrio Centro, Iglesia San Nicolas de Tolentino, en atención a solicitud a requerimiento preventivo reforzado solicitado por la Procuraduría General de la Nación.




- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0075620, el cual responde a la solicitud No. QUILLA-2026-0064982.
- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 129-2026, relacionado con la visita de inspección ocular

realizada a la dirección Carrera 38B No. 76-85 y Carrera 38B No. 76-77, barrio Las Mercedes, en atención al proceso llevado a cabo por la Inspección 22 de Policía Urbano con radicado 018-2024 019-2024(ACUMULADO).

25 DE MARZO

- Como prestadora de los servicios de profesional asistí en representación de la Oficina de Gestión del Riesgo a la reunión “Socialización Mi Ciudad Barranquilla - Gestión de Riesgos”.
- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 130-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Carrera 43 No. 79-108, barrio El Porvenir, en atención a solicitud de radicado No. EXT-QUILLA-2026-0068702.
- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita de inspección ocular a la dirección Calle 61 # 9M-25, barrio El Bosque, en atención a solicitud de radicado No. QUILLA-2026-0073121.
- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita de inspección ocular a la dirección Carrera 70 No. 80-106, barrio Paraiso, en atención a solicitud de radicado No. QUILLA-2026-0072106.

Cordialmente,

Melanie Bustillo

MELANIE BUSTILLO MORENO
C.C. 1065824684