INFORME DE ACTIVIDADES 03

No. DE CONTRATO	**CD-25-2026-3075**
NOMBRE CONTRATISTA	**LIBIA DEL CARMEN CAMARGO DEVIA**
PERIODO	**CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MARZO DE 2026.**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012***.***

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

2 DE MARZO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT- QUILLA- 2026-0051794, en vivienda ubicada en K 13 8A 05 del barrio La Chinita, atiende la visita Luz Elena Muñoz De La Hoz.
- Elaboración de informe técnico 097-2026 con traslado a Barranquilla Verde y remisión a Secretaria de Gestión Social, de la vivienda ubicada en K 13 8A 05 del barrio La Chinita. (3 de marzo de 2026).

3 DE MARZO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en C 50 30 16 del barrio San Isidro, atiende la visita Josefina Pertuz Hernández.
- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT- QUILLA -2026-0047927, en vivienda ubicada en K 1E 88 23 del barrio Santa María, atiende la visita Mileivis Paola Polo Epinayu.
- Elaboración del informe técnico # 0101-2026, para Secretaría Jurídica con traslado a Barranquilla verde, de la vivienda ubicada en K 1E 88 23 del barrio Santa María. (9 de marzo de 2026)

4 DE MARZO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT- QUILLA -2026-0055706, en vivienda ubicada en K 23 con C 57 Esquina del barrio Los Andes, atiende la visita Juan Ramírez de la Cruz.
- Elaboración del informe técnico # 0101-2026, con traslado a Barranquilla verde, de la vivienda ubicada en K 23 con C 57 Esquina del barrio Los Andes. (6 de marzo de 2026)
- Elaboración del informe técnico # 099-2026 con traslado a Barranquilla verde de la vivienda ubicada en C 50 30 16 del barrio Loma Fresca.

9 DE MARZO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio en destrucción total en negocio denominado restaurante El Carmen y restaurante El Proveedor ubicado en C 106 89 46, del barrio Las Flores, atiende la visita Abraham Ochoa Berrío.
- Elaboración del informe técnico # 0103-2026, por emergencia de incendio en negocio denominado restaurante El Carmen ubicado en C 106 89 46, del barrio Las Flores. (10 de marzo de 2026)
- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio en destrucción total en negocio denominado restaurante El Proveedor ubicado en C 106 89 20, del barrio Las Flores, atiende la visita Catalina Del Carmen López Ramos.
- Elaboración del informe técnico # 0103-2026, por emergencia de incendio en negocio denominado restaurante El Proveedor ubicado en C 106 89 20, del barrio Las Flores. (10 de marzo de 2026)

11 DE MARZO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT- QUILLA- 2026-0062143, en vivienda ubicada en K 14B 45F 43, del barrio Cevillar, atiende la visita Alberto Rua Pérez.
- Elaboración del informe técnico # 0107-2026, para Secretaría Jurídica, de la vivienda ubicada en K 14B 45F 43 del barrio Cevillar.

12 DE MARZO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la visita técnica de inspección ocular por incendio en destrucción total en negocios denominados restaurante El Carmen y restaurante El Proveedor ubicado en C 106 89 46 y restaurante El Proveedor ubicado en C 106 89 20, del barrio Las Flores.

22 DE MARZO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio en vivienda ubicada en K 2A 73D 51, del barrio Santo Domingo de Guzman, atiende la visita Mery Judith Duran Barbosa.

24 DE MARZO DE 2026

- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en la Iglesia San Nicolás de Tolentino ubicada en K 42 33 55, del barrio Centro, para atender requerimiento preventivo reforzado solicitado por la Procuraduría General de la Nación, atiende la visita Padre Lelis Antonio Martínez Torres
- Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en K 7 SUR 88 33, atiende la visita Yerilis Esther Borrero Peñafiel.

	
Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT- QUILLA- 2026-0051794, en vivienda ubicada en K 13 8A 05 del barrio La Chinita.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en C 50 30 16 del barrio San Isidro.

	
Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT- QUILLA -2026-0047927, en vivienda ubicada en K 1E 88 23 del barrio Santa María.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT- QUILLA -2026-0055706, en vivienda ubicada en K 23 con C 57 Esquina del barrio Los Andes.
	
Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio en destrucción total en negocio denominado restaurante El Carmen ubicado en C 106 89 46, del barrio Las Flores.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, según radicado EXT- QUILLA- 2026-0062143, en vivienda ubicada en K 14B 45F 43, del barrio Cevillar, atiende la visita Alberto Rua Pérez

	
Brindé asesoría profesional en la visita técnica de inspección ocular por incendio en destrucción total en negocios denominados restaurante El Carmen y restaurante El Proveedor ubicado en C 106 89 46 y restaurante El Proveedor ubicado en C 106 89 20, del barrio Las Flores.	Brindé asesoría profesional en la verificación técnica de emergencia por incendio en vivienda ubicada en K 2A 73D 51, del barrio Santo Domingo de Guzman.
	
Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en la Iglesia San Nicolás de Tolentino ubicada en K 42 33 55, del barrio Centro, para atender requerimiento preventivo reforzado solicitado por la Procuraduría General de la Nación.	Brindé asesoría profesional en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en K 7 SUR 88 33.

Cordialmente,

LIBIA DEL CARMEN CAMARGO DEVIA
C.C: 32.670.890 de Barranquilla