COPIA ACTAS DE VECINDAD

Carrera 12 # 14-42 B. Santander Tame-Arauca Tel: (7) 8884506 Cel.: 316-4827829
molinamojicaing@gmail.com

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 24 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 1

Nombre del responsable del predio: Jesus Gonzalez — Telefono o celular: 3102212901

Tipo de tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor X ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Carrera 24 con 12 esquina — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: San Miguel

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de los acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Vem Pesado
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado, estructura en madera	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: Presencia de fisuras	HUMEDADES:
CUBIERTA: Buen estado	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: Esmaltados, porcelanos	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: Presencia de fisuras tanto en todo como en pisos.	OTRO: Cual?

0/282

CONSORCIO)N MIGUEL TAME)




FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°
052 de 2019

OBJETO DEL CONTRATO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO Y CONSTRUCCIÓN DE BARRAS EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL MUNICIPIO DE TAME- DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
FECHA					
DD		MM		AAAA	

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA - MEDIO MAGNETICO (CD o DVD)

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Propietario del predio

2/86

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
052 de 2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 24 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 2

Nombre del responsable del predio: Maria Yamile Rondon Roa — Teléfono o celular: 3118239621

Tipo de tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor X ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Cra. 24 No 12-32 San Miguel — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: San Miguel

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		\	
5. Gas	\		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	2	
Estado del acceso:		Mejorable
Tiene estacionamiento?:	SI	
Capacidad:	2	Vehiculos
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS: Presenta pequeñas fisuras en muros
MUROS: Muros colindantes con vesta presentan pequeños fisuras.	HUMEDADES
CUBIERTA: Buen estado	HUNDIMIENTO PISO
PISOS	DESPLAZAMIENTOS
FACHADA: Buen estado	OTRO Cual?


186

CONSORCIO N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO		INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	[illegible]	FECHA	DD		MM		AAAA	

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Representante del Contratista

Residente de Interventoria

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 24 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 3

Nombre del responsable del predio: Esperanza Bohorquez — Teléfono o celular: 3123208029

Tipo de tenencia: Propietario X — Arrendatario ___ — Poseedor ___ — Otro cual? ___

Dirección de la propiedad: Carrera 24 No 12 58 — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: San Miguel

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Vehicular
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: Sin presencia de fisuras.	HUMEDADES:
CUBIERTA: Buen estado	HUNDIMIENTO PISO: Presente en patio
PISOS: Buen estado.	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: Buen estado	OTRO. Cuál?

2/2


CONSORCIO [illegible]N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
058 de 2024	[illegible]			

FECHA: DD [ ] MM [ ] AAAA [ ]

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO: CD o DVD)

Residente de Contratista

Residente de Interventoria

Propietario del predio

284

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD


CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 24 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 4

Nombre del responsable del predio: Martha Patricia Trujillo. — Teléfono o celular: 3103068869.

Tipo de tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor X Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Carre 24 con 13 esquina — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: San Miguel

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas o medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial	X	8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso	1	Bahia con ancho mayor
Estado del acceso		
Tiene estacionamiento?		
Capacidad		
N° de niveles		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera, buen estado.	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: Presencia de fisura pequeñas (1).	HUMEDADES:
CUBIERTA: Buen estado.	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: Buen estado	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: Buen estado.	OTRO. Cual?

CONSORCIO N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			

FECHA: DD | MM | AAAA

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente de Interventoria

Propietario del predio

282

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME


FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA: DD ____ MM ____ AAAA ____

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 7

Nombre del responsable del predio: Maria Salazar — Teléfono o celular: 3107868011

Tipo de tenencia: Propietario X — Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Cra 22 No. 12 07. — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso	1	Vehicular.
Estado del acceso		
Tiene estacionamiento?		
Capacidad		
N° de niveles		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Buen estado.	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: Buen estado	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: Presenta fisuras en pisos exteriores.	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: Buen estado.	OTRO Cual?

CONSORCIO [illegible] N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO					Página 2 de 2
	[illegible]		INICIO		SEGUIMIENTO	CIERRE
		FECHA				
		DD	MM		AAAA	

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

[illegible] del Contratista	Residente de Interventoría	Maria Salazar Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°
058 de 2024


OBJETO DEL CONTRATO
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	X				

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 8

Nombre del responsable del predio: Karen Johana Bayona — Teléfono o celular: 3124918645

Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro cual? ___

Dirección de la propiedad: Carrera 22 No. 12 17 — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES: Utilice este espacio para describir el estado de las conexiones y medidores.
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado

MUROS: Fisura en muro sala comedor.

CUBIERTA: Buen estado

PISOS: Presencia de fisuras en garaje.

FACHADA: Buen estado.

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES: Humedad presente en habitacion

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO Cual?:

202



CONSORCIO IN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO						Página 2 de 2
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL CENTRO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS		INICIO	SEGUIMENTO		CIERRE	
		FECHA	DD	MM	AAAA		

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
	
PAREDES	PISOS
	

DESPUES

CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
PAREDES	PISOS

REGISTRO FOTOGRAFICO Y O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	X				

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 9

Nombre del responsable del predio: Xiomara Vargas — Teléfono o celular: 3133921070.

Tipo de tenencia: Propietario X — Arrendatario — Poseedor — Otro cual? —

Dirección de la propiedad: Cra 22 No. 12 23 — N° de pisos: 1

Departamento: — Municipio: — Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	2	Vehicular
Estado del acceso:	1.	Moto.
Tiene estacionamiento?		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	En Buen Estado	GRIETAS Y FISURAS:	No presenta
MUROS	En Buen Estado	HUMEDADES	No Presenta
CUBIERTA	En Buen Estado	HUNDIMIENTO PISO	
PISOS	En Buen Estado	DESPLAZAMIENTOS	
FACHADA	En Buen Estado	OTRO Cuál?	

CONSORCIO S[illegible]N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°



OBJETO DEL CONTRATO
[illegible]

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO ANTES DE INICIAR LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Representante del Contratista

Residente de Interventoría

Yiomara Vargas
Propietaria del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 10

Nombre del responsable del predio: Evelin Macias — Teléfono o celular: 3204380816

Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro cual? ___

Dirección de la propiedad: ___ N° de pisos: ___

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Vehicular
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad		
N° de niveles		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	En Buen Estado	GRIETAS Y FISURAS:	No presenta
MUROS	En Buen Estado	HUMEDADES	No Presenta
CUBIERTA	En Buen Estado	HUNDIMIENTO PISO	No Presenta
PISOS	En Buen Estado	DESPLAZAMIENTOS	No Presenta
FACHADA	En Buen Estado	OTRO Cuál?	

946

CONSORCIO . N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE SALUD "MIGUEL TAME" DEPARTAMENTO DEL CAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNÉTICO: CD o DVD)

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

YSICKLUN MACIAS
Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 11

Nombre del responsable del predio: Monica Chuquen — Teléfono o celular: 3134624594

Tipo de tenencia: Propietario X — Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro cual? ___

Dirección de la propiedad: Carr. 22 No. 12 23. — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Vehicular
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: Buen estado	HUMEDADES
CUBIERTA: Buen estado	HUNDIMIENTO PISO
PISOS: Buen estado	DESPLAZAMIENTOS
FACHADA	OTRO. Cual?

CONSORCIO S[illegible] MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°


OBJETO DEL CONTRATO
[illegible]

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

MONICA CRUDOSO

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD


CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	X				

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 15

Nombre del responsable del predio: Soledad Mor Martinez — Telefono o celular: 3103194428

Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Carrera 22 No. 1275 — N° de pisos: 15

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Cultural o Religioso	
2. Comercial	X	8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso	2	Vehiculares.
Estado del acceso		
Tiene estacionamiento?		
Capacidad		
N° de niveles		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En construccion	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: En construcción	HUMEDADES:
CUBIERTA: Buen estado.	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: En construccion	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: Provisional.	OTRO: Cuál?

CONSORCIO N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

'O DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO		INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	[illegible]	FECHA	DD	MM	AAAA		

RO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

ISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNÉTICO) CD o DVD

Residente de Interventoría

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 16

Nombre del responsable del predio: Jose Agustin Mancera — Teléfono o celular: 3144977295

Tipo de tenencia: Propietario X — Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Carrera 22 No. 12-86 — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial	X	8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso	2	Vehicular.
Estado del acceso	1	Malos.
Tiene estacionamiento?		
Capacidad		
N° de niveles		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera en mal estado.	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA: En mal estado con presencia de goteras y estado deficiente de laminas en zinc.	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: Esmaltado fisurado.	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO. Cual?

208



CONSORCIO . N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	[illegible]			

FECHA: DD ____ MM ____ AAAA ____

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente de Interventoría

José D. Machacha C.
Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°: 058 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No. 17

Nombre del responsable del predio: Rafael Caio Bustamante — Teléfono o celular: 3212638180

Tipo de tenencia: Propietario X — Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Carrera 22 No 12 04 — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	2	vehiculares
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En Madera en estado .	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: En adobe .	HUMEDADES:
CUBIERTA: En zinc	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: Cuál?

CONSORCIO [illegible]N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA			

FECHA

DD		MM		AAAA	

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO, CD o DVD)

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Rafael Caro B

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD


CONTRATO DE OBRA N°: 058 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: [illegible]

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA: DD [ ] MM [ ] AAAA [ ]

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2 DATOS DEL PREDIO

Carrera ____ entre calle 12 y calle 13 | Casa No ____

Nombre del responsable del predio: Melida Cabeza | Telefono o celular: 3144805697

Tipo de tenencia: Propietario: X | Arrendatario: ____ | Poseedor: ____ | Otro cual?: ____

Direccion de la propiedad: Carrera 22 No 12-72 | N° de pisos: 1

Departamento: ____ | Municipio: ____ | Barrio: Bolivar.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1 Alcantarillado	X		
2 Acueducto	X		
3 Energia	X		
4 Telefonos		X	
5 Gas	X		
6 Television cable		X	
7 Otros			

USO ACTUAL

1 Residencial	X	7 Cultural o Religioso	
2 Comercial		8 Otro	
3 Industrial			
4 Institucional			
5 Agropecuario			
6 Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Numero	Observaciones
Tipo de acceso	1	Vehicular.
Estado del acceso		
Tiene estacionamiento?		
Capacidad		
N° de niveles		

3 ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4 OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado.	GRIETAS Y FISURAS: N.P.
MUROS: Buen estado.	HUMEDADES: En cocina y fachada.
CUBIERTA: Buen Estado.	HUNDIMIENTO PISO: N.P.
PISOS: Buen estado	DESPLAZAMIENTOS: N.P
FACHADA: Buen estado	OTRO Cual?: N

806

CONSORCIO [illegible] N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO		INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	[illegible]	FECHA	DD		MM		AAAA	

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO, CD o DVD)

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
088 de 2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Naima Marquez — Teléfono o celular: 3133887554

Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro cual? ___

Dirección de la propiedad: Cll 22 con calle 13 esquina — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Raven

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice el espacio de la derecha para describir el estado de cada uno de los servicios)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial	X	8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso	1	Calle
Estado del acceso	1	Malo
Tiene estacionamiento?		
Capacidad		
N. de niveles		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado.	GRIETAS Y FISURAS: Pisos.
MUROS: Buen estado.	HUMEDADES: N.P.
CUBIERTA: Madera y zinc.	HUNDIMIENTO PISO: N.P.
PISOS: Descenada grietas.	DESPLAZAMIENTOS: N.P.
FACHADA: Buen estado.	OTRO Cual?

Residente del Contratista

Residente Interventoria

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA			

FECHA

DD		MM		AAAA	

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNÉTICO) CD o DVD

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Propietario del predio

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°: 058 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO


PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Yurisma Tovar. — Teléfono o celular: 3223233476.

Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro cual? ___

Dirección de la propiedad: Cra. 22 No. 12 84

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — N° de pisos: 1 — Barrio: Porvenir

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Cultural o Religioso	
2. Comercial	X	8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Carro
Estado del acceso:	1	Moto
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	B.E.	GRIETAS Y FISURAS:	NP.
MUROS:	B.E.	HUMEDADES:	NP.
CUBIERTA:	B.E.	HUNDIMIENTO PISO:	NP.
PISOS:	B.E.	DESPLAZAMIENTOS:	NP.
FACHADA:	B.E.	OTRO: Cual?	

Residente del Contratista

Residente Interventoría

yurisma tovar
Propietario del predio

0182/16

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO		INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA	DD		MM		AAAA

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista	Residente de Interventoria	Yorisma Tovar Propietario del predio	

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME. DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Lina Cartagena — Teléfono o celular: 3215690457

Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Cll 22 No 12 52 — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Calle
Estado del acceso:	1	Malo
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado

MUROS: Buen estado

CUBIERTA: Cielo Raso PVC

PISOS: Buen estado

FACHADA: Fisura en tableta de yeso

GRIETAS Y FISURAS: N P

HUMEDADES: N P

HUNDIMIENTO PISO: N P

DESPLAZAMIENTOS: N P

OTRO: Cual?

Residente del Contratista

Residente Interventoría

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°

OBJETO DEL CONTRATO
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Alejandro Rincon — Teléfono o celular: 3112999938

Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X — Otro cual? ___

Dirección de la propiedad: Cll 22 No. 1248 — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Moto
Estado del acceso:	1	Calle
Tiene estacionamiento?		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado.

MUROS: Buen estado.

CUBIERTA: Buen estado.

PISOS: Buen estado, pisas entrada (carreteras) y patio en concreto con presencia de fisuras

FACHADA: Buen estado

GRIETAS Y FISURAS: NP

HUMEDADES: NP

HUNDIMIENTO PISO: NP.

DESPLAZAMIENTOS: NP.

OTRO Cual?

Residente del Contratista

Residente Interventoria

Propietario del predio

AD 418


CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA			

FECHA: DD ____ MM ____ AAAA ____

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoria

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD


CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 22 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Luis Alfonso Cifuentes. Teléfono o celular: 3112127264

Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro cual?

Dirección de la propiedad: Cll 22 No. 12 61 N° de pisos: 1

Departamento: Arauca Municipio: Tame Barrio: Porvenir

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Cont. 13M
Estado del acceso:	1	Cont. 4m.
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado.	GRIETAS Y FISURAS: N P.
MUROS: Buen estado.	HUMEDADES: NP
CUBIERTA: Cielo Raso PVC, buen estado.	HUNDIMIENTO PISO: NP
PISOS: Buen estado.	DESPLAZAMIENTOS: NP
FACHADA: Buen estado.	OTRO: Cual?

Residente del Contratista

Residente Interventoria

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO		INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA	DD		MM		AAAA

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista	Residente de Interventoria	Propietario del predio	

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°
058 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 21 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Trinidad sanchez. Telefono o celular: 3221230983

Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro cual?

Dirección de la propiedad: Cl 21 No. 12 86. N° de pisos: 1

Departamento: Arauca Municipio: Tame Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES: Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial	X	8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	2	carro.
Estado del acceso:	1	Malo
Tiene estacionamiento?		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera, buen estado.

MUROS: Pequeñas y pocas fisuras. en calicheras a habitaciones.

CUBIERTA: Pocas goteras.

PISOS: Piso rojo con fisuras.

FACHADA: Buen estado

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: Cual?

Residente del Contratista

Residente Interventoria

Trinidad Sanchez
Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA		
		DD	MM	AAAA

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoria

Trinidad Sanchez
Propietario del predio

618

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera ____ entre calle 12 y calle 13 Casa No. ____

Nombre del responsable del predio: Maria Sira Walters Teléfono o celular: ____

Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Cll 21. N° de pisos: 1

Departamento: Arauca Municipio: Tame Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	T.	Carro
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera.	GRIETAS Y FISURAS: NP
MUROS: Buen estado.	HUMEDADES: NP.
CUBIERTA: Buen estado.	HUNDIMIENTO PISO: NP.
PISOS: En concreto con presencia de fisuras.	DESPLAZAMIENTOS: NP.
FACHADA: Buen estado.	OTRO: Cuál?

Residente del Contratista

Residente Interventoria

Propietario del predio

820


CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			

FECHA: DD ____ MM ____ AAAA ____

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
FECHA					
DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 21 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Edilma Roa. — Teléfono o celular: 3138161104.

Tipo de tenencia: Propietario X — Arrendatario — Poseedor — Otro cual?

Dirección de la propiedad: Cra. 21 No 12 46 — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Moto
Estado del acceso:	1	Carro.
Tiene estacionamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: Muros con presencia de fisuras.	HUMEDADES: N.P.
CUBIERTA: En eternit aparente buen estado.	HUNDIMIENTO PISO: N.P.
PISOS: Pequeñas fisuras.	DESPLAZAMIENTOS: N.P.
FACHADA:	OTRO Cual?


228

CONSORCIO [illegible] N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO		INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA	DD		MM		AAAA	

5 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO): CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Edilma Roa

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 2024.	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 21 entre calle 12 y calle 13 Casa No.

Nombre del responsable del predio: Halden Diaz. Teléfono o celular: 3213931696

Tipo de tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor X ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Cll 21 No 12 44 N° de pisos: 1.

Departamento: Arauca Municipio: Tame Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES: Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	carro
Estado del acceso:		
Tiene estacionamiento?		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado	GRIETAS Y FISURAS: NP
MUROS Buen estado	HUMEDADES NP
CUBIERTA Buen estado	HUNDIMIENTO PISO NP
PISOS Presencia de fisuras	DESPLAZAMIENTOS NP
FACHADA Buen estado	OTRO Cual?

Residente del Contratista

Residente Interventoría

Propietario del predio

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DD MM AAAA		

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUÉS	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA EN MEDIO MAGNÉTICO: CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Propietario del predio

CONSORCIO S. .N MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD		MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 21 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Damaris Jimenez — Telefono o celular: 3138958143.

Tipo de tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Cra 21 No 12 38 — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso	1	Carro
Estado del acceso	1	Moto.
Tiene estacionamiento?		
Capacidad		
N° de niveles		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En buen estado	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS Buen estado y presencia de 2 fisuras.	HUMEDADES N.P.
CUBIERTA Buen estado en eternit.	HUNDIMIENTO PISO N.P.
PISOS Buen estado en baldosa.	DESPLAZAMIENTOS N.P.
FACHADA Buen estado	OTRO. Cual?

826

CONSORCIO S[illegible]N MIGUEL TAME


FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO	INICIO	SEGUIMIENTO	CIERRE
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			

FECHA

DD		MM		AAAA	

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNETICO) CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoria

Damaris Jimenez

Propietario del predio

228

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD


CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	X				

FECHA

DD		MM		AAAA	
	21		11		2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 21 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Jhon Felipe Trujillo. — Teléfono o celular: 3204999391.

Tipo de tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor X ____ Otro cual? ____

Dirección de la propiedad: Cr 21 No 12 02 Esquina. — N° de pisos: 2.

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES (Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	7. Cultural o Religioso	
2. Comercial		8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Sm.
Estado del acceso:	1	Calle
Tiene estacionamiento?	1	Moto.
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Buen estado.	GRIETAS Y FISURAS: N.P
MUROS: Buen estado.	HUMEDADES: NP.
CUBIERTA: Buen estado	HUNDIMIENTO PISO: NP.
PISOS: Picsencia de Fisuras	DESPLAZAMIENTOS: N.P
FACHADA: Buen estado.	OTRO. Cual?

CONSORCIO S. MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO		INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA	DD		MM		AAAA

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES		DESPUES	
CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA	CUBIERTA	BAÑOS Y COCINA
			
PAREDES	PISOS	PAREDES	PISOS
			

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA (MEDIO MAGNÉTICO) CD o DVD

Residente del Contratista

Residente de Interventoría

Propietario(s) o Vecino(s)

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA N°	OBJETO DEL CONTRATO
058 de 202	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE
FECHA					
DD	06	MM		AAAA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Carrera 21 entre calle 12 y calle 13 — Casa No.

Nombre del responsable del predio: Agueda Roza — Teléfono o celular: 3203061364

Tipo de tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro cual? ___

Dirección de la propiedad: Call. 21 con 13 esquina — N° de pisos: 1

Departamento: Arauca — Municipio: Tame — Barrio: Porvenir

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES: Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores
1. Alcantarillado	X		
2. Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Cultural o Religioso	
2. Comercial	X	8. Otro	
3. Industrial			
4. Institucional			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:	1	Vehicular.
Estado del acceso:		Vehiculo
Tiene estacionamiento?:		pesado.
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Metalica en aparente buen estado.	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS: Sin presencia de grietas.	HUMEDADES: NP
CUBIERTA: Buen estado.	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: En concreto agrietados.	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: Buen estado	OTRO: Cuál?

Residente del Contratista

Residente Interventoria

Agueda Roza
Propietario del predio

058