



Tema: Visita técnica fallas eléctricas

Lugar: Plaza de Morados las Cruces

Fecha: 27-01-2025

Hora inicial: 10:30 a.m.

Hora Final: 4:18 p.m.

Objetivo: Identificar fallas eléctricas

Agenda:

1. Saludo Bienvenida
2. Desarrollo actividad
3. Firma de acta

Desarrollo:

Se dio inicio al recorrido enfocado en las zonas que serán intervenidas, previa revisión por parte del técnico Fabio Gomez del IPES.

Los cuales son los siguientes:

- Entrada Oriental → 1 reflector → con sus respectivos materiales para ser solicitados al IPES.
- Entrada Nororiental → 1 reflector →
- Entrada Suroccidental → 1 reflector
- En la parte de la Virgen → Centro oriental 1 reflector
- Centro de la plaza entrada Sur → 1 reflector
- Entrada occidental 1 reflector
- En el parqueadero costado oriental, cambio de reflectores los cuales se encuentran dañados
- Oficina administrativa: lámpara de sobrepower Circular de 17 W.



INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

1

Código: PA03-FO-018

Versión: 10

Fecha: 02/06/2025

Conclusiones:

1. El recordado de material con el término, para solicitar, dar material
2. Para restablecimiento de iluminación en algunos puntos de la plaza de Horacio Los Cuates.
- 3.

Decisiones	Responsables	Fechas

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Anc M. Alvarado	IPES	ancm.alvarado@ipess.gov.co		
Roberto Gomez	IPES	RobertoGomez@ipess.gov.co		
LEMAN O. BELTRAN	IPES	ldm.loscuates@ipess.gov.co		

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

Carrera 9 N° 10-59
PBX. 6014841930
Línea Gratuita
018000517621
www.ipess.gov.co

Página 2 de 2

BOGOTÁ

DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social