NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SST-007
	REGISTRO ASISTENCIA A CHARLAS DE SEGURIDAD	Versión:	1
		Fecha:	26 de junio del 2024

CHARLAS [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ] REUNIONES [ ] OTROS [ ]

FECHA: 27/02/2026

NOMBRE EXPOSITOR: Alejandra Zea

TEMA: el orden y aseo tambien previene accidentes

FRENTE DE OBRA: Calle 31, Habana, Ambalemita

FIRMA:

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA/SUBCONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
1	JAVIER FIGUEROA C.	Ayudante	Dy t	1.073698	JAVIER FIGUEROA
2	Jhon Figueroa	Oficial	D y F	1432965	
3	Brayan Torres	Ayudante	Dy i Construcciones	1007474169	Brayan Torres
4	Smit Lopez	Oficial	" "	1101781660	JUAN SMIT
5	Fernando Figueroa	Ayudante	" "	1005777216	
6	Hernan Gomez londoño	Maestro	" "	1127	Hernan Gomez
7	Hernan Gomez B.	Maestro	" "	1104	
8	Rodolfo Bastidas	OFICIAL	" "	1371161	
9	claudio Fernandez	OFICIAL	" "	6C 44633	
10	Wilson Manzo	OFICIAL	" "	98 93949.	Wilson Manzo
11	Enrique Contreras	Oficial	" "	14325469	
12	Julian Zea	Soldador	" "	1110539868	
13	Ruben Merchan	Ayudante	" "	93300347	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Observaciones: Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo:
Art. 2.2.1.3.3.3 Obligación de Asistir: La asistencia de los trabajadores a las actividades programas por el empleador son de carácter obligatorio.

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-032
	INSPECCION DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	Calle 31 Honda T.		RESPONSABLE DEL EQUIPO:		
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea		NOMBRE:	Hernan Gomez	
NOMBRE:	Alejandra Zea	CARGO:	CARGO:	Maestro de obra	
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 23/02/26	HASTA: 28/02/26	MODELO:	Mezcladora 1 bulto	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INTERRUPTOR	X		X		X		X		X					
MANGO GIRATORIO	X		X		X		X		X					
BLOQUE DEL MOTOR	X		X		X		X		X					
TROMPO	X		X		X		X		X					
SOPORTE CENTRAL	X		X		X		X		X					
CUCHILLAS MEZCLADORAS	X		X		X		X		X					
TAMBOR	X		X		X		X		X					
ENCENDIDO	X		X		X		X		X					
RUEDAS	X		X		X		X		X					

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Jose Rios	Jose Rios.
Nombre del Operador 2: Javier Figueroa	JAVIER FIGUEROA
Nombre del Operador 3: Fernanda Figueroa	Fernanda F.
Nombre del operador 4: Enrique Contreras	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	calle 31 y Habana	RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
FRENTE DE TRABAJO:	"Honda Tolima"	NOMBRE: Herman Gomez	CARGO: Maestro
INSPECCIONADO POR:		MODELO:	
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: Ing Residente	MARCA:	Makita
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 23/02/26 HASTA: 28/02/26	CODIGO INTERNO	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X		X		X		X					
DISCO	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X		X		X		X					
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X		X		X		X					
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X		X		X		X					
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X		X		X		X					
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X		X		X		X		X					
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X		X		X		X					
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X		X		X		X					

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Jhon Figueroa	
Nombre del Operador 2: Claudio Fernandez	
Nombre del Operador 3: Rodolfo	

SST	Firma Supervisor:
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	
Nombre profesional SST:	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner