D&F NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-033
	INSPECCION DE SIERRA CIRCULAR	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	Calle 31 Honda T.	RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
INSPECCIONADO POR:	Alejandro Zea - Heiron Gomez	NOMBRE:	Heiron Gomez
NOMBRE:	CARGO: Ing Residente	CARGO:	Maestro de Obra
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/2026 HASTA: 27/02/2026	MODELO:	Dewalt DWE560

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GATILLO	X		X											
EMPUÑADURA	X		X											
BOTON DE DESBLOQUEO	X		X											
DISCO DE CORTE	X		X											
TORNILLO DEL PORTA HERRAMIENTAS	X		X											
GUARDA MOVIL	X		X											
GUARDA FIJA	X		X											
BASE METALICA	X		X											
CABLE DE ALIMENTACION	X		X											

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Hernan Gomez L.	Hernan Gomez
Nombre del Operador 2: Jhan Figueroa	
Nombre del Operador 3:	
Nombre del operador 4:	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandro Zea	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	Calle 31 Honda	RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
FRENTE DE TRABAJO:	Calle 31	NOMBRE: Heroan G.	CARGO: Maestro
INSPECCIONADO POR:		MODELO:	Makita GA5030
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: Ing Residente	MARCA:	Makita
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26 HASTA: 21/02/26	CODIGO INTERNO	

. Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X											
DISCO	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X											
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X											
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X											
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X											
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X		X											
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X											
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X											

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Heman Gomez Londoño	Hernan Gomez
Nombre del Operador 2: Jhon Figueroa	
Nombre del Operador 3:	
SST	Firma Supervisor:
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	
Nombre profesional SST:	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner