


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS VISITAS PDM

FEBRERO 2

PDM SAN ANDRESITO DE LA 38





FEBRERO 3

PDM SAMPER MENDOZA





Lamparas circular de empotrar de 18 vatios =1

11:16 a. m.



11:18 a. m.



Reflector dañado plazoleta de comidas

11:21 a. m.

PDM SANTANDER



Llegada ala plaza santander

2:20 p. m.



Lamparas circulares titilando ya para dañarse

2:37 p. m.



Lamparas dañada

2:38 p. m.



Reflectores exteriores dañados

2:47 p. m.



2:48 p. m.



2:48 p. m.

FEBRERO 4

PDM LAS FERIAS



PDM

12 DE OCTUBRE



Llegada a plaza 12 octubre 3:59 p. m.



Lamparas dañadas 4:05 p. m.



4:06 p. m.



4:06 p. m.



4:06 p. m.



FEBRERO 6

PDM QUIRIGUA



Buenos dias llegada plaza el quirigua

7:45 a. m.



10:42 a. m.



10:42 a. m.



10:42 a. m.



Lamparas 15 lámparas las cuales se encuentran dañadas su mecanismo que es su condensador y arrancador

10:46 a. m.



2 reflectores en mal estado

10:46 a. m.


FEBRERO 6

PDM RESTREPO




FEBRERO 7

PDM LAS CRUCES




FEBRERO 9

PDM LAS FERIAS



FEBRERO 10

PDM CONCORDIA



FEBRERO 11

PDM 20 DE JULIO



Llegada 20 de julio

8:15 a. m.



Buena tarde, reportando que se
apagaron los bombillos


1:30 p. m.



1:30 p. m.


FEBRERO 11

REUNION IPES FERRETERIA



FEBRERO 12

PDM 12 DE OCTUBRE



FEBRERO 12 -13

PDM RESTREPO



Llegada plaza el restrepo

1:04 p. m.



1:43 p. m.



1:43 p. m.



1:43 p. m.



2:05 p. m.



Carga linea uno 40.8 amperios

2:06 p. m.



Carga linea dos 33.4 amperios

2:06 p. m.

FEBRERO 13

EMERGENCIA PDM FERIAS



2:04 p. m.



Desabilitado

2:54 p. m.



Número de medidor 547910 local 120023

3:05 p. m.



3:13 p. m.



Medidor numero 16046837 local 120023




Medidor 1604 6841 local 120 060

4:26 p. m.

FEBRERO 14

PDM RESTREPO




FEBRERO 16

PDM TRINIDAD GALAN




FEBRERO 17

REUNION SEMANAL IPES




FEBRERO 18

REUNION CUADRILLAS



FEBRERO 19

PROPUESTA ANATO



FEBRERO 19

PDM SANTANDER



Buenos días llegada plaza santander

9:30 a. m.



Estoy revisando un local sin luz ingeniero

9:58 a. m.



9:58 a. m.



10:50 a. m.



Revisión puntos eléctricos reflectores

11:25 a. m.




11:58 a. m.



12:13 p. m.

FEBRERO 20

PDM RESTREPO



Llegada al PDM restrepo

7:51 a. m.



Segundo armario cuarto aseo


10:15 a m



12:59 p. m.



1:00 p. m.



1:00 p. m.



1:00 p. m.



+2

FEBRERO 23

PDM RESTREPO



Llegada pdm restrepo 8:27 a. m.



8:37 a. m.

+57 313 3733616

Listado de herramientas

- 1 alicate
- 1 pinza de punta
- 1 multimetro
- 1 atornillador de pala
- 1 atornillador estrella
- 1 probador de fase
- 1 rollo de cinta
- Cuchillas bisturi

8:44 a. m.



12:05 p. m.



4:18 p. m.



4:18 p. m.



4:18 p. m.



+4

Se continua con los trabajos del levantamiento plano unificar de las instalaciones eléctricas plaza del Restrepo e identificación de los medidores de luz para los locales

4: