INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATO No. 1549 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

I. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO IX.

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

ENTREGA DEL INFORME DE CONTRATISTA N° 03 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 1549 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR. GRUPO IX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL UNO (01) DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DEL 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Veintiuno (21) de Febrero del 2025
FECHA DE INICIO: Once (11) de marzo de 2025
SUSPENSION: Treinta (30) días calendario (del 01 de Septiembre del 2025 al 2 de octubre del 2025
PRORROGA: Dos (02) meses
PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de OCHO (08) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Diez (10) de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Doscientos Sesenta y un Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos M/CTE ($261.386.333).
ADICION: CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($130.572.210).
VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($391.958.543)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 100%

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista ha cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas para el periodo de ejecución del presente informe:

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Realizar la entrega e ingreso a almacén de la Corporación los repuestos e insumos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato	100 %	El contratista hace entrega de los ítems adicionados al GRUPO IX y nueve (9) unidades del ítem número 11 del listado de elementos a entregar denominado 8 MM O-RING FOR DRAFT ADAPTER (71354) / ORING ADAPTADOR que había quedado pendiente de la entrega No 2 realizada el 07 de octubre del 2025. Esta entrega se realiza mediante Acta de entrega del 10 de diciembre del 2025 recibida a satisfacción y conforme a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas detalladas. Adicionalmente, fue recibido el inventario y el certificado de Calidad y Originalidad de todos los repuestos recibidos.	Inventario de los repuestos entregados Certificado de Calidad y Originalidad de los repuestos Acta de entrega, diciembre 10 de 2025
2	Entregar la certificación de garantía por daños en los repuestos e insumos adquiridos, mínimo por un (1) año más, contado a partir de la entrega a satisfacción.	100 %	El contratista entrego el certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados, de los ítems entregados durante el tiempo de ejecución del presente informe.	Certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.
3	Remplazar los repuestos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por la Corporación, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato.	-	A corte del presente informe no se ha requerido ningún remplazo de los repuestos entregados.	N/A

4	Presentar Informes mensuales de avance e informe final detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con la forma de pago prevista, especificando los repuestos e insumos entregados de acuerdo con lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de la Corporación.	100 %	El contratista realizo y entrego el tercer informe de avance de actividades el cual fue aprobado por la supervisión del contrato.	Informe de avance de actividades No 3
5	Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	100 %	Durante el periodo del presente informe no fueron requeridas por la supervisión del contrato, obligaciones adicionales a las establecidas en la minuta contractual.	N/A

III. Cumplimiento de los productos del contrato:

No Aplica

IV. Entregas según Especificaciones técnicas:

ITEM CTO	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO	ENTRADA A ALMACEN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Particulate filter located on top of water trap assembly / Filtro de partículas ubicado en la parte superior conjunto de trampa de agua.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 11 unidades entregadas
2	1 Each - standard 3/4" in-line filter in clear plastic casing / 1 cada uno: filtro en línea estándar de 3/4" en transparente carcasa de plástico	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 3 unidades entregadas
4	Tubo recargable para separador entre Nox y Sox	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
5	Acople adaptador	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 4 unidades entregadas
6	Acople adaptador	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 4 unidades entregadas
7	Fuse located under power supply / Fusible ubicado debajo de la fuente de alimentación.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 6 unidades entregadas
8	Empaque tapa filtro peltier de retención de agua.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 6 unidades entregadas
9	Filtro de placa	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas

10	O-Ring for Gas Adapter *Please specify which end of the sample line it is needed for*/ Junta tórica para adaptador de gas *Especifique cuál final de la línea de muestra para la que se necesita*	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 6 unidades entregadas
11	O-Ring for draft adapter / Junta tórica para adaptador de tiro	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 9 unidades entregadas
12	Conector indicador de temperatura.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
13	OO/105 / Sensor Interno para medición de Oxigeno	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
14	A5F PLUS / Sensor interno para medición de Monóxido de Carbono.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
15	5MF / Sensor interno de medición de Monóxido de Carbono.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
16	5NF / Sensor Interno de medición de Óxidos de nitrógeno	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
17	5ND / Sensor interno de medición de NO2	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
18	5SF/ sensor interno de medición de SO2	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
19	Bombillos lamparas internas estacion de monitoreo	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
20	Cinta aislante	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 4 unidades entregadas
21	Cinta de Alta Temperatura	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 5 unidades entregadas
22	Alambre para resistencia	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
23	Cable indicador de temperatura	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 3 unidades entregadas
24	Conector macho	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 6 unidades entregadas
25	Conector hembra	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 6 unidades entregadas
26	Conector	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 6 unidades entregadas
27	Crema para soldar estaño	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
28	soldadura Estaño	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
31	Liquido lubricante Wd40	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
33	Aceite para bomba	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
34	Grasas siliconada	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 3 unidades entregadas
35	Teflón Cinta Teflón	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 26 unidades entregadas
37	Manguera flexible	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
38	Radios de comunicación para campo	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas

39	Resistencias para sonda 2 ft	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
40	Resistencias para sonda 3 ft	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
41	Resistencias para sonda 4 ft	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 2 unidades entregadas
42	Resistencias para sonda 7 ft	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
43	Resistencias para sonda 6 ft	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
44	Resistencias para sonda 9 ft	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
46	Racord de pitot	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 3 unidades entregadas
47	Tubo PVC	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas
48	Tapones de PVC	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 10/12/2025 1 unidades entregadas

IV. Observaciones Adicionales
No Aplica

V. Anexos respectivos

Se adjuntan al presente informe todos los soportes de las evidencias mencionados anteriormente en las tablas.



LILIANA SANCHEZ SOSA
REPRESENTANTE LEGAL
T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION S.A.S
NIT. 901.239.808-1

Original: Carpeta del Contrato N° 1549 de 2025
1ª copia: Dirección técnica científica y de modelamiento ambiental
2ª copia: Supervisor CAR. Ing. Carlos Eduardo Rodriguez Suarez
3ª Copia: Contratista: T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION S.A.S