ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**CANAL TORCA**				
DIRECCIÓN	**CL 181 No.18B-83**	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**	**BARRIO**	**San Antonio**
RADICADO DE ENTRADA	**2026ER18261**	**FECHA DE RADICADO**	**05/02/2026**	**PROCESO**	**6894481**
FECHA DE LA VISITA	**19/02/2026**	**HORA DE INICIO**	**2:pm**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**NA**	**EXPEDIENTE N°**	**NA**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Derecho de Petición por presunta ocupación y construcciones irregulares en ronda hídrica del canal torca, ubicado en la localidad de Usaquén.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos	X			El cuerpo de agua presente libre flujo en el punto del predio y el Canal Torca.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.			X	No se observan puntos de arrojo de RCD
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente		X		Existen construcciones en ronda del Canal Torca.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA			X	
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			En el sector no hay presencia de químicos, sustancias aceitosas o hidrocarburos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			En el sector no se evidenciaron tensionantes ambientales al suelo.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			El arbolado se encuentra libre de afectación ambiental
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	X			Se evidencia un cerramiento en lámina en el predio y zona de la petición.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			En el sector el Canal Torca se encuentra libre de afectaciones.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			Se observaron ciclovías perimetrales al Canal Torca destinadas a recreación pasiva.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		No se observaron caninos en el sector.
Se evidencian procesos de eutroficación			X	No Aplica.
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		No se observaron habitantes de calle en el sector.
Se evidencia pastoreo de semovientes			X	No Aplica.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		En el sector no se evidencian descargas de agua en el sector.
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidenciaron quemas a cielo abierto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones			X	No se evidencio presencia de fauna silvestre en la visita.
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		El predio pertenece a la EAAB y se encuentra encerrado en lámina.

CONSIDERACIONES FINALES

En la visita realizada el 19 de febrero de 2026 no se evidenciaron tensionantes ambientales en cuanto a arrojo de residuos sólidos, residuos de la construcción y demolición -RCD-, y/o quemas en el sector y alrededores.






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



El predio identificado con Chip AAA0116KPXS, localizado en la localidad de Usaquén en la dirección Cl 181 No. 18B 83 IN 2, con matrícula inmobiliaria 50N-2091871. Una vez revisado el Visor Geográfico de la SDA, se observa un porcentaje de este en área de ronda del Canal torca. (Ver imagen)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



	VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE	**NA**		**Paula Andrea Lizcano Muñoz**
CARGO	**NA**		**Contratista**
EMPRESA	NA		Secretaria Distrital de Ambiente
FIRMA	NA		

Control de Cambios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020