Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 12/02/2025	VERSIÓN 4
	MEMORANDO	PÁGINA 1 DE 1	

SG-800

San José de Cúcuta,

PARA: **ADRIANA BOADA ARGUELLO**, Profesional Especializado Área de Presupuesto

DE: **JULIO CESAR SILVA RINCON**, Secretario General

ASUNTO: Trámite de Cuenta.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito hacerle llegar los documentos para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al cumplimiento del siguiente contrato de prestación de servicios

CONTRATISTA	ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES SAS
No. NIT	900.751.820-1
No. CONTRATO	SAMC-SEG- 00399-2025
OBJETO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN
CDP	0000527- 005951
RP	0001361- 005953
PERIODO A COBRAR	01 al 28 de Febrero de 2026
VALOR A COBRAR	$15.359.207.14

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Factura electrónica
2. Informe de supervisión y cumplimiento.
3. Planilla de Seguridad Social
4. Certificación de Junta Central de Contador
5. Certificado, cedula y tarjeta profesional del Contador
6. Informe de Suministro.

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-08400-007642-3
2026-03-19 11:09 -ARCHIVO26
Destino: 11400
cc:
Rem/D: JULIO CESAR SILVA RI
Asunto: TRAMITE DE CUENTA DE
Folios: 76
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Atentamente,

JULIO CESAR SILVA RINCON
Secretario General

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Catalina Maldonado Lagos	Contratista	
Aprobó:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado codigo222 Grado 13	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 900.751.820-1
AV 11 A E 3 36 BRR QUINTA ORIENTAL
Tel: (607) 3187948762
Cúcuta - Colombia
atj.profesional@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 211

Señores	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
NIT	800.103.927-7	**Teléfono**	(607) 6075710
Dirección	AVENIDA 5 # 13 Y 14 CUPULA CHATA	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 17:33
Expedición	04/03/2026, 17:34
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONCIONADOS CON CAPACIDAD DE 9.000 HASTA 18.000 BTU	36.00	7,987,003.92
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 24.000 HASTA 36.000BTU	17.00	6,709,481.80
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 40.000 HASTA 60.000 BTU	1.00	466,896.50
4	CAPACITOR 60 MFD 200W	1.00	108,823.12
5	CAPACITOR DE MARCHA DE 40 MFD	1.00	78,935.08
6	CINTA N	1.00	8,066.72

Total ítems: 6

Total Bruto	12,906,896.76
IVA 19%	2,452,310.38
Total a Pagar	15,359,207.14

Valor en Letras:
Quince millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos siete pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 15,359,207.14

Observaciones:
contrato SAMC-SEG-00399-2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083151356 aprobado en 20241109 prefijo FE desde el número 101 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: d1e3f7e5ca13ec34e757d1ac14f7c2b9095507c02002d44ca1f5fe70a16fa536e1588360415fdea279009ed0b2f203ce

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 5	

FECHA	13 de marzo 2026	CONSECUTIVO	11/11

CONTRATO No. Y FECHA	SAMC-SEG-00399-2025 de 9 de abril de 2025.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios.
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General.
CONTRATISTA	ATJ Asesorías & Soluciones Integrales S.A.S.
C.C.	900.751.820-1
REPRESENTANTE LEGAL	Ramón Antonio Rincón Machado
C.C. o N.I.T	13.502.903
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN
RUBRO	2.1.2.02.02.008.07 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – gastos generales.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	00 000527 de 21 de febrero de 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	00 001361 de 9 de abril de 2025.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.CTE. ($450.000.000)
PLAZO O DURACIÓN	El plazo del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se agote el presupuesto.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9 de abril de 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	9 de abril de 2025.
ACTAS DE SUSPENSIÓN	No aplica
ACTAS DE REINICIO	No aplica
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Adicional y Prórroga No. 1 de 12 de noviembre de 2025.
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00 005951 de 12 de noviembre de 2025.
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00 005953 de 13 de noviembre de 2025.
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.CTE. ($225.000.000)
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	Cincuenta y Nueve (59) días.
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.CTE. ($675.000.000)

<table>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN</td><td>28 de febrero de 2026.</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)</td><td>
Garantía Única.
Anexo 0 de 9 de abril de 2025.
No. 460-47-994000085853
Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Expedición: 09/04/25
Fecha de aprobación: 09/04/25
<table>
<tr><th>Amparos</th><th>Valor asegurado</th><th>Vigencia</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>$45.000.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 30/04/26</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$45.000.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 30/04/26</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones</td><td>$45.000.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 31/12/28</td></tr>
</table>

Garantía Única.
Anexo 2 de 14 de noviembre de 2025.
No. 460-47-994000085853
Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Expedición: 14/11/25
Fecha de aprobación: 20/11/25
<table>
<tr><th>Amparos</th><th>Valor asegurado</th><th>Vigencia</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>$67.500.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 30/06/26</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$67.500.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 30/06/26</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones</td><td>$67.500.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 28/02/29</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR
(Acto administrativo y fecha de designación)</td><td>Juan José Botello Sanguino
Profesional Especializado 222-12
Comunicación de Designación de Supervisor de fecha 9 de abril de 2025.</td></tr>
</table>

FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	12 de mayo de 2025, 6 de junio de 2025, 14 de julio de 2025, 15 de agosto de 2025. 11 de septiembre de 2025, 10 de octubre de 2025, 10 de noviembre de 2025, 9 de diciembre de 2025, diciembre de 2025, 24 de febrero de 2026.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026,** SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON **70** FOLIOS.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$450.000.000,00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Adicional y Prórroga no 1 de 12 de noviembre de 2025)	$225.000.000,00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$675.000.000,00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	$659.640.792,86
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$15.359.207,14
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$0,00**

CONTROL DE PAGOS
(Relacionar el No de comprobante de egreso, no se requiere el documento físico)

PAGOS REALIZADOS Y FECHA DE PAGO	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
No. 1 de 16 de mayo de 2025.	CE 002225	$90.571.670,11
No. 2 de 13 de junio de 2025.	CE 003701	$60.674.991,72
No. 3 de 21 de julio de 2025.	CE 006211	$61.198.791,40
No. 4 de 22 de agosto de 2025.	CE 008494	$60.685.345,81
No. 5 de 19 de septiembre de 2025.	CE 010601	$61.710.788,53
No. 6 de 17 de octubre de 2025.	CE 012893	$61.128.117,54
No. 7 de 18 de noviembre de 2025.	CE 015108	$50.149.164,45
No. 8 de 22 de diciembre de 2025.	CE 018649	$112.330.216,18
No. 9 de 29 de diciembre de 2025.	CE 020444	$79.999.949,12
No. 10 de 11 de marzo de 2026.	CE 002436	$21.191.758,00

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACION	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página 4 de 5	

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **Juan José Botello Sanguino** con cédula de ciudadanía No. 88.240.728 de Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº** SAMC-SEG-00399-2025 DEL 9 DE abril DE 2025, **CERTIFICO** que:

ATJ Asesorías & Soluciones Integrales S.A.S., a través de su representante legal Ramón Antonio Rincón Machado, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero del 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS ($15.359.207,14)** correspondiente al pago Nº 11 de 11 estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	APORTES EN LÍNEA	APORTES EN LÍNEA
Empresa de pensiones	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN.	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN.
Valor	$2.185.600	$1.541.100
Empresa administradora de salud	COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS, MOVILIDAD, SANITAS.	COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS, MOVILIDAD, SANITAS.
Valor $	$546.800	$385.600
Administradora de riesgos profesionales	SEGUROS BOLIVAR	SEGUROS BOLIVAR
Tipo de Riesgo	5	5
Valor	$635.300	$445.100
Caja de Compensación Familiar	COMFANORTE	COMFANORTE
Valor	$546.800	$385.600
Valor total de cotización	$3.914.500	$2.757.400
N° de Planilla	9501069750	9499198140
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	FEBRERO – MARZO DE 2026	ENERO – FEBRERO DE 2026
Fecha de pago	5 de marzo de 2026.	4 de febrero de 2026.
Estampilla Pro-hospital	No Aplica.	No Aplica.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACION	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página 5 de 5	

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Los pagos realizados a la seguridad social de ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. son certificados mediante DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL de fecha 4 de marzo de 2026 suscrita por el Contador Público NELSON ALBEIRO LEON MOLINA, Tarjeta Profesional No. 122288-T, Cédula de Ciudadanía No. 88.229.999 de Cúcuta, quien aporta un Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores de fecha 24 de febrero de 2026.

JUAN JOSÉ BOTELLO SANGUINO
Profesional Especializado 222-12
Secretaría General
Supervisor

RAMÓN ANTONIO RINCÓN MACHADO
C.C No. 13.502.903 de Cúcuta
T.P.
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:			
Revisión técnica:			
Revisión Jurídica:			
Aprobó:			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

** El diligenciamiento del cuadro de trazabilidad se entenderá cumplido con la firma del contratista y el supervisor.

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1

San José de Cúcuta, 04 de marzo del 2026.

Señores
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
CIUDAD

El Suscrito **NELSON ALBEIRO LEON MOLINA** En mi condición de contador, certifica ATJ Asesorías & Soluciones Integrales SAS, identificada con NIT 900.751.820-1. , se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide el 04 de marzo del 2026.

NELSON ALBEIRO LEON MOLINA
CC. 88.229.999
T.P. No. 122288-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EC7845439EDAA108

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON ALBEIRO LEON MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88229999 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 122288-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

NELSON A. LEÓN M.
CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 122288-T **Junta Central De Contadores**


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122288-T

NELSON ALBEIRO
LEON MOLINA
C.C. 88225999
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132352

43012

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


C E R T I F I C A :

1. BALANCE	
2. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS	
3. CERTIFICADO DE INGRESOS	
4. PRESUPUESTOS	
5. CONCEPTO ESCRITO	
6. OTROS	

La presente copia corresponde a la matricula profesional del Contador Público Nelson Albeiro Leon Molina, y los documentos señalados a la izquierda con 'X' son respaldados en su original con este documento.

NELSON ALBEIRO LEON MOLINA
T.P. No. 122288-T

Calle 11 N° 4-39, Centro Internacional LECS, Oficina 205, Telf:5496506, Cúcuta-Colombia
E-mail: nleon79@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.229.999

LEON MOLINA

APELLIDOS

NELSON ALBEIRO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-ENE-1978

SALAZAR
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

07-JUN-1996 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00157694-M-0088229999-20090528 0011849211A 1 6990013766

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12 AV 9-21 BARRIO EL LLANO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	114761121	9501069750	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$3,914,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$13,657,059	$2,185,600			$13,657,059	$546,800			$13,657,059	$546,800			$13,657,059		$635,300		$0	$0		$3,914,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						**$4,902,534**	**$784,600**			**$4,902,534**	**$196,300**			**$4,902,534**	**$196,300**			**$4,902,534**		**$25,800**		**$0**	**$0**		**$1,203,000**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																						**$4,902,534**	**$784,600**			**$4,902,534**	**$196,300**			**$4,902,534**	**$196,300**			**$4,902,534**		**$25,800**		**$0**	**$0**		**$1,203,000**
1	CC	1090491617	BECERRA HERNANDEZ WILEIDY KATHERINE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1007308638	GARCIA PEÑALOZA MARLY DANIELA	X																	230201	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$56,100	CCF37	24	$1,400,724	$56,100	14-7	24	$1,400,724	0.522%	$7,400	24	$0	$0	Si	$343,800
3	CC	1090400749	REY VELANDIA MARTHE DAYID																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO5 (5 Afiliados)																						**$8,754,525**	**$1,401,000**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,754,525**		**$609,500**		**$0**	**$0**		**$2,711,500**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (5 Afiliados)																						**$8,754,525**	**$1,401,000**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,754,525**		**$609,500**		**$0**	**$0**		**$2,711,500**
4	CC	1090405476	JAIME VILLAMIZAR GIOVANNY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1004808008	LONGAS VARGAS JHOAN DEIVI	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1090485718	MUÑOZ BEJARANO JHON ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1093746694	PORTILLA SARMIENTO DIEGO SEBASTIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	88224011	SANCHEZ BARON PABLO JOSE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(8)**																				$13,657,059	$2,185,600			$13,657,059	$546,800			$13,657,059	$546,800			$13,657,059		$635,300		$0	$0		$3,914,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,185,600	$0	$0	$2,185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$504,400	$0	$0	$504,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$635,300	$0	$0	$635,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	$635,300	$0	$0	$635,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$546,800	$0	$0	$546,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$546,800	$0	$0	$546,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$546,800	$0	$0	$546,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$266,400	$0	$0	$266,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				8	$3,914,500	$0	$0	$3,914,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12 AV 9-21 BARRIO EL LLANO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	35798594	9499198140	E	2026/02/05	2026/02/04	BANCOLOMBIA	0	$2,757,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																								$9,629,978	$1,541,100			$9,629,978	$385,600			$9,629,978	$385,600			$9,629,978		$445,100			$0	$0		$2,757,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								**$3,501,810**	**$560,400**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**		**$18,400**			**$0**	**$0**		**$859,200**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																								**$3,501,810**	**$560,400**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**		**$18,400**			**$0**	**$0**		**$859,200**
1	CC	1090491617	BECERRA HERNANDEZ MILEIDY KATHERINE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1090400749	REY VELANDIA MARTHE DAYID																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO5 (4 Afiliados)																								**$6,128,168**	**$980,700**			**$6,128,168**	**$245,400**			**$6,128,168**	**$245,400**			**$6,128,168**		**$426,700**			**$0**	**$0**		**$1,898,200**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																								**$6,128,168**	**$980,700**			**$6,128,168**	**$245,400**			**$6,128,168**	**$245,400**			**$6,128,168**		**$426,700**			**$0**	**$0**		**$1,898,200**
3	CC	1090405476	JAIME VILLAMIZAR GIOVANNY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1090485718	MUÑOZ BEJARANO JHON ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1093746694	PORTILLA SARMIENTO DIEGO SEBASTIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	88224011	SANCHEZ BARON PABLO JOSE	X																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF37	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
Total			**Afiliados(6)**																				$9,629,978	$1,541,100			$9,629,978	$385,600			$9,629,978	$385,600			$9,629,978		$445,100			$0	$0		$2,757,400


aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,541,100	$0	$0	$1,541,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$420,300	$0	$0	$420,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$445,100	$0	$0	$445,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	6	$445,100	$0	$0	$445,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$385,600	$0	$0	$385,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$385,600	$0	$0	$385,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$385,600	$0	$0	$385,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$105,200	$0	$0	$105,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				6	$2,757,400	$0	$0	$2,757,400

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1



San José de Cúcuta,04 de marzo del 2026.

ATJ-011-26
(Al responder Mencione este Número)

Doctor
JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO
Profesional Especializado Grado 10 – Servicios Generales
Gobernación de Norte de Santander L.C.
La ciudad

Ref.: Informe de actividades desarrolladas del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026 del contrato SAMC-SEG-00399-2025.

Respetado Doctor JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente, para informar de las actividades realizadas desde 01 de febrero al 28 de febrero del 2026, del contrato SAMC-SEG-00399-2025. celebrado entre **ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS** y la Gobernación de Norte de Santander, nombrado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER".

En el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero del 2026 del contrato SAMC-SEG-00399-2025. Se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos con suministro de repuestos en las sedes relacionadas en el inventario suministrado por el personal de la gobernación. A continuación, se presenta relación de los aires que se realizaron correctivos donde la evidencia de los repuestos utilizados se encuentra en los Anexos. Como también, se relaciona el listado de los equipos a los cuales se les hizo mantenimiento preventivo durante el periodo mencionado, incluyendo unas fotos, donde se determina el formato de mantenimiento y una foto del respectivo equipo.

Atentamente

RAMON RINCON
C.C. 13.502.903 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO FEBRERO 2026					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 9.000 HASTA 18.000 BTU	UND	36	$ 186,438.00	$ 6,711,768.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 24.000 HASTA 36.000BTU	UND	17	$ 331,660.00	$ 5,638,220.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 40.000 HASTA 60.000 BTU	UND	1	$ 392,350.00	$ 392,350.00
4	CAPACITOR 60/SECRETARIA DE AGUAS	UND	1	$ 91,448.00	$ 91,448.00
5	CAPACITOR 40/GABINETE GOBERNACION	UND	1	$ 66,332.00	$ 66,332.00
6	CINTA NEGRA/GABINETE GOBERNACION	UND	1	$ 6,778.76	$ 6,778.76
SUBTOTAL					$ 12,906,896.76
VALOR TOTAL DEL IVA					$ 2,452,310.38
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS					$ 15,359,207.14

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS					
N°	INVENTARIO AIRE	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	VALOR TOTAL	AREAS
1	94	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
2	95	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
3	96	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
3	97	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
4	98	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
3	99	$ 466,896.50		$ 466,896.50	
4	100	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
5	101	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
5	102	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
6	103	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
5	104	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
6	105	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
7	106	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
	107	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
	108	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
7	109	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
8	110	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
9	111	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
9	112	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
10	113	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
9	114	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
10	115	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
11	116	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
11	117	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
12	118	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
11	119	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
12	120	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
13	121	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
13	122	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
14	123	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
13	124	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
14	125	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
15	126	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
	127	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
,	128	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
15	129	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
16	130	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
17	131	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
17	132	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
18	205	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
17	214	$ 394,675.40		$ 394,675.40	
18	215	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
19	216	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
19	217	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
20	218	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
19	219	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
20	220	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
21	221	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
21	222	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
22	223	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
21	224	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
22	225	$ 221,861.22		$ 221,861.22	
23	242	$ 221,861.22		$ 221,861.22	

23	243	$ 221,861.22		$ 221,861.22	BANCO
24			$ 108,823.12	$ 108,823.12	SECRETARIA DE AGUAS
23			$ 87,001.80	$ 87,001.80	GABINETE
TOTAL REALIZADO		$ 15,163,382.22	$ 195,824.92	$ 15,359,207.14	

BANCO DE LA REPUBLICA

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: OLIMPO
Modelo: TWC24QE-D3DNA5F
Serial Evaporadora: 3C41780001571
Serial Condensadora: 63229975323
Tipo: SPLIT
Capacidad: 24000

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y EMISORA PISO 9 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: EMISORA NORTE STEREO/ CONTROL MASTER
Código equipo: 094
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	2
	VOL	230
	AMP	2.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	230
	V L1-L3	230
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	2			
	VOL	230			
	AMP	4.3			
VOLTAJE	V L1-L2	230			
	V L1-L3	230			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime.

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: PANASONIC INVERTER
Modelo: CS-YS24TKV
Serial Evaporadora: 3762307107
Serial Condensadora: 6990206362
Tipo: SPLIT
Capacidad: 24000

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y EMISORA PISO 9 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: PASILLO
Código equipo: 095
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	2
	VOL	220
	AMP	8.6
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	2			
	VOL	220			
	AMP	8.6			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: **MCQUAY**
Modelo: **MQIS-154018-CWF216M**
Serial Evaporadora: **63229956634**
Serial Condensadora:
Tipo: **SPLIT**
Capacidad: **18000**

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: **CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y EMISORA PISO 9 / BANCO DE LA REPUBLICA**
Oficina: **OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**
Código equipo: **096**
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	230
	AMP	0.32
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	230
	V L1-L3	230
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	230			
	AMP				
VOLTAJE	V L1-L2	230			
	V L1-L3	230			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo: MSL-18CH150
Serial Evaporadora: JAA0GBE8133365000171
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18000

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y EMISORA PISO 9 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO/DIRECCION
Código equipo: 097
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	7.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	13,5			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: SP342CE
Serial Evaporadora: 404KAJP00076
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 33400

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y EMISORA PISO 9 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALA DE JUNTAS
Código equipo: 098
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	3
	VOL	220
	AMP	15.9
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	3			
	VOL	220			
	AMP				
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime.

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG INVERTER
Modelo: AUUQ54GH1
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora: MEZ65033407
Tipo: CASSETTE
Capacidad: 60000

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y EMISORA PISO 9 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALA DE JUNTAS EMISORA
Código equipo: 099
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	5
	VOL	220
	AMP	
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	5			
	VOL	220			
	AMP	29			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SAMSUNG
Modelo: AR18MVSSCWKN
Serial Evaporadora: 0GB8PADHB00053M
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 16500

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: DESPACHO
Código equipo: 100
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

FORRADA TUBERIA CON CINTA FOIL



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego Castilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SAMSUNG
Modelo: AR18MVSSCWKN
Serial Evaporadora: 0GB8PADHB00053M
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: DESPACHO
Código equipo: 101
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: **SAMSUNG**
Modelo: **AR18MVSSCWKN**
Serial Evaporadora: **0GB8PADHB00053M**
Serial Condensadora:
Tipo: **SPLIT**
Capacidad: **18,000**

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO / BANCO DE LA REPUBLICA**
Oficina: **DESPACHO**
Código equipo: **102**
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG INVERTER
Modelo: VM182CE UC3
Serial Evaporadora: MEZ6479770 REV 02
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18000

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: RECEPCION
Código equipo: 103
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.8
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.54
	L2	5.54
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: **LG INVERTER**
Modelo: **S242CG**
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: **SPLIT**
Capacidad: **24,000**

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO / BANCO DE LA REPUBLICA**
Oficina: **RECEPCION**
Código equipo: **104**
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.8
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.54
	L2	5.54
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

CARGA NUEVA DE GAS REFRIGERANTE R410A, CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE AISLANTE TERMICO



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SAMSUNG
Modelo: AR18MVSSCWKN
Serial Evaporadora: 0GB8PADHB00053M
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: DESPACHO
Código equipo: 105
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

FORRADA TUBERIA CON CINTA FOIL





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego Portillo

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: AVUQ36
Serial Evaporadora: ANWTLCB
Serial Condensadora: AVUQ36GM1H0
Tipo: PISO TECHO
Capacidad: 34,100

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SALON SINDICATO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALON SINDICATO
Código equipo: 106
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	3
	VOL	230
	AMP	0.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	226
	V L1-L3	227
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	0.6
	L2	0.6
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	3			
	VOL	230			
	AMP	5,8			
VOLTAJE	V L1-L2	226			
	V L1-L3	227			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	6.9			
	L2	71			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: AR18MVSSCWKN
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora: AVNQ36GM1H0
Tipo: PISO TECHO
Capacidad: 34,100

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SSALON SINDICATO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALON SINDICATO
Código equipo: 107
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	3
	VOL	230
	AMP	0.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	226
	V L1-L3	227
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	0.6
	L2	0.6
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	3			
	VOL	230			
	AMP	5,8			
VOLTAJE	V L1-L2	226			
	V L1-L3	227			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	6.9			
	L2	71			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: S182CL
Serial Evaporadora: 0GB8PADHB00053M
Serial Condensadora: 701KACA00611
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18000 BTU

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SALA DE JUNTA DIRECTIVA SINDICATO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: JUNTA DIRECTIVA SINDICATO
Código equipo: 108
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo:	LG
Modelo: **G122CB**	
Serial Evaporadora:	
Serial Condensadora: **MEZ37270102**	
Tipo: **SPLIT**	
Capacidad: **12000 BTU**	

No. Reporte:	
Fecha:11/02/2026	
Sede: **PRESIDENTE / BANCO DE LA REPUBLICA**	
Oficina: **PRESIDENTE**	
Código equipo: 109	
Tablero:	Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	217
	AMP	1.3
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	217
	V L1-L3	216
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	1.1
	L2	1.2
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	5.5			
VOLTAJE	V L1-L2	216			
	V L1-L3	215			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.6			
	L2	5.5			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA	127			
	BAJA	60			

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R22





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: AVUQ36GM1H
Serial Evaporadora: ANWTLCB
Serial Condensadora: 808KCZPORY01
Tipo:PISO TECHO
Capacidad: 34,100

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SALON DE CALIDAD / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALON DE CALIDAD
Código equipo: 110
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

REQUIERE CAMBIO DE RUBATEX Y CINTA FOIL





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: AVUQ36GM1H
Serial Evaporadora: ANWTLCB
Serial Condensadora: 804KCZP12B13
Tipo: PISO TECHO
Capacidad: 34,100

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SALON DE CALIDAD / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALON DE CALIDAD
Código equipo: 111
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo:
Serial Evaporadora: 0GB8PADHB00053M
Serial Condensadora:
Tipo: PISO TECHO LG
Capacidad: 36,000BTU

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: SALA DE INFORMATICA DEL SINDICATO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina:INFORMATICA SINDICATO
Código equipo: 112
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	3
	VOL	240
	AMP	1
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	235
	V L1-L3	235
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	0.9
	L2	0.9
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	3			
	VOL	240			
	AMP	1			
VOLTAJE	V L1-L2	236			
	V L1-L3	238			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	0.9			
	L2	0.9			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA	260			
	BAJA	123			

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego Portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SAMSUNG
Modelo: AR18MVSSCWKN
Serial Evaporadora: 0SEFPAEJA00436B
Serial Condensadora: POORYA10320
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000BTU

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: OFICINA 603 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 603
Código equipo: 113
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	3
	VOL	230
	AMP	1.8
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	230
	V L1-L3	227
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	1.6
	L2	1.7
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	3			
	VOL	230			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	227			
	V L1-L3	228			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	14.9			
	L2	15.1			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA	260			
	BAJA	130			

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

FORRADA TUBERIA CON CINTA FOIL





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: G122CB
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000BTU

No. Reporte:
Fecha:11/02/2026
Sede: OFICINA PRESIDENCIA / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: PRESIDENCIA
Código equipo: 114
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: LS-T182AAL
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000BTU

No. Reporte:
Fecha:12/02/2026
Sede: OFICINA 607 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 607
Código equipo: 115
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	3
	VOL	230
	AMP	1.8
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	230
	V L1-L3	227
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	1.6
	L2	1.7
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	3			
	VOL	230			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	227			
	V L1-L3	228			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	14.9			
	L2	15.1			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA	260			
	BAJA	130			

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: SP091CM
Serial Evaporadora: 508TAVYCB32
Serial Condensadora: MEZ6219605
Tipo: SPLIT
Capacidad: 9000

No. Reporte:
Fecha:12/02/2026
Sede: OFICINA 602 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 602
Código equipo: 116
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: GENERAL ELECTRIC
Modelo: AS1CD12DBE
Serial Evaporadora: STD703G00090
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 9000

No. Reporte:
Fecha:12/02/2026
Sede: OFICINA 604 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: DESPACHO
Código equipo:117
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: **SAMSUNG**
Modelo: **AR18JVSSCWKNCB**
Serial Evaporadora: **0DLVPAJH600131B**
Serial Condensadora:
Tipo: **SPLIT**
Capacidad: **18000 BTU**

No. Reporte:
Fecha:12/02/2026
Sede: **RECEPCION / BANCO DE LA REPUBLICA**
Oficina: **RECEPCION**
Código equipo: **118**
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES







FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego Portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: **LG**
Modelo: **AVNQ36GM1H0**
Serial Evaporadora: **ANWTLCB**
Serial Condensadora: **806KCHEOQV49**
Tipo: **SPLIT**
Capacidad: **34000**

No. Reporte:
Fecha:12/02/2026
Sede: **OFICINA DE PROYECTOS SALA 2 / BANCO DE LA REPUBLICA**
Oficina: **OFICINA DE PROYECTOS SALA 2**
Código equipo: **119**
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: CIAC
Modelo: CH41A-024-H3V2C
Serial Evaporadora: 11602NG3910G4190065
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 24000 BTU

No. Reporte:
Fecha:12/02/2026
Sede: OFICINA AGROPECUARIA / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA AGROPECUARIA
Código equipo: 120
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo: MSE-24CR
Serial Evaporadora: C10111854010972315
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 24,000 BTU

No. Reporte:
Fecha:13/02/2026
Sede: SALA DE JUNTAS / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALA DE JUNTAS
Código equipo: 121
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y liquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon Muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: VM242C7
Serial Evaporadora: 0GB8PADHB00053M
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 24,000BTU

No. Reporte:
Fecha:13/02/2026
Sede: COMPETETIVIDAD / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: DESPACHO
Código equipo: 122
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

FORRADA TUBERIA CON CINTA FOIL



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon Muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SAMSUNG
Modelo: AS18UBAN
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000

No. Reporte:
Fecha:13/02/2026
Sede: SALA DE CONTRATACION / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina:SALA DE CONTRATACION
Código equipo: 123
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: VM242C7
Serial Evaporadora: 904TAACA8016
Serial Condensadora: 904TABM5152
Tipo: SPLIT
Capacidad: 24,000BTU

No. Reporte:
Fecha:13/02/2026
Sede: SALA PROYECTOS / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALA PROYECTOS
Código equipo: 124
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			


INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES







FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SAMSUNG
Modelo: ARKV55CWKN
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 24,000

No. Reporte:
Fecha:13/02/2026
Sede: DESPACHO DEL SECRETARIO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: DESPACHO
Código equipo: 125
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SIGMA
Modelo: A121108093751
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18000 BTU

No. Reporte:
Fecha:14/02/2026
Sede: RECEPCIÓN SECRETARIA GENERAL / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: RECEPCION SECRETARIA GENERAL
Código equipo: 126
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	8.4
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	219
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	8.1
	L2	8.2
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9.6			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	9.4			
	L2	9.1			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES







FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: VSC122C7
Serial Evaporadora: 903TAEJBM724
Serial Condensadora: 903TAXTCNB18
Tipo: SPLIT
Capacidad: 12,000BTU

No. Reporte:
Fecha:14/02/2026
Sede: SECRETARIAL GENERAL / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina:SECRETARIAL GENERAL
Código equipo: 127
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo: MSM118CR
Serial Evaporadora: B9KLP3CMC00040M
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 16500

No. Reporte:
Fecha:14/02/2026
Sede: SALA DE JUNTAS/ BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALA DE JUNTAS
Código equipo: 128
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SAMSUNG
Modelo: ACO36MXDADKH/CB
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: 360
Capacidad: 36,000btu

No. Reporte:
Fecha:14/02/2026
Sede: BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina:
Código equipo: 129
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SAMSUNG
Modelo: AR18MVSSCWKN
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000BTU

No. Reporte:
Fecha:16/02/2026
Sede: PAGADURIA / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: PAGADURIA
Código equipo: 130
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	8.4
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	219
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	8.1
	L2	8.2
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9.6			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	9.4			
	L2	9.1			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SSTARLIGHT
Modelo: MSM1-18CR
Serial Evaporadora: YSIN01019000073
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18000BTU

No. Reporte:
Fecha:16/02/2026
Sede: OFICINA 407 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 407
Código equipo: 131
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: SSTARLIGHT
Modelo: MSM1-18CH
Serial Evaporadora: JAA0GBE119749000017
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 16500

No. Reporte:
Fecha:16/02/2026
Sede: OFICINA 406 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 406
Código equipo: 132
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1.5
	VOL	220
	AMP	6.7
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	5.96
	L2	5.96
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1.5			
	VOL	220			
	AMP	9			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	5.54			
	L2	5.54			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			


INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES







FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo: MSR-18CR
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000BTU

No. Reporte:
Fecha:16/02/2026
Sede: SALA DE JUNTAS / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: SALA DE JUNTAS
Código equipo: 205
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	2
	VOL	220
	AMP	10.4
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	10.4
	L2	10.4
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	2			
	VOL	220			
	AMP	16			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	16			
	L2	16			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo: MSL-24CH150
Serial Evaporadora: JAA0GBEA133367000071
Serial Condensadora: 909TAEJA2484
Tipo: SPLIT
Capacidad: 24000

No. Reporte:
Fecha:16/02/2026
Sede: PASILLO CONTROL INTERNO/ BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: PASILLO CONTROL INTERNO
Código equipo: 214
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	2
	VOL	220
	AMP	10.4
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	10.4
	L2	10.4
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	2			
	VOL	220			
	AMP	16			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	16			
	L2	16			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Diego portilla

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: SP182CM
Serial Manejadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 17,500

No. Reporte:
Fecha:17/02/2026
Sede: EMISORA PISO 9 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA DE EMISORA
Código equipo: 215
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	3
	VOL	230
	AMP	1.8
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	230
	V L1-L3	227
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	1.6
	L2	1.7
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	3			
	VOL	230			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	227			
	V L1-L3	228			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	14.9			
	L2	15.1			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA	260			
	BAJA	130			

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y liquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG
Modelo: SP182CM
Serial Evaporadora: MEZ65427505
Serial Condensadora: 49TAUL00374
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18000

No. Reporte:
Fecha:17/02/2026
Sede: EMISORA PISO 9 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: RECEPCION EMISORA
Código equipo: 216
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	3
	VOL	230
	AMP	1.8
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	230
	V L1-L3	227
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	1.6
	L2	1.7
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	3			
	VOL	230			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	227			
	V L1-L3	228			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	14.9			
	L2	15.1			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA	260			
	BAJA	130			

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG INVERTER
Modelo: VS122C7
Serial Evaporadora: 909TAVYBE855
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 12000

No. Reporte:
Fecha:17/02/2026
Sede: ARCHIVO / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: ARCHIVO
Código equipo: 217
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG INVERTER
Modelo:VM182C7
Serial Evaporadora: 008TACXB1203
Serial Condensadora: 008TARUAV046
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18,000

No. Reporte:
Fecha:18/02/2026
Sede: OFICINA 605 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 605
Código equipo: 218
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG INVERTER
Modelo:VS122C7
Serial Evaporadora: 001TARUFH598
Serial Condensadora: 007TAF2B1739
Tipo: SPLIT
Capacidad: 12,000

No. Reporte:
Fecha:18/02/2026
Sede: OFICINA 605 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 605
Código equipo: 219
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA / VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo: MSM18CR
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18.000BTU

No. Reporte:
Fecha:18/02/2026
Sede: OFICINA 409 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 409
Código equipo: 220
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: GENERAL ELECTRIC
Modelo:
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 12.000BTU

No. Reporte:
Fecha:18/02/2026
Sede: OFICINA 408 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 408
Código equipo: 221
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: TLC
Modelo: 12MVPXAWKXCB
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:PDPK100149I
Tipo: SPLIT
Capacidad: 12.000BTU

No. Reporte:
Fecha:18/02/2026
Sede: OFICINA 401 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 401
Código equipo: 222
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo:
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18.000BTU

No. Reporte:
Fecha:19/02/2026
Sede: OFICINA 410 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 410
Código equipo: 223
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES



FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG INVERTER
Modelo: VM182C7
Serial Evaporadora: 811TACXBX611
Serial Condensadora: 903TANSE1767
Tipo: SPLIT
Capacidad: 12000

No. Reporte:
Fecha:19/02/2026
Sede:PRESIDENCIA 601 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: PRESIDENCIA
Código equipo: 224
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:


UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES







FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Jhon Muñoz

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: LG INVERTER
Modelo: VM182C7
Serial Evaporadora: 811TACXBX611
Serial Condensadora: 903TANSE1767
Tipo: SPLIT
Capacidad: 12000

No. Reporte:
Fecha:19/02/2026
Sede:OFICINA 606 / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: OFICINA 606
Código equipo: 225
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Giovanny Jaime

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo: MSG-18CH
Serial Evaporadora: JAA06BCA102583000165
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18000

No. Reporte:
Fecha:19/02/2026
Sede:CALIDAD / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: CALIDAD
Código equipo: 242
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo: STARLIGHT
Modelo: MSG-18CH
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: SPLIT
Capacidad: 18000

No. Reporte:
Fecha:19/02/2026
Sede:CALIDAD / BANCO DE LA REPUBLICA
Oficina: CALIDAD
Código equipo: 243
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	1
	VOL	220
	AMP	6.5
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	220
	V L1-L3	220
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	
	L2	
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	1			
	VOL	220			
	AMP	15			
VOLTAJE	V L1-L2	220			
	V L1-L3	220			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1				
	L2				
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			
Temperatura sobrecalentamiento:							

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR


	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES





FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	$0

TECNICO RESPONSABLE	

OBSERVACIÓN

CORRECTIVOS
FEBRERO 2026

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo:
Modelo:
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: PISO TECHO
Capacidad:

No. Reporte:
Fecha:FEBRERO 2026
Sede: SECRE.AGUAS
Oficina:
Código equipo:
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	5
	VOL	230
	AMP	25
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	230
	V L1-L3	230
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	24.9
	L2	24.9
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	5			
	VOL	230			
	AMP	25			
VOLTAJE	V L1-L2	230			
	V L1-L3	230			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	24,9			
	L2	24,9			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1	1	UND	CAPACITOR 60/SECRETARIA DE AGUAS	$ 108,823	$108,823
2					$0
3					$0
4					$0
5					$0
6					$0
7					$0
8					$0
9					$0
10					$0
11					$0
12					$0
13					$0
14					$0
15					$0
				TOTAL	$108,823

RESPONSABLE		FECHA DE DIAGNÓSTICO	
RESPONSABLE		FECHA DE AUTORIZACIÓN	
RESPONSABLE		FECHA DE EJECUCIÓN	
RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA	

OBSERVACIÓN

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	FECHA	VERSION
	MANTENIMIENTO DE AIRES	Página 1 de 1	

Instalación	
Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	
Inspección	
Emergencia	

Marca de equipo:
Modelo:
Serial Evaporadora:
Serial Condensadora:
Tipo: PISO TECHO
Capacidad:

No. Reporte:
Fecha:FEBRERO 2026
Sede: JEFATURA DE GABINETE
Oficina:
Código equipo:
Tablero: Circuito:

DATOS TÉCNICOS Y MEDICIONES

UNIDAD MANEJADORA

MOTOR DATOS DE PLACA	HP	5
	VOL	230
	AMP	25
	RPM	1.075
VOLTAJE	V L1-L2	230
	V L1-L3	230
	V L2-L3	
AMPERAJE	L1	24.9
	L2	24.9
	L3	

UNIDAD CONDENSADORA

COMPRESORES		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP	5			
	VOL	230			
	AMP	25			
VOLTAJE	V L1-L2	230			
	V L1-L3	230			
	V L2-L3				
AMPERAJE	L1	24,9			
	L2	24,9			
	L3				
PRESIONES (Estados)	ALTA				
	BAJA				

MOTOR VENTILADOR		1	2	3	4
DATOS DE PLACA	HP				
	VOL				
	AMP				
	RPM				
AMPERAJE	L1				
	L2				
VOLTAJE	L1-L2				

MOTO BOMBAS		1	2
DATOS DE PLACA	HP		
	VOL		
	AMP		
	RPM		
AMPERAJE	L1		
	L2		
VOLTAJE	L1-L2		

ACTIVIDADES REALIZADAS

UNIDAD EVAPORADORA

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Limpieza interior / exterior	X			Ajuste general de tornillos	X		
Serpentines	X						
Ajuste prisioneros, rotores y chumaceras	X			Revisión y ajuste tablero de control	X		
				Revisión de acometida	X		
Lavado filtros de aire	X			Lámparas de operación y alarmas			
Revisión motor blower	X			Revisión voltímetro / amperímetro	X		
Revisión rodamientos motor / Chumac	X			Control remoto	X		
Limpieza de desagües	X			Revisión bomba recirculación			
Revisión aislamiento interior	X			Revisión termostato (Valor operac)			
Limpieza cuarto de máquinas				Inspección motor Chiller			

Temperatura sobrecalentamiento:

UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESOR

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Funcionamiento general	X			Ajuste general de tornillos	X		
Limpieza interior / exterior	X			Revisión y ajuste tablero de control			
Serpentines	X			Revisión de acometida			
Ajuste rotores o ventiladores				Revisión relé bimetálico (Valor op)			
Soportes motor				Estado soportes			
Revisión capacitores	X			Fugas sistema refrigeración			
Rubatex				Cinta de aluminio			
Temperatura sobreenfriamiento:				Filtro deshidratador			

INTERCONEXIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	FN	O	C/R		FN	O	C/R
Aislamiento - chaqueta aluminio				Soportería			
Filtro secador				Mirilla			
Válvulas de corte				Válvula selenoide			
Fugas tubería y accesorios				Temp. línea succión y líquido			

OBSERVACIONES

FN: Funcionamiento Normal - O: Observación - C/R: Ajuste, cambio o Reparación

Técnico ejecutor

Recibe a conformidad

CANTIDADES DE MATERIAL

Negrita"

N°	CANT	UNI	DESCRIPCION	VALOR/U	VALOR/T
1	1	UND	CAPACITOR 40/GABINETE GOBERNACION	$ 78,935	$78,935
2	1	UND	CINTA NEGRA/GABINETE GOBERNACION	$ 8,067	$8,067
3					$0
4					$0
5					$0
6					$0
7					$0
8					$0
9					$0
10					$0
11					$0
12					$0
13					$0
14					$0
15					$0
				TOTAL	$87,002

RESPONSABLE		FECHA DE DIAGNÓSTICO	
RESPONSABLE		FECHA DE AUTORIZACIÓN	
RESPONSABLE		FECHA DE EJECUCIÓN	
RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA	

OBSERVACIÓN