



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN - ESPACIO PÚBLICO

Código: GET-IVC-F037
Versión: 03
Vigencia: 27 de diciembre de 2021
Caso HOLA: 209856

ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN INSPECCIÓN DE POLICÍA

INFORME TÉCNICO No 457-CEG

DATOS GENERALES					
FECHA DE VISITA	21 DE NOVIEMBRE DEL 2025		No. PRELIMINAR	20205110027102	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR PRESUNTA OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO		No. ACTUACIÓN POLICIVA	2020513870100161E	
DIRECCIÓN	KR 14 A 151 A 06				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	N/A		No. IDENTIFICACIÓN	N/A	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	N/A		No. IDENTIFICACIÓN	N/A	
ASPECTOS TÉCNICOS					
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL					
LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA)	SI	NO	RESOLUCIÓN No.	N/A	
FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA)			FECHA DE VIGENCIA	N/A	
CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	N/A				
HECHO NOTORIO	N/A				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
OBSERVACIONES					
El día 21 de noviembre, se adelantó informe técnico frente a visita al inmueble de la KR 14 A 151 A 06, con el fin de verificar presunta ocupación indebida de espacio público. En el momento de la visita, se evidenció que, junto al inmueble de la referencia, se ubica el Parque Vecinal Urbanización Parque de Lorena, Código 01-422. En el momento de la visita, no se encontró elementos externos que se puedan considerar como ocupación indebida de dicho espacio público.					
CONCLUSIONES					
AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	N/A		AREA LEGALIZABLE (M2)	N/A	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN			AREA NO LEGALIZABLE (M2)	N/A	
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI	☒	SE DEJÓ CITACIÓN?	SI	NO
ELABORADO POR	RECIBIDO POR		NOTA		
 CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DERECHO URBANO	 Arq. SALOMÓN RODRÍGUEZ Apoyo a la Supervisión		 BOGOTÁ		