DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	ABRIL / 2026	Numero de contrato:	**CD-12-2026-5183**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**JHONATHAN RESTREPO BENAVIDES** **CC. 1143247043**		
Periodo del informe:	Informe comprendido del 28 de febrero al 27 de marzo del 2026.	Informe número:	02
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L ($18.000.000)**		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.608		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **CIUDAD MODESTO**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 98 10 34
K 10 94 71
K 12 84 171
D 77 13F 105
CL 85A 13 48
C 98 13 36
CL 98 13B 69

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **REBOLO**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 10 28 115
C 10 28 70
C 10 29 153
C 10 29 33
C 10 30B 63
C 10 35 35
C 11 24 20
C 11 28 03

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA PAZ,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 15A1 87 42
K 15A1 87 56
K 15A 87 21
K 15A 99D 40
K 15A 99D 53
K 15B 105 46
K 14 100 10
K 14 99D 08

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA CORDIALIDAD,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 99D 6C 39
C 99 6H 35 MZ 25ª LT 5
C 99D 6E 09
K 6E 99 51
C 99B 6 L4
C 99 6E 65
K 6M 97B 26

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **VILLA FLOR**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 6K 96B 93
K 6K 96B 58
K 6K 91 28
K 6K1 96B 63
K6K1 96B 118
K 6K2 96B 165
K 6K 2 97 20

Atentamente,



JHONATHAN RESTREPO BENAVIDES
C.C No. 1143247043
Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS







