REPORTE MENSUAL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA - ESO

Fecha inicio: 2026-03-01 **Hora inicio:** 00:00:00

Fecha fin: 2026-03-31 **Hora fin:** 23:59:59

Operación del sistema


Datos climaticos

Temperatura promedio: 16.75 °C

Precipitación total en el periodo: 0.0 mm

Dia con mayor precipitación: 16/03/2026 con 0.0 mm

Precipitación diaria




Imagenes capturadas

La disponibilidad de imagenes capturadas fue de 99.31 %

Generación del sistema fotovoltaico promedio diario fue de: 0.816 Kwh


Conectividad del sistema

Calidad de la señal



- Excelente: **50.29%**
- Buena: **22.89%**
- Moderada: **26.81%**
- Debil: **0.01%**


Disponibilidad diaria en el periodo



Calidad de la señal: Buena

Promedio disponibilidad diaria: 99.97 %

Probabilidades de inundación en el mes



Días probabilidad de inundación alto	Días probabilidad de inundación medio
No se presentaron dias con alta probabilidad	No se presentaron dias con media probabilidad

Otras imagenes de la quebrada durante el mes



03/03/2026 17:50



04/03/2026 07:40



07/03/2026 00:40



07/03/2026 01:20



14/03/2026 19:10



17/03/2026 23:50



18/03/2026 02:30



19/03/2026 09:50



20/03/2026 19:00



22/03/2026 07:50



22/03/2026 16:30



24/03/2026 20:30



27/03/2026 06:50





29/03/2026 22:40




30/03/2026 00:10

Estación microclimatica







Sistema fotovoltaico

