**INVENTARIO DE REPUESTOS E INSUMOS ENTREGADOS**
**ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. CAR-SASI-1550-2025,**
**CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -**
**CAR Y SANAMBIENTE S.A.S. - GRUPO II y III**

**FT-LOG-08**
**Versión 4**

A continuacion, se alistan los elementos entregados a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en cumplimiento de lo estipulado en el contrato ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CAR-SASI-1550-2025 identificado con el ID SECOP II N.° CO1.SLCNTR.14572721. el orden del siguiente listado se realizo acorde a la relacion establecida en la minuta del contrato.

**DESPACHADO A:** **DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL (DCMA)** **FECHA: 09/12/2025**

**DIRECCIÓN:** Carrera 7ª. No. 36 - 45 **PO / OC: CAR-SASI-1550-2025 - ADICION**

**CONTACTO:** Supervisor CAR - Carlos Eduardo Rodriguez Suarez **TEL: (601) 5801111**

**DETALLE DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ITEM:**

**GRUPO II TELEDYNE API - ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CAR-SASI-1550-2025**



| ITEM CONTRATO | CANT. | DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS GRUPO II -TELEDYNE API | REF. | MARCA | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ASSY,OZONEDRYERW/FLOWCONTROL | 11310000 | TELEDYNE API |  |
| 5 | 6 | NOXMOLY VALVE ASSEMBLY | 59430200 | TELEDYNE API |  |
| 8 | 3 | PUMP REMPLACEMENT ASSEMBLY | 83120000 | TELEDYNE API |  |
| 19 | 8 | UV LAMP DRIVER BOAD | 79390000 | TELEDYNE API |  |
| 21 | 15 | SALED PNEUMATIC SENSOR ASEMBLU | KIT000369 | TELEDYNE API |  |
| 23 | 4 | ASSY, VALVE, VA59 W/DIODE, 9" LEADS | 55560100 | TELEDYNE API |  |
| 24 | 2 | LCD MODULE, W/TOUCHSCREEN | 83500000 | TELEDYNE API |  |
| 25 | 4 | AKIT, REPLACEMENT COOLER | KIT000095 | TELEDYNE API |  |
| 27 | 2 | ASSY & TEST, SPARE PS37 | KIT000253 | TELEDYNE API |  |
| 28 | 4 | ASSY & TEST, SPARE PS38 | KIT000254 | TELEDYNE API |  |
| 38 | 4 | Assembly, PROPORTIONAL VALVE AND MANIFOLD, T640X | 81760000 | TELEDYNE API |  |
| 39 | 115 | Filter, Disposable Inline | FL0000003 | TELEDYNE API |  |
| 40 | 16 | Pump Assembly for T640/T640x | 81410000 | TELEDYNE API |  |
| 73 | 6 | CONJUNTO DE VALVULA MOLY | 59430200 | TELEDYNE API |  |
| 74 | 6 | KIT DE RECAMBIO LIMPIADOR DE OZONO , 3 RECAMBIOS | 46030000 | TELEDYNE API |  |
| 76 | 4 | CD, FILTRO 665 NM (KB) | 2730000 | TELEDYNE API |  |

**REPUESTO PENDIENTE GRUPO III MET ONE - ENTREGA 2**

| ITEM CONTRATO | CANT. | DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS GRUPO III - MET ONE | REF. | MARCA | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | O-Ring Kit, Inlet Tube Receiver and Nozzle. | 9122 | MET ONE |  |

**GRUPO III MET ONE - ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 CAR-SASI-1550-2025**

| ITEM CONTRATO | CANT. | DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS GRUPO III - MET ONE | REF. | MARCA | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Filter Tape Roll, Glass Fiber, 70+ days per roll 30mm x 25m | 460180 | MET ONE |  |
| 2 | 15 | BAM Inlet Cleaning Kit Includes pull-rope, tube brush, microfiber rags, cleaning brushes, O-ring grease, cotton applicators. For cleaning inlet tube and PM10, PM2.5 inlets | BX-344 | MET ONE |  |
| 3 | 5 | Muffler, Medo/Gast Pump, Replacement | 580293 | MET ONE |  |
| 4 | 10 | Gast Pump Rebuild Kit. Vanes, filters. | 680828 | MET ONE |  |
| 5 | 5 | Pump Service Kit, Filter Replacement, Medo | 8588 | MET ONE |  |
| 6 | 4 | Filter Element Only, Pisco In-line | 580292 | MET ONE |  |
| 7 | 5 | BAM 1020 Distributor Service Tool Kit: Includes all (Includes nozzle shims, reel spacer, filter sensor removal tool, darkst shim, rubber leak check tool, hex wrenches.) of the above plus two spring scales | BX-308-1 | MET ONE |  |
| 8 | 1 | Flow Inlet Adapter Kit (Leak Test Valve) Includes short inlet tube adapter | BX-305 | MET ONE |  |
| 9 | 7 | Zero Filter Calibration Kit, with leak check valve. Required for PM2.5 FEM monitoring. Same as BX-305 but with 0.2 micron filter | BX-302 | MET ONE |  |
| 10 | 3 | Pump, Gast, Rotary Vane, 100/115 VAC, 50/60 Hz | BX-121 | MET ONE |  |
| 12 | 5 | Automatic Flow Controller | BX-961 | MET ONE |  |
| 13 | 1 | Filter Temperature and RH sensor KIT | BX-962 | MET ONE |  |
| 14 | 1 | Filter RH Sensor Replacement Only | 9278 | MET ONE |  |
| 15 | 1 | Filter Temperature Sensor Replacement Only | 9279 | MET ONE |  |
| 16 | 1 | O-Ring, Nozzle | 720066 | MET ONE |  |
| 17 | 1 | Nozzle Rebuild Kit, with parts and tools | 80355 | MET ONE |  |
| 18 | 1 | O-Ring, Inlet Tube Receiver, 2 required. | 720069 | MET ONE |  |
| 19 | 1 | O-Ring Kit, Inlet Tube Receiver and Nozzle. | 9122 | MET ONE |  |
| 20 | 1 | Pump Tubing, Clear, 10mm O.D., 6.5mm I.D. Polyurethane, 25 foot roll standard | 960025 | MET ONE |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **21** | 6 | Fuse, 3.15A, 250V, 5x20mm, 2 Required | 590811 | MET ONE |  |
| **22** | 10 | Motor, with gear box, 4 RPM. 4 per unit. | 8105-1 | MET ONE |  |
| **25** | 1 | O-Rings, BX-807 SCC Cyclone, set of 6 | 720097 | MET ONE |  |
| **26** | 1 | O-Rings, PM10 Head, set of 3 | 8965 | MET ONE |  |
| **30** | 2 | 596 AT/BP Combo Sensor, -40 +55C.; 596-1 AT/BP/RH Combo Sensor, -50 +50C.;596+ AT/BP/RH Combo Sensor, -50 +70C. | BX-596; BX-596-1 ;BX/596+ | MET ONE |  |
| **31** | 1 | Ciclón VSCC-A para PM2.5 (PM2.5 Very Sharp Cut Cyclone, BGI Inc. VSCC™ Valid for PM2.5 FEM monitoring) | BX-808 | MET ONE |  |

| **DESPACHADO POR (CONTRATISTA)** | **OBSERVACIONES** | |
|---|---|---|
| | **Hoja # 3 de 3 - REMISIÓN INVENTARIO DE EQUIPOS ENTREGA CONTRATO ADICION CAR SASI 1550 - GRUPO II y III** | |
| **GERMAN ANDRES MEZA / GESTION PROYECTOS Y ALMACEN** | | |
| **Fecha:** | **ADICIONAL ITEM ENTREGA DE INSUMO PENDIENTE SEGUNDA ENTREGA CONTRATO INICIAL** | |
| **RECIBIDO POR (CONTRATANTE)** | | |
| **Contratista CAR - LUIZ ALFREDO ZARATE V.** | **Numero Total De Items (partes)** | 42 |
| **Fecha:** | Favor devolver firmada y/o sellada de recibido al Fax No. 092-514-13-56 Cali o al email logistica@sanambiente.com.co | |