ACTA DE SUPERVISION 1

NUMERO DEL CONTRATO:	015-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YESID GREGORIO ACOSTA CARRASCAL
SUPERVISOR:	GLEIDIS FORERO MEJIA
VALOR:	$ 4.000.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	MANTENIMIENTO
FECHA INICIO:	20-05-2025
FECHA FINAL:	19-06-2025
PERIODO INTERVENIDO	mayo

La suscrita Supervisora certifica que el Contratista en mención:

OBJETO DEL CONTRATO: realizar mantenimiento correctivo en cielo raso a salones del tercer piso del bloque de secundaria, salones segundo piso del bloque de transición, segundo piso de área administrativa y segundo piso de salón múltiple. Realizando desmonte y cambio de láminas en mal estado, arreglo de las estructuras del cielo raso, cambio de mallas, estucado y pintura. A todo costo.

OBSERVACIONES: CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE

Con el presente informe certifico que los datos suministrados en este documento los he verificado personalmente, por lo que ratifico el cumplimiento del objeto contratado, como también dejo constancia que el pago de los impuestos y de la seguridad social corresponden a las normas vigentes, de igual manera adjunto el informe del contratista donde se detallan las actividades realizadas y el cumplimiento de objeto contractual, conforme a lo estipulado en el contrato.

LABOR REALIZADA: mantenimiento correctivo en cielo raso a salones del tercer piso del bloque de secundaria, salones segundo piso del bloque de transición, segundo piso de área administrativa y segundo piso de salón múltiple. Realizando desmonte y cambio de láminas en mal estado, arreglo de las estructuras del cielo raso, cambio de mallas, estucado y pintura. A todo costo.

GLEIDIS FORERO MEJIA
Supervisor
IE Distrital Villas de San Pablo

ACTA DE SUPERVISION 2

NUMERO DEL CONTRATO:	015-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YESID GREGORIO ACOSTA CARRASCAL
SUPERVISOR:	GLEIDIS FORERO MEJIA
VALOR:	$ 4.000.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	MANTENIMIENTO
FECHA INICIO:	20-05-2025
FECHA FINAL:	19-06-2025
PERIODO INTERVENIDO	junio

La suscrita Supervisora certifica que el Contratista en mención:

OBJETO DEL CONTRATO: realizar mantenimiento correctivo en cielo raso a salones del tercer piso del bloque de secundaria, salones segundo piso del bloque de transición, segundo piso de área administrativa y segundo piso de salón múltiple. Realizando desmonte y cambio de láminas en mal estado, arreglo de las estructuras del cielo raso, cambio de mallas, estucado y pintura. A todo costo.
OBSERVACIONES: CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE
Con el presente informe certifico que los datos suministrados en este documento los he verificado personalmente, por lo que ratifico el cumplimiento del objeto contratado, como también dejo constancia que el pago de los impuestos y de la seguridad social corresponden a las normas vigentes, de igual manera adjunto el informe del contratista donde se detallan las actividades realizadas y el cumplimiento de objeto contractual, conforme a lo estipulado en el contrato.

LABOR REALIZADA: mantenimiento correctivo en cielo raso a salones del tercer piso del bloque de secundaria, salones segundo piso del bloque de transición, segundo piso de área administrativa y segundo piso de salón múltiple. Realizando desmonte y cambio de láminas en mal estado, arreglo de las estructuras del cielo raso, cambio de mallas, estucado y pintura. A todo costo.

GLEIDIS FORERO MEJIA
Supervisor
IE Distrital Villas de San Pablo

ACTA DE SUPERVISION 3

NUMERO DEL CONTRATO:	015-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YESID GREGORIO ACOSTA CARRASCAL
SUPERVISOR:	GLEIDIS FORERO MEJIA
VALOR:	$ 4.000.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	MANTENIMIENTO
FECHA INICIO:	20-05-2025
FECHA FINAL:	19-06-2025
PERIODO INTERVENIDO	Junio 2

La suscrita Supervisora certifica que el Contratista en mención:

OBJETO DEL CONTRATO: realizar mantenimiento correctivo en cielo raso a salones del tercer piso del bloque de secundaria, salones segundo piso del bloque de transición, segundo piso de área administrativa y segundo piso de salón múltiple. Realizando desmonte y cambio de láminas en mal estado, arreglo de las estructuras del cielo raso, cambio de mallas, estucado y pintura. A todo costo.

OBSERVACIONES: CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE

Con el presente informe certifico que los datos suministrados en este documento los he verificado personalmente, por lo que ratifico el cumplimiento del objeto contratado, como también dejo constancia que el pago de los impuestos y de la seguridad social corresponden a las normas vigentes, de igual manera adjunto el informe del contratista donde se detallan las actividades realizadas y el cumplimiento de objeto contractual, conforme a lo estipulado en el contrato.

LABOR REALIZADA: mantenimiento correctivo en cielo raso a salones del tercer piso del bloque de secundaria, salones segundo piso del bloque de transición, segundo piso de área administrativa y segundo piso de salón múltiple. Realizando desmonte y cambio de láminas en mal estado, arreglo de las estructuras del cielo raso, cambio de mallas, estucado y pintura. A todo costo.

GLEIDIS FORERO MEJIA
Supervisor
IE Distrital Villas de San Pablo

ACTA DE SUPERVISION 4

NUMERO DEL CONTRATO:	015-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YESID GREGORIO ACOSTA CARRASCAL
SUPERVISOR:	GLEIDIS FORERO MEJIA
VALOR:	$ 1.224.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	MANTENIMIENTO
FECHA INICIO:	20-05-2025
FECHA FINAL:	19-06-2025
PERIODO INTERVENIDO	Junio 3

La suscrita Supervisora certifica que el Contratista en mención:

OBJETO DEL CONTRATO: realizar mantenimiento correctivo en cielo raso a salones del tercer piso del bloque de secundaria, salones segundo piso del bloque de transición, segundo piso de área administrativa y segundo piso de salón múltiple. Realizando desmonte y cambio de láminas en mal estado, arreglo de las estructuras del cielo raso, cambio de mallas, estucado y pintura. A todo costo.

OBSERVACIONES: CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE

Con el presente informe certifico que los datos suministrados en este documento los he verificado personalmente, por lo que ratifico el cumplimiento del objeto contratado, como también dejo constancia que el pago de los impuestos y de la seguridad social corresponden a las normas vigentes, de igual manera adjunto el informe del contratista donde se detallan las actividades realizadas y el cumplimiento de objeto contractual, conforme a lo estipulado en el contrato.

LABOR REALIZADA: mantenimiento correctivo en cielo raso a salones del tercer piso del bloque de secundaria, salones segundo piso del bloque de transición, segundo piso de área administrativa y segundo piso de salón múltiple. Realizando desmonte y cambio de láminas en mal estado, arreglo de las estructuras del cielo raso, cambio de mallas, estucado y pintura. A todo costo.

GLEIDIS FORERO MEJIA
Supervisor
IE Distrital Villas de San Pablo