

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Fecha: 15 de enero de 2026

Hora: 6:30 am a 9:00 am

Actividad: Apoyo y acompañamiento a la intervención de la Unidad de Mantenimiento Vial (U.M.V.)

Lugar: CAI Caldas

UPZ: Corabastos

GESTORES DE PAZ Y CONVIVENCIA

- Edgar Marín (Reporte)
- Yazmin Lucena
- Dennys Ramos (Acta)
- Juan José Flores (Enlace)
- Dian Piñeros

ENTIDADES ACOMPAÑANTES:

- Espacio Público
- Unidad de Mantenimiento Vial (U.M.V.)

REPORTE #1

Los gestores de la Alcaldía Local hacen presencia en el punto de encuentro a la hora establecida, dando inicio a la actividad programada. Se establece contacto con la profesional social de la Unidad de Mantenimiento Vial (U.M.V.), señora Luz Adriana Ortiz, quien socializa y define las actividades de apoyo que deben desarrollar los gestores durante la jornada.

La U.M.V. instala polisombra con el fin de delimitar el área de intervención vial. La actividad principal consiste en el acercamiento, sensibilización y orientación a la comunidad, vendedores informales y vendedores de cachivaches, resaltando la importancia de no realizar actividades comerciales sobre la vía, debido a que esta se encuentra en proceso de intervención por un periodo estimado de dos a tres semanas.

La comunidad se muestra receptiva frente a la información brindada y manifiesta la importancia del mejoramiento de la vía, ya que el deterioro de esta afecta tanto su calidad de vida como el desarrollo de sus actividades comerciales. Posteriormente, la U.M.V. inicia el levantamiento de la capa asfáltica mediante el uso de maquinaria, dando cumplimiento a la intervención programada.

De igual forma, se implementa un plan de manejo de movilidad para los camiones de cargue y descargue, desviándolos desde la Transversal 81B hasta la Transversal 81F, permitiendo la continuidad normal de las actividades comerciales del sector. Se establece un campamento de la U.M.V. sobre la Transversal 81F y el acceso a la plaza de Corabastos por la puerta 8 se realiza por esta misma transversal, sin generar afectaciones al funcionamiento habitual del cargue y descargue de los vehículos de productos alimentarios.

Finalmente, la comunidad informa sobre la existencia de dos desagües de alcantarillado ubicados frente al predio número 81D-18, los cuales se encuentran obstruidos,

generando acumulación de agua en temporada de lluvias y acelerando el deterioro de la vía, por lo que solicitan la presencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para realizar el mantenimiento correspondiente.

CUANTIFICACIÓN:

- Vendedores informales: 70
- Ciudadanos de población flotante: 500
- Personas en habitabilidad de calle: 15
- Recorridos perimetrales realizados: 3

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	No se generaron compromisos.		

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.