D C	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	VERSIÓN: 0 feb-24 CODIGO: SG-DY-C09

PROYECTO Contrato Quetame
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 12 Diciembre
DILIGENCIADO POR Lorena Espinel
PROYECTO
CARGO Apr SSTMA

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril	X				
Taladro				X	
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)				X	
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Martillos grandes (Monas)					
Martillos	X				
Cuchillos	X				
Machete	X				
Raches	X				
Brocas	X				
Llaves fijas				X	
Alicates de puntas				X	
Alicates eléctricos				X	

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENCIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	
Carretilla	X			
Balde	X			
Picos	X			
palas	X			
Escoba	X			

REPORTE DE HERRAMIENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

FIRMA
NOMBRE Lorena Espinel G
CEDULA 1057598604
CARGO Apr. SSTMA

D C	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	VERSIÓN: 0
		fec-24
		CODIGO: SG-DY-C09

PROYECTO Proyecto Quelame
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 05/12/2025 PROYECTO Proyecto Quelame
DILIGENCIADO POR Lorena Espinel CARGO Prof. SSTMA

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril	X				
Taladro	X				
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)				X	
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Martillos grandes (Monas)				X	
Martillos	X				
Cuchillos	X				
Machete	X				
Raches				X	
Brocas				X	
Llaves fijas				X	
Alicates de puntas				X	
Alicates eléctricos				X	

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENCIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	
Balde	X			
Correhuelas	X			
Escobas	X			
Picos	X			

REPORTE DE HERRAMIENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

FIRMA Angie Lorena Espinel Cabrera CEDULA 1051598604
NOMBRE Angie Lorena Espinel G. CARGO Prof. SSTMA

D C	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	VERSIÓN: 0
		feb-24
		CODIGO: SG-DY-C09

PROYECTO Concesión Quetame
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 28/Noviembre 2025 PROYECTO Contrato Quetame
DILIGENCIADO POR Lorena Espinel CARGO Profesional SSTMA

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril	X				
Taladro	X				
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)				X	
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Martillos grandes (Monas)				X	
Martillos				X	
Cuchillos				X	
Machete	X				
Raches				X	
Brocas				X	
Llaves fijas				X	
Alicates de puntas				X	
Alicates eléctricos				X	

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENCIONADA ANTES RELACIONELA AQUI

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	
Balde	X			
Cavetilla	X			
Escoba	X			
Pica	X			

REPORTE DE HERRAMIENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

FIRMA [signature] CEDULA 1057598604
NOMBRE Angie Lorena Espinel G CARGO Profesional SSTMA

DLC	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	VERSIÓN: 0 feb-24 CODIGO: SG-DY-C09

PROYECTO Proyecto Quetame
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 9 Diciembre 2025 PROYECTO Proyecto Quetame
DILIGENCIADO POR Lorena Espinel CARGO Prof. SST/MA

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril				X	
Taladro				X	
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)				X	
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Martillos grandes (Monas)				X	
Martillos	X				
Cuchillos	X				
Machete	X				
Raches	X				
Brocas				X	
Llaves fijas				X	
Alicates de puntas				X	
Alicates eléctricos				X	

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENCIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	
Pinde	✓			
Correflinca	✓			
Picos	✓			
Palas	✓			
Escobas	✓			

REPORTE DE HERRAMIENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

FIRMA Arelis Lorena Espinel Garcia CEDULA 1057598604
NOMBRE Lorena Espinel CARGO Prof. SST/MA

D C	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES S.A.S.	VERSIÓN: 1 Jun-25 CODIGO: SC-DYC-06

SITIO: Contrato Quetame

FECHA: 28 Noviembre 2025

AREA:

GRADO DE LA ACCIÓN | A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR

CONDICIONES GENERALES	ESTADO		VALOR			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA
ITEM	B	M	A	B	C				
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO (ORDEN, LIMPIEZA)	✓								
ESTADO DE LOS PISOS, TECHOS (SUPERFICIES SEGURAS Y APTAS PARA EL TRABAJO, LIMPIOS, SECOS, LIBRES DE OBSTACULOS)	-					NO aplica			
ESTADO DE LAS TUBERIAS Y CONEXIONES DE LA EMPRESA (VERIFICACION DE ESCAPES, RUPTURAS, SEÑALIZACION)						NO aplica			
ESTADO DE ESCALERAS (CONDICION GENERAL, USO APROPIADO, LIMPIAS, ILUMINADAS, ESCALONES)						NO aplica			
DISPOSICION DE ESPACIOS A INTERVENIR (ACCESIBILIDAD, DEMARCACION)	✓								
ESTADO Y DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION PREVENTIVA Y DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA.	✓								
ESTADO DE LAS RUTA DE EVACUACION	✓								
ESTADO DEL SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS (UBICACIÓN SEÑALIZACION, MANTENIMIENTO ADECUADO, ACCESIBILIDAD)	✓								
ESTADO DE LAS LUMINARIAS (UBICACIÓN LIMPIEZA)						NO aplica			
SUFICIENTE NUMERO DE LUMINARIAS						NO Aplica			

EFICACIA DE LA ACCIÓN: CUMPLIO ☐ NO CUMPLIO ☐

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Lorena Espinel G	NOMBRE:	Lorena Espinel G
CARGO:	Prof - SSTMA	CARGO:	Prof - SSTMA
FIRMA:	Angelica Gabriel Garcia	FIRMA:	Angelica Gabriel Garcia

D C	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES S.A.S.	VERSIÓN: 1 Jun 25 CODIGO: S[illegible].DYC-06

SITIO: Consorcio Quetame — FECHA: 05 Diciembre 2025

AREA:

GRADO DE LA ACCIÓN — A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR

CONDICIONES GENERALES	ESTADO		VALOR			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA
ITEM	B	M	A	B	C				
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO (ORDEN, LIMPIEZA)		✓							
ESTADO DE LOS PISOS, TECHOS (SUPERFICIES SEGURAS Y APTAS PARA EL TRABAJO, LIMPIOS, SECOS, LIBRES DE OBSTACULOS)						No aplica			
ESTADO DE LAS TUBERIAS Y CONEXIONES DE LA EMPRESA (VERIFICACION DE ESCAPES, RUPTURAS, SEÑALIZACION)						NO aplica			
ESTADO DE ESCALERAS (CONDICION GENERAL, USO APROPIADO, LIMPIAS, ILUMINADAS, ESCALONES)						No aplica			
DISPOSICION DE ESPACIOS A INTERVENIR (ACCESIBILIDAD, DEMARCACION)						No aplica			
ESTADO Y DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION PREVENTIVA Y DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA.	✓								
ESTADO DE LAS RUTA DE EVACUACION	✓								
ESTADO DEL SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS (UBICACIÓN SEÑALIZACION, MANTENIMIENTO ADECUADO, ACCESIBILIDAD)	✓								
ESTADO DE LAS LUMINARIAS (UBICACIÓN LIMPIEZA)	✓								
SUFICIENTE NUMERO DE LUMINARIAS	✓								

EFICACIA DE LA ACCIÓN: CUMPLIO ☐ NO CUMPLIO ☐

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Lorena Espinel G	NOMBRE:	Lorena Espinel
CARGO:	Prof. SSTMA	CARGO:	Prof SSTMA
FIRMA:	Angie Lizeth Espinel Garcia	FIRMA:	Angie Lizeth Espinel Garcia

D C	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES S.A.S.	VERSIÓN: 1 Jun-25 CODIGO: S[illegible].DYC-06

SITIO: Contrato Quetame

FECHA: 12 Diciembre 2025

AREA:

GRADO DE LA ACCIÓN | A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR

CONDICIONES GENERALES	ESTADO		VALOR			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA
ITEM	B	M	A	B	C				
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO (ORDEN, LIMPIEZA)	✓								
ESTADO DE LOS PISOS, TECHOS (SUPERFICIES SEGURAS Y APTAS PARA EL TRABAJO, LIMPIOS, SECOS, LIBRES DE OBSTACULOS)	✓								
ESTADO DE LAS TUBERIAS Y CONEXIONES DE LA EMPRESA (VERIFICACION DE ESCAPES, RUPTURAS, SEÑALIZACION)						No aplica			
ESTADO DE ESCALERAS (CONDICION GENERAL, USO APROPIADO, LIMPIAS, ILUMINADAS, ESCALONES)						No aplica			
DISPOSICION DE ESPACIOS A INTERVENIR (ACCESIBILIDAD, DEMARCACION)	✓								
ESTADO Y DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION PREVENTIVA Y DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA.	✓								
ESTADO DE LAS RUTA DE EVACUACION	✓								
ESTADO DEL SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS (UBICACIÓN SEÑALIZACION, MANTENIMIENTO ADECUADO, ACCESIBILIDAD)	✓								
ESTADO DE LAS LUMINARIAS (UBICACIÓN LIMPIEZA)	✓	✓							
SUFICIENTE NUMERO DE LUMINARIAS	✓								

EFICACIA DE LA ACCIÓN: CUMPLIO ☐ NO CUMPLIO ☐

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Lorena Espinel G	NOMBRE:	Lorena Espinel
CARGO:	Prof. SSTMA	CARGO:	Prof SSTMA
FIRMA:	Angie Lizeth Espinel Garcia	FIRMA:	Angie Lizeth Espinel Garcia

	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES S.A.S.	VERSION: 1 Jun 25 CODIGO: SG.DYC-06

SITIO: Contrato Quetame

FECHA: 17 Diciembre

AREA:

GRADO DE LA ACCIÓN | A = INMEDIATA | B = PRONTA | C= POSTERIOR

CONDICIONES GENERALES	ESTADO		VALOR			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA
ITEM	B	M	A	B	C				
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO (ORDEN, LIMPIEZA)	✓								
ESTADO DE LOS PISOS, TECHOS (SUPERFICIES SEGURAS Y APTAS PARA EL TRABAJO, LIMPIOS, SECOS, LIBRES DE OBSTACULOS)	✓								
ESTADO DE LAS TUBERIAS Y CONEXIONES DE LA EMPRESA (VERIFICACION DE ESCAPES, RUPTURAS, SEÑALIZACION)						No aplica			
ESTADO DE ESCALERAS (CONDICION GENERAL, USO APROPIADO, LIMPIAS, ILUMINADAS, ESCALONES)						No aplica			
DISPOSICION DE ESPACIOS A INTERVENIR (ACCESIBILIDAD, DEMARCACION)									
ESTADO Y DISPOSICION DE LA SEÑALIZACION PREVENTIVA Y DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA.	✓								
ESTADO DE LAS RUTA DE EVACUACION	✓								
ESTADO DEL SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS (UBICACIÓN SEÑALIZACION, MANTENIMIENTO ADECUADO, ACCESIBILIDAD)	✓								
ESTADO DE LAS LUMINARIAS (UBICACIÓN LIMPIEZA)	✓								
SUFICIENTE NUMERO DE LUMINARIAS	✓								

EFICACIA DE LA ACCIÓN: CUMPLIO ☐ NO CUMPLIO ☐

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Lorena Espinel G	NOMBRE:	Lorena Espinel G
CARGO:	Prof. SST	CARGO:	Prof. SST
FIRMA:	Angelica Espinel Garcia	FIRMA:	Angelica Espinel Garcia

DUCTOS CANALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II	SG-DYC-FO-22
		Versión: 0
	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y ÁREAS DE TRABAJO	Fecha elaboración: 06/06/2025

CONTRATO/PROYECTO: Contrato Quetame

ÁREA/FRENTE DE OBRA:

REALIZADA POR: Lorena Espinel CARGO: Prof. SST

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 28 Noviembre 2025

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los escombros son acopiados en un sitio adecuado y no restringe el paso vehicular o peatonal?	✓			
El suelo y las superficies de desplazamiento son seguros? (sin huecos, piedras, palos, materiales, etc.)	✓			
Las superficies de desplazamiento se encuentran secas y no tienen grasa o aceite?	✓			
Los derrames de aceite, grasa y otros líquidos son limpiados inmediatamente o cubiertos con arena u otro material absorbente, hasta que se limpie?	✓			
Se cuenta con un numero apropiado de canecas de basura, las cuales son vaciadas cuando es necesario?	✓			
Las superficies de desplazamiento y los lugares de trabajo se encuentran libres de elementos cortopunzantes que generen riesgo para los trabajadores?	✓			
Los clavos o grapas son doblados o removidos de los listones o tablas cuando ya no se emplean o antes de desecharlos?	✓			
Las varillas de construcción expuestas cuentan con una protección?	✓			
Almacenamiento de materiales				
Todos los materiales acopiados son estables y no se pueden caer, resbalar o derrumbar?	✓			
Los materiales almacenados se encuentran sobre estibas?	✓			
Los trabajadores y su equipo tienen espacio para la remoción o movimiento de los materiales apilados?	✓			
Los materiales son almacenados en superficies que soporten el peso?	✓			
Almacenamiento de sustancias químicas				
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Se cuenta con agua para consumo humano?	✓			
Practicas de Trabajo				
Se realiza aseo constantemente en las aéreas de trabajo, no solo una vez a la semana o al final del proyecto?	✓			
Todos cooperan con la limpieza, no solo los ayudantes de obra?	✓			
Los trabajadores levantan cualquier cosa que se vea a la vista que pueda causar un tropiezo o caerles encima?	✓			
Las extensiones eléctricas, líneas, cables para soldar, mangueras, etc. Son enrolladlos cuando se termina de usarlos?	✓			
Señalización de Obra				
Existe señalización de entrada?	✓			
Existe señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal?	✓			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios y de emergencia?	✓			
Existe señalización perimetral a las áreas de trabajo?	✓			
Esta señalizadas excavaciones, y diferentes niveles en pasos peatonales y/o vehiculares	✓			
Existe separación de las zonas de circulación vehicular y peatonal?	✓			

PLAN DE ACCIÓN				CUMPLE		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SI	NO	

FIRMA RESPONSABLE SST		FIRMA RESPONSABLE OBRA
Angie Lorena Espinel Garcia		

DUCTOS CANALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II	SG-DYC-FO-22
		Versión: 0
	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y ÁREAS DE TRABAJO	Fecha elaboración: 06/06/2025

CONTRATO/PROYECTO: Consorcio Quetame

ÁREA/FRENTE DE OBRA:

REALIZADA POR: Lorena Espinel CARGO: Prof. SSTMA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 05 de Diciembre 2025

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los escombros son acopiados en un sitio adecuado y no restringe el paso vehicular o peatonal?	✓			
El suelo y las superficies de desplazamiento son seguros? (sin huecos, piedras, palos, materiales, etc.)	✓			
Las superficies de desplazamiento se encuentran secas y no tienen grasa o aceite?	✓			
Los derrames de aceite, grasa y otros líquidos son limpiados inmediatamente o cubiertos con arena u otro material absorbente, hasta que se limpie?	✓			
Se cuenta con un numero apropiado de canecas de basura, las cuales son vaciadas cuando es necesario?	✓			
Las superficies de desplazamiento y los lugares de trabajo se encuentran libres de elementos cortopunzantes que generen riesgo para los trabajadores?	✓			
Los clavos o grapas son doblados o removidos de los listones o tablas cuando ya no se emplean o antes de desecharlos?	✓			
Las varillas de construcción expuestas cuentan con una protección?	✓			
Almacenamiento y manejo de materiales				
Todos los materiales acopiados son estables y no se pueden caer, resbalar o derrumbar?	✓			
Los materiales almacenados se encuentran sobre estibas?	✓			
Los trabajadores y su equipo tienen espacio para la remoción o movimiento de los materiales apilados?	✓			
Los materiales son almacenados en superficies que soporten el peso?	✓			
Almacenamiento de sustancias químicas				
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Se cuenta con agua para consumo humano?	✓			
Orden en el Trabajo				
Se realiza aseo constantemente en las aéreas de trabajo, no solo una vez a la semana o al final del proyecto?	✓			
Todos cooperan con la limpieza, no solo los ayudantes de obra?	✓			
Los trabajadores levantan cualquier cosa que se vea a la vista que pueda causar un tropiezo o caerles encima?	✓			
Las extensiones eléctricas, líneas, cables para soldar, mangueras, etc. Son enrolladlos cuando se termina de usarlos?	✓			
Señalización de Obra				
Existe señalización de entrada?	✓			
Existe señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal?	✓			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios y de emergencia?	✓			
Existe señalización perimetral a las áreas de trabajo?	✓			
Esta señalizadas excavaciones, y diferentes niveles en pasos peatonales y/o vehiculares	✓			
Existe separación de las zonas de circulación vehicular y peatonal?	✓			

PLAN DE ACCIÓN				CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SI	NO	

FIRMA RESPONSABLE SST		FIRMA RESPONSABLE OBRA
Angie Lizeth Espinel Garcia		

DUCTOS CANALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II	SG-DYC-FO-22
		Versión: 0
	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y ÁREAS DE TRABAJO	Fecha elaboración: 06/06/2025

CONTRATO/PROYECTO: Contrato Quetame

ÁREA/FRENTE DE OBRA:

REALIZADA POR: Lorena Espinel G | CARGO: Prof. SSTHA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 12 diciembre 2025

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los escombros son acopiados en un sitio adecuado y no restringe el paso vehicular o peatonal?	✓			
El suelo y las superficies de desplazamiento son seguros? (sin huecos, piedras, palos, materiales, etc.)	✓			
Las superficies de desplazamiento se encuentran secas y no tienen grasa o aceite?	✓			
Los derrames de aceite, grasa y otros líquidos son limpiados inmediatamente o cubiertos con arena u otro material absorbente, hasta que se limpie?	✓			
Se cuenta con un numero apropiado de canecas de basura, las cuales son vaciadas cuando es necesario?	✓			
Las superficies de desplazamiento y los lugares de trabajo se encuentran libres de elementos cortopunzantes que generen riesgo para los trabajadores?	✓			
Los clavos o grapas son doblados o removidos de los listones o tablas cuando ya no se emplean o antes de desecharlos?	✓			
Las varillas de construcción expuestas cuentan con una protección?	✓			
Del almacenamiento de materiales				
Todos los materiales acopiados son estables y no se pueden caer, resbalar o derrumbar?	✓			
Los materiales almacenados se encuentran sobre estibas?	✓			
Los trabajadores y su equipo tienen espacio para la remoción o movimiento de los materiales apilados?	✓			
Los materiales son almacenados en superficies que soporten el peso?	✓			
Almacenamiento de sustancias químicas				
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Se cuenta con agua para consumo humano?	✓			
Prácticas de Trabajo				
Se realiza aseo constantemente en las aéreas de trabajo, no solo una vez a la semana o al final del proyecto?	✓			
Todos cooperan con la limpieza, no solo los ayudantes de obra?	✓			
Los trabajadores levantan cualquier cosa que se vea a la vista que pueda causar un tropiezo o caerles encima?	✓			
Las extensiones eléctricas, líneas, cables para soldar, mangueras, etc. Son enrolladlos cuando se termina de usarlos?	✓			
Señalización de Obra				
Existe señalización de entrada?	✓			
Existe señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal?	✓			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios y de emergencia?	✓			
Existe señalización perimetral a las áreas de trabajo?	✓			
Esta señalizadas excavaciones, y diferentes niveles en pasos peatonales y/o vehiculares	✓			
Existe separación de las zonas de circulación vehicular y peatonal?	✓			

PLAN DE ACCIÓN				CUMPLE		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SI	NO	

FIRMA RESPONSABLE SST		FIRMA RESPONSABLE OBRA
Angie Lizeth Espinel Garcia		

DUCTOS CANALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II	SG-DYC-FO-22
		Versión: 0
	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y ÁREAS DE TRABAJO	Fecha elaboración: 06/06/2025

CONTRATO/PROYECTO: Proyecto Quetame

ÁREA/FRENTE DE OBRA:

REALIZADA POR: Lorena Espinel CARGO: Prof. SSTMA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 19 Diciembre 2025

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los escombros son acopiados en un sitio adecuado y no restringe el paso vehicular o peatonal?	✓			
El suelo y las superficies de desplazamiento son seguros? (sin huecos, piedras, palos, materiales, etc.)	✓			
Las superficies de desplazamiento se encuentran secas y no tienen grasa o aceite?	/			
Los derrames de aceite, grasa y otros liquidos son limpiados inmediatamente o cubiertos con arena u otro material absorbente, hasta que se limpie?	/			
Se cuenta con un numero apropiado de canecas de basura, las cuales son vaciadas cuando es necesario?	/			
Las superficies de desplazamiento y los lugares de trabajo se encuentran libres de elementos cortopunzantes que generen riesgo para los trabajadores?	/			
Los clavos o grapas son doblados o removidos de los listones o tablas cuando ya no se emplean o antes de desecharlos?	/			
Las varillas de construcción expuestas cuentan con una protección?	/			
Almacenamiento de materiales				
Todos los materiales acopiados son estables y no se pueden caer, resbalar o derrumbar?	✓			
Los materiales almacenados se encuentran sobre estibas?	✓			
Los trabajadores y su equipo tienen espacio para la remoción o movimiento de los materiales apilados?	✓			
Los materiales son almacenados en superficies que soporten el peso?	/			
Almacenamiento de sustancias químicas				
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Se cuenta con agua para consumo humano?	✓			
Practicas de Trabajo				
Se realiza aseo constantemente en las aéreas de trabajo, no solo una vez a la semana o al final del proyecto?	✓			
Todos cooperan con la limpieza, no solo los ayudantes de obra?	✓			
Los trabajadores levantan cualquier cosa que se vea a la vista que pueda causar un tropiezo o caerles encima?	✓			
Las extensiones eléctricas, líneas, cables para soldar, mangueras, etc. Son enrollados cuando se termina de usarlos?	✓			
Señalización de Obra				
Existe señalización de entrada?	/			
Existe señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal?	/			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios y de emergencia?	/			
Existe señalización perimetral a las áreas de trabajo?	/			
Esta señalizadas excavaciones, y diferentes niveles en pasos peatonales y/o vehiculares	/			
Existe separación de las zonas de circulación vehicular y peatonal?	/			

PLAN DE ACCIÓN				CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SI	NO	Ninguna

FIRMA RESPONSABLE SST		FIRMA RESPONSABLE OBRA
Angie Lizeth Espinel Garcia		

DUCTOS y CANALES	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-DYC-FO-05
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	jun-25
		V0

Proyecto: Quelame	Fecha: 17 - Diciembre / 2025
Dependencia a Inspeccionar: Plaza Huella	Cargo:
Responsable Inspección Lorena Espinel	Cargo: Prof. SST

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Antiséptico: Clorhexidina o Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)	✓			1	2026		
2	Solución Salina	✓			1			
3	Jabón Antibacterial para manos	✓			1			
4	Aplicadores o Copitos	✓			1			
5	Baja Lenguas	✓			1			Paquete x 12
6	Gasa Antiséptica	✓			1			
7	Compresas o Apósitos	✓			1			
8	Curitas	✓			1			
9	Esparadrapo de tela	✓			1			
10	Cinta Micropore	✓			1			
11	Vendas Elásticas	✓			1			
12	Vendas Triangulares		X					
13	Guantes Quirúrgicos	✓			1			
14	Tapabocas Quirúrgicos Desechables	✓			1			
15	Mascarilla RCCP	✓			1			
16	Inmovilizador Cervical	✓			1			
17	Inmovilizador Maleable para Extremidades	✓			1			
18	Inmovilizadores Maleables		X					
19	Termómetro de Mercurio o Digital	✓			0			
20	Linterna	✓			1			
21	Pilas de Repuesto		X					
22	Otros		X					

INSPECCIÓN DE LA CAMILLA (Tabla Espinal Larga)

	ESTADO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de Ubicación)	✓			
2	Señalización	✓			
3	Estado de la Camilla	✓			
4	Correas de Seguridad	✓			
5	Sujetadores para Cargue	✓			

Nombre quien realizó la Inspección: Lorena Espinel	VoBo SST Lorena Espinel G
Cargo y Firma: Lorena Espinel	