Gmail

maria del carmen perdomo <apoyo9sst@gmail.com>

Gracias por completar el formulario Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Recibos de respuestas de Formularios <forms-receipts-noreply@google.com> 5 de marzo de 2026 a las 4:46 p.m.
Para: apoyo9sst@gmail.com

Google Forms

Gracias por completar el formulario Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con tu dirección de correo electrónico. **This form is owned by GELC Colombia En Línea.** Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar vínculos o hacer clic en ellos. Si te parece sospechoso, **denúncialo**.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Para mantenimiento locativo de las instalaciones adscritas a la alcaldía, mantenimiento al alumbrado público y apoyo logístico en eventos.

Correo electrónico *

apoyo9sst@gmail.com

ALCALDÍA DE FUNZA	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO - APOYO LOGÍSTICO	Versión: Fecha: Páginas:
	09-FR-01	

Datos básicos

Datos de la persona que solicita el servicio

Nombre del solicitante *

Nombre completo en mayúscula, evite incluir títulos, cargo, etc.

MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ

Documento de identificación *

Utilice números sin puntuación

39708024

Número de contacto *

3194988826

Dependencia *

Secretaría General

Ubicación del Servicio *

OTROS

Dirección del Requerimiento *

CALLE 16 CON CARRERA 15

Barrio *

PORTALES DE FUNZA

Tipo de Solicitud *

- (●) Mantenimiento Locativo
- ( ) Alumbrado Público
- ( ) Apoyo Logístico
- ( ) Solicitud de Material

Detalle de la Solicitud

Describa detalladamente la solicitud y la ubicación exacta

Descripción de la solicitud *

Descripción detallada de los trabajos requeridos, evite incluir saludos o datos que no tengan relación directa con las obras a ejecutar.

El pasado 18 de febrero se registró un incidente crítico en el que una persona quedó atrapada en la cabina del ascensor. Este evento evidencia una falla en los sistemas de seguridad, nivelación o suministro eléctrico del equipo, lo cual constituye una condición insegura latente. se solicita mantenimiento urgente

Detalle de la ubicación *

POLIVALENTE SAN PATRICIO

Registro Fotográfico *

Tamaño máximo del archivo 10 MB, Máximo 10 archivos

Archivos enviados

INFORME ACTIVIDADES REALIZADA Inspección Polivalente Ascensor mal estado - maria del carmen perdomo.pdf

Crear tu propio Formulario de Google

¿El formulario parece sospechoso? Informe