Gmail

maria del carmen perdomo <apoyo9sst@gmail.com>

Gracias por completar el formulario Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Recibos de respuestas de Formularios <forms-receipts-noreply@google.com> 26 de febrero de 2026 a las 9:29 p.m.
Para: apoyo9sst@gmail.com

Google Forms

Gracias por completar el formulario Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con tu dirección de correo electrónico. **This form is owned by GELC Colombia En Línea.** Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar vínculos o hacer clic en ellos. Si te parece sospechoso, **denúncialo**.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Para mantenimiento locativo de las instalaciones adscritas a la alcaldía, mantenimiento al alumbrado público y apoyo logístico en eventos.

Correo electrónico *

apoyo9sst@gmail.com

ALCALDÍA DE FUNZA	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO - APOYO LOGÍSTICO	Versión: Fecha: Páginas:
	09-FR-01	

Datos básicos

Datos de la persona que solicita el servicio

Nombre del solicitante *

Nombre completo en mayúscula, evite incluir títulos, cargo, etc.

MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ

Documento de identificación *

Utilice números sin puntuación

39708024

Número de contacto *

3194988826

Dependencia *

Secretaría General

Ubicación del Servicio *

CISS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

Dirección del Requerimiento *

CALLE 11 #15 No 9

Barrio *

CENTRO

Tipo de Solicitud *

- (●) Mantenimiento Locativo
- ( ) Alumbrado Público
- ( ) Apoyo Logístico
- ( ) Solicitud de Material

Detalle de la Solicitud

Describa detalladamente la solicitud y la ubicación exacta

Descripción de la solicitud *

Descripción detallada de los trabajos requeridos, evite incluir saludos o datos que no tengan relación directa con las obras a ejecutar.

Se realizo nueva inspección que indica que desde el año 2025, el Centro de Servicios Integrales ha presentado un deterioro progresivo en elementos críticos de su infraestructura. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha recibid intervención por parte de la secretaria de infraestructura encargada de realizar dicha intervención, aumentando el riesgo de accidentes laborales y ciudadanos.
HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN
1.Vidrios Vencidos y en Riesgo de Desprendimiento: Ubicados en el Segundo piso, fachada frontal (Oficina de Bolsa de Empleo).
Descripción del Riesgo: Se encuentra un riesgo alto ya que los vidrios están fracturados y cualquier movimiento ya sea humano o natural puede causar su rotura.
Impacto: Se encuentran directamente sobre una zona de alto tránsito peatonal y una rampa de acceso. Un eventual desprendimiento podría causar lesiones fatales a peatones.

2. Mal Estado del Ascensor (Falla de Accesibilidad)
Situación Actual: Se encuentra fuera de servicio o con funcionamiento errático desde 2025.

Detalle de la ubicación *

OFICINAS SEGUNDO PISO OFICINA DE EMPLEO Y ASCENSOR

Registro Fotográfico *

Tamaño máximo del archivo 10 MB, Máximo 10 archivos

Archivos enviados

PDF INFORME ACTIVIDADES REALIZADA INSPECCION CIS - maria del carmen perdomo.pdf

Crear tu propio Formulario de Google
¿El formulario parece sospechoso? Informe