ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1912858

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	CHILLER	**Serie:**	59243/AC
Alias:	TEKAM	**Placa:**	
Marca:	40 TON	**Código:**	267
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	R410
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 2, MANTENIMIENTO, PLATAFORMA
Fecha solicitud:	2026-01-22	**Causa falla:**	Preventivo
Propietario:	HCC	**Dirección cliente:**	Soacha, Principal

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo de manejadoras y chillller

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO


Se sube reportes de mantenimientos preventivos echo por el proveedor Alexander Quiroga

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-22 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-22 09:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
QUIROGA LOZANO LUIS ALEXANDER, Nit: 79.611.288

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1912857

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	MANEJADORA	**Serie:**	AMVM009101
Alias:	YORK	**Placa:**	
Marca:	NO REGISTRA	**Código:**	2528
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	H20
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, HEMODINAMIA, CUARTO DE CONTROL HEMODINAMIA SALA 1
Fecha solicitud:	2026-01-22	**Causa falla:**	Preventivo
Propietario:	HCC	**Dirección cliente:**	Soacha, Principal

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo de manejadoras y chillller

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO


Se subre reporte de preventivo realizado por proveedor "Alexander Quiroga "

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-22 09:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-22 10:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
QUIROGA LOZANO LUIS ALEXANDER, Nit: 79.611.288

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1912856

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	MANEJADORA	**Serie:**	AMJM008860
Alias:	YORK	**Placa:**	N.T.
Marca:	NO REGISTRA	**Código:**	2527
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	H20
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, QUIROFANOS, SALAS DE CIRUGIA
Fecha solicitud:	2026-01-22	**Causa falla:**	Preventivo
Propietario:	HCC	**Dirección cliente:**	Soacha, Principal

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo de manejadoras y chillller

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO


Se sube mantenimiento preveentivo realizado por el proveedor "Alexander Quiroga "

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-22 11:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-22 12:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
QUIROGA LOZANO LUIS ALEXANDER, Nit: 79.611.288

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1912855

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	MANEJADORA	**Serie:**	AMJM008861
Alias:	YORK	**Placa:**	N.T.
Marca:	NO REGISTRA	**Código:**	2526
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	H20
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, ESTERILIZACION, ESTERILIZACION
Fecha solicitud:	2026-01-22	**Causa falla:**	Preventivo
Propietario:	HCC	**Dirección cliente:**	Soacha, Principal

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo de manejadoras y chillller

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO


Se sube mantenimiento preventivo realizado por el proveedor "Alexander Quiroga "

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-22 10:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-22 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
QUIROGA LOZANO LUIS ALEXANDER, Nit: 79.611.288

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1908824

Tipo servicio: Correctivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ	**Ubicación:**	ESTERILIZACION, ESTERILIZACION
Fecha solicitud:	2026-01-27 10:26:47	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		
Solicitante:	edgar sepulveda		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMINETO CORRETIVO DE STERILIZADOR EL DIA SABADO 24 DE ENERO DEL 2026

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza mantenimiento preventivo del auto clave, se limpian válvulas , se lava tanque de almacenamiento de agua caliente y fría , se ajusta conexiones eléctricas en el tablero, se revisan resistencias y el consumo parámetros normales, se limpia tubería de bomba del agua, se limpia tablero de control, equipo funcional sin alarmas ok

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1




Imagen 2



Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-24 09:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-24 14:30:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887562

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	1, , PLANTA BAJA, DEPARTAMENTO TECNICO, TANQUES DE AGUA
Fecha solicitud:	2026-01-14	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

desocupada de tanque de agua, cierre de valvulas , estar pendeinte del proeceso de desocupado llamra al proveedor fumigaciones 24 horas

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se vacia el tanque 1 para que el proveedor de "fumigaciones 24 horas " hiciera el lavado el dia 16/01/2026 para volverlo a llenar Se vacia el tanque 2 para que el proveedor de "fumigaciones 24 horas " hiciera el lavado el dia 16/01/2026 para volverlo a llenar

OBSERVACIONES

Los dos tanques quedan funcionales.

CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-15 12:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-26 12:00:00



Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico



Responsable
EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ
COORDINADOR DTO TECNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887200

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL
Fecha solicitud:	2026-01-17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN CENTRAL DE MEZCLAS .

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general y cambio de filtros de ventilación y extracción central de mezclas del 35 % , 65 % , 95 % , se ajustan conexiones eléctricas en motores y tablero principal, se mide consumo parámetros normales,

OBSERVACIONES

No registra

CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-21 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-21 12:00:00



Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico



Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887197

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	PLANTA ELÉCTRICA	**Serie:**	AST3663 900KVA
Alias:		**Placa:**	FIJO
Marca:	CUMMINS	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	QST3663
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , DEPARTAMENTO TÉCNICO, DEPARTAMENTO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2026-01-17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTA ELÉCTRICA

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO


Se realiza limpieza general Se verifican niveles de líquidos s/n Se realizan pruebas de encendido en vacío Se verifican voltajes a baterías ok

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-15 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-15 10:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ
TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887189

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	, PLANTA BAJA, MEDICINA NUCLEAR, MEDICINA NUCLEAR
Fecha solicitud:	2026-01-14	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Pruebas de funcionamiento de bomba maceradora, TC, bomba de Yodo, sistema de aire, control eléctrico, locativos ,techos, paredes , iluminación

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza verificación de funcionamiento de las bombas ok, se reviso compresor ok , se pinta paredes, se cambia lamparas led, se revisa sistema de aire acondicionado ok, se ajusta conexiones eléctricas, bombas de yodo funcionales sin novedad


OBSERVACIONES

No registra

CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-20 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-20 12:00:00



Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico



Responsable
GUILLERMO ENRIQUE CHAVEZ DEVIA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887187

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	TRANSFORMADOR 300 KVA	**Serie:**	54541117
Alias:		**Placa:**	
Marca:	TELSA	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	TTI
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , RESONANCIA , SUBESTACION
Fecha solicitud:	2026-01-11	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR Y CELDAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general Se realiza ajuste de puntos de conexión Se realiza medidas de voltajes

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-16 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-16 09:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ
TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887186

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	TRANSFORMADOR 800 KVA	**Serie:**	563901A
Alias:		**Placa:**	2515
Marca:	LUMINEX	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	800 KVA
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , DEPTO TÉCNICO, SUBESTACION
Fecha solicitud:	2026-01-11	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR Y CELDAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general Se realiza ajuste de puntos de conexión Se realiza toma de medidas de voltajes

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-16 10:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-16 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ
TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887185

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	CELDA DE TRANSFORMADOR 300 KVA	**Serie:**	563801
Alias:		**Placa:**	2516
Marca:	LUMINEX	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	300 KVA
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , DEPTO TÉCNICO, SUBESTACION
Fecha solicitud:	2026-01-11	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR Y CELDAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general Se verifican voltajes Se realiza pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-16 14:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-16 16:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ
TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887181

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	MANIFOLD DE AIRE	**Serie:**	N/A
Alias:		**Placa:**	
Marca:	AMICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	ALERT-2V6,0
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA, PRODUCCIÓN AIRE MEDICINAL , EDIFICIO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Condiciones ambientales
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR Y MANIFOLD

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO


Se realiza limpieza de cilindros se ajustan conexiones de tuberías de oxígeno y aire medicinal, se revisa fechas de los cilindros y estado de cada uno, se verifica presion en los controles y tablero, se revisa válvulas de presión y de alivio sin novedad , todas sus partes funcionando sin problema equipo sin alarmas

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Página 1 de 1

TIPO DE DOCUMENTO	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
FORMATO	SERVICIO FARMACÉUTICO GASES MEDICINALES
NOMBRE	Código: F12.SF.GM / Versión: 02
REVISIÓN MENSUAL DEL MANIFOLD	

Fecha: 15-01-2026
Ubicación: EDIFICIO TECNICO
Tipo de Manifold: Automático
Marca: AMICO
Modelo: ALERT-2V6O
Número de Serie:

Rutina	Debe quedar	Resultado: Cumple	Resultado: No Cumple	Observaciones
Revisión del estado de los pigtails	Flexibles y sin quiebres	x		Funcionales
Revisión General de las conexiones	Apretado	x		Se ajusta conexiones General
Revisión de Fugas en todo el equipo	Sin Fugas	x		Sin Fugas.
Verificar cambio de banco	Cambio de banco automático	x		Funcional
Activación válvulas de seguridad	Activarse según presión de set	x		Funcional
Revisión válvula de corredera	Activa y operando	x		Funcional
Prueba funcional de los reguladores	De acuerdo a las presiones del sistema	x		Funcionales

Observaciones y recomendaciones generales

Realizado por: Leonel Mendez

Recibido por:

Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-15 11:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-23 13:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887180

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	COMPRESOR AIRE MEDICINAL	**Serie:**	N/A
Alias:		**Placa:**	
Marca:	POWEREX	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	OBS150700A
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA, PRODUCCIÓN AIRE MEDICINAL , EDIFICIO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR Y MANIFOLD

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza de los compresores de aire, se ajustan conexiones eléctricas se mide consumo parámetros normales, se limpia tuberías internas, se ajustan accesorios, equipo funcional y sin alarmas

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1




Imagen 2



Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-15 09:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-15 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887179

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1217
Alias:		**Placa:**	M0018
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 6, UNID. CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO, UNID. CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general, se lubrica ventilador, se revisa sensor de temperatura ok, se ajusta empaqué de la puerta, se mide consumo parámetros normales equipo funcional sin alarmas

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-14 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-14 09:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887178

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1216
Alias:		**Placa:**	M0021
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 6, UNIDAD CUIDADO INTENSIVO NEONATAL, UNIDAD CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se hace aseo general de todos los componentes de la nevera , se ajusta conexiones eléctricas, se revisa fugas ok, se revisa sensor de temperatura ok, equipo funcional

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-14 09:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-14 10:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887177

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1218
Alias:		**Placa:**	1446
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 5, HOSPITALIZACION 5 NORTE, HOSPITALIZACION 5 NORTE
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza revisión general del funcionamiento de la nevera, se ajustan conexiones eléctricas, se lubrica ventilador, se reviso sensor de temperatura ok , se mide consumo parámetros normales equipo funcional sin problema

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-14 10:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-14 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887176

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1220
Alias:		**Placa:**	1447
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 4, HOSPITALIZACION 4 NORTE, HOSPITALIZACION 4 NORTE
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Limpieza general de la nevera, se revisa sistema en general o, se revisa fugas ok, se revisa sensor de temperatura ok, se ajusta conexiones eléctricas, se ajusta empaque de la puerta, se mide consumo parámetros normales

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-14 11:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-14 12:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887175

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1219
Alias:		**Placa:**	1448
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 3, HOSPITALIZACION 3 NORTE, HOSPITALIZACION 3 NORTE
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Limpieza general de la nevera, se revisa fugas ok, se revisa sensor de temperatura ok, se ajusta conexiones eléctricas, se mide consumo parámetros normales se ajusta control de temperatura por falla, el equipo queda funcional sin alarmas

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-14 12:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-14 13:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887174

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA VERTICAL MIXTA DE 40 " 1.30X76, X 2.10	**Serie:**	17-0332
Alias:	SUPERNORDICO	**Placa:**	19231
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	0002-00658
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	CONSERVACIÓN Y REFRIGERACIÓN
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA, FARMACIA, FARMACIA - U.RENAL
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general, se revisa fugas ok, se ajusta conexiones eléctricas, se revisa sensor de temperatura ok, se lava serpentín, se ajusta empaqué de las puertas equipo funcional sin alarmas.

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-14 14:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-14 15:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887173

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA VERTICAL MIXTA DE 23 " 2.10X75X76	**Serie:**	17-0333
Alias:		**Placa:**	4701
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	CONSERVACIÓN Y REFRIGERACIÓN
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, FARMACIA, FARMACIA - SALAS CX
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza de los serpentín, se ajusta conexiones eléctricas, se revisa sensor de temperatura ok, se revisa fugas en el sistema ok, se lubrica ventiladores, equipo funcional sin alarmas.

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-14 15:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-14 16:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887172

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA CONGELAMIENTO	**Serie:**	909115301
Alias:		**Placa:**	N/A
Marca:	ULTRA-LAB	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	ULTRA-LAB XX1-01-H/02
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, FARMACIA, FARMACIA - CENTRAL
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se revisa fugas en el sistema ok, se ajusta conexiones eléctricas, se revisa sensor de temperatura ok, se realiza limpieza general, equipo funcional sin problema

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-15 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-15 09:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887171

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA	**Serie:**	05-0565
Alias:		**Placa:**	10166
Marca:	MELING	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	DW-fl528
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, FARMACIA, FARMACIA - CENTRAL
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general y lavado del serpentín, se revisa fugas ok, se ajusta conexiones eléctricas, se revisa sensor de temperatura ok, se ajusta empaqué de la puerta, equipo funcional sin alarmas

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1	Imagen 2
	

CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-15 09:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-15 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887170

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	NEVERA DE REFRIGERACIÓN	**Serie:**	90915301
Alias:		**Placa:**	
Marca:	HACEB	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	RVC-10NAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, FARMACIA, FARMACIA - MEZCLAS
Fecha solicitud:	2026-01-09	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza de la nevera, se revisa fugas en la tubería ok, se revisa sensor de temperatura ok, se ajusta conexiones eléctricas, equipo funcional

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-15 11:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-15 12:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887169

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	EQUIPO HIDRONEUMATICO	**Serie:**	
Alias:		**Placa:**	2522
Marca:	IHM	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	N/A
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / DEPTO TÉCNICO, CUARTO DE BOMBAS
Fecha solicitud:	2026-01-08	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO HIDRONEUMATICO

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se revisan bombas de agua, precio de suministros , revisión en manual y automático funcionando normal, se ajustan conexiones en el tablero de control, se le realiza limpieza


OBSERVACIONES

Bombas funcionando nornal sin alarmas

CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-23 12:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-23 13:00:00



Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico



Responsable
GUILLERMO ENRIQUE CHAVEZ DEVIA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887167

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	UPS	**Serie:**	SN23456795633
Alias:		**Placa:**	N.T.
Marca:	GAMATRONIC	**Código:**	0005-02650
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	100 KVA JT
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , DEPTO TÉCNICO, SUBESTACION
Fecha solicitud:	2026-01-08	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general Se realiza toma de medidas a baterías Se realiza test de funcionamiento en automático Se verifica ausencia de alarmas

OBSERVACIONES

1 módulo fuera de servicio pendiente por reparación 90kva

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-17 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-17 10:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ
TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887166

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Nombre:	UPS APC SYMMETRA	**Serie:**	P01236350130
Alias:		**Placa:**	
Marca:	APC	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	SYFCF100KF
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , DEPTO TÉCNICO, SUBESTACION
Fecha solicitud:	2026-01-08	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO


Se realiza limpieza general Se verifica funcionamiento en automático Se realizan pruebas de encendido en vacío

OBSERVACIONES

4 módulos fuera de servicio pendiente por reparación Ups 60 kva

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-19 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-19 10:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ
TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887165

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL
Fecha solicitud:	2026-01-07	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CABINAS Y PASSBOX

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza de los equipos, se revisa filtros de las cabinas, se ajustan conexiones eléctricas se mide consumo parámetros normales, se revisa que todos los pass box funcionen correctamente, se realiza prueba de extracción y ventilación ok, se revisa lamparas alojena ok, equipos funcionando normal sin novedad.

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-20 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-20 12:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1887164

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	, PLANTA BAJA , DEPARTAMENTO TÉCNICO, DEPARTAMENTO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2026-01-03	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y EXTRACCIÓN, (HONGOS) REVISIÓN DE CORRES , FILTROS, LIMPIEZA GENERAL , PARÁMETROS ELÉCTRICOS CON FORMATOS F19 MT, F20MT

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza y lavado general de los hongos, ventilación mecánicas y aire acondicionado, se ajustaron conexiones eléctricas, se cambiaron correas de mide consumo parámetros normales, se le aplica grasa a rodamientos, equipos funcionando sin problemas

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1




Imagen 2




Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2026-01-16 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-16 13:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1883035

Tipo servicio: Correctivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ	**Ubicación:**	URGENCIAS, URGENCIAS
Fecha solicitud:	2026-01-08 12:17:04	**Causa falla:**	No aplica
Dirección cliente:	Soacha, Principal		
Solicitante:	edgar sepulveda		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

traslado de sillas, camas ,revision general de alaumbrado , griferia y otras, lateral derecha

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza apoyo con el movimiento de sillas, se revisa el alumbrado acto seguido se revisa la parte hidraulica y otras del area de urgencias lateral derecho. El area se encuentra en buen estado y funcional.

OBSERVACIONES

No registra

CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-09 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-09 14:00:00



Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico



Responsable
MAURICIO PATIÑO ARIAS
AUXILIAR DTO TECNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1867861

Tipo servicio: Correctivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ	**Ubicación:**	LAVANDERÍA, LAVANDERÍA
Fecha solicitud:	2025-12-29 14:51:24	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		
Solicitante:	JILBER DAZA		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

REPARACIÓN DE CARROS COMPRESORES (2)

REPUESTOS

No registra

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se arreglan ruedas y se le realiza mantenimiento general de dos carros compré ceros

OBSERVACIONES

No registra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2026-01-02 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2026-01-02 09:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
coordinador de mantenimiento Tecnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO