REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 1 CIV	**1002332**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Inspección de pozos	Limpieza con VACTOR
FOTOGRAFÍA Nº 7	**FOTOGRAFÍA Nº 8**	**FOTOGRAFÍA Nº 9**
		
abcsisando	Levantamiento topografico	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 2 CIV	**1000067**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	ABCSISANDO	Levantamiento topografico


REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 3 CIV	**1007361**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Inspección de pozos	Inspección de pozos	Estado actual de la vía

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 4 CIV	**1000086**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Inspección de pozos

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 5 CIV	**1001471**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 6 CIV	**1004836**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Levantamientos con Nivel	Inspección de pozos	Tuberías Pluviales

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 7 CIV	**1003131**

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 5



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 6



CCTVs

FOTOGRAFÍA Nº 7



CCTVs

FOTOGRAFÍA Nº 8



CCTVs


FOTOGRAFÍA Nº 9



Inspección de pozos

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 8 CIV	**1001881**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
abcsisando	Levantamiento topografico	Estado actual de la vía

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 9 CIV	**1002087**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 10 CIV	**1005246**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Entrega de volantes y reunión de inicio de obra	Entrega de volantes y reunión de inicio de obra	Entrega de volantes y reunión de inicio de obra
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Demolición de Carpeta asfaltica	Transporte a planta	Demolición de Carpeta asfaltica

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 11 CIV	**1006974**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Levantamiento topografico	Inspección de pozos

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 12 CIV	**1006799**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Levantamiento topografico	Levantamiento topografico	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 13 CIV	**1004557**

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 5



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 6



Estado actual de la vía


REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 14 CIV	**1001044**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Levantamiento topografico	Levantamiento topografico

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 15 CIV	**1000988**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Levantamiento topografico	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 16 CIV	**1001202**

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 3




Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual de la vía

FOTOGRAFÍA Nº 5



Lavado con VACTOR

FOTOGRAFÍA Nº 6



Inspección de pozos

FOTOGRAFÍA Nº 7




Pozo sanitario

FOTOGRAFÍA Nº 8



Levantamiento topografico

FOTOGRAFÍA Nº 9



Levantamiento topografico


REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 17 CIV	**1007255**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	abcsisando	Levantamiento topografico

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 18 CIV	**1005663**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Abcisas del tramo	Levantamiento con estación total

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 19 CIV	**1005704**

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual de la vía	Nivelación	


REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 20 CIV	**1005491**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Demolición de concreto	Demolición de concreto	Excavación para tuberia sanitaria
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Excavación para tuberia sanitaria	Instalación de tuberia sanitaria	Instalación de tuberia sanitaria
FOTOGRAFÍA Nº 7	**FOTOGRAFÍA Nº 8**	**FOTOGRAFÍA Nº 9**
		
Excavación para instalación domiciliaria	Excavación para instalación domiciliaria	Demolición manual de sardinel y retiro de material
FOTOGRAFÍA Nº 10	**FOTOGRAFÍA Nº 11**	**FOTOGRAFÍA Nº 12**
		
Demolición manual de sardinel y retiro de material	Cajas Inmobiliarias	Levantamiento en mampostería pozo


REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 21 CIV	**1005808**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
abcsisando	Inspección de pozos	Inspección de pozos

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026


Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 22 CIV	**1008209**

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual de la vía	Estado actual de la vía	Estado actual de la vía
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Inspección de pozos	Inspección de pozos	Estado Redes Pluviales

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE	101	***CIV***	1001048	***PK ID***	3000

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual del espacio público		

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 102 ***CIV*** 1007343 ***PK ID***	92073803

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 103 ***CIV*** 1000029 ***PK ID***	92053192

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 104 ***CIV*** 1000733 ***PK ID***	92073807

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE	105	***CIV***	1000067	***PK ID***	7021

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 5

FOTOGRAFÍA Nº 6

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE	106	***CIV***	1000067	***PK ID***	7020

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 5



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 6

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 107 ***CIV*** 1003131 ***PK ID***	5055

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 108 ***CIV*** 1003135 ***PK ID***	5053

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 5



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 6



Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 109 ***CIV*** 1005444 ***PK ID***	20005212

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Abcsisando	Levantamiento topografico	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE	110	***CIV*** 1005268	***PK ID*** 20004061

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 111 ***CIV*** 1003125 ***PK ID***	2129

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 112 ***CIV*** 1002332 ***PK ID***	1460

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE	113	***CIV***	1002087	***PK ID***	1539

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 5



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 6

Estado actual del espacio público


REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 114 ***CIV*** 1006974	***PK ID*** 92073759

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 115 ***CIV*** 1006974 ***PK ID***	92073760

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 4	FOTOGRAFÍA Nº 5	FOTOGRAFÍA Nº 6
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE	116	***CIV***	1001044	***PK ID***	3006

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 5



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 6

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE	117 ***CIV***	1001044 ***PK ID***	3007

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS

Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE	118	***CIV***	1000988	***PK ID***	3008

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 2




Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 5



Estado actual del espacio público

FOTOGRAFÍA Nº 6

Estado actual del espacio público

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 119 ***CIV*** 1000988 ***PK ID***	3009

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PERIODO: DESDE 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Proyecto	CONTRATO DE OBRA No. 423-2025	**Localización**	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contratista:	CONSORCIO CON	**Director de obra:**	JOTAM MAESTRE DIAB
Interventor:	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Director Interventoría:**	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
Fecha de Informe:	5/03/2026	FRENTE 120 ***CIV*** 1000720 ***PK ID***	20013130

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público	Estado actual del espacio público