gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL		
	Código: SG-SST-FO-60	**Versión:** 01	**Fecha:** 27/11/2024

FECHA DE INICIO: 04/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 07/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:
CENTRO DE TRABAJO: Medio Ambiente.		
MARCA: Maki	SERIAL: N/A	MODELO: N/A

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : **(B)** Buen estado, **(M)** mal estado, **(NA)** No aplica, si la inspección detecta **(M)** registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ESTADO

ITEMS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
La superficie de apoyo (el piso) es firme y plana				B	B	B	B
Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan afectar su resistencia				B	B	B	B
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 secciones o más)				B	B	B	B
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados				B	B	B	B
El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente				B	B	B	B
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)				B	B	B	B
El andamio es armado lejos de líneas eléctricas				B	B	B	B
La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios				B	B	B	B
la estructura del andamio cuenta con una baranda de restricción				B	B	B	B
Cuenta con rodapiés				B	B	B	B
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada				B	B	B	B
los trabajadores cuentan con elementos de proteccion contra caidas				B	B	B	B
La línea de vida está asegurada a una estructura diferente al andamio y cumple la norma de resistencia				B	B	B	B

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN								
	INSPECTOR SST	/	/	/	Jorge Bustos	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TRABAJADOR	/	/	/	[illegible]	Carlos	Carlos	Carlos

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PULIDORA		
	Código: SG-SST-FO-15	**Versión:** 01	**Fecha:** 09/10/2024

FECHA DE INICIO: 04/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 07/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Jose Arcia Burrios
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio Medio Ambiente.		
MARCA: Makita	SERIE: 2375	MODELO: 2021

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : (**B**) Buen estado, (**M**) mal estado, (**NA**) No aplica, si la inspección detecta (**M**) registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ESTADO

ITEMS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
¿ las conexiones electricas se encuentran en buen estado?				B	B	B	B
¿ El disco se encuentra completo y en buen estado?				B	B.	B	B
¿ el boton de encendido se encuentra en buen estado?				B	B.	B	B
¿ el disco de corte es acorde al material que se va a intervenir?				B	B	B	B
¿ la guarda de seguridad se encuentra en buen estado?				B	B	B	B
¿ la guia de la guarda se encuentra en buen estado?				B	B	B	B
¿ la llave para cambio de disco se encuentra en buen estado?				B	B	B	B
¿ el mango de agarre se encuentra en buen estado (sin gritas, ni fisuras y se encuentra fijo)?				B	B	B	B
¿el trabajador cuenta con sus elementos de protección personal en buen estado?				B	B.	B	B

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN								
	INSPECTOR SST	/	/	/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TRABAJADOR	/	/	/	[illegible] Burrios	[illegible] Burrios	Daniel G.	Daniel G.

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL		
	Código: SG-SST-FO-60	**Versión:** 01	**Fecha:** 27/11/2024

FECHA DE INICIO: 09/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 14/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Yhsbleimy S.
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio Medio Ambiente.		
MARCA: N/A	SERIAL: N/A	MODELO: N/A

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : (**B**) Buen estado, (**M**) mal estado, (**NA**) No aplica, si la inspección detecta (**M**) registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ITEMS	ESTADO						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
La superficie de apoyo (el piso) es firme y plana		B	B	B	B		
Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan afectar su resistencia		B	B	B	B		
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 secciones o más)		N/A	N/A	N/A	N/A		
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados		B	B	B	B		
El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente		B	B	B	B		
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)		B	B	B	B		
El andamio es armado lejos de líneas eléctricas		B	B	B	B		
La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios		B	B	B	B		
la estructura del andamio cuenta con una baranda de restricción		B	B	B	B		
Cuenta con rodapiés		B	B	B	B		
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada		B	B	B	B		
los trabajadores cuentan con elementos de proteccion contra caidas		B	B	B	B		
La línea de vida está asegurada a una estructura diferente al andamio y cumple la norma de resistencia		B	B	B	B		
OBSERVACIONES							
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **INSPECTOR SST**							
TRABAJADOR							

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN TALADRO ELÉCTRICO		
	Código: SG-SST-FO-12	**Versión:** 01	**Fecha:** 09/10/2024

FECHA DE INICIO: 09/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 14/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio de Medio Ambiente.		
MARCA: Bosch	SERIE: BC 2171	MODELO: 2025

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : (**B**) Buen estado, (**M**) mal estado, (**NA**) No aplica, si la inspección detecta (**M**) registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

	ESTADO						
ITEMS	**LUNES**	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)		B	B	B	B	B	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)		B	B	B	B	B	
Estado del accesorio de porta brocas		B	B	B	B	B	
Estado de la broca		B	B	B	B	B	
Estado de la llave del mandril.		B	B	B	B	B	
Estado del interruptor de encendido y seguro.		B	B	B	B	B	
Estado del interruptor de acción del martillo.		B	B	B	B	B	
Estado del interruptor de cambio de revoluciones.		B	B	B	B	B	
Estado físico general del taladro (No está golpeado, no presente abolladuras, o fisuras).		B	B	B	B	B	
Se disponen y utilizan adecuadamente los EPP.		B	B	B	B	B	
Cuenta con superficie de trabajo		B	B	B	B	B	
Dispone de elemento de agarre en superficie de trabajo.		B	B	B	B	B	
Disponibilidad de brocas y estado operacional de estas de acuerdo a necesidades de trabajo.		B.	B	B	B	B	
OBSERVACIONES							
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **INSPECTOR SST**		J.S.M.	J.S.M	J.S.M	J.S.M	J.S.M	
TRABAJADOR		Daniel G.	[illegible]	[illegible]	Daniel G.	Daniel G.	

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PULIDORA		
	Código: SG-SST-FO-15	Versión: 01	Fecha: 09/10/2024

FECHA DE INICIO: 09/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 14/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Yasbleidy Suarez M.
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio Medio Ambiente.		
MARCA: Makita	SERIE: 2375	MODELO: 2021

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : (**B**) Buen estado, (**M**) mal estado, (**NA**) No aplica, si la inspección detecta (**M**) registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ESTADO							
ITEMS	**LUNES**	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
¿ las conexiones electricas se encuentran en buen estado?		B	B	B	B	B	
¿ El disco se encuentra completo y en buen estado?		B	B	B	B	B	
¿ el boton de encendido se encuentra en buen estado?		B	B	B	B	B	
¿ el disco de corte es acorde al material que se va a intervenir?		B	B	B	B	B	
¿ la guarda de seguridad se encuentra en buen estado?		B	B	B	B	B	
¿ la guia de la guarda se encuentra en buen estado?		B	B	B	B	B	
¿ la llave para cambio de disco se encuentra en buen estado?		B	B	B	B	B	
¿ el mango de agarre se encuentra en buen estado (sin gritas, ni fisuras y se encuentra fijo)?		B	B	B	B	B	
¿el trabajador cuenta con sus elementos de protección personal en buen estado?		B	B	B	B	B	
OBSERVACIONES							
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **INSPECTOR SST**		Y/SM	Y/SM	Y/SM	Y/SM	Y/SM	Y/SM	
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **TRABAJADOR**			Carlos	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PULIDORA		
	Código: SG-SST-FO-15	Versión: 01	Fecha: 09/10/2024

FECHA DE INICIO: 15/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: YASBLEIDY S.
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio de Medio Ambiente.		
MARCA: Makita	SERIE: 2375	MODELO: 2021.

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : (**B**) Buen estado, (**M**) mal estado, (**NA**) No aplica, si la inspección detecta (**M**) registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ITEMS	ESTADO						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
¿ las conexiones electricas se encuentran en buen estado?	B	B	B	B	B		
¿ El disco se encuentra completo y en buen estado?	B	B	B	B	B		
¿ el boton de encendido se encuentra en buen estado?	B	B	B	B	B		
¿ el disco de corte es acorde al material que se va a intervenir?	B	B	B	B	B		
¿ la guarda de seguridad se encuentra en buen estado?	B	B	B	B	B		
¿ la guia de la guarda se encuentra en buen estado?	B	B	B	B	B		
¿ la llave para cambio de disco se encuentra en buen estado?	B	B	B	B	B		
¿ el mango de agarre se encuentra en buen estado (sin gritas, ni fisuras y se encuentra fijo)?	B	B	B	B	B		
¿el trabajador cuenta con sus elementos de protección personal en buen estado?	B	B	B	B	B		
OBSERVACIONES							
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — INSPECTOR SST	Y/SM	Y/SM	Y/SM	Y/SM	Y/SM		
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — TRABAJADOR	Daniel G.	Daniel G	Daniel G.	Daniel	Daniel		

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN TALADRO ELÉCTRICO		
	Código: SG-SST-FO-12	**Versión:** 01	**Fecha:** 09/10/2024

FECHA DE INICIO: 15/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Yasbleidy Suarez
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio Medio Ambiente.		
MARCA: Bosch.	SERIE: BC 211	MODELO: 2025

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : (**B**) Buen estado, (**M**) mal estado, (**NA**) No aplica, si la inspección detecta (**M**) registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ESTADO

ITEMS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B	B	B	B	B		
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B	B	B	B	B		
Estado del accesorio de porta brocas	B	B	B	B	B		
Estado de la broca	B	B	B	B	B		
Estado de la llave del mandril.	B	B	B	B	B		
Estado del interruptor de encendido y seguro.	B	B	B	B	B		
Estado del interruptor de acción del martillo.	B	B	B	B	B		
Estado del interruptor de cambio de revoluciones.	B	B	B	B	B		
Estado físico general del taladro (No está golpeado, no presente abolladuras, o fisuras).	B	B	B	B	B		
Se disponen y utilizan adecuadamente los EPP.	B	B	B	B	B		
Cuenta con superficie de trabajo	B	B	B	B	B		
Dispone de elemento de agarre en superficie de trabajo.	B	B	B	B	B		
Disponibilidad de brocas y estado operacional de estas de acuerdo a necesidades de trabajo.	B	B	B	B	B		
OBSERVACIONES							
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **INSPECTOR SST**	YSM	YSM	YSM	YSM	YSM		
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **TRABAJADOR**	Daniel G.	Daniel G	Daniel G.	Daniel	Daniel		

Powered by CamScanner

gedlccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PULIDORA		
	Código: SG-SST-FO-15	**Versión:** 01	**Fecha:** 09/10/2024

FECHA DE INICIO: 22/12/25	FECHA DE FINALIZACIÓN: 27/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: YASBLEIDY SUAREZ
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio Medio Ambiente.		
MARCA: Makita	SERIE: 2375	MODELO: 2021

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : **(B)** Buen estado, **(M)** mal estado, **(NA)** No aplica, si la inspección detecta **(M)** registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ITEMS	ESTADO						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
¿ las conexiones electricas se encuentran en buen estado?	B	B			B	B	B
¿ El disco se encuentra completo y en buen estado?	B	B			B	B	B
¿ el boton de encendido se encuentra en buen estado?	B	B			B	B	B
¿ el disco de corte es acorde al material que se va a intervenir?	B	B			B	B	B
¿ la guarda de seguridad se encuentra en buen estado?	B	B			B	B	B
¿ la guia de la guarda se encuentra en buen estado?	B	B			B	B	B
¿ la llave para cambio de disco se encuentra en buen estado?	B	B			B	B	B
¿ el mango de agarre se encuentra en buen estado (sin gritas, ni fisuras y se encuentra fijo)?	B	B			B	B	B
¿el trabajador cuenta con sus elementos de protección personal en buen estado?	B	B			B	B	B
OBSERVACIONES							
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **INSPECTOR SST**							
TRABAJADOR							

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL		
	Código: SG-SST-FO-60	**Versión:** 01	**Fecha:** 27/11/2024

FECHA DE INICIO: 22/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 27/12/25	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Yesbleidy Suarez M
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio Medio Ambiente.		
MARCA: N/A	SERIAL: N/A	MODELO: N/A

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : (**B**) Buen estado, (**M**) mal estado, (**NA**) No aplica, si la inspección detecta (**M**) registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ITEMS	ESTADO						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
La superficie de apoyo (el piso) es firme y plana	B	B			B	B	B
Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan afectar su resistencia	B	B			B	B	B
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 secciones o más)	B	B			B	B	B
Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	B	B			B	B	B
El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	B	B			B	B	B
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	B	B			B	B	B
El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	B	B			B	B	B
La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	B	B			B	B	B
la estructura del andamio cuenta con una baranda de restricción	B	B			B	B	B
Cuenta con rodapiés	B	B			B	B	B
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	B	B			B	B	B
los trabajadores cuentan con elementos de proteccion contra caidas	B	B			B	B	B
La línea de vida está asegurada a una estructura diferente al andamio y cumple la norma de resistencia	B	B			B	B	B
OBSERVACIONES							
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **INSPECTOR SST**	M/SM	M/SM	/	/	M/SM	M/SM	M/SM
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **TRABAJADOR**	[redacted]	[redacted]	/	/	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Powered by CamScanner

gedíccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN TALADRO ELÉCTRICO		
	Código: SG-SST-FO-12	**Versión:** 01	**Fecha:** 09/10/2024

FECHA DE INICIO: 22/12/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN: 27/12/2025	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Y ASSOCIATES S.
CENTRO DE TRABAJO: Ministerio Medio Ambiente		
MARCA: Bosch	SERIE: BC 2111	MODELO: 2025

Por favor marque en la casilla para los aspectos inspeccionados según corresponda : (**B**) Buen estado, (**M**) mal estado, (**NA**) No aplica, si la inspección detecta (**M**) registrar en "OBSERVACIONES " la acción a tomar

ESTADO

ITEMS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B	B			B	B	B
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B	B			B	B	B
Estado del accesorio de porta brocas	B	B			B	B	B
Estado de la broca	B	B			B	B	B
Estado de la llave del mandril.	B	B			B	B	B
Estado del interruptor de encendido y seguro.	B	B			B	B	B
Estado del interruptor de acción del martillo.	B	B			B	B	B
Estado del interruptor de cambio de revoluciones.	B	B			B	B	B
Estado físico general del taladro (No está golpeado, no presente abolladuras, o fisuras).	B	B			B	B	B
Se disponen y utilizan adecuadamente los EPP.	B	B			B	B	B
Cuenta con superficie de trabajo	B	B			B	B	B
Dispone de elemento de agarre en superficie de trabajo.	B	B			B	B	B
Disponibilidad de brocas y estado operacional de estas de acuerdo a necesidades de trabajo.	B	B			B	B	B
OBSERVACIONES							
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **INSPECTOR SST**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VERIFICACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN — **TRABAJADOR**	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Powered by CamScanner

gediccon

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE CHEQUEO PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Código: SG-SST-FO-20 | Versión: 01 | Fecha: 09/10/2024

LISTA DE VERIFICACION

escriba según corresponda: (S) SI, (N) NO, (N/A) NO APLICA

Item	1. RECURSO HUMANO	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1.1	Se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la labor?				S	S	S	S																																													
1.2	Se encuentra libre del efecto de sustancias que puedan alterar su estado de conciencia (medicamentos, drogas, licor...?				S	S	S	S																																													
1.3	Sufre patologías que puedan afectar la labor (epilepsia mareos o vertigo)?				N	N	N	N																																													
1.4	le tiene miedo a las alturas?				N	N	N	N																																													
1.5	Tiene conocimiento del trabajo a realizar?				S	S	S	S																																													
1.6	La seguridad social de las personas que realizan la actividad esta disponible y se encuentra vigente?				S	S	S	S																																													
1.7	vigencia del certificado de aptitud médica para trabajos en alturas?				S	S	S	S																																													
1.8	vigencia del certificado de aptitud tecnica para trabajos en alturas?				S	S	S	S																																													
1.9	Le(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad especificas para la labor a realizar?				S	S	S	S																																													

Item	2. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
2.1	Los equipos usados tienen certificacion de resistencia de 5000 libras por persona y se encuentran en buen estado?				S	S	S	S																																													
2.2	Los equipos a utilizar han sido revisados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?				S	S	S	S																																													
2.3	el arnes y la eslinga estan completos y cuenta con todas sus partes				S	S	S	S																																													
2.4	El arnés es cosido y las costuras son de hilo de color diferentes a las cintas del arnés y se encuentran en buen estado?				S	S	S	S																																													
2.5	las partes metalicas del arnes y eslinga estan libres de fisuras, grietas, corrosiones, desgastes excesivos bordes afilados y ajustan perfectamente				S	S	S	S																																													
2.6	Las reatas del arnes y eslinga se encuentran libres de manchas de Pintura, quemaduras, torsion, rotura, o perforaciones?				S	S	S	S																																													
2.7	El Absorbedor de energia de la eslinga se encuentra sin manchas de Pintura, Sin quemaduras, sin Perforaciones , costuras deshilachadas o rotas ?				N/A	N/A	N/A	N/A																																													
2.8	El arnés permite la distribución de la fuerza de detención (en caida libre) en los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros?				S	S	S	S																																													
2.9	La cuerda o guaya de la linea de vida se encuentra libre de aristas vivas roturas, desgaste o abrasión?				N/A	N/A	N/A	N/A																																													
2.10	Se verifica punto de anclaje				S	S	S	S																																													
2.11	La linea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?				N/A	N/A	N/A	N/A																																													

Powered by CamScanner

Ítem	3. SISTEMAS DE ACCESO	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
3.1	3.1 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL																																																		
3.1.1	El andamio esta armado sobre una base firme y nivelada				S	S	S	S																																											
3.1.2	el andamio cuenta con todas sus partes (verticales, horizontales diagonales, escaleras y tuberías). Estas están libres de daños, agujeros o defectos y son compatibles entre sí?				S	S	S	S																																										
3.1.3	el andamio requiere arriostramiento y/o vientos de sujeción?				N/A	N/A	N/A	N/A																																										
3.1.4	Las plataformas se encuentran aseguradas entre sí y cubren el 75% del área del andamio (mínimo 2 plataformas de 2" cm) y están libres de resaltos, materiales, etc.				S	S	S	S																																										
3.1.5	La plataforma de trabajo tiene instalados los rodapiés en todos su lados				S	S	S	S																																										
3.1.6	Las ruedas del andamio se encuentran en buen estado, aseguradas a la estructura del andamio para evitar que se salgan y bloqueadas al ejecutar la actividad?				S	S	S	S																																										
3.1.7	el andamio cuenta con una distancia de seguridad mínima de 3m con respecto a la redes eléctricas?				S	S	S	S																																										
Ítem	3.2ANDAMIO DE SUSPENSIÓN	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
3.2.1	los brazos de soporte se encuentran correctamente armados y con sus respectivas contrapesas (4Q en cada brazo)				N/A	N/A	N/A	N/A																																										
3.2.2	las guayas de los brazos se encuentran balanceadas y rematadas con tres grilletes cada una				N/A	N/A	N/A	N/A																																										
3.2.3	las guayas de suspension se encuentran en buen estado con las seguridas de polea con tres grilletes cada una además de las contrapesas en la parte inferior?				N/A	N/A	N/A	N/A																																										
3.2.4	la canasta cuenta con todas sus barandas y rodapiés y se encuentra en completo orden y aseo?				N/A	N/A	N/A	N/A																																										
3.2.5	El sistema de frenos del andamio se encuentra en buen estado y en su correcto funcionamiento?				S	S	S	S																																										
	FIRMA DEL TRABAJADOR																																																	
	FIRMA DEL COORDINADOR DE ALTURAS/ INSPECTOR SST																																																
	FECHA																																																

Powered by CamScanner

gedicon

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE CHEQUEO PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Código: SG-SST-FO-20 | Versión: 01 | Fecha: 09/10/2024

LISTA DE VERIFICACION

escriba según corresponda: (S) SI, (N) NO, (N/A) NO APLICA

Item	1. RECURSO HUMANO	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1.1	Se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la labor?	S	S	S																																																	
1.2	Se encuentra libre del efecto de sustancias que puedan alterar su estado de conciencia (medicamentos, drogas, licor...?	S	S	S																																																
1.3	Sufre patologías que puedan afectar la labor (epilepsia mareos o vertigo)?	N/A	N/A	N/A																																																
1.4	le tiene miedo a las alturas?	N	N	N																																																
1.5	Tiene conocimiento del trabajo a realizar?	S	S	S																																																
1.6	La seguridad social de las personas que realizan la actividad esta disponible y se encuentra vigente?	S	S	S																																																
1.7	vigencia del certificado de aptitud médica para trabajos en alturas?	S	S	S																																																
1.8	vigencia del certificado de aptitud tecnica para trabajos en alturas?	S	S	S																																																
1.9	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad específicas para la labor a realizar?	S	S	S																																																

Item	2. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
2.1	Los equipos usados tienen certificacion de resistencia de 5000 libras por persona y se encuentran en buen estado?	S	S	S																																																
2.2	Los equipos a utilizar han sido revisados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?	S	S	S																																																
2.3	el arnes y la eslinga estan completos y cuenta con todas sus partes	S	S	S																																																
2.4	El arnés es cosido y las costuras son de hilo de color diferentes a las cintas del arnés y se encuentran en buen estado?	S	S	S																																																
2.5	las partes metalicas del arnes y eslinga estan libres de fisuras, grietas, corrosiones, desgastes excesivos bordes afilados y ajustan perfectamente	S	S	S																																																
2.6	Las reatas del arnes y eslinga se encuentran libres de manchas de Pintura, quemaduras, torsion, rotura, o perforaciones?	S	S	S																																																
2.7	El Absorbedor de energia de la eslinga se encuentre sin manchas de Pintura, Sin quemaduras, sin Perforaciones , costuras deshilachadas o rotas ?	N/A	N/A	N/A																																																
2.8	El arnés permite la distribución de la fuerza de detención (en caida libre) en los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros?	S	S	S																																																
2.9	La cuerda o guaya de la linea de vida se encuentra libre de aristas vivas roturas, desgaste o abrasión?	N/A	N/A	N/A																																																
2.10	Se verifica punto de anclaje	S	S	S																																																
2.11	La linea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?	S	S	S																																																

Powered by CamScanner

Item	3. SISTEMAS DE ACCESO	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
	3.1 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
3.1.1	El andamio esta armado sobre una base firme y nivelada		S	S	S	S																																															
3.1.2	el andamio cuenta con todas sus partes (verticales, horizontales diagonales, escaleras y tuberías). Estas están libres de daños, agujeros o defectos y son compatibles entre si?		S	S	S	S																																														
3.1.3	el andamio requiere arriostramiento y/o vientos de sujecion?		S	S	S	S																																														
3.1.4	Las plataformas se encuentran aseguradas entre si y cubren el 75% del area del andamio (minimo 2 plataformas de 25 cm) y estan libres de residuos, materiales, etc		S	S	S	S																																														
3.1.5	La plataforma de trabajo tiene instalados los rodapiés en todos su lados		S	S	S	S																																														
3.1.6	Las ruedas del andamio se encuentran en buen estado, aseguradas a la estructura del andamio para evitar que se salgan y bloqueadas al ejecutar la actividad?		S	S	S	S																																														
3.1.7	el andamio cuenta con una distancia de seguridad minima de 3m con respecto a la redes electricas?		S	S	S	S																																														
Item	3.2ANDAMIO DE SUSPENSIÓN	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
3.2.1	los brazos de soporte se encuentran completamente armados y con sus respectivas contrapesas (40 en cada brazo)		N/A	N/A	N/A	N/A																																														
3.2.2	las guayas de los brazos se encuentran totalmente tencionadas y rematadas con tres grilletes cada una		N/A	N/A	N/A	N/A																																														
3.2.3	las guayas de suspension se encuentran en buen estado con las lagrimas de proteccion y rematada con tres grilletes cada una, ademas de las contrapesas en la parte inferior?		N/A	N/A	N/A	N/A																																														
3.2.4	la canasta cuenta con todas sus barandas y rodapies y se encuentra en completo orden y aseo?		N/A	N/A	N/A	N/A																																														
3.2.5	El sistema de frenos del andamio se encuentra en buen estado y en su correcto funcionamiento?		N/A	N/A	N/A	N/A																																														
	FIRMA DEL TRABAJADOR																																																					
	FIRMA DEL COORDINADOR DE ALTURAS/ INSPECTOR SST																																																			
	FECHA																																																			

Powered by CamScanner

gedíccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	LISTA DE CHEQUEO PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS		
	Código: SG-SST-FO-20	Versión: 01	Fecha: 09/10/2024

LISTA DE VERIFICACION
escriba según corresponda: (S) SI, (N) NO, (N/A) NO APLICA

Item	1. RECURSO HUMANO	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1.1	Se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la labor?	S	S	S	S	S																																																
1.2	Se encuentra libre del efecto de sustancias que puedan alterar su estado de conciencia (medicamentos, drogas, licor...?	S	S	S	S	S																																															
1.3	Sufre patologías que puedan afectar la labor (epilepsia mareos o vertigo)?	N	N	N	N	N																																															
1.4	le tiene miedo a las alturas?	N	N	N	N	N																																															
1.5	Tiene conocimiento del trabajo a realizar?	S	S	S	S	S																																															
1.6	La seguridad social de las personas que realizan la actividad esta disponible y se encuentra vigente?	S	S	S	S	S																																														
1.7	vigencia del certificado de aptitud médica para trabajos en alturas?	S	S	S	S	S																																														
1.8	vigencia del certificado de aptitud tecnica para trabajos en alturas?	S	S	S	S	S																																														
1.9	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad especificas para la labor a realizar?	S	S	S	S	S																																														

Item	2. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
2.1	Los equipos usados tienen certificacion de resistencia de 5900 libras por persona y se encuentren en buen estado?	S	S	S	S	S																																																
2.2	Los equipos a utilizar han sido revisados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?	S	S	S	S	S																																															
2.3	el arnes y la eslinga estan completos y cuenta con todas sus partes	S	S	S	S	S																																															
2.4	El arnés es cosido y las costuras son de hilo de color diferentes a las cintas del arnés y se encuentran en buen estado?	S	S	S	S	S																																														
2.5	las partes metalicas del arnes y eslinga estan libres de fisuras, grietas, corrosiones, desgastes excesivos bordes afilados y ajustan perfectamente	S	S	S	S	S																																														
2.6	Las costas del arnes y eslinga se encuentran libres de manchas de Pintura, quemaduras, torsion, roture, o perforaciones?	S	S	S	S	S																																														
2.7	El Absorbedor de energia de la eslinga se encuentra sin manchas de Pintura, Sin quemaduras, sin Perforaciones , costuras desrilachadas o rotas ?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																														
2.8	El arnés permite la distribución de la fuerza de detención (en caída libre) en los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros?	S	S	S	S	S																																														
2.9	La cuerda o guaya de la linea de vida se encuentra libre de aristas vivas roturas, desgaste o abrasión?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																														
2.10	Se verifica punto de anclaje	S	S	S	S	S																																														
2.11	La linea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?	S	S	S	S	S																																														

Powered by CamScanner

| Item | 3. SISTEMAS DE ACCESO | TRABAJADOR N° 1 | | | | | | | TRABAJADOR N° 2 | | | | | | | TRABAJADOR N° 3 | | | | | | | TRABAJADOR N° 4 | | | | | | | TRABAJADOR N° 5 | | | | | | | TRABAJADOR N° 6 | | | | | | | TRABAJADOR N° 7 | | | | | | | TRABAJADOR N° 8 | | | | | | |
|---|---|---

gedicon

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE CHEQUEO PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Código: SG-SST-FO-20	Versión: 01	Fecha: 09/10/2024

LISTA DE VERIFICACION

escriba según corresponda: (S) SI, (N) NO, (N/A) NO APLICA

Item	1. RECURSO HUMANO	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1.1	Se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la labor?	S	S	S	S	S																																																
1.2	Se encuentra libre del efecto de sustancias que pueden alterar su estado de conciencia (medicamentos, drogas, licor...?	S	S	S	S	S																																															
1.3	Sufre patologías que puedan afectar la labor (epilepsia mareos o vertigo)?	N	N	N	N	N																																															
1.4	le tiene miedo a las alturas?	N	N	N	N	N																																															
1.5	Tiene conocimiento del trabajo a realizar?	S	S	S	S	S																																															
1.6	La seguridad social de las personas que realizan la actividad esta disponible y se encuentra vigente?	S	S	S	S	S																																															
1.7	vigencia del certificado de aptitud medica para trabajos en alturas?	S	S	S	S	S																																															
1.8	vigencia del certificado de aptitud tecnica para trabajos en alturas?	S	S	S	S	S																																															
1.9	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad especificas para la labor a realizar?	S	S	S	S	S																																															

Item	2. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
2.1	Los equipos usados tienen certificacion de resistencia de 5900 libras por persona y se encuentran en buen estado?	S	S	S	S	S																																																
2.2	Los equipos a utilizar han sido revisados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?	S	S	S	S	S																																															
2.3	el arnes y la eslinga estan completos y cuenta con todas sus partes	S	S	S	S	S																																															
2.4	El arnés es cosido y las costuras son de hilo de color diferentes a las cintas del arnés y se encuentran en buen estado?	S	S	S	S	S																																															
2.5	las partes metalicas del arnes y eslinga estan libres de fisuras, grietas, corrosiones, desgastes excesivos bordes afilados y ajustan perfectamente	S	S	S	S	S																																															
2.6	Las costas del arnes y eslinga se encuentran libres de manchas de Pintura, quemaduras, torsion, roturas, o perforaciones?	S	S	S	S	S																																															
2.7	El Absorbedor de energia de la eslinga se encuentra sin manchas de Pintura, Sin quemaduras, sin Perforaciones , costuras desmalladas o rotas ?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																															
2.8	El arnés permite la distribución de la fuerza de detención (en caída libre) en los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros?	S	S	S	S	S																																															
2.9	La cuerda o guaya de la linea de vida se encuentra libre de aristas vivas roturas, desgaste o abrasión?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																															
2.10	Se verifica punto de anclaje	S	S	S	S	S																																															
2.11	La linea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?	S	S	S	S	S																																															

Powered by CamScanner

gedicon

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LISTA DE CHEQUEO PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Código: SG-SST-FO-20 | Versión: 01 | Fecha: 09/10/2024

LISTA DE VERIFICACION

escriba según corresponda: (S) SI, (N) NO, (N/A) NO APLICA

Nº	1. RECURSO HUMANO	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1.1	Se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la labor?	S	S			S	S																																															
1.2	Se encuentra libre del efecto de sustancias que puedan alterar su estado de conciencia (medicamentos, drogas, licor...?	S	S			S	S																																														
1.3	Sufre patologías que puedan afectar la labor (epilepsia mareos o vertigo)?	N/A	N/A			N/A	N/A																																														
1.4	le tiene miedo a las alturas?	N/A	N/A			N/A	N/A																																														
1.5	Tiene conocimiento del trabajo a realizar?	S	S			S	S																																														
1.6	La seguridad social de las personas que realizan la actividad esta disponible y se encuentra vigente?	S	S			S	S																																														
1.7	vigencia del certificado de aptitud médica para trabajos en alturas?	S	S			S	S																																														
1.8	vigencia del certificado de aptitud técnica para trabajos en alturas?	S	S			S	S																																														
1.9	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad específicas para la labor a realizar?	S	S			S	S																																														

Nº	2. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
2.1	Los equipos usados tienen certificacion de resistencia de 5000 libras por persona y se encuentran en buen estado?	S	S			S	S																																															
2.2	Los equipos a utilizar han sido revisados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?	S	S			S	S																																															
2.3	el arnes y la eslinga estan completos y cuenta con todas sus partes	S	S			S	S																																															
2.4	El arnés es cosido y las costuras son de hilo de color diferentes a las cintas del arnés y se encuentran en buen estado?	S	S			S	S																																															
2.5	las partes metalicas del arnes y eslinga estan libres de fisuras, grietas, corrosiones, desgastes excesivos bordes afilados y ajustan perfectamente	S	S			S	S																																															
2.6	Las reatas del arnes y eslinga se encuentran libres de manchas de Pintura, quemaduras, torsion, rotura, o perforaciones?	S	S			S	S																																															
2.7	El Absorbedor de energia de la eslinga se encuentra sin manchas de Pintura, Sin quemaduras, sin Perforaciones , costuras desmalachadas o rotas ?	N/A	N/A			N/A	N/A																																															
2.8	El arnés permite la distribución de la fuerza de detención (en caida libre) en los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros?	S	S			S	S																																															
2.9	La cuerda o guaya de la linea de vida se encuentra libre de salidas vivas roturas, desgaste o abrasion?	S	S			S	S																																															
2.10	Se verifica punto de anclaje	S	S			S	S																																															
2.11	La linea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?	S	S			S	S																																															

Powered by CamScanner

Item	3. SISTEMAS DE ACCESO	TRABAJADOR N° 1							TRABAJADOR N° 2							TRABAJADOR N° 3							TRABAJADOR N° 4							TRABAJADOR N° 5							TRABAJADOR N° 6							TRABAJADOR N° 7							TRABAJADOR N° 8						
	3.1 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
3.1.1	El andamio esta armado sobre una base firme y nivelada	S	S			S	S																																																		
3.1.2	el andamio cuenta con todas sus partes (verticales, horizontales diagonales, escaleras y tuberías). Estas están libres de daños, agujeros o defectos y son compatibles entre si?	S	S			S	S																																																
3.1.3	el andamio requiere arriostramiento y/o vientos de sujecion?	N/A	N/A			N/A	N/A																																																	
3.1.4	Las plataformas se encuentran aseguradas entre si y cubren el 75% del area del andamio (minimo 2 plataformas de 25 cm)y estan libres de residuos, materiales, etc.	S	S			S	S																																															
3.1.5	La plataforma de trabajo tiene instalados los rodapiés en todos su lados	S	S			S	S																																															
3.1.6	Las ruedas del andamio se encuentran en buen estado, aseguradas a la estructura del andamio para evitar que se salgan y bloqueadas al ejecutar la actividad?	S	S			S	S																																														
3.1.7	el andamio cuenta con una distancia de seguridad minima de 3m con respecto a la redes electricas?	S	S			S	S																																														
Item	3.2ANDAMIO DE SUSPENSIÓN	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
3.2.1	los brazos de soporte se encuentran completamente armados y con sus respectivos contrapesas (40 en cada brazo)	N/A	N/A			N/A	N/A																																															
3.2.2	las guayas de los brazos se encuentran totalmente tensionadas y rematadas con tres grilletes cada una	N/A	N/A			N/A	N/A																																														
3.2.3	las guayas de suspension se encuentran en buen estado con las lagrimas de poteccion y rematada con tres grilletes cada una, ademas de las contrapesas en la parte inferior?	N/A	N/A			N/A	N/A																																														
3.2.4	la canasta cuenta con todas sus barandas y rodapies y se encuentra en completo orden y aseo?	N/A	N/A			N/A	N/A																																														
3.2.5	El sistema de frenos del andamio se encuentra en buen estado y en su correcto funcionamiento?	N/A	N/A			N/A	N/A																																														
	FIRMA DEL TRABAJADOR																																																					
	FIRMA DEL COORDINADOR DE ALTURAS/ INSPECTOR SST																																																			
	FECHA	23/12/25				26/12/25																																															

Powered by CamScanner