SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA Técnica Juista Vaga
SEDE Chorco Largo
EL DIA 31 **DEL MES DE** Enero **DEL AÑO 2026**

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA la (BRODIFACOUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 **CAPACIDAD** 1000 Lts **ÁREA: ELEVADA** X **SUBTERANEA** _____ **A NIVEL** _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV


Nombre y firma de quien atendió la visita


firma _____
Nombre Nohora Gamez C
CC: 23.701.834
Cargo: Docente
Celular: 3118274885

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá


Powered by CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I.E.T. JACINTO VEGA SEDE CHARCO LARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE CHARCO LARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026













EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE CHARCO LARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026









