# SERVI-SANEAMIENTO JR

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

**SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA**

**INSTITUCION EDUCATIVA** I E T Jamta Vega
**SEDE** Santa Cecilia
**EL DIA** 6 **DEL MES DE** Febrero **DEL AÑO 2026**

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

| NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS | PLAGA OBJETIVO | CANTIDAD UTILIZADA | AREA APLICACIÓN | METODO DE APLICACION |
|---|---|---|---|---|
| DELTAMETRINA 2.5 % EC | INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | 8 ML X LITROS DE AGUA | INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ASPERSIÓN ULV |
| RATAQUILL PASTA la (BRODIFACOUM 0.005S | ROEDORES | 20 GRAMOS POR CEBADERO | INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA | INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO |
| HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 % | MICRORGANISMOS | 40 ML POR LITRO DE AGUA | TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA | MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN |

**TANQUES CANTIDAD No** 1 **CAPACIDAD** 1000 **ÁREA: ELEVADA** X **SUBTERANEA** — **A NIVEL** — Arreglo Flotador

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma María Claudia Zubieta
Nombre María Claudia Zubieta.
CC: 23702627.
Cargo: Testigo - Padre.
Celular:

Celular 312 258 42 95 Correo Electrónico: Farrerarromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá
Celular 312 258 42 95 Correo Electrónico: Farrerarromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

Powered by CamScanner

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026**












**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO – 2026**









**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO – 2026**









