SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. Tecnico Joaquin Vega
SEDE Piedra Campana
EL DIA 01 **DEL MES DE** Febrero **DEL AÑO 2026**

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA la (BRODIFACOUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 **CAPACIDAD** 500 lts **ÁREA: ELEVADA** - **SUBTERANEA** - **A NIVEL** X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Olga Jannetth Sánchez
Nombre Olga Jannetth Sánchez R.
cc: 23.701.904
Cargo: Docente
Celular: 3132849769

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá


Powered by CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026



















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026









EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026