	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-008 Versión: 0 Fecha: Memo IDT 80953 - 25/11/2019 Página 1 de 1

Fecha de inspección: 26/01/2026 | Hora: 09:00 | Área/Unidad operativa: Bbx kids | Localidad: Fontibón

Inspección realizada por: Ing José Fonseca | Nombre responsable unidad: Elizabeth Diaz

No	Área donde está ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						ACCIÓN DE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Manguera o cono		Señalización		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multipropósito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Oficina	03	26																											
2	Patio 1er piso	03	26																											
3	Cuarto de almacenamiento de residuos	03	26																											
4	Patio 1er piso	05	26																											
5	Cocina	05	26																											
6	Frente al polimotor	05	26																											
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														

María Fonseca García.
Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner