INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Abril 08 de 2026	Numero de contrato:	**CD-12-2026-0648**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**EMILSE DEL SOCORRO TRUJILLO FAJARDO CC. Nº 55.220.868**		
Periodo del informe:	Informe comprendido en el periodo, del 08 de marzo al 07 de abril de 2026.	Informe número:	**03**
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L. ($ 19.468.800)**		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Desarrollo de actividades realizadas del 08 de marzo al 07 de abril de 2026.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **CARRIZAL**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 2G 52B 32
K 3 49B 53
K 3 49B 209
K 3D 49 09
K 3D 50 103
K 3E 49B 75
K 4 49B 33
K 4 51B 50
K 4 51C 36
K 4C 51C 71

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 78 3 05
K 2C 88 36
K 2D 80 88
C 53B 2A 43
C 80 3B 20
C 90 4 14
K 4A 88 131
K 4A BIS 81A 16
K 4B 89 130

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA SIERRA,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 50 10B 57
C 50 12C 23
C 50 13B 16
C 50A 10B 126
C 50A 10B 36
C 51A 11 16
C 52C 10B 42
C 54 12 33
K 11 51 24

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTA MARIA,** donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 95 3 SUR 05
C 78A 5 SUR 107
C 79 1B 37
C 80 5 SUR 48
C 88 3 SUR 77
C 89 88 SUR 33
C 90B 6A SUR 130
C 90B 10SUR 111
C 90B 6A SUR 30
C 91 6A SUR 30

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA SIERRITA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 55A 5A1 39
C 55B 5A1 186
K 5C 55 04
D 54 T 6 169
K 8C 47 74
K 6 60 149
C 55C 4A 50
C 55B 5C 111
K 4 55D 27
K 5F 75B 132

Atentamente,

Emilse Trujillo Fajardo

EMILSE TRUJILLO FAJARDO
C.C. Nº 55.220.868
Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS

Barrio Carrizal



Barrio Santo Domingo de Guzman



Barrio La Sierra



Barrio Santa Maria



Barrio La Sierrita

