INSPECCION No. 7B

OPS 718 DE 2026 - ORDEN DE TRABAJO # 4 Y 5 - PAGO # 2 - MARZO DE 2026

	NATURALEZA EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	DIRECCION HECHOS	TIPIFICACION	FECHA DE AUDIENCIA	HORA	INFORMES	OBSERVACION	ENTREGA INFORME	ORDEN DE TRABAJO
1	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2024574490100749E	CALLE 68 SUR # 78C - 78	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducad**	3/16/2026		INF. DEL 22/05/2024 MARCA INFERIOR A 3 AÑOS . VERIFICAR CASA EN DOS PISOS Y TERRAZA DESCUBIERTA . CADUCA	INFORME ENTREGADO - CADUCA	3/16/2026	0T4
2	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2024574490100744E	CALLE 61 A SUR # 100A - 91 CASA 131	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducad**	3/24/2026		INF DEL 02/05/2024 MARCA INFERIOR A 3 AÑOS - VERIFICAR CASA EN TRES PISOS RPH	INFORME ENTREGADO - CADUCA	3/16/2026	0T4
3	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2024574490100748E	CARRERA 88 # 54F-10 SUR	135: A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:. **2). Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.**	4/8/2026		INF 18/05/2024 MARCA INFERIOR A 3 AÑOS . VERFICAR CASA EN 4 PISOS . CADUCA	INFORME ENTREGADO - CADUCA	3/16/2026	0T4
4	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2024574490100425E	CALLE 73F BIS SUR # 84C-03	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducad**	4/8/2026		INF 25/02/2024 MARCA 2 AÑOS - CONSTRUCCION EN RIESGO EXIGIR LICENCIA.	INFORME ENTREGADO - CADUCA	3/16/2026	0T4
5	ARTÍCULO 78. Comportamientos contrarios al derecho de servidumbres.	2023574490100658E	CALLE 63 SUR # 78D - 19	**78.1 : 1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías de hecho.**	3/11/2026		SE SOLICITARON PRUEBAS	SE SOLICITARON PRUEBAS	10 MARZO DEL 2026	0T4
6	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2024574490100302E	CARRERA 98B # 69-06 SUR	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado**	8-Apr-26		INF. DEL 25/10/2023 MARCA 1 AÑO. VERIFICAR CASA EN TRES PISOS	INFORME ENTREGADO - CADUCA	3/16/2026	0T4
7	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	20245744901006 41E	TRANSVERSAL 87BIS A # 58D-23 SUR	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir ; **2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia**	13-Apr-26		NO CADUCA INF. 22/03/2024 - VERIFICAR SI EL 3 PISO EN CONSTRUCCION LIGERA	VINCULAR AL DADEP NO CADUCA	18-Mar-26	N-0T5
8	ARTÍCULO 77. Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles.	2024574490100932E	DIAGONAL 74 A SUR # 78 I - 68 SUR	2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.	15-Apr-26		PERTURBACION VERIFICAR ACCIONES REALIZADAS	LLAMAR - VERIFICAR ACCIONES - VISITA	24-Mar-26	N-0T5
9	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2023574490101835E	CALLE 57B SUR # 69A-11 / CALLE 57B SUR # 69 A -05	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducad**	5/27/2026		INF. 29/08/2026 - LOCAL KFC DETERMINAR 2 PISOS - MARCA 1 AÑO CADUCA	INFORME ENTREGADO - CADUCA	3/16/2026	N-0T5
10	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2020574490114511E	**CARRERA 86 A # 88-31 SUR**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; - **3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público**			VIVIENDA SOBRE RONDA NO SOBRE ESPACIO PUBLICO	NO ESTA INFRINGIENDO - NO ESPAC IO PUBLICO.	18-Mar-26	OT5
11	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2020574490114584E	**CALLE 52 SUR # 93 D - 98 - LOS CONDOMINIOS II DEL PROVENIR**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; - **3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público**			CERRAMIENTO EN RUPI - LLEVAR EXPEDIENTE	INFRACTOR - CITAR A AUDIENCIA.	18-Mar-26	OT5
12	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2018573870101358E	**DIAGONAL 91 SUR # 88-60 /62 AAA0264WPNX**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; - **3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público**			NO RUPI - SI AMBIENTE ENVIAR - RONDA - LLEVAR EXPEDIENTE	INFRACTOR - CITAR A AUDIENCIA.	18-Mar-26	OT5
13	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2018573870100214E	**CALLE 55 SUR # 82B-91 - CAMINOS DE LAS AMERICAS**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; - **3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público**			VERIFICAR CERRAMIENTO YA LO TRASLADARON	INFORME ENTREGADO - NO INFIERE INFRACCION AL ESPACIO PUBLICO	3/16/2026	OT5
14	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2017574490100091E	**AVENIDA CALI # 58-00 SUR - CALLE 58 SUR # 84C-23**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; - **3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público**			VENDEDOR AMBULANTE DICE YA NO ESTAR ENE ESPACIO PUBLICO	PARA ARCHIVO	18-Mar-26	OT5
15	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2017573870100184E	**CALLE 71 SUR # 86B-03**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; - **3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público**			PREDIOS SOBRE RUPI -LLEVAR EXPEDIENTE A VISITA	PARA CITAR INFRACTORES CONTRA EL RUPI	20-Mar-26	OT5
16	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2017573890100100E	**CALLE 70 SUR # 86 (J)-00/39 ESQUINA**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; - **3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público**			TV 87 #69A-45 SUR PREDIO DE MAYOR EXTENSION - LA INDEPENDENCIA - RIESGO INUNDACION - PREDION ENCUESTION CALLE 70 SUR # 86J-39 CASA ESQUINERA . NO PUBLICO -	MEDIA INFORME DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017,DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y 12 DE MARZO DEL 2018,	24-Mar-26	OT5
17	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2017573870100445E	**CALLE 88 SUR # 87C - 11**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado**			CERRAMIENTO RIO TUNJUELO - CADUCADO PERO ESPACIO PUBLICO RONDA TOMAR FOTO DETERMINAR VETUSTEZ Y EXPONER RONDA	PENDIENTE AUDIENCIA Y TOMA DE DECISIÓN ABOGADO	18-Mar-26	OT5
18	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2020574490114804E	**CARRERA 87G # 57-31 SUR**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado**			INF. 4/05/2023 MARCA VETUSTEZ 3 AÑOS. VERIFICAR CASA DE 2 PISOS Y TERRAZA - VERIFICAR UN 3 PISO - EN LO POSIBLE CADUCAR.	INFORME ENTREGADO - CADUCA	3/16/2026	OT5
19	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2021574490101310E	**CALLE 74 A SUR # 80J-20**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado**			INF 6/03/2024 MARCA VETUSTEZ EN 2 AÑOS. VERIFICAR CASA 3 PISOS Y TERRAZA - FOTO Y CADUCAR	INFORME ENTREGADO - CADUCA	3/16/2026	OT5

20	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2021574490100094E	**CARRERA 98A BIS # 55-05 SUR**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado**			**INF 19/12/2024 MARCA VETUSTEZ > 4 AÑOS . VERIFICAR 4 PISOSTOMAR FOTO Y CADUCAR**	**HACER ALCANCE - CADUCA**	**24-Mar-26**	**OT5**
21	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2021574490101044E	**CARRERA 86C # 49A-43/45 SUR**	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **2). Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.**			**VERIFICAR 4 PISOS Y VETUSTEZ - MARCA 2 AÑOS EL 12/09/2024 - CADUCAR**	**INFORME ENTREGADO - CADUCA**	**3/16/2026**	**OT5**
22	Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística	2022574490100463E	CARRERA 72H # 56A-57 SUR	135 : A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir - **4) . En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado**			**INFORME DE 27/1/20244 VETUSTEZ + DE TRES AÑOS Y EN INF. 1 8/12/2024 DETERMINA MAYOR A 1 AÑO . CASA EN TRES PISOS. FOTO Y ALCANCE**	**INFORME ENTREGADO - CADUCA**	**3/16/2026**	**OT5**