ENTREGA DEL MANUAL DE LIMPIEZA
VEREDA CARDALITO

AUGUSTO TOBON **FIRMA :** 

C.C: 71396955

SANDRA M. AGUDELO **FIRMA :** Sandra Milena A

C.C: 1026752823

ALBERTO A. AGUDELO **FIRMA :** Emilsen Sanchez (ESPOSA).

C.C: 33975677

CAROLINA MEJIA **FIRMA :** Leisa Carolina Mejia M

C.C: 1067378147

YOLI QUINTERO **FIRMA :** Yolima Q.

C.C: 98641711

CARLOS RENDON **FIRMA :** Anderson R (Hijo).

C.C: 1036665734

ACTA DE RECIBO DE LA LIMPIEZA DEL POZO

USUARIO No. 1 **VEREDA:** CARDALITO

1. DATOS DEL USUARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: AUGUSTO TOBON **CEDULA No.** 71396955

No. CELULAR DE CONTACTO: 315 4737194 **TENENCIA DE LA PROPIEDAD:** **PROPIA:** X **ARRENDADA:** _____

SE LE REALIZO MANTENIMIENTO: **SI:** X **NO:** _____

OBSERVACIONES:

SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL POZO
SE LE APLICARON LAS BACTERIAS
SE REALIZÓ EL CAMBIO Y EL ENTIERRO DE TUBERIA DE PVC-LL DE 3", POR TUBERIA DE PVC-S DE 3", EN UNA LONGITUD DE 12 METROS.
LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS UTILIZADOS, FUERON SUMINISTRADOS POR EL PROPIETARIO.
SE HIZO ENTREGA DEL MANUAL DE LIMPIEZA

USUARIO
C.C. No. 71396955

CONTRATISTA

FOTOS

ANTES






DURANTE





DESPUES





ACTA DE RECIBO DE LA LIMPIEZA DEL POZO

USUARIO No. 2 **VEREDA:** CARDALITO

1. DATOS DEL USUARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: SANDRA MILENA AGUDELO **CEDULA No.** 1026152823

No. CELULAR DE CONTACTO: 319 4114243 **TENENCIA DE LA PROPIEDAD :** **PROPIA:** X **ARRENDADA:** _____

SE LE REALIZO MANTENIMIENTO: **SI:** X **NO:** _____

OBSERVACIONES:

SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL POZO
SE LE INSTALARON LAS BACTERIAS
SE HIZO ENTREGA DEL MANUAL DE LIMPIEZA

Sandra Milena A
USUARIO
C.C. No. 1026152823

CONTRATISTA

FOTOS

ANTES



DURANTE





DESPUES





ACTA DE RECIBO DE LA LIMPIEZA DEL POZO

USUARIO No. 3 **VEREDA:** CARDALITO

1. DATOS DEL USUARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: ALBERTO ANTONIO AGUDELO **CEDULA No.** 3395677

No. CELULAR DE CONTACTO: 317 5888964 **TENENCIA:** **PROPIA:** X **ARRENDADA:** _____

SE LE REALIZO **SI:** X **NO:** _____

OBSERVACIONES:

SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL POZO
SE LE INSTALARON LAS BACTERIAS
SE HIZO ENTREGA DEL MANUAL DE LIMPIEZA

(ESPOSA) Emilsen Sancho
USUARIO
C.C. No. 33975677

CONTRATISTA

FOTOS

ANTES



DURANTE



DESPUES





ACTA DE RECIBO DE LA LIMPIEZA DEL POZO

USUARIO No. 4 VEREDA: CARDALITO

1. DATOS DEL USUARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: CAROLINA MEJIA CEDULA No. 1007378147

No. CELULAR DE CONTACTO: 319 6126264 TENENCIA DE LA PROPIEDAD: PROPIA: _____ ARRENDADA: _____

SE LE REALIZO MANTENIMIENTO: SI: X NO: _____

OBSERVACIONES:

SE REALIZO EL EMPALME DE LA TUBERIA PVC-S DE 2" EN LA SALIDA DEL POZO
SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL POZO
SE LE INSTALARON LAS BACTERIAS
SE HIZO ENTREGA DEL MANUAL DE LIMPIEZA

Leisa Carolina Mejia H
USUARIO
C.C. No. 1007378147

CONTRATISTA

FOTOS


ANTES



DURANTE



DESPUES



ACTA DE RECIBO DE LA LIMPIEZA DEL POZO

USUARIO No. 5 VEREDA: CARDALITO

1. DATOS DEL USUARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: YOLI QUINTERO CEDULA No. 98641711

No. CELULAR DE CONTACTO: 317 3017279 TENENCIA DE LA PROPIEDAD: PROPIA: X ARRENDADA: ____

SE LE REALIZO MANTENIMIENTO: SI: X NO: ____

OBSERVACIONES:

SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL POZO
SE LE INSTALARON LAS BACTERIAS
SE HIZO ENTREGA DEL MANUAL DE LIMPIEZA

Yolima Q
USUARIO
C.C. No.
98641711

CONTRATISTA

FOTOS

ANTES



DURANTE





DESPUES





ACTA DE RECIBO DE LA LIMPIEZA DEL POZO

USUARIO No. 6 **VEREDA:** CARDALITO

1. DATOS DEL USUARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS RENDON **CEDULA No.** 1036665734

No. CELULAR DE CONTACTO: 319 4121689 **TENENCIA DE LA PROPIEDAD:** **PROPIA:** X **ARRENDADA:** ____

SE LE REALIZO **SI:** X **NO:** ____

OBSERVACIONES:

SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL POZO
SE LE INSTALARON LAS BACTERIAS
SE HIZO ENTREGA DEL MANUAL DE LIMPIEZA

Anderson R (Hijo)
USUARIO
C.C. No. 1036665734

CONTRATISTA

FOTOS

ANTES



DURANTE





DESPUES

