
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

ÍTEM	FECHA	REPORTE	ACTIVIDAD REALIZADA	UBICACIÓN	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	2/03/2026	**22386**	Se realiza reparacion de fuga de agua qie se encontro en la tuberia de agua limpia que alimeta cocina primer piso clinica UMI se suminsitra veracril polvo y liquido se realiza la mezcla de producto se aplica en el poro se entrega al servicio	Cocina UMI			$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800
3	2/03/2026	**22388**	Se preta el ser4vicio de guaya manual para destapar el sanitario de pacientes en medicina interna UMI habitacion 504 donde se encontros para de servilletas se realizo este labor en tres horas se entrega al servicio.	Medicina interna UMI			$ 194.670	$ 36.987	$ 231.657
4	2/03/2026	**22389**	Se suministra y cambia valvula docol de descarga de agua del sanitario de pacientes mujeres ginecologia tercer piso se entrega al servicio	Ginecologia tercer piso			$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
5	2/03/2026	**22390**	Se realiza mantenimiento preventivo al ventilador industrial de la estacion de enfermeria de medicina interna del hospital se desarma cambia inducido de lava engrasa y pinta y entrega al servicio	Medicina Interna Hospital			$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
6	3/03/2026	**22391**	Se suministra y cambia lampara hermetica para el cuarto de limpieza repuesto del laboratorio del hospital se entrega al servicio	Laboratorio Hospital			$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
7	3/03/2026	**22392**	Se realiza el suministro de una trampa de grasa en acero inoxidable para colocar debajo del lavaplatos pasillo sala de cirugia tercer piso para este trabajo fue necesario romper el muro para realizar la conexión del sifos se suministra el siguiente material 4 codos de 2, 1 universal de 2 , 1 llave de corte , 1 metros de tubo de 2 , 1 reduccion de 2 a 1 1/2 pegante , limpiador , estuco plastico yeso y pintura se entrega al servicio.	Cirugia Tercer piso UMI			$ 2.850.000	$ 541.500	$ 3.391.500
8	3/03/2026	**22393**	Se suministra e instalan tres rejillas en acero para los lavaplatos de central de esterilizacion y cirugia se entregan al servicio	Cirugia Tercer piso UMI			$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
9	3/03/2026	**22394**	Se suministra tornillos de drywall para colocar a los pasos de escalera de dos paso de pacientes de urgencia se entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 30.000	$ 5.700	$ 35.700

10	4/03/2026	**22395**	Se realiza perforaciones de 5/32 a base de acero inoxidable donde se coloca el monitor de signos vitales para la cama 12 de urgencias se entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 30.000	$ 5.700	$ 35.700
11	5/03/2026	**22396**	Se realiza la reparacion del sistema de descarga del baño de mujeres de consulta externa segundo piso UMI se suministra valvula Docol de descarga se aplica silicona se arregla y coloca baldosa con yeso de molduras y se pinta pared con humedad	Cosulta Externa UMI			$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
12	5/03/2026	**22397**	Se suministra y cambia llave cuello de ganzo para el lavaplatos donde se preparan los medicamentos estacion de enfermeria de ginecologia cuarto piso se entrega al servicio	Ginecologia Cuarto Piso			$ 178.448	$ -	$ 178.448
13	5/03/2026	**22398**	Se realiza mantenimeinto preventivo y correctivo a los llamados de enfermeria de las habitaciones de medicina interna UMI , se intervienen 35 circuitos intregador de 12 v , 26 botones BT-03 con acople y plaquetas , 1 pantalla estacion de enfermeria y antena , se realiza pruebas y entrega al servicio y cambio de sofware.	Medicina interna UMI	 	 	$ 7.500.000	$ 1.425.000	$ 8.925.000
14	5/03/2026	**22399**	Se realiza la reparacion de la tuberia de agua limpia que alimenta al servicio de ginecologia cuarto piso que se presento en el codo de 3 se realiza la reparacion con el veracril polvo y liquido se pega y entrega al servicio	Ginecologia Cuarto Piso			$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
15	5/03/2026	**22400**	Se suministra y cambia llave de lavamanos grival de la central de esterilizacion por goteo se entrega al servicio	Central de esterilizacion			$ 91.928	$ 17.466	$ 109.394
16	5/03/2026	**22551**	Se suministra dos ventiladores sankey nuevos para la estacion de enfermeria de hospitalizacion y la sala 7 se entregan al servicio	Hospitalziacion			$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600
17	6/03/2026	**22552**	Se suministra e instalan 2 timbres de baño de discapacitados sala de espera de medicina interna UMI se entrega al servicio.	Medicina interna UMI			$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800
18	6/03/2026	**22553**	Se suministra y cambia una chapa de baño para la habitacion 403 de ginecologia se entrega al servicio	Ginecologia UMI			$ 75.705	$ 14.384	$ 90.089

19	6/03/2026	**22554**	Se repara daño que se encontro en la valvula de descarga docol de agua del sanitario de la habitacion 503 de medicina interna UMI se suministran repuestos se cambian y entregan al servicio	Medicina interna UMI			$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
20	6/03/2026	**22555**	Se suministra y cambia una chapa de baño para la habitacion 503 de ginecologia se entrega al servicio	Medicina interna UMI			$ 75.705	$ 14.384	$ 90.089
22	7/03/2026	**22557**	Se realiza la pintura de cinco tandem de 4 puestos de los pacientes de urgencias UMI se limpia quita pintura en mal estado y se aplica pintura negra primer dos manos se entregan al servicio	Urgencias UMI			$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200
23	7/03/2026	**22558**	Se presta el servicio de guaya manual para destapar el sifon del baño de pacientes que se encuentra tapado de la habitacion 507 medicina interna se entrega al servicio	Medicina interna UMI			$ 194.670	$ 36.987	$ 231.657
24	7/03/2026	**22559**	Se repara daño de fuga de agua que se encontro en la valvula descarga de agua de mujeres de consulta externa UMI se quita baldosas y tubos rotos , se suministra y cambia la totalidad el codo tubo y empaques se arma y entrega al servicio.	Consulta Externa UMI			$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
25	7/03/2026	**22560**	Se revisa corto electrico que se encontro en el laboratorio clinico del hospital , se revisa el tablero de control y se encontro una taco dañado se suministra un taco de 30 amperios se instala y se entrega al servicio	Laboratorio Hospital			$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
26	8/03/2026	**22561**	Se reparan dos camas electricas los pinos por encontrarse soportes de la barandas partidos de medicina interna hospital se suministran y cambian los soportes y entregan al servicio	Medicina Interna Hospital			$ 346.080	$ 65.755	$ 411.835
27	8/03/2026	**22562**	Se realiza mantenimiento a silla pato de pacientes de hospitalizacion se bajan las cuatros ruedas se limpian se engrasa se arma y entregan al servicio	Hospitalziacion			$ 100.000	$ 19.000	$ 119.000
28	8/03/2026	**22563**	Se suministra el alquiler de bomba sumergible para trasladar agua tanque principal al tanque de red contra incedios de el tanque principal de agua clinica UMI primer piso	Clinica UMI primer piso			$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
29	8/03/2026	**22564**	Se realiza mantenimiento preventivo a la silla de ruedas de pacientes de cirugia UMI se bajan las ruedas para limpiarlas se engrasa se montan se cambia tornillos se ajustan ruedas y entrega al srvicio	Cirugia Tercer piso UMI			$ 162.225	$ 30.823	$ 193.048

31	9/03/2026	**22566**	Se realiza la reparacion de dañola valvula de descarga de agua del baño de personal de la estacion de enfermeria se suministran los repuestos se cambia y entregan al servicio	Farmacia UMI			$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
32	9/03/2026	**22567**	Se suministra y cambia toma corriente de 20 amperios levinton para la habitacion sala 13 de medicina interna del hospital se entrega al servicio	Medicina Interna Hospital			$ 37.853	$ 7.192	$ 45.045
33	9/03/2026	**22568**	Se realiza la reparacion de la tuberia de agua limpia que se encontro en la Tee de 2 que alimenta agua a pediatria UMI se suministra veracril polvo y liquido se aplica al pro y entrega al servicio	Ginecologia UMI			$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800
34	10/03/2026	**22569**	Se suminitra y cambia dos lamparas led de 60 x 60 panel para el cuarto de la sala de espera de pediatria de Urgecia UMI se entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300
35	10/03/2026	**22570**	Se realiza la reubicacion de los archivadores de la oficina Jefe Nubia de administracion del hospital , se suministra chazos y tornillos y se instalan en la pared se entrega al servicio	Administracion Hospital			$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
36	10/03/2026	**22571**	Se realiza el mantenimeinto a los cajones mueble donde se guardan los insumos en el area de hidratacion de urgencias UMI, Se bajan cajones y arreglan los rieles se arma y entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
37	10/03/2026	**22572**	Se suministra y cambia la valvula de selle de agua grival del sanitario de pacientes de la sala 10 de medicina interna del hospital se arma y entrega al servicio	Medicina Interna Hospital			$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
38	11/03/2026	**22573**	Se suminsitra y cambia el soporte de la baranda de la cama electrica de la cama electrica los pinos de la sala 9 de medicina interna del hospital se arma y entrega al servicio	Medicina Interna Hospital			$ 173.040	$ 32.878	$ 205.918
39	13/03/2026	**22575**	Se realiza limpieza general de ductos y rejillas del aire acondicionado central de la UMI en los cinco pisos pasillos consultorios oficinas sala de espera a 278 en total , se bajasn se lavan y limpian con thinner y se pintan las que se encuentra oxidadas se arman y entregan al servicio	Clinica UMI Aire Central			$ 3.500.000	$ 665.000	$ 4.165.000
40	14/03/2026	**22584**	Se destapa el lavamanos del baño de pacientes de laq sala 4 de hospitalizacion fue necesario bajar los desagues para limpiar y se destapa con la bomba se entrega al servicio	Hospitalizacion			$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500

41	14/03/2026	**22585**	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eletrica Cummins del hospital central , se revisa el nivel de aceite acpm agua revison de la baterias y puesta en funcionamiento	Planta Electrica Hospital			$ 194.670	$ 36.987	$ 231.657
42	14/03/2026	**22586**	Se suministra y cambia llave cuello de ganzo para el lavaplatos del laboratorio clinico de la UMI se entrega al hospital	Laboratorio UMI			$ 178.448	$ 33.905	$ 212.353
43	16/03/2026	**22587**	Se realiza la reparacion de tubo que se encontro partido en la zona de residuos de la clinia UMI primer piso , fue necesario romper la pared para sacar pedazo de PVC partido , se suministra el siguiente material para su reparacion : 1 adapator de 1/2 , 1 union de 1/2 , 0.50 cms de tubo de 1/2 , limpiador y pegante se entrega al servicio.	Primer Piso UMI			$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
44	16/03/2026	**22588**	Se suministra y cambia chapa de para la puerta del baño de pacientes de la habitacion 402 de ginecologia cuarto piso UMI se entrega al servicio	Ginecologia UMI			$ 75.705	$ 14.384	$ 90.089
45	17/03/2026	**22589**	Se suministra e instala un reflector con panel solar de 500 w para la zona de parqueo de la ambulancias primer piso clinica UMI se entrega al servicio	Primer Piso UMI			$ 630.000	$ 119.700	$ 749.700
46	18/03/2026	**22590**	Se suministra e instala 3 metros de tubo 4 para el desague del la canaleta del techo donde se enceuntran ubicadas las ambulancias primer piso UMI y con estos accesorios 1 codo de 4 , 1 union de 4 limpiador y pegante se entrega al servicio	Primer Piso UMI			$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
47	18/03/2026	**22591**	Se fabrica y suministran 2 mesas con puerta y divisiones en melamina de 15 mm de 0.60 x 0,60 x 0,90 metros para instalar las impresoras de gerencia y calidad area de administracion segundo piso de la clinina UMI se entregan al servicio.	Administracion UMI			$ 2.120.000	$ 402.800	$ 2.522.800
48	18/03/2026	**22592**	SE suministra e instala oficina en aluminio con 2 fijos y una puerta batiente en tuberia de 1 1/2 x 1 1/2 color natural y una puerta de 0.70 x 1.50 con chapa de manija y copias de tres llaves y 2 vidrios laminados de 3 x 3 y se entrega polarizados nueva oficina para la comunicadora en area de consulta externa UMI	Administracion UMI			$ 2.630.000	$ 499.700	$ 3.129.700
49	19/03/2026	**22593**	Se suministra y cambian dos lamparas led de 24 para pasillo de urgencias y baño enfermeras de urgencias UMI se entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 91.928	$ 17.466	$ 109.394

50	19/03/2026	**22594**	Se realiza la instalacion de 2 soportes para los guardianes estacion de enfermeria y carro de paro en urgencias UMI se entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 30.000	$ 5.700	$ 35.700
51	19/03/2026	**22595**	Se realiza la instalacion de un nuevo punto electrico a 110 v para el area de triage de urgencias UMI se suministra el siguiente material para realizar esta labor : 1 caja dexon , 1 toma corriente a 110 v , 2 metros de cable duplex , 1 clavija polo a tierra cinta se arma y entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
52	19/03/2026	**22596**	Se suministra y cambian dos soportes de las barandas de las camas electricas los pinos de medicina interna del hospital se arman y entregan al servicio.	Medicina Interna UMI			$ 346.080	$ 65.755	$ 411.835
53	19/03/2026	**22597**	Se suministra y cambia tornillos de drywall para colocar la tabla de la mesa puente de pacientes de urgencias UMI se entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 30.000	$ 5.700	$ 35.700
54	20/03/2026	**22501**	Se realiza la revision de las tomas a 110 v de las camas de paciente de urgencias fue necesario suministrar 10 convertidores de tomas para poner a trabajar todas las camas se entregan al servicio	Urgencias UMI			$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
55	21/03/2026	**22502**	Se presta el servicio de guaya manual para destapar el sanitario del baño de pacientes que se encuentra tapado de la habitacion 407 ginecologia 4to. Piso UMI se entrega al servicio	Ginecologia UMI			$ 194.670	$ 36.987	$ 231.657
56	21/03/2026	**22503**	Se realiza reparacion de paredes que presentan humedad en sala de cirugia y baño de hombres se quita pintura en mal estado se revisa la filtracion del baño se repara y se suministra estuco plastico y yeso de molduras se estuca lija y se suministra pintura tipo 1 yaplica a la pared se entrega al servicio	Cirugia Tercer piso UMI			$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800
57	21/03/2026	**22504**	Se suministra un candado nuevo para la reja de la entrada a rayos X del hospital se entrega tres copias de llave al vigilante	Hospital			$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500
58	21/03/2026	**22505**	Se realiza ael mantenimiento a tres ventiladores sankey de hospitalizacion se desarman se cambain inducidos y bujes de bronce se engrasa arma y entregan al servicio	Hospitalizacion			$ 330.000	$ 62.700	$ 392.700

59	22/03/2026	**22506**	Se suministra platina en acero inoxidable para colocar tope del vidrio de la puerta de entrada a urgencias UMI se entrega al servicio	Urgencias UMI			$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
60	22/03/2026	**22507**	Se suministra e instala tramo de canaleta de 20 x 12 para organizar cables de internet de la oficina de la subgerente de la clinica UMI se entrega al servicio	Administracion			$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400
61	22/03/2026	**22508**	Se realia el traslado de camas , cunas , camillas estantes y equipos biomedicos que se encontraban en urgencias del hospital y se tralada a bodega de la clinica UMI y se entrega a Hector del almacen fue necesario tres viajes del camio y cuatro personas para esta labor	Clinica UMI			$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000
62	23/03/2026	**22509**	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eletrica Jor de la clinica UMI , se revisa el nivel de aceite acpm agua revison de la baterias y puesta en funcionamiento	Clinica UMI			$ 194.670	$ 36.987	$ 231.657
63	23/03/2026	**22510**	Se realiza revision del sistema electrico por corto que se encontro en el consultorio donde toman muestra del laboratorio de pacientes se reviso tablero de control y tomas habia varios tacos saltados y sueltos se ajusta y se verifica que queda con luz el area	Laboratorio Hospital			$ 100.000	$ 19.000	$ 119.000
64	25/03/2026	**22515**	Se suministra avisos informativos para los baños de pacientes de urgencias y consulta externa y avisos para puertas de los consultorios en poliester y logotipo de hospital	Urgencias UMI			$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000
							TOTAL		**$ 36.566.322**

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22386

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	02 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.	INVENTARIO:		
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Cocina - UMI	Equipo: Tubería		
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se repara fuga de agua que presenta la tubería de agua limpia que alimenta la cocina Clínica UMI, se encontro poro en la Tee de 2", se suministra veracril polvo y liquido se prepara la mezcla y se aplica al poro. se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Veracril polvo		/
1	Veracril liquido		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22388

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	02 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Kra 5 # 6-32			Teléfono:		
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:			
Marca:	Modelo:		Serie:		
Ubicación: Medicina Interna - UMI		Equipo: Sanitario			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se presta el servicio de guaya manual para destapar el baño de paciente de medicina interna UMI habitacion 504 este se encontro lleno de papel de manos para destapar este baño fué necesario casi 3 horas

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	

Ernesto Vespay

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.
Mantenimiento Electromecánico

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22389

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	02 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Ginecologia 3er Piso		Equipo: Bomba	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambia valvula Doc I de descarga de agua del Sanitario de mujeres de ginecologia 3e piso. Se cirma y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Valvula Descargo		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Caroline Castillo M

Ernesto Vega V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.
Mantenimiento Electromecánico

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22390

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	02 03 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios.				
Dirección:	Cra 5 #6-32			Teléfono:	
Ciudad:	Florida.			INVENTARIO:	
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Medicina Interna - Hosp.			Equipo:	Ventilador
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento a ventilador industrial de medicina Interna del hospital. Se desarma, se lava, fue necesario cambiar inducido, se pinta, se lubrica arma y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega H
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22391

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	03	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Kra 5 # 6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florido	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Laboratorio - Hospital	Equipo: Lampara				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambia lampara hermetica para sala de limpieza, insumos del laboratorio del hospital. Se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Lampara Hermetica		
			/

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22392

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	03 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5A 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Cirugia- UMI		Equipo: Trampa.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza suministro e instalacion de una trampa de grasa en acero inoxidable para instalar debajo del lavaplatos pasillo salas de Cirugia UMI. Se rompe el muro para recilnar la conexion del sifon a la trampa se suministra accesorio y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
4	codos de 2"	1	Reduccion 2 - 1 1/2
1	union roscar de 2"	1	Estuco plastico
1	llave de corte	1	Yeso
2	metro tubo 2"	1	Pintura.

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	/

Ernesto Vega Y

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.
Mantenimiento Electromecánico

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22393

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha: 03	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios.			
Dirección: Kra 5 # 6.32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Cirugia - 3er Piso		Equipo: Lavaplatos	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra tres rejillas en acero y silicona para instalar en lavaplatos de cirugia y central de esterilizacion se entregan al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Rejillas acero		
1	Tubo Silicona.		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Caroline Castillo M

Ernesto Vega V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22394

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	03 / 03 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Urgencias - UMI		Equipo: Escalera.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra tornillos de drywall para colocar a pasos escalera de 2 pasos de pacientes de urgencia - UMI, se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
12	tornillos de Drywall		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22395

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	04 03 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 #6 32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida.		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Urgencia - UMI		Equipo:	Soporte	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza perforaciones de 5/32 para instalar el monitor de signos vitales para la cama 12 de Urgencias. Se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vera

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22396

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha 05	03 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Kra 5 # 6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida	INVENTARIO:			
Marca:		Modelo:	Serie:		
Ubicación:	Consulta Externa-UMI	Equipo:	Baño		
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparacion del push de descarga de agua del sanitario de mujeres de consulta externa UMI frente a la sala de espera, se suministra valvula, silicona yeso y tableta, se arma y se resana la pared exterior al baño

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Valvula	1	Pintura
1	Silicona	1	Lija
1	Estuco plastico	1	Espatula
1	Yeso	1	Rodillo

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega A

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22397

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	05 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Ginecologia - 4to pso		Equipo: Llave.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambia llave cuello de ganzo para el lavamanos de insumos estación de enfermeria de ginecologia cuarto piso, se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	llave grival cuello ganzo		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22398

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	5 / 03 / 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 # 6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Medicina Interna-UMI	Equipo:	Llamado enfermeria		
Preventivo: ☑	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo correctivo a los llamados de enfermeria de las habitaciones y baños de medicina interna UMI, se intervienen circuitos, botones y pantalla, se realiza limpieza y cambio de repuesto. se realiza pruebas y entregan al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
35	Circuitos integrados 12v		/
26	Botones BT-03		
1	Pantalla estacion de enfermeria.		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	

Ernesto Vega M

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22399

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	05	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 #6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida.	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Ginecologia 4to piso	Equipo: Tuberia				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se repara daño en la tuberia de agua limpia principal del area de ginecologia cuarto piso, se encontro pora de agua en el codo de 3" se realiza la reparacion de la Tee de 3" y el adaptador macho se suministra ulracril polvo y liquido y se prec. y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Ulracril polvo		
1	Ulracril liquido		
1	Cinta		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega V.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22400

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha: 05	03 | 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 # 6-32			Teléfono:		
Ciudad: Florida		INVENTARIO:			
Marca:	Modelo:		Serie:		
Ubicación: Central Esterilizacion		Equipo: Llave lavamanos			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambia llave grival de lavamanos de la central de esterilizacion por goteo continuo. Se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Llave Lavamanol		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.
Mantenimiento Electromecánico

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22551

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	05 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 - 6 - 32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna - Hosp.		Equipo: Ventilador.	
Preventivo: ✓	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra dos ventiladores rankey de pared con control para instalar en la estacion de enfermeria de hospitalizacion y medicina interna, se entregan al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Ventiladores nuevos		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22552

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	06 03 20
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida	INVENTARIO:		
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna-UCI	Equipo: Timbres		
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra e instalan 2 timbre para baño llamado de enfermeria baño de discapacitados sala espera de cuarto y quinto piso medicina interna le entregan al tecnico

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Llamado enfermeria		
	Para baños		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Ursay

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22553

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	06 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida	INVENTARIO:		
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Ginecologia - 4to piso	Equipo: Chapa		
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambia chapa de baño para la puerta de la habitacion 403 de ginecologia. Se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	chapa de baño		
			/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Lima Sepolveda.

Ernesto Vega M

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22554

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	06 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna-UMR		Equipo: Sanitario	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se repara daño en la valvula de descarga Dorol de sanitario de parientes de la habitacion 503. se suministra los empaques (repuestos y silicona blanca de arma y entrega del servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Kit de empaques		/
1	Repuesto valvula		
1	Silicona		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22555

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	06 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna-UMI		Equipo: chapa	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

se suministra y cambia una chapa de bola para el baño de la habitacion 503 de pacientes de medicina Interna se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	chapa de bola.		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Oseda

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22557

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	07 03 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Kra 5 # 6-32			Teléfono:	
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Urgencias UMI		Equipo:	Silla.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la pintura general de 5 tamden de cuatro puesto de los pacientes de urgencia. UMI, se limpian con thinner q se suministra pintura negra preimer q se aplica. se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Galon pintura preimer		
1	Thinner		
1	Brocha		
1	Rodillo.		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Vega V
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22558

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	07 / 03 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna-UMr		Equipo: Sifon	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se presta el servicio de guaya manual para destapar el Sifon que se encuentra tapado del baño de pacientes de la habitacion 507. de medicina interna UMr. se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Guaya manual

Ernesto Vega V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22559

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha:	07 / 03 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 # 6-92		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Consulta Externa - UMI		Equipo: Baño.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se repara daño por fuga de agua y humedad de agua del baño de mujeres se quitan baldosas y se suministra y cambia en totalidad desde el pulsador hasta la entrada del codo con materiales incluido se entrega al servicio consulta Externa UMI

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Tuerca con rosca 21	1	Baldosas
2	Empaques		
1	Silicona		
1	Yeso		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega M

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22560

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	07 03 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Kra 5 # 6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Laboratorio - Hospital		Equipo:	Tablero	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se revisa el sistema electrico y tablero de control por corto en el laboratorio clinico del hospital. por corto, se revisan los tacos y se encontro daño en el taco se suministra uno de 30 amp y se cambia se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Taco de 30 amp.		/
	/		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22561

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	08 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna. Hosp.		Equipo: Cama electricas.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

se realiza reparacion de dos camas electricas de los pinos se suministra y cambian soporte de las barandas del habitaciones medicina interna hospital. se entregan al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Soporte de baranda los pinos.		/

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega Y

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22562

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha:	08 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Hospto Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Hospitalizacion		Equipo: Silla pato	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento a silla pato de los Pacientes de hospitalizacion, se bajan las Cuatro ruedas se limpian se engrasa y se instalan nuevamente y cambio de tornillos se entrega a servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Grasa		
1	Tornillos		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	Variada

Ernesto Vega k

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22563

Hora Inicial:	Hora Final:		Fecha	06	03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:			
Ciudad: Florida		INVENTARIO:			
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Clinica UMI - Tanque		Equipo: Bomba Sumergible.			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra el alquiler de una bomba Sumergible para trasladar el agua de pozo grande a los auxiliares de la red contra incendio de los tanques de almacenamiento clinica UMI

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Bomba agua Sumergible		/

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	EPP.

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22564

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	08 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Cirugia - UMI		Equipo: Silla Rueda.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

se realiza mantenimiento Preventivo a silla de ruedas de pacientes de cirugia UMI, se revisan las ruedas se engrasan cambio tornillos, se limpia y se arma y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22566

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	09 03 26
Cliente:	Hospital san Juan de Dios				
Dirección:	Kra 5 # 6-32			Teléfono:	
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Farmacia. UMI		Equipo:	Baño	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparacion de daño que se encontro el la valvula de descarga de agua baño personal de farmacia, fue necesario romper el muro para desenroscar y cambiar valvula se arma y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Valvula Docal		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	

Ernesto Vega V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22567

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha			
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: 4 Kr 5 #6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Medicina Interna. Hosp	Equipo: Toma.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambio toma corriente 20 amperios lesinton para la habitacion sala 13 de medicina interna hospital se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Toma corriente.		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22568

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	16 03 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Kra 5 # 6-32			Teléfono:	
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Pediatria - UMI		Equipo:	Tuberia	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparacion de la tuberia de agua limpia por presentar paro en el area de pediatria UMI, se suministra veracril polvo y liquido y se aplica en la Tee de 2". se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	veracril polvo		
1	veracril liquido		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinza Segueta.

Ernesto Vega V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22569

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha 10	03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 #6-32			Teléfono:		
Ciudad: Florida		INVENTARIO:			
Marca:	Modelo:		Serie:		
Ubicación: Urgencias - UMI		Equipo: Lampara			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambian dos lamparas led de 60x60 para el cuarto de la sala de espera de niños en urgencia UMI se entrega al Servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Lamparas 60x60		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

/

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Vega M

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22570

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	10 / 03 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Kra 5 # 6-92			Teléfono:		
Ciudad: Florida		INVENTARIO:			
Marca:	Modelo:		Serie:		
Ubicación: Administracion-Hosp.		Equipo: Oficina Jefe Nubia			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reubicacion y empotrar a la pared archivadores ubicado en la oficina jefe nubia de administracion del hospital. Se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega Y

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22571

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	10 / 03 / 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 # 6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Urgencias UMR		Equipo:	Mueble.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento a los cajones mueble donde guardan insumos en area de hidratacion de urgencias UMR le bajan cajones, se arreglan los rieles se arma y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Reyes

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22572

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	10 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna. Hosp.		Equipo: Sanitarro	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambia la valvula de alle de agua grival del Sanitarro de la sala 10 de medicina interna del hospital se arma y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Valvula de grival Sanitarro		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22573

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	11	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Kra 5ª #6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Hospitalizacion.	Equipo: Cama Electrica				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra a cambra el soporte de la baranda de la cama electrica los pinos de la sala q de medicina interna del hospital se arma y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Soporte de Baranda Cama		/

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	Und Herramienta

Ernesto Vega
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

/	

Ernesto Vega
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22584

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	15	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5, #6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida.	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Hospitalizacion.	Equipo: Lavamanos.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se destapa el lavamanos del baño de pacientes de la sala 4 de hospitalizacion se baja desague se aplica chuza manual. se arma y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega V.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22585

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	15	03	26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios						
Dirección:	Cra 5 #6-32		Teléfono:				
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:				
Marca:		Modelo:		Serie:			
Ubicación:	Hospital.		Equipo:	Planta Electrica			
Preventivo:	✓	Correctivo:	✓	Instalación:		Evaluación Técnica:		Garantía:	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza el mantenimiento correctivo y preventivo de la planta electrica Cummins, se revisa el nivel de aceite, agua, ACPM, revision carga bateria revision conexion electrica y prueba de funcionamiento

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		
			/

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	Ecet.

Ernesto Ospina

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22586

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	16	03	26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios						
Dirección:	Kra 5 #6-32		Teléfono:				
Ciudad:	Florida.		INVENTARIO:				
Marca:		Modelo:		Serie:			
Ubicación:	Laboratorio - UMI		Equipo:	Llave.			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐			

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambia llave cuello ganza para el lava platos donde lavan los insumos del laboratorio Clinica UMI se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	llave cuello ganza		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega H

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22587

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	16 / 03 / 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Kra 5 # 6-32			Teléfono:	
Ciudad:	Florida.		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Clinica UMr - Primer Piso		Equipo:	Llave	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparación del tubo de agua limpia cuarto de residuos Clinica UMr se suministra el siguiente material de PVC, agua limpia. adaptor hembra union 1/2 Pegante y limpiador se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Adaptor 1/2	1	Pegante
1	Union 1/2	1	Lija
1	Tubo 1/2		
1	Limpiador		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	

Ernesto Vega V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22588

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	17/03/26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 #6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Ginecologia - UMI		Equipo:	Chapa	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambia chapa de baño para la habitacion 202 de ginecologia 4to piso. Se entrega al servicio.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Chapa de baño		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Pinza Sepultada.

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22589

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	17 / 03 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida	INVENTARIO:		
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Clinica UMI. 1er piso	Equipo: Techo ambulancia 1		
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra e instala un reflector con panel solar de 500w para la el techo de las ambulancias primer piso de la Clinica UMI. se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Panel solar 500w		/
	/		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22590

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	18	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 # 6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Primer Piso - UMI	Equipo: Techo Ambulancias				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra e instala tubo para el desague del canal del techo donde se ubican las ambulancias en el primer piso de la clínica UMI. Se suministra material en PVC para realizar la instalación. Se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
3	metros tubo de 4"	1	Pegante
1	Codo de 4"	2	Lija
1	Union de 4"		
1	Limpiador		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22591

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	18 / 03 / 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dio				
Dirección:	Cra 5 #6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida.	INVENTARIO:			
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Administracion.	Equipo:	Mesa.		
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se fabrica y se suministran dos mesas con puerta y dos divisiones en melamina de 15mm de 0.60 x 0.60 x 1.20 mtros para colocar impresoras de gerencia y calidad. Se entregan al Señor

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Mesa para impresora en melamina 15mm		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22592

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	10 03 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 #6-32			Teléfono:	
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Consulta Externa-Odon		Equipo:	Ofirma.	
Preventivo:	✓	Correctivo:		Instalación:	
Evaluación Técnica:		Garantía:			

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministro y fabrica e instalaron en aluminio para la ofirma de ventana comunicadora frontal en fijo y una puerta batiente en tuberia de 1 1/2 x 1 1/2 color natural y chapa manija yurdio laminado 3x3 y polarizado.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Ofirma en aluminio		
	de 1 1/2 x 1 1/2 y		
	vidrio polarizado		
1	chapa seguridad.		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega L

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22593

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	19	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 #6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida.	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Urgencias - UMR	Equipo: Lampara.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambian dos lamparas led de 24 w paquillo y baño de enfermeras de urgencias UMI, se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Lamparas 24 w led		
			/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Vega H

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22594

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	18	03 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios					
Dirección:	Kra 5 #6-32			Teléfono:		
Ciudad:	Florida.		INVENTARIO:			
Marca:		Modelo:		Serie:		
Ubicación:	Urgencias. - UMI		Equipo:	Soportes		
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐		

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

se realiza la instalacion de soportes para los guardrares estacion de enfermeria y carro de paro de urgencias UMI, se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Vera Y
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22595

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	19	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 # 6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida.	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Urgencia. UMI	Equipo: Punto electrico				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la instalacion de un nuevo punto electrico a 110 V para la area del triage de urgencias UMI, se suministra el siguiente material para este trabajo se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Caja Dexon	1	cinta aislante
1	Toma corriente 20amp		
2	metro Cable Duplex		
1	clavija		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Vega Y
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22596

Hora Inicial:	Hora Final:		Fecha	19	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Kra 5 #6-32		Teléfono:			
Ciudad: Florida	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Medicina Interna-Hosp.	Equipo: Cama.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra y cambian dos soportes de las barandas cama electricas de los pinos medicina interna del hospital. Se arma y entrega al servicio.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Soportes baranda cama.		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22597

Hora Inicial:	Hora Final:		Fecha	19	03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 # 6.32		Teléfono:			
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:			
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Urgencia - UM.		Equipo: Mesa. Puente			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministran tornillos de Drywall para colocar a la tabla de la mesa puente de la cama 11 de urgencias. Se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Cristhian Rincón G.
Enfermero Profesional
C.C. 1094368058
Univ. Cooperativa de Colombia

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22501

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	20	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 #6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida.	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Urgencias - UMI	Equipo: Camas				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se revisa toma corrientes doble a 110 Voltios camas de urgencias UMI que se encontraron desconectadas. Se suministra 10 convertidores para los enchufes de las camas se conectan y entregan al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
10	Convertidor para enchufe.		

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Claudia Katherine Sanjuan

Ernesto Vega M

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22502

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	21	03	26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios						
Dirección:	Kra 5 #6-32		Teléfono:				
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:				
Marca:		Modelo:		Serie:			
Ubicación:	Ginecologia - 4to		Equipo:	Sanitario.			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐			

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se presta el servicio de guaya manual para destapar el sanitario de mujeres que se encontro tapado de la habitacion 401 de ginecologia, se sacan papeles y compresa. Se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vesga

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22503

Hora Inicial:	Hora Final:		Fecha	21	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:			
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:			
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Cirugia - UMI		Equipo: Paredes.			
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la reparacion de paredes que presentan filtracion y humedad en la sala de cirugia 1 y baño de hombre se quita pintura en mal estado, se revisa bam pulsador, se aplica estuco para resanar y se pinta.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Pintura blanca tipo 1	1	Rodillo
1	Estuco plastico	1	Brocha
1	Yeso		
1	Espatula		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega G

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22504

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	21 / 08 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Hospital.		Equipo: Reja	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra candado nuevo para cambiar el de la reja de entrada a rayos X del hospital antiguo se entrega copia de 3 llaves al vigilante

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Candado nuevo		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22505

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	21	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 # 6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida.	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Hospitalizacion-	Equipo: Ventiladores.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento a 3 ventiladores de pared del estacion de enfermeria 4 habitaciones. se desarman se lavan se cambia el inducido se empaca limpia y entregan al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Inducidos		
1	Bujes Bronce.		/
1	Grasa.		

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	Caja de Herramientas

Ernesto Mesa

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22506

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	27 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32.		Teléfono:	
Ciudad: Florida	INVENTARIO:		
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Urgencias UMI	Equipo: Soporte		
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra platina en acero inoxidable para colocar el tope de la puerta de vidrio entrada a urgencias Clinica UMI

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Platina A.I.		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Claudia Katherine Sanjuan.

Ernesto Vega H.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22507

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	22 / 03 / 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 #6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Clinica UMI. Subger.		Equipo:	Cables	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra e instala 1 tramo de canaleta 20+12 para organizar los cables de internet de la oficina de la Subgerente clinica UMI, se entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Canaleta.		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22508

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	22 03 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Clinica UMI.		Equipo: Traslado.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza el traslado de equipos que se encontraban ubicados en urgencias del antiguo hospital se traen camas, cunas camillas, estantes y muebles fue necesario hacer 3 viajes en el camion con 4 personas. se entrega a hector del almacen

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Ucpa G

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22509

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	23 / 03 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Clinica UMI. 1er piso		Equipo: Planta Electrica	
Preventivo: ☑	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de la planta electrica for de la Clinica UMI, se revisa nivel de aceite agua, ACPM, revision panel de control y prueba de funcionamiento

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

/

Ernesto Vega V

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22510

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	23	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 #6-32	Teléfono:				
Ciudad: Florida	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Laboratorio - Hosp.	Equipo: Tablero.				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza revision del sistema electrico del consultorio de tomas de muestras de paciente del Laboratorio del hospital. Por corto. se revisan tacos y conexiones. este presenta varios tacos saltado, se reinicia el sistema.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS
/	

Ernesto Vera G

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22515

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	25	03	26
Cliente: Hospital San Juan de Dios					
Dirección: Cra 5 #6.32	Teléfono:				
Ciudad: Florida.	INVENTARIO:				
Marca:	Modelo:	Serie:			
Ubicación: Urgencias - UCI	Equipo: Señalizacion				
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se suministra e instala avisos en Poliestireno para información de los baños de pacientes de urgencias y consulta externa. y aviso para consultorio. se entregan al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Claudia Katherine Sanjuan.

Ernesto Ueda Y

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com