JANIER STIVEN OTERO IPIA
Cedula de ciudadanía: 1.002.964.155 de Piendamó - Cauca.

Documento equivalente a factura
(Art. 3 decreto 522 de 2003) no. 02

Persona natural
De quien se adquieren los bienes y servicios: **JANIER STIVEN OTERO IPIA**
NIT: 1.002.964.155 de Morales Cauca
1.002.964.155 -8

Ciudad, fecha de la operación: Morales Cauca, 27 de marzo del 2026

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO **F29-024-2026** OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS EXCAVADORA RODAJE ORUGA Y MOTONIVELADORA DESTINADA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUENTE CUENTA CUENTA DE NEQUI No: 3146786145	**3.700.000**	**3.700.000**
TOTAL	**3.700.000**	**3.700.000**

Janier Stiven Otero
JANIER STIVEN OTERO IPIA
CC 1.002.964.155 de Morales Cauca
Celular: 3146786145

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

TIPO DE INFORME			No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
				DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL	F29-024-2026	17-02-2026	16-03-2026
CONTRATANTE			MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP			MM-CD-024-SPL-2026		
CONTRATISTA			JANIER STIVEN OTERO IPIA		
No. DE IDENTIFICACIÓN			1002964155	EXPEDIDA EN	Morales Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR			3146786145		
SUPERVISOR			GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
NIVEL PROFESIONAL:			DIRECTIVO	DESPACHO	Secretaria de Planeación e Infraestructura Y Desarrollo Económico
INTERVENTOR			NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL			NO APLICA	DESPACHO	
CDP No.			23 del 8 de enero del 2026.	CRP No.	27 del 17 de enero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			240211200-240211200-0600-1.0-1.3.2.3.11-1-Actual-ENTIDAD-1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.200.000
FORMA DE PAGO			ACTAS PARCIALES	PAGO No.	02
VALOR A PAGAR			$ 3.700.000		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)			$ 1.750.905	PERIODO COTIZADO	FEBRERO 2026
EPS			Asmet salud	VALOR PAGADO	$ 219.500
ARL			POSITIVA	VALOR PAGADO	Asume el municipio
AFP			PORVENIR	VALOR PAGADO	$ 281.000
VALOR TOTAL PLANILLA			$ 500.500	PLANILLA No.	9500351177
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)				SI		NO	X
OBJETO DEL CONTRATO							

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS EXCAVADORA RODAJE ORUGA Y MOTONIVELADORA DESTINADA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Apoyar en las actividades de operación de la maquinaria pesada y/o vehículos de propiedad del Municipio de Morales frente a la necesidad requerida y coordinada conjuntamente con la entidad, bajo la plena autonomía del contratista en su ejecución
2. El contratista frente al vehículo que se encuentre operando deberá dar apoyo a la entidad en su revisión, tales como, verificación de fluidos, llenado de combustible, prueba de frenado, calibración de llantas, y demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la máquina.
3. Realizar y presentar los reportes necesarios al Supervisor del Contrato, respecto de las fallas o inconvenientes que presente la maquinaria pesada propiedad del municipio, que lleguen a afectar correcto y normal funcionamiento.
4. Apoyar la elaboración de un informe diagnóstico inicial de la maquinaria asignada en el marco del mantenimiento vial del municipio de Morales Cauca y generar de manera periódica las actualizaciones necesarias a la ficha técnica.
5. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiendo a una o varias actividades específicas.
6. Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planilla de seguridad social No. 9500351177, Correspondiente al periodo del mes de febrero de 2026 con fecha de pago del 16 de marzo de 2026. 2. Cuenta de Nequi No. 3146786145	

Dado en la ciudad de Morales, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026.

FIRMA CONTRATISTA	Jamer Stiven Otero

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

DESARROLLO DE ACTIVIADES CONTRACTUALES.

1. **APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MORALES FRENTE A LA NECESIDAD REQUERIDA Y COORDINADA CONJUNTAMENTE CON LA ENTIDAD, BAJO LA PLENA AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA EN SU EJECUCIÓN.**

Durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero y el 16 de marzo de 2026, estuve apoyando de manera directa en las labores técnicas y operativas relacionadas con el manejo de maquinaria pesada y vehículos, con el objetivo principal de atender de forma oportuna las necesidades más urgentes de las comunidades rurales del municipio. Dentro de estas actividades, se realizó la ampliación y adecuación de la vía terciaria en la vereda Los Andes, sector Emeterio, donde se intervinieron aproximadamente 500 metros de carretera**,** mejorando notablemente el acceso y la movilidad para los habitantes de la zona. Estos trabajos fueron fundamentales para facilitar el tránsito de vehículos y el transporte de productos, especialmente en temporada de lluvias.



Ilustración 1.ampliacion vía los Andes



Ilustración 2. adecuación vía los Andes.



Ilustración 3. vía terminada los Andes.

Adicionalmente, debido a la ola invernal, se presentaron dos deslizamientos de tierra en la misma vereda, los cuales fueron atendidos de manera inmediata. Se llevó a cabo la limpieza y remoción del material que obstruía la vía, logrando restablecer el paso y prevenir mayores afectaciones a la comunidad, garantizando así la seguridad y continuidad del tránsito en este sector.




Ilustración 4. remoción del derrumbe.



Ilustración 5. vía los andes habilitada

2. EL CONTRATISTA FRENTE AL VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRE OPERANDO DEBERÁ DAR APOYO A LA ENTIDAD EN SU REVISIÓN, TALES COMO, VERIFICACIÓN DE FLUIDOS, LLENADO DE COMBUSTIBLE, PRUEBA DE FRENADO, CALIBRACIÓN DE LLANTAS, Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero y el 16 de marzo, se apoyó en la revisión del estado de los vehículos y la maquinaria utilizados en las labores de mantenimiento vial. Como parte de la rutina diaria, antes de iniciar cada jornada de trabajo, se hacía la revisión de frenos y el estado de las llantas, con el fin de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los equipos durante las actividades en campo.

Por otro lado, las demás labores de mantenimiento se realizaron de forma semanal, entre ellas la verificación de niveles de aceite y refrigerante**,** revisión de fluidos, inspección de los sistemas hidráulicos, comprobación del estado de filtros**,** llenado de combustible y detección de posibles fugas o fallas mecánicas**.**

Estas revisiones periódicas permitieron mantener la maquinaria y los vehículos en buenas condiciones operativas, prevenir daños mayores y reducir el riesgo de fallas, contribuyendo a que los trabajos se desarrollaran de manera más eficiente y sin contratiempos.



Ilustración 6. inspección hidráulica



Ilustración 7. mantenimiento general

3. **REALIZAR LOS REPORTES NECESARIOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, RESPECTO DE LAS FALLAS O INCONVENIENTES QUE PRESENTE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, QUE LLEGUEN A AFECTAR CORRECTO Y NORMAL FUNCIONAMIENTO.**

Durante el periodo del 17 de febrero al 16 de marzo, se elaboró un reporte de necesidades y fallas de la maquinaria**,** el cual fue entregado al coordinador de maquinaria, Sr. Julián Mañunga**,** con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos. El informe incluye observaciones técnicas y recomendaciones para la programación de mantenimientos preventivos y correctivos, asegurando la continuidad y seguridad en las labores de mantenimiento vial.

Anexo 1: Se anexa ficha técnica correspondiente para soporte y verificación de la información reportada.

4. **APOYAR LA ELABORACIÓN DE UN INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA Y GENERAR DE MANERA PERIÓDICA LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS A LA FICHA TÉCNICA.**

Durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero y el 16 de marzo, se apoyó la elaboración del diagnóstico inicial de la retroexcavadora HYUNDAI R220LC-9SB asignada al mantenimiento vial en Morales, Cauca. En la inspección se identificaron fallas como baja potencia hidráulica**,** problemas de encendido**,** daño en la bomba de transferencia de combustible**,** mal estado del depósito de refrigerante y la ausencia de la plumilla del parabrisas. Los resultados fueron registrados en la ficha técnica y permitieron concluir que, pese a la falta de mantenimiento preventivo, el equipo se encuentra en estado general aceptable y puede operar adecuadamente tras las reparaciones correspondientes.

Anexo 2: Se anexa el informe diagnóstico de la maquinaria como soporte de la información reportada.

5. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CIRCUNSCRIBIENDO A UNA O VARIAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero y el 16 de marzo, se brindó acompañamiento y apoyo operativo al compañero Yerri durante el traslado de ocho (8) tubos de alcantarillado**.** Esta actividad incluyó el apoyo en la coordinación del cargue, transporte y descarga del material, garantizando que el traslado se realizara de manera segura y organizada.



Ilustración 8. Tubo de alcantarillado trasladados.



Ilustración 9. Cargue de los 8 tubos.

6. LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE SEAN ESTRICTAMENTE -NECESARIAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN LA ÓRBITA GENERAL DEL MISMO-

Durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero y el 16 de marzo, se desarrollaron diversas actividades en atención a las necesidades manifestadas por las comunidades del municipio de Morales, Cauca**.** Dentro de estas acciones, se brindó apoyo en la minga comunitaria realizada para la enmarcación de la galería municipal**.** Esta actividad consistió en el resaltado y delimitación, uno a uno, de los puestos ubicados tanto en la parte baja como en la parte superior de la galería**,** con el propósito de mejorar su organización, visibilidad y presentación. El trabajo se llevó a cabo de manera articulada con los compañeros de la administración, La jornada permitió contribuir al ordenamiento de la galería municipal y al mejoramiento de los espacios de uso común.

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS



Ilustración 10. Delimitación puestos en la galería



Ilustración 12. Galería delimitada.

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

FICHA TECNICA

Fecha: febrero del 2026

DESCRIPCION		IMAGEN
NOMBRE:	EXCAVADORA	
MARCA:	HYUNDAY	
SERIE:	220LC-9S	
COLOR:	AMARRILLO	
LLANTAS U ORUGAS:	ORUGAS	
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
USO:	CARGUE DE ROCA MUERTA(MATERIAL)	
OPERADOR:	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

FECHA	RESUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28-NOV-2025	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40 7GL), FILTRO DE ACEITE (PARMOT A-339SP) FILTROS DE COMBUSTIBLE (PARMOT A-43SP, A-243004DSP, AS-R90TSP) Y FILTRO DE AIRE (SHF-28030)
27-NOV-2025	SE LE REALIZA SOLDADURA AL BRAZO
09-mar-2026	Se le instala el vidrio pequeño

MATENIMIENTO CORRETIVO PENDIENTE A EJECUTAR

ITEM	FALLA	ESTADO
1	Inspección en el sistema de encendido	pendiente
2	Inspección en el sistema del brazo por pérdida de fuerza	Pendiente
3	Deposito del refrigerante en mal estado	Pendiente
4		
5		pendiente
NOTA	Se recomienda tener en cuenta los anteriores ítems, los cuales impiden el correcto funcionamiento de la maquina (RETRO ESCAVADORA) en descripción	

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

INFORME DIAGNOSTICO INICIAL DE LA MAQUINA

Fecha: febrero del 2026

DATOS GENERALES		IMAGEN
TIPO DE MAQUINA	EXCAVADORA	
MARCA Y MODELO	HYUNDAI R220LC-9SB	
SERIE:	>HBRR220CVJ0000993<	
UBICACIÓN	MORALES CAUCA	
FECHA PUESTA EN MARCHA	17/ ENERO7 2026	
HOROMETRO ACTUAL	66346	
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
DIANOSTICO REALIZADO POR	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O MOTIVO DEL DIANOSTICO

Se reportan los siguientes síntomas durante la operación

- **Baja potencia en el sistema hidráulico al operar el brazo frontal**
- **La máquina no arranca ni enciende de forma inmediata al accionar su interruptor principal**
- **La bomba de transferencia de combustible(diésel) para el llenado automático del tanque se encuentra dañada**
- **No cuenta con la plumilla para limpiar el parabrisas**
- **Deposito del refrigerante en muy mal estado**

CONCLUCIONES

La retroexcavadora HYUNDAI 220 presenta fallos derivados principal mente de falta de mantenimiento preventivo, pero su estado general es aceptable. Con las reparaciones sugeridas, podrá volver a operar en condiciones óptimas.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002964155		OTERO IPIA JANIER STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 147	MORALES-CAUCA	8391288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93006310	9500351177	I	2026/03/12	2026/03/16	BANCO DE OCCIDENTE	4	$500,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1002964155	OTERO JANIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002964155		OTERO IPIA JANIER STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 147	MORALES-CAUCA	8391288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93006310	9500351177	I	2026/03/12	2026/03/16	BANCO DE OCCIDENTE	4	$500,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$800	$0	$281,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$800	$0	$281,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$600	$0	$219,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$600	$0	$219,500
TOTAL				1	$499,100	$1,400	$0	$500,500



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9634162590 DV: 649887
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 13/03/2026 16:20:36
PAP: 800187
Nombre: DANIEL
Apellido 1: OTERO
NUM PLANILLA: 9500351177
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1002964155
PERIODO: 202602
Referencia: 9500351177Valor: $500.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co