INFORME DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DEL JARDÍN SALAMANDRA

MES DE FEBRERO 2026

emboquillar sanitario de baño de segundo piso de niños



Instalación de puntos antideslizantes en el área de cocina



Instalación de llave de lavaplatos área de cocina.



Emboquillar borde de lavaplatos





intalacion de vidrio quebrado aula de prejardi 2



instalacion de media caña, area de cocina



Estucar y pintar paredes, área de oficina



arreglo de bordes de divisiones de baños niños, segundo piso.



enchape área de lava colas área de baño segundo piso





instalación de luminaria, área despensa de alimentos.





Instalación de media caña, área de cocina



Arreglo de puesta de separador, área de baño niños segundo piso

