



ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA

INFORME SST

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NAVIDEÑOS

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ALQUILER, INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DESMONTE DE FIGURAS DECORATIVAS
Y ALUMBRADO NAVIDEÑO**

INICIO. DICIEMBRE 1 DEL 2025

FINAL. DICIEMBRE 31 DEL 2025

Nt. 900.405.807-0

Tel. 601 235 34 73

contabilidad.center@gmail.com

Calle 62 N° 13-22



INFORME SST

Contrato interadministrativo LP-007-2025

1. Información General

Contrato	Contrato Interadministrativo LP-007-2025
Objeto	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
Contratista	INVERSIONES CALEP SAS
Nit	900.405.807-0
Representante	PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
Contratante	Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca
Nit	899.999.342-3
Supervisor	Secretaria de Cultura (Supervisión) Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas (Apoyo a la supervisión)
Periodo de informe	1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025

2. Garantías

GARANTÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR
Cumplimiento	20/11/2025	30/06/2026	\$ 899.932.740
Pago de salarios	21/11/2025	31/12/2028	\$ 224.983.185
Calidad del servicio	21/11/2025	30/06/2026	\$ 449.966.370

3. Resumen de Actividades Realizadas del 8 al 14 de enero

Se realizaron actividades SST de:

- 3.1 Equipamiento utilizado durante la ejecución
- 3.2 Planeación del mantenimiento
- 3.3 Porcentaje de formaciones
- 3.4 Indicadores SST



- Material Utilizado :
 - Cinta aislante
 - Luces led.
 - Estructuras para decoración.
 - Cables de conexión.
 - Herramientas de mano
- Idoneidad del personal interventor:


PERFIL	NOMBRE	CEDULA
Director de Proyecto	Sandra Patricia Huertas Ruiz	52.960.244
Ingeniero Electrónico	Andrés Davie Huertas Alarco	1.018.454.575
Ingeniero de Sonido	Andrea Carolina Torres Boliva	1.014.210.272
Técnico Eléctrico	José Ignacio Huertas Ruiz	80.451.587
SST	Edwin Alfonso Valero Villarraga	80.546.000
Operario de Montaje	Maximiliano Valbuena	7.319.918
Operario de Montaje	Laura Gineth Huertas	1.022.403.512
Operario de Montaje	Daniel Zapata	1.033.746.104
Operario de Montaje	Luis Darwin Manrique	1.032.394.325
Operario de Montaje	Diego Alexander Rodríguez	1.033.767.057
Operario de Montaje	Jamilton Arley González	1.024.563.167
Operario de Montaje	Jefferson Cajamarca	1.055.962.189
Operario de Montaje	Jaider Fajardo	1.027.522.507
Operario de Montaje	Kelly Tatiana Castrillón	1.037.502.287
Operario de Montaje	Miguel Esteban Olarte	1.014.289.417



3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE - 2025

3.1 Equipamiento utilizado durante la ejecución

EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL MANTENIMIENTO: arnés - eslinga - mosquetón - puntos de anclaje - líneas de vida verticales – frenos – manlift - escaleras



En los registros fotográficos se evidencian los equipos de trabajo en alturas utilizados durante el proceso de desmonte, los cuales se encuentran en óptimas condiciones, son nuevos y cumplen con los requerimientos necesarios para garantizar una labor segura para nuestro personal ejecutor.

3.2 Planeación de mantenimientos preventivos y correctivos

PLANEACIÓN DE MANTENIMIENTOS




El mantenimiento se aseguró mediante la conformación de una cuadrilla de tres (4) técnicos, quienes atendieron oportunamente las novedades reportadas por el supervisor de la Secretaría de Obras Públicas. Se realizó adicionalmente una ruta nocturna de inspección para la detección de fallas en la iluminación de los elementos navideños. Las novedades identificadas fueron corregidas desde nivel de piso, sin requerir el uso de equipos de trabajo en alturas. Las condiciones climáticas fueron favorables, permitiendo la ejecución segura de las labores.

3.3 Porcentaje de formaciones

FORMACIÓN

% de formaciones



Se logró alcanzar un alto indicador de formación, el cual se refleja en la ejecución de un trabajo seguro por parte del equipo ejecutor, evidenciando la correcta aplicación de las medidas preventivas establecidas. No obstante, queda pendiente fortalecer las capacitaciones enfocadas en el plan de emergencias, específicamente en primeros auxilios y puntos de encuentro.



3.4 Indicadores SST



Nt. 900.405.807-0

Tel. 601 235 34 73

contabilidad.center@gmail.com

Calle 62 N° 13-22



CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Durante las fases de instalación y mantenimiento, las actividades se desarrollaron bajo el cumplimiento estricto de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de las especificaciones técnicas establecidas, garantizando la ejecución segura, controlada y oportuna de las labores propias del proyecto.

Se realizó seguimiento técnico permanente al personal, herramientas y equipos utilizados, mediante la verificación de procedimientos seguros de trabajo, inspección de materiales, control del uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) y supervisión continua en campo, asegurando la correcta ejecución de las actividades y la mitigación de los riesgos identificados.

El cumplimiento de las medidas preventivas implementadas se evidencia en los indicadores de desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), los cuales se mantuvieron en cero (0) accidentes laborales y cero (0) incidentes incapacitantes durante la ejecución del proyecto, reflejando la efectividad de los controles aplicados y el compromiso del personal con la cultura de seguridad.

EDWIN ALFONSO VALERO VILLARAGA
PROFESIONAL SST