6.2.4. Subprograma 2.5: seguimiento y control al manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales

SUBPROGRAMA 2.5: SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES			SM-PAC-2.5-08
OBJETIVOS			
Verificar mediante observación periódica que está cumpliéndose con los lineamientos y normatividad vigente para el manejo integral de los residuos			
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		MEDIA-ALTA	X
MEDIA-BAJA	X	ALTA	X

ACCIONES PARA DESARROLLAR

El contratista T&M S.A.S informa que debido a situaciones de hurto de algunas canecas de los puntos ecológicos disponibles, decidió implementar puntos ecológicos construidos, con el fin de garantizar su permanencia en obra y dar cumplimiento a una adecuada gestión y separación de residuos. Los puntos existentes en obra cuentan con identificación de 3 bolsas de color (negra, verde y blanca) para la clasificación de los residuos de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente.

Ilustración 6. Punto ecológico en obra – Tramo 1



Fuente: T&M S.A.S

Ilustración 7. Punto ecológico en obra – Tramo 2



Fuente: T&M S.A.S

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN	
ACTIVIDAD	**MOMENTO**
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición del material dragado.	No aplica en el periodo del presente informe
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se dispondrá el material.	No aplica en el periodo del presente informe
Autorizaciones de las empresas de recolección de residuos peligrosos, en caso de requerirse.	En el periodo del presente informe, no se presentan documentos del gestor de recolección y transporte de residuos peligrosos.
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los sitios de disposición de los residuos.	En inspecciones ambientales, se cuenta con puntos ecológicos disponibles en la zona de trabajo.
Condiciones de recolección y transporte de los residuos.	La recolección y transporte se genera con la empresa de aseo que presta servicio en Agua de Dios – Central Colombiana de Aseo S.A.S E.SP

INDICADORES DE GESTIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas de disposición de materiales (AERC D) $AERCD = \left(\frac{Autorizaciones\ RCD\ tramitados\ en\ periodo}{Autorizaciones\ RCD\ requeridos\ en\ periodo} \right) x100$ $\text{AERCD} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{AERCD} = \ 0\%$	En el periodo del presente informe, no se presentan documentos de autorizaciones y/o permisos.
Autorización de los poseedores y/o propietarios de los predios donde se va a disponer el material (APDM) $APDM = \left(\frac{Predios\ utilizados\ para\ disposición\ en\ período}{Autorizaciones\ propuestarios\ en\ período} \right) x100$ $\text{APDM} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{APDM} = \ 0\%$	En el periodo del presente informe, no se adjuntan documentos de autorización de propietarios para disponer material; lo anterior ya que no aplica en el presente periodo.
Autorizaciones de las empresas de recolección de residuos peligrosos AERespel $AERespel = \left(\frac{Generación\ de\ ResPel\ en\ período}{Empresas\ Autorizadas\ ResPel\ en\ período} \right) x100$ $AERespel = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $AERespel = \ 0\%$	En el periodo del presente informe, no se presentan documentos del gestor de recolección y transporte de residuos peligrosos.
Implementación de programas de separación, reutilización – reducción de residuos (PRRR)) $PRRR = \left(\frac{Personas\ que\ asisten\ a\ capacitación}{Total\ de\ personas} \right) x100$ **Programa (PRRR)** $\text{PRRR} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{PRRR} = \ 100\%$	En el periodo del presente informe, no se realizan actividades de sensibilización y/o capacitación ambiental asociada al manejo integral de los residuos; lo anterior teniendo en cuenta que no se encontraba programado según plan de trabajo.

Fuente: T&M S.A.S

6.3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

6.3.1. Subprograma 3.1: seguimiento y control al manejo de aguas superficiales

SUBPROGRAMA 3.1: SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES			SM-PGA-3.1-10
OBJETIVOS			
▪ Cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y uso del agua. ▪ Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el recurso hídrico.			
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		MEDIA-ALTA	X
MEDIA-BAJA	X	ALTA	X
ACCIONES PARA DESARROLLAR			
En el periodo del presente informe, no se adquirió agua para las actividades en obra.			
PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN			
ACTIVIDAD		**MOMENTO**	
Seguimiento a la compra de aguas		No aplica para el presente periodo.	
INDICADORES DE GESTIÓN		**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**	
Autorizaciones y/o permisos de captación, transporte y uso del agua (Pcaptacion) $Pcaptacion = \left(\frac{Autorizacion\ captación\ vigente}{Autorización\ captación\ requerida} \right) x100$ $\text{Pcaptacion} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{Pcaptacion} = 0\%$		No aplica en el presente periodo.	
Capacitación $Capacitaciones = \left(\frac{Asistentes\ a\ reunión}{Total\ de\ personal} \right) x100$ $\text{Capacitaciones} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{Capacitaciones} = 0\%$		En el periodo del presente informe, no se realizan actividades de sensibilización y/o capacitación ambiental asociada al recurso hídrico; lo anterior teniendo en cuenta que no se encontraba programado según plan de trabajo.	

Fuente: T&M S.A.S

6.4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

6.4.1. Subprograma 4.3: seguimiento, control y monitoreo a la protección de ecosistemas estratégicos o sensibles

SUBPROGRAMA 4.3: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO A LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS O SENSIBLES			SM- PBSE-4.3-14
OBJETIVOS			
Proteger y recuperar los ecosistemas estratégicos identificados en el área de influencia a través de medidas de prevención en las actividades constructivas y manejo establecidas por la autoridad ambiental competente.			
IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO			
BAJA		MEDIA-ALTA	X
MEDIA-BAJA		ALTA	X
ACCIONES PARA DESARROLLAR			
Para el periodo del presente informe, se indica: ▪ En el periodo del presente informe, no se realizan actividades de sensibilización y/o capacitación ambiental asociada al tema "MANEJO BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (COBERTURA VEGETAL, FAUNA)"; lo anterior, teniendo en cuenta que no se encontraba programado según plan de trabajo. ▪ No se arrojaron residuos o materiales sobrantes, a cuerpos de agua cercanos al frente de obra.			
PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN			
ACTIVIDAD		**MOMENTO**	
Capacitación y sensibilización en aspectos ambientales dirigido a los trabajadores.		En el periodo del presente informe, no se realizan actividades de sensibilización y/o capacitación ambiental asociada al tema "MANEJO BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (COBERTURA VEGETAL, FAUNA)"; lo anterior, teniendo en cuenta que no se encontraba programado según plan de trabajo.	
Delimitación de las áreas de trabajo para limitar el acceso a los trabajadores a las áreas sensibles.		Al inicio de las actividades en los frentes de obra	
INDICADORES DE GESTIÓN		**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**	
Capacitación y sensibilización en aspectos ambientales dirigido a los trabaja dores (CSA) $CSA = \left(\frac{Trabajadores\ que\ asisten\ a\ capacitación}{Total\ de\ trabajadores} \right) x100$ $\text{CSA} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{CSA} = \ 100\%$		No aplica en el periodo del presente informe.	

Delimitación de las áreas de trabajo para limitar el acceso a los trabajadores a las áreas sensibles) $\text{Área sensible} = \left(\frac{\text{Áreas sensible delimitada}}{\text{Áreas sensible identificada}} \right) \text{x100}$ $\text{Area sensible} = \frac{0}{0} \; X \; 100$ $\text{Area sensible} = \; 0\%$	No aplica en el presente periodo.

6.5. PROGRAMA 5: DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

6.5.1. Subprograma 5.1: seguimiento, control y monitoreo a la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales

SUBPROGRAMA 5.1: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO A LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORALES	SM-PMIT-5.1-18

OBJETIVOS

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO

BAJA		MEDIA-ALTA	X
MEDIA-BAJA	X	ALTA	X

ACCIONES PARA DESARROLLAR


ACCIÓN 1 – Seguimiento a las instalaciones temporales.

- **Campamentos temporales**

En el periodo del presente informe, se reporta instalación y funcionamiento de campamento en el frente de obra Tramo 2, bajo las siguientes características:

- ✓ **Predio:** Finca las mellizas
- ✓ **Ubicación:** Vereda San Francisco, municipio de Ricaurte Cundinamarca
- ✓ **Propietario:** Carlos Medina

Ilustración 8. Campamento temporal



Fuente: T&M S.A.S

- **Unidades Sanitarias**

En el periodo del presente informe, se contó con TRES (3) unidades sanitarias, dichas unidades del proveedor **SUMIGLOB SAS** identificado con NIT 901849117-6, bajo el servicio de suministro y mantenimiento de baños portátiles.

Se menciona que la frecuencia de mantenimiento establecida es de dos (2) mantenimientos semanales, los cuales se tienen contemplados efectuar los días lunes y viernes.

A continuación, se presenta la relación de unidades sanitarias en el periodo.

Tabla 21. Relación unidades sanitarias. Periodo 01 al 31 de diciembre de 2025.


PROVEEDOR	TRAMO	NÚMERO DE UNIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
SUMIGLOB SAS	TRAMO 1	UNA (1)	08-08-2025	N/A
SUMIGLOB SAS	TRAMO 2	UNA (1)	08-08-2025	16-12-2025
SUMIGLOB SAS	TRAMO 2	UNA (1)	08-08-2025	N/A

Fuente: T&M S.A.S

Nota: La unidad que no se retiró y presentaba existencia en TRAMO 2 fue trasladada el 16-12-2025 al TRAMO 1.

El contratista adjunto en el informe correspondiente al mes de agosto de 2025, los documentos ambientales del operador aliado en Flandes - Tolima, EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A E.S.P EMAS DE LA SUCURSAL SEPTECLEAN BY VEOLIA , para el tratamiento de residuos generados en las USP (Unidad de Saneamiento Portátil), Disposición que se realiza a través de la empresa GEOAMBIENTAL, identificado con Nit 800093661-9, quienes se encargan del tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas provenientes de baños portátiles en su Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica ubicada en Flandes Tolima.

Ilustración 9. Unidad Sanitaria Tramo 1



Fuente: T&M S.A.S

ACCIÓN 2 – Desmantelamiento de instalaciones temporales.
No aplica en el periodo del presente informe.

ACCIÓN 3 - Seguimiento a los residuos sólidos domésticos e industriales.
No aplica en el periodo del presente informe.

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN	
ACTIVIDAD	**MOMENTO**
Verificar el número de instalaciones temporales instaladas.	Se cuenta con instalación temporal ubicada en: **Predio:** Finca las mellizas Ubicación: Vereda San Francisco, municipio de Ricaurte Cundinamarca **Propietario:** Carlos Medina
Realizar seguimiento al mantenimiento de los baños portátiles.	Se presentan soportes de las TRES (3) unidades sanitarias del proveedor SUMIGLOB SAS.
Seguimiento a los residuos sólidos domésticos e industriales.	No aplica en el periodo del presente informe.
Seguimiento a los puntos ecológicos instalados en los campamentos temporales.	Se contó con DOS (2) puntos ecológicos disponibles en el tramo 1.

INDICADORES DE GESTIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Autorizaciones de las empresas de recolección de residuos sólidos domésticos e industriales (Resdomest) $Resdomest = \left(\frac{Generacion\ de\ residuo\ doméstico\ e\ industrial}{Empresas\ autorizadas\ recolección\ en\ periodo} \right) x100$ $\text{Resdomest} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{Resdomest} = 0\%$	No aplica en el periodo del presente informe.
Puntos Ecológicos $PuntosEco = \left(\frac{Puntos\ ecológicos\ operativos}{Puntos\ ecológicos\ instalados} \right) x100$ $\text{PuntosEco} = \frac{2}{2}\ X\ 100$ $\text{PuntosEco} = 100\%$	Se contó con DOS (2) puntos ecológicos disponibles en cada tramo de intervención.

Fuente: T&M S.A.S

Anexo 7. Documentos unidades sanitarias

Anexo 7a. Comprobantes de aseo

Anexo 7b. Certificado de transporte unidades sanitarias

6.5.2. Subprograma 5.3: seguimiento, control y monitoreo al manejo de maquinaria, equipos y vehículos

SUBPROGRAMA 5.3: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO AL MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	SM-PMIT-5.3-20

OBJETIVOS

Realizar el control y seguimiento a la implementación de medidas de manejo tendientes a la minimización de impactos que puedan generarse por maquinaria, equipos y vehículos.

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO

BAJA		MEDIA-ALTA	X
MEDIA-BAJA	X	ALTA	X

ACCIONES PARA DESARROLLAR

ACCIÓN 1 – Seguimiento al manejo de maquinaria y equipos terrestres

Para el periodo del presente informe, se reportan las siguientes actividades asociadas al manejo de maquinaria, equipos y vehículos:

- **Seguimiento al manejo de maquinaria y equipos terrestres**

En el periodo del presente informe, se contó con los siguientes equipos en obra:

Tabla 22 Relación de maquinaria en obra. Periodo 01 al 31 de diciembre de 2025.

No.	CLASE	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
1	MOTONIVELADORA	DRESSER	A450E	1992
2	EXCAVADORA	CATERPILLAR	308	2013
3	RETROEXCAVADORA	WACKER NEUSON	50Z3	2016
4	MINICARGADOR	BOBCAT	S185B	2009
5	VIBROCOMPACTADOR	VIBROMAX	W355	2002

Fuente: T&M S.A.S

Se indica que dichos equipos contaron con documentación a la Interventoria del contrato, remitida previo ingreso.

ACCIÓN 2 – Seguimiento al manejo del abastecimiento y almacenamiento de combustibles

No aplica en el periodo del presente informe.

ACCIÓN 3 – Seguimiento al traslado de maquinaria y equipos

Se dio cumplimiento de la normatividad vigente en los traslados de maquinaria y equipos.

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD	MOMENTO
Verificación de mantenimiento de equipos.	En el periodo del presente informe, no se reportan soportes de mantenimiento preventivo ni correctivo.
Diligenciamiento de listas de chequeo de verificación de mantenimientos.	Se verificaron inspecciones de maquinaria y equipos.
Validación de autorizaciones para el traslado de maquinaria y equipos.	Se verificaron autorizaciones para el traslado de maquinaria y equipos.

INDICADORES DE GESTIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Mantenimientos $mantenimientos = \left(\frac{No.de\ mantenimientos\ realizados}{No.de\ mantenimientos\ requeridos} \right) x100$ $\text{mantenimientos} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{mantenimientos} = 0\%$	En el periodo del presente informe, no se reportan soportes de mantenimiento preventivo ni correctivo.
Autorizaciones $Traslados = \left(\frac{No.de\ traslados\ cumplimiento\ requisitos}{No.de\ traslados\ realizados} \right) x100$ $\text{Traslados} = \frac{0}{0}\ X\ 100$ $\text{Traslados} = 0\%$	Se verificaron autorizaciones para el traslado de maquinaria y equipos.

Fuente: T&M S.A.S

7. ACCIONES AMBIENTALES

Para el presente periodo las gestiones y acciones realizadas por el contratista T&M S.A.S se basaron en:

1- Actualización del documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA en cumplimiento a las obligaciones ambientales contractuales establecidas en el contrato de obra y a las establecidas en la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura MODO CARRETERO.
2- Solicitud y trazabilidad de los Trámites y Permisos Ambientales requeridos para la ejecución del contrato de obra ICCU-263 de 2025
3- Participación en los comités de seguimiento, para el seguimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra ICCU-263 de 2025.
4- Aplicación de formatos ambientales previamente relacionados, verificados y avalados en documento PAGA.

Anexo 8. Formatos Ambientales

8. CONTROL DOCUMENTAL

A continuación, se relaciona el control documental asociado a la correspondencia enviada y recibida, por parte del contratista de obra T&M S.A.S.

8.1. Correspondencia de salida

Tabla 23. Relación correspondencia de salida. Periodo 01 al 31 de diciembre de 2025

FECHA COMUNICADO	No DE CONSECUTIVO DE SALIDA	DESTINATARIO	ASUNTO / DESCRIPCIÓN	RADICADO DE RECIBIDO DEL DESTINATARIO
01-12-2025	GC-T&M-2025-0319	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S	REMISIÓN DOCUMENTO PAGA V_05.	N/A
05-12-2025	GC-T&M-2025-0329	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S	RADICACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 7 V_01	N/A
22-12-2025	GC-T&M-2025-0337	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S	REMISIÓN DOCUMENTO PAGA V_06.	N/A

Fuente: T&M S.A.S

8.2. Correspondencia de entrada

Tabla 24. Relación correspondencia de entrada. Periodo 01 al 31 de diciembre de 2025

FECHA COMUNICADO	NO DE CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO / DESCRIPCIÓN
10-12-2025	DIN-ICCU-237-25-195	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S	RESPUESTA AL OFICIO GC-T&M-2025-0319 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2025, MEDIANTE EL CUAL EL CONTRATISTA RADICÓ EL PAGA V5 AJUSTADO CON LA REUNIÓN DE INICIO
26-12-2025	DIN-ICCU-237-25-203	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S	APROBACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL NO.7

Fuente: T&M S.A.S

Anexo 9. Control documental
Anexo 9a. Correspondencia de salida
Anexo 9b. Correspondencia de entrada

9. CONCLUSIONES

En el periodo del presente informe y con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales contractuales establecidas en el contrato de obra, se tiene que:

1- Se dio cumplimiento a la entrega del 100% de los productores requeridos previo inicio de actividades constructivas en obra.
2- Se dio cumplimiento al 100% a las actividades establecidas en el documento plan de trabajo ambiental.
3- Se dio cumplimiento al 100% a las actividades establecidas en el documento plan de capacitación ambiental.
4- Se da cumplimiento a la entrega de informe mensual garantizando los requisitos establecidos en el contrato de obra.

10. ANEXOS

Adjunto al presente informe se entregan los siguientes anexos:

NO.	DOCUMENTO	ANEXO
1	Certificación de cumplimiento salarial y prestacional	Anexo 1
2	Plan de Capacitación Ambiental- Seguimiento mensual	Anexo 2
3	Soporte ejecución Actividades de Capacitación	Anexo 3
4	Soportes permisos y tramites	Anexo 4
5	Control de materiales	Anexo 5
6	Control de RCDs	Anexo 6
7	Documentos unidades sanitarias	Anexo 7
8	Formatos Ambientales	Anexo 8
9	Control documental	Anexo 9

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES PARAFISCALES PROPIOS Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, identificado (a) con la C. C. No. 1.098.810.295 expedida en Bucaramanga, en calidad de Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S, identificada con NIT 900.567.969-1, certifico que para el Contrato ICU No 263 DE 2025, cuyo objeto es "**REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"** nos encontramos a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de relaciones laborales y contractuales existentes entre nuestra empresa y las personas naturales con quien hemos firmado compromisos que están relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato firmado con el ICCU, entre otras pagos de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones y nos encontramos al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de las ARLs, se puede evidenciar el pago de acuerdo a la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

La presente certificación corresponde al personal registrado en el formato CUADRO RELACION DE PERSONAL o el que lo modifique o sustituya, en el informe mensual No 8 que comprende el periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2025, según lo relacionado a continuación:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	TIPO DE CONTRATO
RESIDENTE SOCIAL	ANGELICA MARIA PORTELA DIAZ	1024467819	PRESTACIÓN DE SERVICIOS-APORTE ARL

Este documento se firma en cumplimiento de las obligaciones determinadas por las leyes laborales y civiles, que contemplan los cubrimientos que debemos brindar tanto a nuestros trabajadores como a contratistas, siendo nosotros los únicos responsables de garantizar que estén amparados y que el ICCU como entidad contratante, se encuentra exonerada ante cualquier reclamación que se presente derivada de lo que bajo nuestra responsabilidad certificamos y firmamos, ya que su contenido corresponde a la realidad y existen soportes de su veracidad, los cuales se encuentran bajo nuestra custodia y pueden ser consultados cuando sean requeridos.

Como constancia se firma a los, 09 (Nueve) días del mes de Enero de 2026.

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Representante Legal
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
C.C. No. 1.098.810.295

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES PARAFISCALES PROPIOS Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ, identificado (a) con la C. C. No. 4.079.408, en calidad de Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON SAS, identificada con NIT 900.452.410-0, certifico que para el Contrato ICU No 263 DE 2025, cuyo objeto es REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" nos encontramos a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de relaciones laborales y contractuales existentes entre nuestra empresa y las personas naturales con quien hemos firmado compromisos que están relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato firmado con el ICCU, entre otras pagos de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones y nos encontramos al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de las ARLs, se puede evidenciar el pago de acuerdo a la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

La presente certificación corresponde al personal registrado en el formato CUADRO RELACION DE PERSONAL o el que lo modifique o sustituya, en el informe mensual No 8 que comprende el periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2025, según lo relacionado a continuación:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	TIPO DE CONTRATO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS	1022380777	OBRA LABOR

Este documento se firma en cumplimiento de las obligaciones determinadas por las leyes laborales y civiles, que contemplan los cubrimientos que debemos brindar tanto a nuestros trabajadores como a contratistas, siendo nosotros los únicos responsables de garantizar que estén amparados y que el ICCU como entidad contratante, se encuentra exonerada ante cualquier reclamación que se presente derivada de lo que bajo nuestra responsabilidad certificamos y firmamos, ya que su contenido corresponde a la realidad y existen soportes de su veracidad, los cuales se encuentran bajo nuestra custodia y pueden ser consultados cuando sean requeridos.

Como constancia se firma a los, 09 (Nueve) días del mes de Enero de 2026.



Luis Felipe Castro
Representante Legal
CC. 4.079.408

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA

PLAN DE TRABAJO PAGA

Código: PAGA-MT02	Versión: 3.0	Fecha: 22-12-2025

1. INFORMACIÓN EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	NIT	900.567.969-1

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE EJECUCIÓN

CONTRATO No.	ICCU-263 de 2025	OBJETO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"	PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES

3. OBJETIVO

ESTABLECER LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTARAN EN EL CONTRATO DE OBRA ICCU-263 de 2025, EN EL MARCO DEL DOCUMENTO PAGA Y LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN MATERIA AMBIENTAL

4. ALCANCE

TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ICCU-263 de 2025

5. METAS

CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS


ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PERIODICIDAD	META	RESPONSABLE	DIRIGIDO A	RECURSOS		MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	ENERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	% Cumplimiento actividad/fase		EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
SUBPROGRAMA 2: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA																				
Inducciones Componente Ambiental	Según ingresos de personal	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Nivel Directivo Nivel técnico Nivel operativo	1. Recurso Humano: Especialista Ambiental, 2. Recursos técnicos y tecnológicos: Computador de escritorio, impresora multiuso para copiado, impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, sistema de almacenamiento en la nube para copias de seguridad de la información, camara fotográfica 3. Recursos locativos: Frentes de obra	P*	1	1	1	1	1	1	1	1			100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*	1	1	1	1	1	1	1	1						
Alcance técnico del proyecto (tipo de obra, especificaciones técnicas a aplicar, cantidades de obra y presupuesto de obra, etc.)	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Director de obra Residente de obra	Trabajadores		P*		1									100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*		1												
GESTIÓN DEL PROYECTO Requerimientos ambientales, sanciones por incumplimiento.	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*		1									100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*		1												
MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*		1									100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E		1												
MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Manejo de materiales de construcción, medidas de manejo materiales pétreos, concretos, asfalto	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*			1								100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E			1											
MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos. Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*				1							100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E				1										
MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio Orden y aseo en frentes de obra y campamentos	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*					1					1	50%	50%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E					1									
GESTIÓN HÍDRICA Manejo de aguas superficiales Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*						1					100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*						1								
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Manejo del descapote y la cobertura vegetal Protocolos de fauna en obra Protección de fauna en vías	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*						1					100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*						1								
MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Manejo de maquinaria, equipos y vehículos Manejo de Contingencias Ambientales en obra (control de derrames)	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*				1							100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*				1										
Limpieza final de obra y desmantelamiento en obra	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Especialista Ambiental	Trabajadores		P*							1		1		50%	50%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*							1							
Relaciones con la comunidad	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional Social	Trabajadores		P*	1						1		1		67%	67%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*	1						1							
Manejo de Conflictos	Unica vez	Ejecución del 100% de la actividad	Profesional Social	Trabajadores		P*				1							100%	100%	1. Registro de Asistencia 2. Registro fotográfico	
						E*				1										
TOTAL ACTIVIDADES A DESARROLLAR							2	4	2	4	2	3	3	1	3	0	24			
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS							2	4	2	4	2	3	3	1	0	0	21			

VARIABLES	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	ENERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	TOTAL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	2	4	2	4	2	3	3	1	3	0	24
ACTIVIDADES EJECUTADAS	2	4	2	4	2	3	3	1	0	0	21
RESULTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	88%
META	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Actividades ejecutadas *100
Actividades programadas

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA PLAN DE TRABAJO PAGA		
	Código: PAGA-MT02	Versión: 3.0	Fecha: 22-12-2025

1. INFORMACIÓN EMPRESA			
RAZÓN SOCIAL	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	NIT	900.567.969-1



ELABORO JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS ESPECIALISTA AMBIENTAL TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S	ELABORO ANGELICA MATERIA PORTELA PROFESIONAL SOCIAL TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S	REVISO INTERVENTORIA	APROBO SUPERVISIÓN ICCU

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 19 (DD) 12 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: JENNIFFER PAOLA TORRES

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN MANEJO AMBIENTAL EN OBRA (GENERALIDADES, LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO, DEMANDA DE RECURSOS, PERMISOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS, MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL).

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

LUGAR DEL EVENTO: _____

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Alejandro Miranda Sambony	1019469835	Profesional SST	T+M	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)

(Nombre) JENNIFFER PAOLA TORRES

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Bogotá, 09 de Enero de 2026

GC-T&M-2026-0003

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S
Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría
Carrera 28bis No. 49ª – 13
Bogotá DC

Ref. Contrato ICCU 263 2025 con objetito "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"

Asunto: Certificación de inexistencia de sanciones, multas o procesos administrativos en materia ambiental y/o social

El suscrito, **JAIRO ANDRES CACERES DUARTE,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.810.295 expedida en Bucaramanga, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S**, identificada con NIT No. 900.567.969-1, obrando en nombre y representación de la empresa, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Que la empresa **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S** actúa como contratista del Contrato de Obra Pública No. ICCU 263 de 2025, cuyo objeto es la "Rehabilitación y mantenimiento de la vía que conduce desde el sector Sopapo (municipio de Ricaurte) al casco urbano del municipio de Agua de Dios, Cundinamarca"**,** suscrito con el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU**.**
2. Que, a la fecha de emisión de esta certificación, no existe registro, imposición o trámite en curso de procesos sancionatorios, multas, investigaciones, requerimientos administrativos, ni procesos judiciales en contra de **TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S,** relacionados con presuntos incumplimientos en materia ambiental y/o social derivados del desarrollo o ejecución del contrato anteriormente citado.
3. Que, igualmente, no se han requerido ni tramitado permisos ambientales asociados directamente a la ejecución del Contrato ICCU 263 de 2025**,** y no se ha generado actuación alguna por parte de autoridad ambiental competente en el marco de dicho contrato.

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

GC-T&M-2026-0003

4. Que esta certificación se expide a solicitud de la entidad contratante y/o para los fines legales e institucionales a que haya lugar, y se fundamenta en la revisión de los registros internos de la empresa y en el seguimiento riguroso al cumplimiento normativo ambiental y social durante la ejecución del contrato mencionado.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los 09 días del mes de Enero de 2026.

Cordialmente,

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Representante Legal
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
C.C. No. 1.098.810.295

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.680

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	07:07:00 a.m.	12.580,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	08:02:00 a.m.	40.380,00	27.800,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : MEZCLA ASFALTICA MDC 19
CONDUCTOR : FRANCISCO GOMEZ
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.88 M3-- TEMP 168°C

CODIGO : 223
CODIGO : 2
PLACA : SOO726
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.681

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	07:13:00 a.m.	11.880,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	08:27:00 a.m.	38.900,00	27.020,00 Kilogramos

CLIENTE	: TECNICAS Y MONTAJES T Y M	CODIGO	: 223
PRODUCTO	: MEZCLA ASFALTICA MDC 19	CODIGO	: 2
CONDUCTOR	: EDWIN PRADO	PLACA	: WCX056
ORIGEN	: CAYTO	DESTINO	: AGUA DE DIOS
NRO. DOCUMENTO:			
OBSERVACIONES	: 15.44 M3-- TEMP 170°C		

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.683

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	07:42:00 a.m.	11.590,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	09:17:00 a.m.	37.620,00	26.030,00 Kilogramos

CLIENTE	: TECNICAS Y MONTAJES T Y M	CODIGO	: 223
PRODUCTO	: MEZCLA ASFALTICA MDC 19	CODIGO	: 2
CONDUCTOR	: JUAN CARLOS CASTILLO	PLACA	: SSI176
ORIGEN	: CAYTO	DESTINO	: AGUA DE DIOS
NRO. DOCUMENTO:			
OBSERVACIONES	: 14.87 M3-- TEMP 167°C		

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.684

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	09:11:00 a.m.	12.460,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	09:45:00 a.m.	39.670,00	27.210,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : MEZCLA ASFALTICA MDC 19
CONDUCTOR : GIOVANY GARCIA
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.55 M3-- TEMP 168°C

CODIGO : 223
CODIGO : 2
PLACA : SSZ288
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.689

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	10:50:00 a.m.	12.490,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	01:26:00 p.m.	41.580,00	29.090,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : MEZCLA ASFALTICA MDC 19
CONDUCTOR : FRANCISCO GOMEZ
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.62 M3-- TEMP 165°C

CODIGO : 223
CODIGO : 2
PLACA : SOO726
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.691

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	11:16:00 a.m.	11.870,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	02:00:00 p.m.	39.430,00	27.560,00 Kilogramos

CLIENTE	: TECNICAS Y MONTAJES T Y M	CODIGO	: 223
PRODUCTO	: MEZCLA ASFALTICA MDC 19	CODIGO	: 2
CONDUCTOR	: EDWIN PRADO	PLACA	: WCX056
ORIGEN	: CAYTO	DESTINO	: AGUA DE DIOS
NRO. DOCUMENTO:			
OBSERVACIONES	: 15.75 M3-- TEMP 160°C		

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.692

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	12:47:00 p.m.	11.460,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	02:34:00 p.m.	36.730,00	25.270,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : MEZCLA ASFALTICA MDC 19
CONDUCTOR : JUAN CARLOS CASTILLO
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 14.44 M3-- TEMP 168°C

CODIGO : 223
CODIGO : 2
PLACA : SSI176
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.693

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	01:14:00 p.m.	12.480,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	03:04:00 p.m.	38.700,00	26.220,00 Kilogramos

CLIENTE	: TECNICAS Y MONTAJES T Y M	CODIGO	: 223
PRODUCTO	: MEZCLA ASFALTICA MDC 19	CODIGO	: 2
CONDUCTOR	: GIOVANY GARCIA	PLACA	: SSZ288
ORIGEN	: CAYTO	DESTINO	: AGUA DE DIOS

NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 14.98 M3-- TEMP 160°C

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.695

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 16/dic/2025	07:01:00 a.m.	12.370,00	
SALIDA	: 16/dic/2025	07:52:00 a.m.	39.190,00	26.820,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : MEZCLA ASFALTICA MDC 19
CONDUCTOR : CESAR OSPINA
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.33M3 TEM 170°C

CODIGO : 223
CODIGO : 2
PLACA : SOO726
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.696

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 16/dic/2025	07:29:00 a.m.	11.970,00	
SALIDA	: 16/dic/2025	08:29:00 a.m.	37.440,00	25.470,00 Kilogramos

CLIENTE	: TECNICAS Y MONTAJES T Y M	CODIGO	: 223
PRODUCTO	: MEZCLA ASFALTICA MDC 19	CODIGO	: 2
CONDUCTOR	: EDWIN PRADO	PLACA	: WCX056
ORIGEN	: CAYTO	DESTINO	: AGUA DE DIOS

NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 14.55M3 TEM 170°C

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.700

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 16/dic/2025	12:18:00 p.m.	12.520,00	
SALIDA	: 16/dic/2025	02:40:00 p.m.	39.200,00	26.680,00 Kilogramos

CLIENTE	: TECNICAS Y MONTAJES T Y M	CODIGO	: 223
PRODUCTO	: MEZCLA ASFALTICA MDC 19	CODIGO	: 2
CONDUCTOR	: CESAR OSPINA	PLACA	: SOO726
ORIGEN	: CAYTO	DESTINO	: AGUA DE DIOS

NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.25M3TEM 170°C

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.701

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 16/dic/2025	01:18:00 p.m.	11.400,00	
SALIDA	: 16/dic/2025	03:08:00 p.m.	38.930,00	27.530,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : MEZCLA ASFALTICA MDC 19
CONDUCTOR : JUAN CARLOS CASTILLO
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.73M3 TEM 170°C

CODIGO : 223
CODIGO : 2
PLACA : SSI176
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.602

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 02/dic/2025	02:35:00 p.m.	12.040,00	
SALIDA	: 02/dic/2025	02:49:00 p.m.	39.880,00	27.840,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.91M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.603

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 02/dic/2025	02:36:00 p.m.	12.490,00	
SALIDA	: 02/dic/2025	02:53:00 p.m.	41.380,00	28.890,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.51M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:20897

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	3/12/2025	3:42:00 p. m.		
SALIDA	3/12/2025	3:58:00 p. m.		- Kilogramos

CLIENTE : FABIO LESMES
PRODUCTO : RECEBO
CONDUCTOR : JUAN CASTILLO
ORIGEN : NILO-PATIO 2
NRO. DOCUMENTO :
OBSERVACIONES : 15 M3

CODIGO :
CODIGO :
PLACA : SSI 176
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR

RECIBIDO POR

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO: 14.614

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 03/dic/2025	02:57:00 p.m.	12.110,00	
SALIDA	: 03/dic/2025	03:08:00 p.m.	39.900,00	27.790,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : YOHAN MORENO
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.88M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : ESS719
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

Yohan
RECIBIDO POR

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:20885

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	3/12/2025	7:31:00 a. m.		
SALIDA	3/12/2025	7:52:00 a. m.		- Kilogramos

CLIENTE : FABIO LESMES
PRODUCTO : RECEBO
CONDUCTOR : JUAN CASTILLO
ORIGEN : NILO-PATIO 2
NRO. DOCUMENTO :
OBSERVACIONES : 15 M3

CODIGO :
CODIGO :
PLACA : SSI 176
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR

RECIBIDO POR

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.610

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 03/dic/2025	11:39:00 a.m.	12.200,00	
SALIDA	: 03/dic/2025	11:48:00 a.m.	42.030,00	29.830,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : YOHAN MORENO
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 17.04M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : ESS719
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:20889

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	3/12/2025	9:45:00 a. m.		
SALIDA	3/12/2025	10:03:00 a. m.		- Kilogramos

CLIENTE : FABIO LESMES
PRODUCTO : RECEBO
CONDUCTOR : JUAN CASTILLO
ORIGEN : NILO-PATIO 2
NRO. DOCUMENTO :
OBSERVACIONES : 15 M3

CODIGO :
CODIGO :
PLACA : SSI 176
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR

RECIBIDO POR

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:20892

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	3/12/2025	1:10:00 p. m.		
SALIDA	3/12/2025	1:28:00 p. m.		- Kilogramos

CLIENTE : FABIO LESMES
PRODUCTO : RECEBO
CONDUCTOR : JUAN CASTILLO
ORIGEN : NILO-PATIO 2
NRO. DOCUMENTO :
OBSERVACIONES : 15 M3

CODIGO :
CODIGO :
PLACA : SSI 176
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR

RECIBIDO POR

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.630

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 05/dic/2025	07:06:00 a.m.	12.290,00	
SALIDA	: 05/dic/2025	07:17:00 a.m.	41.140,00	28.850,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.49M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.652


	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 09/dic/2025	07:09:00 a.m.	12.160,00	
SALIDA	: 09/dic/2025	07:41:00 a.m.	40.610,00	28.450,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.26M3

CODIGO : 228
CODIGO : 7
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR



CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.650


	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 09/dic/2025	07:09:00 a.m.	12.480,00	
SALIDA	: 09/dic/2025	07:18:00 a.m.	40.690,00	28.210,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.12M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR



CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.654

		FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	:	09/dic/2025	09:54:00 a.m.	12.160,00	
SALIDA	:	09/dic/2025	10:08:00 a.m.	39.850,00	27.690,00 Kilogramos

CLIENTE	:	TRAMO 2 -SOPAPO	CODIGO	: 228
PRODUCTO	:	SUB BASE	CODIGO	: 8
CONDUCTOR	:	YOHAN MORENO	PLACA	: ESS719
ORIGEN	:	CAYTO	DESTINO	: SUB BASE
NRO. DOCUMENTO:				
OBSERVACIONES	:	15.82M3		

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26153

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	09-12-2025	**VENCIMIENTO**	09-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA OCJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 09-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S		0
280505	PLACA OCJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 09-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0

MEDIO	NUMERO	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO		

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Scanned with CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26161

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	09-12-2025	**VENCIMIENTO**	09-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 09-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S		0
280505	PLACA ICJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 09-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0

MEDIO PAGADO	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO		

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:20940

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	10/12/2025	7:25:00 a. m.		
SALIDA	10/12/2025	7:44:00 a. m.		- Kilogramos

CLIENTE : FABIO LESMES
PRODUCTO : RECEBO
CONDUCTOR : JUAN CASTILLO
ORIGEN : NILO-PATIO 2
NRO. DOCUMENTO :
OBSERVACIONES : 15 M3

CODIGO :
CODIGO :
PLACA : SSI 176
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:20943

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	10/12/2025	9:50:00 a. m.		
SALIDA	10/12/2025	10:06:00 a. m.		- Kilogramos

CLIENTE : FABIO LESMES
PRODUCTO : RECEBO
CONDUCTOR : JUAN CASTILLO
ORIGEN : NILO-PATIO 2
NRO. DOCUMENTO :
OBSERVACIONES : 15 M3

CODIGO :
CODIGO :
PLACA : SSI 176
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección:Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26188

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	10-12-2025	**VENCIMIENTO**	10-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S		
280505	PLACA ICJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	20

MEDIO	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO		

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Scanned with CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26216

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	10-12-2025	**VENCIMIENTO**	10-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0
280505	PLACA ICJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0

MEDIO	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO	TIMICI	DAVIVIDA

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Scanned with CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26200

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	10-12-2025	**VENCIMIENTO**	10-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	1	0
280505	PLACA ICJ152 7 METROS DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	1

MEDIO	CUENTA	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO	[illegible]	[illegible]

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Scanned with CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección:Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26175

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	10-12-2025	**VENCIMIENTO**	10-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 7 METROS DE RCEBO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0
280505	PLACA ICJ152 7 METROS DE RCEBO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0

MEDIO	TARJETA	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO		

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Scanned with CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección:Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26181

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	10-12-2025	**VENCIMIENTO**	10-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 7 M3TR DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0
280505	PLACA ICJ152 7 M3TR DE RECEBO EN EFECTIVO DIA 10-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0

MEDIO	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO		

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Scanned with CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección:Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26251

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	11-12-2025	**VENCIMIENTO**	11-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 ARENA M3 7.4 EN EFECTIVO DIA 11-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	222.000	0
280505	PLACA ICJ152 ARENA M3 7.4 EN EFECTIVO DIA 11-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	222.000

MEDIO	VALOR	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO	222.000	222.000
	222.000					

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección:Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26275

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	12-12-2025	**VENCIMIENTO**	12-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 7 EMTROS DE PIEDRA EN EFCETIVO DIA 12-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S		0
280505	PLACA ICJ152 7 EMTROS DE PIEDRA EN EFCETIVO DIA 12-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	

MEDIO	EFECTIVO	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO		

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ANDRADE ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.674

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 12/dic/2025	11:00:00 a.m.	12.210,00	
SALIDA	: 12/dic/2025	11:15:00 a.m.	41.070,00	28.860,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.49M3

CODIGO : 223
CODIGO : 8
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

AGREGADOS BENDICION SAS

Dirección:Km22 vía Bogotá Tunja vereda canavita Entrada Belcorp - Tocancipá

Teléfono: 8932626

Nit 900145315

RECIBO DE CAJA

26320

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	**FECHA EXPEDICION**	15-12-2025	**VENCIMIENTO**	15-12-2025
NIT	901790894 4	**CIUDAD**	Funza		
DIRECCION	FUNZA	**TELEFONO**			

CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	PLACA ICJ152 ARENA M3 7,4 EN EFECTIVO DIA 15-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	
280505	PLACA ICJ152 ARENA M3 7,4 EN EFECTIVO DIA 15-12-25	FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S	0	0

MEDIO	CHEQUE	BANCO	TOTAL PAGADO		

ELABORADO POR	DINERO RECIBIDO POR	CONSIGNACION NUMERO
LEIDY TATIANA ARENAUL ALVAREZ		

ESTE RECIBO Y VALORES ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y CARTERA, ESTE DOCUMENTO NO TENDRA VALIDEZ SI NO TIENE LA FIRMA DE RECIBIDO DE ALGUN FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.687

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	12:50:00 p.m.	12.130,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	01:03:00 p.m.	41.090,00	28.960,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.55 M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 16/12/25 Valor $ 39000

Pagado a: 7693/4 CANT

Concepto

Firma

Entregado

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.699

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 16/dic/2025	01:25:00 p.m.	12.050,00	
SALIDA	: 16/dic/2025	01:46:00 p.m.	41.210,00	29.160,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.66M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.617

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 04/dic/2025	07:10:00 a.m.	12.250,00	
SALIDA	: 04/dic/2025	07:26:00 a.m.	41.620,00	29.370,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : YOHAN MORENO
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.78M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : ESS719
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.618

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 04/dic/2025	07:10:00 a.m.	12.180,00	
SALIDA	: 04/dic/2025	07:29:00 a.m.	42.160,00	29.980,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 17.13M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.583

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 01/dic/2025	07:18:00 a.m.	12.510,00	
SALIDA	: 01/dic/2025	07:32:00 a.m.	41.030,00	28.520,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.30M3

CODIGO : 228
CODIGO : 7
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.584

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
TRADA	: 01/dic/2025	07:20:00 a.m.	12.970,00	
LIDA	: 01/dic/2025	07:36:00 a.m.	41.950,00	28.980,00 Kilogramos

IENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
ODUCTO : BASE GRANULAR
DUCTOR : WILDER MARIN
GEN : CAYTO
. DOCUMENTO:
ERVACIONES : 16.56M3

CODIGO : 228
CODIGO : 7
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.589

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	: 01/dic/2025	10:44:00 a.m.	12.870,00	
SALIDA	: 01/dic/2025	11:03:00 a.m.	41.320,00	28.450,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.26M3

CODIGO : 228
CODIGO : 7
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner


CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.588

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	01/dic/2025	10:42:00 a.m.	12.490,00	
SALIDA	01/dic/2025	11:00:00 a.m.	41.190,00	28.700,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.40M3

CODIGO : 228
CODIGO : 7
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS



PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.638

		FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	:	05/dic/2025	01:02:00 p.m.	12.160,00	
SALIDA	:	05/dic/2025	01:21:00 p.m.	41.690,00	29.530,00 Kilogramos

CLIENTE :
PRODUCTO : TRAMO 2 -SOPAPO
CONDUCTOR : BASE GRANULAR
ORIGEN : YOHAN MORENO
NRO. DOCUMENTO: CAYTO
OBSERVACIONES : 16.87M3

CODIGO : 228
CODIGO : 7
PLACA : ESS719
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.667

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 11/dic/2025	01:14:00 p.m.	11.850,00	
SALIDA	: 11/dic/2025	01:24:00 p.m.	38.310,00	26.460,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.12M3

CODIGO : 223
CODIGO : 8
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.668

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 11/dic/2025	01:15:00 p.m.	12.470,00	
SALIDA	: 11/dic/2025	01:32:00 p.m.	40.250,00	27.780,00 Kilogramos

CLIENTE	: TECNICAS Y MONTAJES T Y M	CODIGO	: 223
PRODUCTO	: SUB BASE	CODIGO	: 8
CONDUCTOR	: WILDER MARIN	PLACA	: TLN488
ORIGEN	: CAYTO	DESTINO	: AGUA DE DIOS
NRO. DOCUMENTO:			
OBSERVACIONES	: 15.87M3		

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.675

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	12/dic/2025	01:04:00 p.m.	12.140,00	
SALIDA	12/dic/2025	01:26:00 p.m.	41.590,00	29.450,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.83M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.690

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	01:22:00 p.m.	12.440,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	01:33:00 p.m.	40.900,00	28.460,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.26 M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.688

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	12:51:00 p.m.	12.100,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	01:07:00 p.m.	42.130,00	30.030,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : YOHAN MORENO
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 17.16 M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : ESS719
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.679

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	07:05:00 a.m.	12.590,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	07:24:00 a.m.	39.340,00	26.750,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.28 M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.678

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	07:04:00 a.m.	12.250,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	07:21:00 a.m.	39.970,00	27.720,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : YOHAN MORENO
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.84 M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : ESS719
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.686

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	10:15:00 a.m.	12.470,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	10:23:00 a.m.	38.730,00	26.260,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15 M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.677

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 15/dic/2025	07:00:00 a.m.	12.230,00	
SALIDA	: 15/dic/2025	07:18:00 a.m.	39.700,00	27.470,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : CRISTIAN CAMILO REYES
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.7 M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : SPX063
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.698

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 16/dic/2025	01:24:00 p.m.	12.050,00	
SALIDA	: 16/dic/2025	01:36:00 p.m.	41.340,00	29.290,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : YOHAN MORENO
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.74M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : ESS719
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.694

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 16/dic/2025	07:08:00 a.m.	12.500,00	
SALIDA	: 16/dic/2025	07:32:00 a.m.	39.700,00	27.200,00 Kilogramos

CLIENTE : TECNICAS Y MONTAJES T Y M
PRODUCTO : BASE GRANULAR
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 15.54M3

CODIGO : 223
CODIGO : 7
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Gmail Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com>

Solicitud certificación suministro de materiales Agregados Pétreos - Manuel Perez (Mes Diciembre 2025)

Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com> 9 de enero de 2026 a las 15:24
Para: cayto.agregados@hotmail.com

Señores
CAYTO TRACTOR

Cordial saludo

Por medio del presente, solicitamos muy cordialmente se remita la certificación correspondiente al suministro de material asociado al suministro de **AGREGADOS PÉTREOS**, el cual corresponde al material ingresado para tramo 1 en el mes de diciembre de 2025. Lo anterior para el **CTO ICCU-263 de 2025 con objeto "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

Se adjunta relación de los contratistas que ingresaron material, en la cual se puede evidenciar el total de material a certificar según vales entregados:

CONTRATISTA MANUEL PEREZ:

FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR	No. REMISION PROVEEDOR	CONTRATISTA	TRAMO	MATERIAL	CANTIDAD M3
1/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14593	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,30
1/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14584	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,56
1/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14589	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,26
1/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14588	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,40
4/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14617	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	SUB BASE	16,78
4/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14618	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	SUB BASE	17,13
5/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14638	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,87
11/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14667	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	SUB BASE	15,12
11/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14668	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	SUB BASE	15,87
12/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14675	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,83
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14690	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,26
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14688	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	17,16
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14679	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,28
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14678	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,84
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14686	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,00
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14677	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,70
16/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14698	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,74
16/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14694	MANUEL PEREZ	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,54
TOTAL						**291,64**

Quedamos atentos

Cordialmente

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS
RESIDENTE AMBIENTAL CTO ICCU-263 de 2025
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
CEL. 311 532 7275

Gmail Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com>

Solicitud certificación suministro de materiales Favio Lesmes- Agregados la Bendición (Mes Diciembre 2025)

Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com> 9 de enero de 2026 a las 15:29
Para: favio.lesmes9@gmail.com

Señores
FAVIO LESMES
Subcontratista CTO ICCU 263

Cordial saludo

Por medio del presente, solicitamos muy cordialmente se remita la certificación correspondiente al suministro de material del proveedor AGREGADOS LA BENDICIÓN, el cual corresponde al material ingresado para tramo 1 en el mes de diciembre de 2025. Lo anterior para el **CTO ICCU-263 de 2025 con objeto "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

Se adjunta relación en la cual se puede evidenciar el total de material a certificar según vales entregados:

FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR	No. REMISION PROVEEDOR	CONTRATISTA	TRAMO	MATERIAL	CANTIDAD M3
9/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26153	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	7
9/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26161	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	7
10/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26188	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	7
10/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26216	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	7
10/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26200	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	7
10/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26175	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	7
10/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26181	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	7
10/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26251	FAVIO LESMES	TRAMO 1	ARENA	7,4
12/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26275	FAVIO LESMES	TRAMO 1	PIEDRA	7
15/12/2025	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	26320	FAVIO LESMES	TRAMO 1	ARENA	7,4
TOTAL						**70,80**

Es necesario que estos certificados sean remitidos a más tardar el **martes 12 de enero de 2026**, para adjuntar en el informe mensual correspondiente.

Cordialmente

T&M S.A.S
CIVIL ENGINEERING

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS
RESIDENTE AMBIENTAL CTO ICCU-263 de 2025
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
CEL. 311 532 7275

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.625

		FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	:	04/dic/2025	10:27:00 a.m.	12.140,00	
SALIDA	:	04/dic/2025	10:46:00 a.m.	41.340,00	29.200,00 Kilogramos

CLIENTE	:	TRAMO 2 -SOPAPO	CODIGO	:	228
PRODUCTO	:	BASE GRANULAR	CODIGO	:	7
CONDUCTOR	:	CRISTIAN CAMILO REYES	PLACA	:	SPX063
ORIGEN	:	CAYTO	DESTINO	:	AGUA DE DIOS
NRO. DOCUMENTO:					
OBSERVACIONES	:	16.69M3			

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA

TIQUETE NUMERO:14.626

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 04/dic/2025	01:11:00 p.m.	12.490,00	
SALIDA	: 04/dic/2025	01:24:00 p.m.	41.660,00	29.170,00 Kilogramos

CLIENTE	: TRAMO 2 -SOPAPO	CODIGO	: 228
PRODUCTO	: SUB BASE GRANULAR	CODIGO	: 7
CONDUCTOR	: WILDER MARIN	PLACA	: TLN488
ORIGEN	: CAYTO	DESTINO	: AGUA DE DIOS
NRO. DOCUMENTO:			
OBSERVACIONES	: 16.65M3		

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT :900.044.320-6
TELEFONO:418 59 99
DIRECCION:VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL-COLOMBIA
COPIA DE TIQUETE NUMERO:14.616

	FECHA	HORA	PESO	PESO_NETO
ENTRADA	: 04/dic/2025	07:09:00 a.m.	12.490,00	
SALIDA	: 04/dic/2025	07:19:00 a.m.	40.740,00	28.250,00 Kilogramos

CLIENTE : TRAMO 2 -SOPAPO
PRODUCTO : SUB BASE
CONDUCTOR : WILDER MARIN
ORIGEN : CAYTO
NRO. DOCUMENTO:
OBSERVACIONES : 16.14M3

CODIGO : 228
CODIGO : 8
PLACA : TLN488
DESTINO : AGUA DE DIOS

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

Gmail Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com>

Solicitud certificación suministro de materiales Favio Lesmes- Recebera la Rioja (Mes Diciembre 2025)

Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com> 9 de enero de 2026 a las 15:31
Para: favio.lesmes9@gmail.com

Señores
FAVIO LESMES
Subcontratista CTO ICCU 263

Cordial saludo

Por medio del presente, solicitamos muy cordialmente se remita la certificación correspondiente al suministro de material del proveedor RECEBERA LA RIOJA, el cual corresponde al material ingresado para tramo 1 en el mes de diciembre de 2025. Lo anterior para el **CTO ICCU-263 de 2025 con objeto "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

Se adjunta relación en la cual se puede evidenciar el total de material a certificar según vales entregados:

FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR	No. REMISION PROVEEDOR	CONTRATISTA	TRAMO	MATERIAL	CANTIDAD M3
16/12/2025	RECEBERA LA RIOJA	NO REPORTA	FAVIO LESMES	TRAMO 1	GRAVA 3/4	7
TOTAL						**7,00**

Es necesario que estos certificados sean remitidos a más tardar el **martes 12 de enero de 2026**, para adjuntar en el informe mensual correspondiente.

Cordialmente

T&M S.A.S
CIVIL ENGINEERING

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS
RESIDENTE AMBIENTAL CTO ICCU-263 de 2025
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
CEL. 311 532 7275

Gmail Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com>

Solicitud certificación suministro de materiales Mezcla asfáltica -T&M (Mes Diciembre 2025)

Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com> 9 de enero de 2026 a las 15:26
Para: cayto.agregados@hotmail.com

Señores
CAYTO TRACTOR

Cordial saludo

Por medio del presente, solicitamos muy cordialmente se remita la certificación correspondiente al suministro de material asociado al suministro de **MEZCLA ASFÁLTICA**, la cual corresponde al material ingresado para tramo 1 en el mes de diciembre de 2025. Lo anterior para el **CTO ICCU-263 de 2025 con objeto "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

Se adjunta relación de los contratistas que ingresaron material, en la cual se puede evidenciar el total de material a certificar según vales entregados:

CONTRATISTA T&M:

FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR	No. REMISION PROVEEDOR	CONTRATISTA	TRAMO	MATERIAL	CANTIDAD M3
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14680	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,88
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14681	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,44
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14683	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,87
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14684	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,55
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14689	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	16,62
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14691	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,75
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14692	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,44
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14693	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,98
16/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14695	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,33
16/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14696	T&M	TRAMO 1	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,55
16/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14700	T&M	TRAMO 2	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,25
16/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14701	T&M	TRAMO 2	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,73
TOTAL						**184,39**

Quedamos atentos

Cordialmente

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS
RESIDENTE AMBIENTAL CTO ICCU-263 de 2025
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
CEL. 311 532 7275

Gmail Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com>

Solicitud certificación suministro de materiales Agregados Pétreos - Fabio Lesmes Duarte (Mes Diciembre 2025)

Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com> 9 de enero de 2026 a las 15:21
Para: cayto.agregados@hotmail.com

Señores
CAYTO TRACTOR

Cordial saludo

Por medio del presente, solicitamos muy cordialmente se remita la certificación correspondiente al suministro de material asociado al suministro de **AGREGADOS PÉTREOS**, el cual corresponde al material ingresado para tramo 1 en el mes de diciembre de 2025. Lo anterior para el **CTO ICCU-263 de 2025 con objeto "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

Se adjunta relación de los contratistas que ingresaron material, en la cual se puede evidenciar el total de material a certificar según vales entregados:

CONTRATISTA FAVIO LESMES DUARTE:

FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR	No. REMISIÓN PROVEEDOR	CONTRATISTA	TRAMO	MATERIAL	CANTIDAD M3
2/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14602	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	15,91
2/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14603	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	16,51
3/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	20897	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	15
3/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14614	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	15,88
3/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	20885	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	15
3/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14610	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	17,04
3/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	20889	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	15
3/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	20892	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	15
4/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14625	FAVIO LESMES	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,69
4/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14626	FAVIO LESMES	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,65
4/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14616	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	16,14
5/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14630	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	16,49
9/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14652	FAVIO LESMES	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,26
9/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14650	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	16,12
9/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14654	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	15,82
10/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	20940	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	15
10/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	20943	FAVIO LESMES	TRAMO 1	RECEBO	15
12/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14674	FAVIO LESMES	TRAMO 1	SUB BASE	16,49
15/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14687	FAVIO LESMES	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,55
16/12/2025	CAYTO TRACTOR S.A.S	14699	FAVIO LESMES	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,66
TOTAL						**319,21**

Quedamos atentos

Cordialmente

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS
RESIDENTE AMBIENTAL CTO ICCU-263 de 2025
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
CEL. 311 532 7275

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO02
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE RCDs	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS


PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA	No DE VALE O REMISIÓN	TRANSPORTADOR	ESCOMBRERA/ ZONA DE DISPOSICIÓN APROBADA	TIPO MATERIAL	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
01/12/2025	5292	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
01/12/2025	5293	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5296	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5294	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5299	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5298	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5297	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5295	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5300	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	7001	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	7002	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7004	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7003	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7005	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7006	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7007	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7008	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7017	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7010	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7014	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7015	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7009	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7016	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7011	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7018	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7012	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7013	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7019	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7021	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7022	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7023	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7024	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7027	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7028	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7020	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7025	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO

5/12/2025	7026	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
5/12/2025	7029	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
20/12/2025	5726	MANUEL PEREZ	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
20/12/2025	5725	MANUEL PEREZ	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
20/12/2025	5724	MANUEL PEREZ	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
TOTAL ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL PERIODO					**287,00**	**487,90**		

(Elaborò)

(Nombre)



JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 5296

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 mt	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C S.A.S.

Observaciones:

Placa: [illegible] 152 02/12/2025

Hora: 03:00

Despachado por:

Nombre: Claudiana T.

C.C./NIT.:

NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 5294

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra 1ccu-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt.	Sencilla. Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

01 DIC 2025

Observaciones:

Placa: ICJ 152

NIT. 900.884.180-5

Hora: 10:30

Despachado por:

Nombre: Leydi Arana T.

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5299

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.		
	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: OWR 285 — 02 DIC 2025

Hora: 11:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
Leydi diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5298

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra iccu-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 mt		
	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: 02/12/2025 Hora: 09:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 leydi diana t
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5297

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra lccu-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: OWR 285 02 DIC 2025

Hora: 07:00

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.l.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5295

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones SAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 mt.		
	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS

01 DIC 2025

Observaciones:

Placa: ICJ 15D

NIT. 900.884.180-5

Hora: 01:00

Despachado por:
Nombre: Leyde duran T.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5300

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra 1ccu-263

NOMBRE: FLDE construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.	Excavacion	

Observaciones CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWP 285 | Hora: 01:00

02 DIC 2025

Despachado por:
Nombre: Leidy Garcia
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7001

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt	Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: OWD 2285 02 DIC 2025

Hora: 03:000

Despachado por:
Nombre: Leydi diana f.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7002

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt.	Sencilla. Excavación	

Observaciones:

Placa: QHR 285 02 DIC 2025

Hora: 05:00

Despachado por:
Nombre: Katherine T.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7004

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OBR 03 0:2025

Hora: 09:00

Despachado por:
Nombre: Leydy Lorena T.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7003

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263
NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.	Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 03 DIC 2025 285
Hora: 07:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Leydi diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7005

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: OOR 2ES 03 DIC 2025

Hora: 11:00

Despachado por:
Nombre: Leydi Diana T.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7006

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWF 05 01-2026

Hora: 01:00

Despachado por:
Nombre: Yeyda Ana T.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7007

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra 1ccu-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.		
	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OLJ78 Hora: 03:00

Despachado por:
Nombre: Leydi diana f.l.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7008

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra iccu-263
NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.	Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 03 DIC 2025 CUR 285 | Hora: 05:00

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.
C.C./NIT.:
NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7017

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt.	Sencilla. Excavacion	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: TCJ 012 — Hora: 03:400

04 DIC 2025

Despachado por:
Nombre: Leydi Catalina T.L.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7010

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt		
	Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 04/12/2025 285

Hora: 07:10

Despachado por:
Nombre: Yuli diana t.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7014

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m³.		
	Excavacion	

Observaciones

Placa: OUQ 824 DIC 2025

Hora: 11:05

Despachado por:
Nombre: Yeyer diana T.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7015

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt		
	Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 164 DIC 2025 152

Hora: 01:10

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 leydi diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7009

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: 04 DIC 2025 ICJ 152

Hora: 07:00

Despachado por:
NIT. 900.884.180-5
Nombre: Leydi diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7016

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.		
	Excavación	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 04 DIC 2025 BWR 285.

Hora: 01:40

Despachado por: NIT. 900.884.180-5

Nombre: Leyder duna t.

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7011

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Placa: TC 904 04 DIC 2025

Hora: 09:05

Despachado por:
Nombre: Yegda Liliana V.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7018

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt.	Sencilla. Excavacion	

Observaciones

Placa: QUB1C285 Hora: 03:45

Despachado por:
Nombre: Leydi diana T.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7012

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263
NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: OUR 288 04 01 2025

Hora: 09:10

Despachado por: NIT. 900.884.180-5
Nombre: Leydi diana T. L.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7013

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt.	Sencilla. Excavacion	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Placa: TQU 04 DIC 2025

Hora: 11:00

Despachado por:
Nombre: Yeyson Arana T
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7019

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt.	Sencilla. Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: OWR285 05 DIC 2025

Hora: 07:15

Despachado por:
Nombre: Leidy Diana T.
C.C./NIT.:

NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7021

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt.	Sencilla. Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

05 DIC 2025

Observaciones:

Placa: OWR 28S Hora: 09:40

NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre: Leydi Acuña T.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 7022

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.		
	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: ICJ 058 Hora: 10:00

05/12/2025

Despachado por:

Nombre: leydi diana t.

C.C./NIT.:

NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7023

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	sencilla.	
7mt		
	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: OOR 285 DIC 2025

Hora: 12:00

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.
C.C./NIT.:

NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

13 255 5503 - 320 495 5622

onstruservicecc@gmail.com

Nº 7024

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

RA: Contrato de obra ICCU-263

MBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt		
	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: 105 Dic 2025 152

Hora: 12:20

Despachado por:

Nombre: Laydi diana T

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

113 255 5503 - 320 495 5622

onstruservicecc@gmail.com

Nº 7027

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

BRA: Contrato de Obra 1CCU-263

OMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.		
	Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: OUO 285 Fecha: 5 Dic 2025

Hora: 4:15

Despachado por:

Nombre: Leydi diana f.

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7028

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Senalla	
7mt		
	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: ICI 152 05 DIC 2025

Hora: 4:30

Despachado por:

Nombre: Ley Valencia

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 7020

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: 105 152 — 05 Dic 2025

Hora: 07:30

Despachado por:

Nombre: Yeyoli Arango T.

C.C./NIT.:

NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 7025

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.		
	Excavación	

Observaciones:

Placa: UWR-125 05 DIC 2025

Hora: 02:10

Despachado por:

Nombre: leydi tatiana T.

C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7026

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7 mt.	Sencilla. Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 105 DIC 2025 152

Hora: 02:20

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Yeydi diana T.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 7029

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt		
	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: 05 DIC 2025 ICJ 152

Hora: 05:55

Despachado por: NIT. 900.884.180-5
Nombre: Leydi diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5726

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato obra ICGU-263

NOMBRE: Manuel Perez

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7mts	Excavacion	

C&C SAS
20 DIC 2025
NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: AEB 306

Hora:

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5725

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato obra 1 CCU - 263

NOMBRE: Manuel Perez

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mts	Sencilla Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

20 DIC 2025

NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: AEB 306.

Hora:

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5724

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato obra ICCU - 263

NOMBRE: Manuel Perez

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt	Sencilla Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

20 DIC 2025

NIT. 900.884.180-5

Observaciones:

Placa: AEB 806

Hora:

Despachado por:

Nombre:

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5292

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU - 263
NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt	Senalla. C&C Excavacion	

Observaciones:
Placa: 01 DIC 2025 Hora: 09:00
Despachado por: Nombre: Leydi diana t. NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT:
Conductor: Nombre:
C.C./NIT:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 5293

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	12	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU - 263
NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
7mt	Senalla. C&C Excavacion	

Observaciones:
Placa: 01 DIC 2025 Hora: 11:20 A
Despachado por: Nombre: Leydi diana t. NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT:
Conductor: Nombre:
C.C./NIT:

Gmail Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com>

Solicitud certificación de disposición de RCD- Diciembre de 2025. TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S

Jeniffer Torres <ambiental.iccu263@gmail.com> 9 de enero de 2026 a las 15:45
Para: CONSTRUSERVICE C&C SAS <Certificaciones.construservice@gmail.com>

Señores
CONSTRUSERVICE C & C SAS

Cordial saludo

Por medio del presente, solicitamos de tu colaboración con la certificación correspondiente a la disposición de RCDs realizada en el mes de Diciembre de 2025; lo anterior, por parte del **ICCU-263 de 2025,** cuyo objeto es **"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

UBICACIÓN: TRAMO 1 Y TRAMO 2

DATOS DEL PROYECTO:

Razón social y NIT de la empresa a certificar:	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS - NIT 900.567.969-1
Número y objeto del contrato y/o nombre del proyecto:	ICCU-263 de 2025 con objeto REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR

Se evidencia relación correspondiente para las siguientes cantidades:

- **EXCAVACIÓN: 287 m3 y 487,90 TON**

Nota 1: Se indica que se calculan las TON bajo una densidad de Excavación: 1,70 y Demolición: 1,65

Nota 2: Se solicita muy cordialmente relacionar en el certificado los datos del contratista que ejecuta el contrato, los datos del contrato y el volumen en M3 y el peso en TON

Adjuntamos relación

Quedamos atentos y agradecemos tu colaboración.

Muchas Gracias

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS
RESIDENTE AMBIENTAL CTO IDU 2411-2024
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
CEL. 311 532 7275

PAGA-FO02. PLANILLA ESCOMBROS DICIEMBRE 2025- CONSTRUSERVICE.pdf
228K

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	13	**MES**	01	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	FLANDES	**CERTIFICADO N°:**	FLA-01044
CLIENTE:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES GLOBALES COLOMBIA S.A.S									
DIRECCIÓN CLIENTE:	AGUA DE DIOS								**NIT CLIENTE:**	901849117
GENERADOR:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES GLOBALES COLOMBIA S.A.S									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	ESCUELA AGUA DE DIOS								**NIT GENERADOR:**	901849117

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			3
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		19
Periodo de servicio:			DICIEMBRE 2025
Consumo de agua:			475 litros
Volumen de residuos retirados:			376.49 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Empresas Públicas de Aipe S.A. E.S.P. NIT 900.252.348-3 en cumplimiento de lo establecido en:

1. Resolución N° 1941 de 2018 "Por la cual se aprueba el plan de sanamiento y manejo de vertimientos - PSMV del municipio de Aipe - Huila"

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Geoambiental S.A.S. NIT 800.093.661-9 en cumplimiento de lo establecido en:

1. Resolución N° 4431 de 2018 "Por la cual se prorroga un plan de manejo ambiental y se establecen otras disposiciones ambientales"

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Andres Herrera
Líder Nacional de operaciones
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

CAMACON

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06 | Versión: 06 | Fecha: 07-04-2025

EQUIPO **MINICARGADOR** | LÍNEA **S185B** | MARCA **BOBCAT** | SERIE **A3L911040** | MODELO **2009**

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN **03200810085637 9** | OPERADOR Diego Holguin | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 1095[illegible] | PERIODO EVALUADO Del día 01 al 05 del mes 03 de 25

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de refrigerante															
	Indicador de combustible															
	Indicador de filtro de aire															
	Horómetro															
LUCES	Frontales de trabajo															
	Traseras de trabajo (Reflector)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)															
	Baliza															
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)															
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)															
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)															
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)															
	Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	Freno de servicio															
	Freno de estacionamiento															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio Panorámico															
	Kit para Derrames															
	Extintor de incendios Capacidad: PQS															
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)															
	Asiento															
	Escaleras y apoyos de acceso															
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
	Presión de aire de las llantas															
	Servotransmisión															
	Dirección															
	Estado de pasadores															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornameza)															
	Bomba Hidráulica															
	Corona de tornameza en buen estado															
MECÁNICO	Mando de estacionamiento															
	Estado general desgarrador (balde)															
	Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire															

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA

Versión: 06 — Fecha: 07-04-2025

LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL

NOMBRE DEL OPERARIO

Yuby Cano

HORÓMETRO INICIAL

4'200

HORÓMETRO FINAL

4'300

No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD si aplica

HORA INICIO ACTIVIDAD

7:00

HORA FINAL ACTIVIDAD

12:00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Llenado de tanque de agua

FIRMA

OBSERVACIONES

Mal estado de la maquina

Nombre

Firma

Bien

Mal

LUGAR / PARQUE

Los Portales

OBSERVACIONES

Hacer cambio de llanta delantera derecha

OBSERVACIONES

Base para cambio de llantas

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

11	1		Estendos	Base en	lavia	el	Señor	
12.	2		Favio	de 720	11:44			
2025	3		de 720 A 450	estender	Base y			
jueves	4		cargar Base	ala Bolgueta	y	Pintando		
	1							
12	2		Estender	Base	acopio	de	Material	
12	3		Bageta	el piso	en la	punta	donde	
2025	4		se va a	faltar	de 7 A 12			
viernes	1							
	2		de 2 A 4	tapar	tubería	de	acueducto	
	3							
	4							
13	1							
12.	2		.terminar	de tapar	tubería	de	agua	
2025	3		potable	acopio	de	Material	organisar	
Sabado	4		hobra	7:A 11:00				
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES	INGENIERO MEV	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR	Yeiber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1043745	PERIODO EVALUADO	Del día 15 al 19 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza	X														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		P													
	Espejos laterales	X														
	Alarma de retroceso		X													
	Pito		X													
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓											
	Vidrio Panorámico	X														
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidráulica		X													
	Corona de tornameza en buen estado	X	X													
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

CMCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA	
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06 / Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin gnetas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL								
	HORÓMETRO FINAL								
	HORA INGRESO		7	7	7	7	7	7	
	HORA SALIDA		4	4	4	4	4	11	
	VALOR COMBUSTIBLE		120.00	120000		60000	62000		
	HORÓMETRO TANQUEO								
	OBRA								
	OPERADOR	Nombre							
		Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No./	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
15 12 2022 lunes	1		estender Base	7	12			
	2		0.20 organizar cuneta para fundir					
	3							
	4							
16 12 2022 Martes	1		arreglar cuneta	7	12			
	2							
	3		de YA 430	fundir cuneta	transportar			
	4		concreto					

Powered by CamScanner

CMICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

17	1							
12	2	7 A 12 alistar concreto para fundir						
2025	3							
Miercoles	4	01:10 trasportar concreto para fundir cuneta						
18	1							
12	2							
2025	3	alistar cuneta 7 10 11:40						
jueves	4							
	1	trasportar concreto para fundir cuneta dc 7 10 3:40						
	2							
	3							
	4							
19	1							
12	2	trasportar formaleto alistar cuneta 7:AM 11:00						
2025	3							
viernes	4	trasportar concreto para fundir cuneta dc 1:00 A 4:00						
20	1							
12	2							
2025	3							
sabado	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR	Yaber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4043748	PERIODO EVALUADO	Del dia 22 al 23 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓						✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓						✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓						✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓						✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓						✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓						✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓						X		X			X
	Horómetro		✓		✓						✓		✓		✓	
LUCES	Frontales de trabajo		✓													
	Traseras de trabajo (Reflector)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	Baliza	X	X								X		X			X
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)										X		X			X
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)	X	X													
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)										✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓						✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓						X		X			X
GENERAL	Espejo central convexo		X													
	Espejos laterales	X									X		X			X
	Alarma de retroceso		X								X		X			X
	Pito		X								X		X			X
	Freno de servicio		✓		✓						✓		✓		✓	
	Freno de estacionamiento		✓		✓						✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓						✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico	X	✓		✓						✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓						✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓						✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓						✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓						✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso										X		X			X
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		✓						✓		✓			
	Presión de aire de las llantas	X														
	Servotransmisión	X									✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado de pedales	X														
	Estado de Orugas (tensionadas)	X									X		X			X
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X								X		X			X
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X													
	Bomba Hidráulica	X														
	Corona de tornameza en buen estado										✓		✓		✓	
	Mandos de avance										✓		✓		✓	
	Mando de estacionamiento	X									✓					
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓						X		X			X
	Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire															

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓						✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓						✓		✓		✓	
	Resguardos		✓		✓						✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓						✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓						✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓						✓		✓		✓	
	Motor sin grietas		✓		✓						✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓						✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

esta dando el horometro esta molestando lo voy a revisar y se vaya el nivel de 15068 se va a el nivel de aceite de motor tiene fugas

HORÓMETRO INICIAL							
HORÓMETRO FINAL							
HORA INGRESO	7				7am	7am	7am
HORA SALIDA	4				4pm	4pm	4pm
VALOR COMBUSTIBLE							
HORÓMETRO TANQUEO							
OBRA	agua de pilos						
OPERADOR Nombre	yuber Hembuto				Ramon castillo	Ramon castillo	Ramon castillo
OPERADOR Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
22 12 2025 lunes	1		~~prestado~~ transporteo formaleta y cemento					
	2		agua para fundir cimiento					
	3		turno de 7.40 11:00					
	4		de 11:00 prestado al señor Mancera para					
	1		transportar concreto de 11:00 A 12:00					
23 12 2025 martes	2							
	3		JABIL estando malos					
	4		Base					

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

26-12-25	1	Agua de Dios	Entrada de rajon, recebo y base para Favio	7:30				
	2			4pm				
	3							
	4							
27-12-25	1	"	Traslado de acero, cemento y grava para Fabio	7am				
	2			4pm				
	3							
	4							
28-12 25	1		Traslado de mixto Formaleta, herramienta y Formaleta para Favio	7am				
	2			4pm				
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del día 29 al _____ del mes _____ de _____		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓													
	Indicador de temperatura		✓													
	Indicador de aceite			X		X										
	Indicador de batería			X		X										
	indicador de refrigerante			X		X										
	indicador de combustible			X		X										
	indicador de filtro de aire			X		X										
	Horómetro			X		X										
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓											
	Traseras de trabajo (Reflector)			X		X										
	Señales de giro (derecha, izquierda)					X										
	Baliza		✓		✓											
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)			X		X										
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)															
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)			X		X										
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓											
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)			X		X										
GENERAL	Espejo central convexo			X		X										
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso			X		X										
	Pito		✓	X	✓	X										
	Freno de servicio			X		X										
	Freno de estacionamiento		✓		✓											
	Cinturones de seguridad		✓		✓											
	Vidrio Panorámico															
	Kit para Derrames		✓		✓											
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓	X	✓	X										
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓											
	Asiento		✓		✓											
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓											
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X										
	Presión de aire de las llantas		✓		✓											
	Servotransmisión															
	Dirección				✓											
	Estado de pasadores		✓		✓											
	Estado y tensión de las correas		✓		✓											
	Estado de pedales		✓		✓											
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornameza)															
	Bomba Hidráulica			X		X										
	Corona de tornameza en buen estado															
	Mandos de avance		✓		✓											
	Mando de estacionamiento				✓											
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓											
	Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire			X		X										

Powered by CamScanner

CONMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓											
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓											
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓											
	Resguardos		✓		✓											
	Anclajes de contrapeso		✓		✓											
	Guardas		✓		✓											
	Estado del bastidor		✓													
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓											
	Motor sin grietas		✓		✓											
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓											

OBSERVACIONES

Se revento una manguera y duro varado 2 horas, se le sube demaciado la temperatura, por favo revisar lo mas pronto

HORÓMETRO INICIAL																
HORÓMETRO FINAL																
HORA INGRESO			7am		7am											
HORA SALIDA			4pm		4pm											
VALOR COMBUSTIBLE																
HORÓMETRO TANQUEO																
OBRA																
OPERADOR	Nombre															
	Firma		Ramon Castillo		Ramon Castillo											

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
29-12-25	1	Agua de Dios	Traslado de formaleta, traslado de herramientas cemento y concreto	7am		4pm		
	2							
	3							
	4							
30-12-25	1		Traslado de formaleta y adecuacion de cuneta	7am		4pm		
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO Motoniveladora	PLACA A450E	MARCA Galion Dreser	LÍNEA	MODELO
LICENCIA DE TRÁNSITO	SOAT No.	VENCE	REV. TECNICO-MECÁNICA	VENCE
CONDUCTOR Luis R Rios	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	VENCE	PERIODO EVALUADO	Del dia 01 al 31 del mes 12 de 2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro															
	ndicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X		X		X			
	Fusibles		X		X		X		X		X		X			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X			
	Baliza															
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales		1		1		1		1		1		1			
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas															
	Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco		X		X		X		X		X		X			
	Asientos y tapiceria		X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado		X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X							
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)				X		X		X		X		X			
	Dirección		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X		X		X			
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X					
	Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	Botiquín		X		X		X		X		X		X			
	Cruceta															
	Tacos para bloquear el vehículo															
	Triángulos reflectivos-Conos															
	Linterna															
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)															
	Extintor de incendios capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES			
	KILOMETRAJE INICIAL		
	KILOMETRAJE FINAL		
	HORA INGRESO		
	HORA SALIDA		
	VALOR COMBUSTIBLE		
	KILOMETRAJE TANQUEO		
	OBRA		
	CONDUCTOR	Nombre	Luis R Rios
		Firma	

Powered by CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	LÍNEA	W355	MARCA	VIBROMAX	SERIE	JKC4000001	MODELO	2002
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482011 000374473	OPERADOR	Yuber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4043748	PERIODO EVALUADO	Del día 4 al 13 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo		X													
	Traseras de trabajo (Reflector)		X													
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	Baliza															
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓											
	Espejos laterales	X														
	Alarma de retroceso	X														
	Pito	X														
	Freno de servicio	X														
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
	Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	X														
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	X														
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 2 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES								
tiene danado el horometro	HORÓMETRO INICIAL							
	HORÓMETRO FINAL							
tiene danado el contomatico del acelerador	HORA INGRESO		7	7	7	7	7	
	HORA SALIDA		4	4	4	4	11	
	VALOR COMBUSTIBLE							
	HORÓMETRO TANQUEO							
	OBRA							
	OPERADOR Nombre		Yobo	Hacumbuto	Hernan			
	OPERADOR Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
04	1		Dis ponible en la			hobra ya		que
12	2		ningun contratista			lo uso		
2025	3							
Martes	4							
10	1							
12	2		que del dis ponible			en		hobra
2025	3		ya que no se uso					
Miercoles	4							

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06 | Versión: 06 | Fecha: 07-04-2025

11	1							
12	2		Dis ponible en hobro ya					
2025	3		que ningun contratista lo uso					
jueves	4							
12	1							
12	2							
2025	3		se trabajo el señor manuel pues					
viernes	4		con perturbado via de 2:20 A 3:45					
13	1							
12	2							
2025	3		disponible en hobro ya que no					
sabado	4		se uso					
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES

INGENIERO MEV	NOMBRE
	FIRMA
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	LÍNEA	W355	MARCA	VIBROMAX	SERIE	JKC4000001	MODELO	2002
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482011 000374473	OPERADOR	Ramón Castillo	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del día 22 al 28 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓												✓	
	Indicador de temperatura		✓													X
	Indicador de aceite			X												X
	Indicador de batería			X												X
	indicador de refrigerante			X												X
	indicador de combustible			X												X
	indicador de filtro de aire			X												X
	Horómetro			X												X
LUCES	Frontales de trabajo			X												
	Traseras de trabajo (Reflector)			X												
	Señales de giro (derecha, izquierda)	✓													✓	
	Baliza	✓													✓	
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓												✓	
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)	✓													✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓													
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓												✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓													X
		✓														X
GENERAL	Espejo central convexo			X											✓	
	Espejos laterales			X												X
	Alarma de retroceso		✓													X
	Pito			X												X
	Freno de servicio			X											✓	
	Freno de estacionamiento			X												
	Cinturones de seguridad	✓														X
	Vidrio Panorámico		✓													X
	Kit para Derrames														✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS			X											✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓													
	Asiento		✓													
	Escaleras y apoyos de acceso															
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓														
	Presión de aire de las llantas	✓													✓	
	Servotransmisión		✓												✓	
	Dirección		✓												✓	
	Estado de pasadores		✓													
	Estado y tensión de las correas	✓														
	Estado de pedales	✓														
	Estado de Orugas (tensionadas)	✓														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓													✓	
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓												✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓														X
	Bomba Hidráulica		✓													
	Corona de tornameza en buen estado			X											✓	
	Mandos de avance															
	Mando de estacionamiento	✓														
	Estado general desgarrador (balde)	✓														
	Mandos de levante del brazo		✓													
	Estado de filtro de aire															

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 2 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES									
	HORÓMETRO INICIAL	10 am							8 am
Se le sube demaciado la temperatura y se caliente el mando de la contra-marcha	HORÓMETRO FINAL	11 30 am							4 pm
	HORA INGRESO								
	HORA SALIDA								c
	VALOR COMBUSTIBLE								
	HORÓMETRO TANQUEO								
	OBRA								
	OPERADOR Nombre								
	OPERADOR Firma	Ramon Castillo							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
22-12-25	1	Agua de Dios	compactacion tramo Favio	10 am		11:30 am		
	2							
	3							
	4							
23-12-25	1		Compactacion tramo Favio	8 am		4 pm		
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CONMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	LÍNEA	W355	MARCA	VIBROMAX	SERIE	JKC4000001	MODELO	2002
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482011 000374473	OPERADOR	Ramón Castillo	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del día 29 al 30 del mes 12 de 25		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓													
	Indicador de temperatura		✓													
	Indicador de aceite			X												
	Indicador de bateria			X												
	indicador de refrigerante			X												
	indicador de combustible			X												
	indicador de filtro de aire			X												
	Horómetro			X												
LUCES	Frontales de trabajo			X												
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓													
	Señales de giro (derecha, izquierda)															
	Baliza															
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓													
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓													
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓													
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓													
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓													
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales			X												
	Alarma de retroceso			X												
	Pito		✓													
	Freno de servicio			X												
	Freno de estacionamiento			X												
	Cinturones de seguridad		✓													
	Vidrio Panorámico		✓													
	Kit para Derrames		✓													
	Extintor de incendios Capacidad: PQS			X												
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓													
	Asiento		✓													
	Escaleras y apoyos de acceso		✓													
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
	Presión de aire de las llantas															
	Servotransmisión															
	Dirección		✓													
	Estado de pasadores		✓													
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
MECÁNICO	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓													
	Bomba Hidráulica															
	Corona de tornameza en buen estado		✓													
	Mandos de avance															
	Mando de estacionamiento															
	Estado general desgarrador (balde)															
	Mandos de levante del brazo		✓													
	Estado de filtro de aire															

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓													
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓													
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓													
	Resguardos		✓													
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas		✓													
	Estado del bastidor		✓													
	Ruidos extraños en el motor		✓													
	Motor sin grietas		✓													
	Exosto (Humo de escape)		✓													

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL		10 am						
	HORÓMETRO FINAL		4pm						
	HORA INGRESO								
	HORA SALIDA								
	VALOR COMBUSTIBLE								
	HORÓMETRO TANQUEO								
	OBRA								
	OPERADOR	Nombre							
		Firma	Ramon Castello						

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
29-12-25	1		Compactación Tramo Fabio	10 am		4pm		
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CMACON

Página 1 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA SENCILLA	PLACA	ICJ 152	MARCA	FORD	LÍNEA	F800	MODELO	1956
LICENCIA DE TRÁNSITO	10015624299	SOAT No.	6000023054	VENCE	31/03/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	180657220	VENCE	07/04/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 1 al 6 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables			X	✓		✓	X	✓	X		X	X	X		
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro			X		X		X		X		X		X		
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)			X		X		X	✓	X		X		X		
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
GENERAL	Espejo central convexo		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Espejos laterales		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Alarma de retroceso		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

CMACON CONSTRUCTORA SANSON S.A.S.

Página 2 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión			X		X		X	✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓			X		X		X		X	✓			
	Humo de escape			X	✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

RUIDO EN LA CAJA DE CAMBIOS. ESTAMOS TRABAJANDO EL TOMA FUERZA

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
HORA INGRESO	630 PM	630	630	625	625 PM	7 PM	
HORA SALIDA	5 PM	5 PM.	6 PM.	5 PM.	5 PM.	11 PM	
VALOR COMBUSTIBLE		2000000			100000		
KILOMETRAJE TANQUEO							
OBRA							
CONDUCTOR Nombre							
CONDUCTOR Firma							

Powered by CamScanner

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	
	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

	No.		INFORMACION DE VIAJES INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS				
			DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
1/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE obra a BOTADERO	Tierra	CAMACON		Jairo Lora
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
2/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE obra a BOTADERO	Tierra	CAMACON		Jairo Lora
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
3/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	BARRIDO en el TALLER		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
4/2025	VIAJE 1	ORIGEN	5 VIAJES DE obra a BOTADERO	Tierra	CAMACON		Jairo Lora
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	CONTRATISTA
5/12 2025	VIAJE 1	ORIGEN	6 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON	
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR	Favio Lora
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE RAMPAS	RAMPAS	CAMACON	
		DESTINO	DE OBRA BOTADERO		PROVEEDOR	Favio Lora
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	7
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	7
		DESTINO			PROVEEDOR	
6/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	BOTADO POR TOMPEUZI		CAMACON	7
		DESTINO	en el PARQUEADERO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON	
		DESTINO			PROVEEDOR	

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05

Versión: 11

Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA SENCILLA	PLACA	ICJ 152	MARCA	FORD	LÍNEA	F800	MODELO	1956
LICENCIA DE TRÁNSITO	10015624299	SOAT No.	6000023054	VENCE	31/03/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	180657220	VENCE	07/04/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del dia 9 al 13 del mes 11 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de bateria															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro															
	ndicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	Baliza															
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)															
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)															
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)															
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)															
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)															
	Mangueras, tubos, conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	Freno de servicio															
	Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal/ Limpia brisas															
	Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapiceria															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-Ene-2021

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)				X		X		X		X		X			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión				X		X		X		X		X			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo				X		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Botiquín				X		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo				X		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

EMTP BAIBULINA
RUdo en el NO
TOR-
BAINURA del
CLOSS

KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HORA INGRESO		630 AM	630	630	630	7 pm
HORA SALIDA		5 PM	5PM	5 pm	430pm	5 PM
VALOR COMBUSTIBLE		150000		200000		
KILOMETRAJE TANQUEO						
OBRA						
CONDUCTOR Nombre						
CONDUCTOR Firma						

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE			N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL			
9-12-2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE ADICION	Recebo	CAMACON		Faiv Lens
		DESTINO	Abra Tramo 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
10/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	5 VIAJES DE ADICION	Recebo	CAMACON		Faiv Lens
		DESTINO	Abra Tramo 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	3 INTERNOS DE obra	BASE.	CAMACON		Ojo Manuel
		DESTINO	TRAMO MANUEL		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
11/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	TRAER GEOTEXTIL DE	GEOTEXTIL	CAMACON		Faiv Lens
		DESTINO	CANTERA		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	8 INTERNOS DE obra	BASE.	CAMACON		Faiv Lens
		DESTINO	ACOPIO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE ADICION	ARENA RIO	CAMACON		Faiv Lens
		DESTINO	Abra Tramo 1		PROVEEDOR		7
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
12/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE Bendición A	piedra	CAMACON		Faiv Lens
		DESTINO	obra Tramo 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2021

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATA
13/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	In Torno DC	Triturado	CAMACON		Fredesmo
		DESTINO	Trompo A cepio		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA SENCILLA	PLACA	ICJ 152	MARCA	FORD	LÍNEA	F800	MODELO	1956
LICENCIA DE TRÁNSITO	10015624299	SOAT No.	6000023054	VENCE	31/03/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	180657220	VENCE	07/04/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 15 al 20 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables			X		X		X	✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería			X		X		X		X		X				
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X				
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		✓		✓				✓		✓					
	ndicador de presión de aire		✓		✓				✓		✓					
	Conexiones eléctricas		✓		✓				✓		✓					
	Fusibles		✓		✓				✓		✓					
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓				✓		✓					
	Direccionales delanteras		✓		✓				✓		✓					
	Direccionales traseras		✓		✓				✓		✓					
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓				✓		✓					
	De estacionamiento		✓		✓				✓		✓					
	De Stop y reversa			X		X	X			X		X				
	Baliza			X		X	X			X		X				
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓				✓		✓					
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓				✓		✓					
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		✓	X	✓	X	X			X	✓	X				
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓				✓		✓					
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)			X		X			✓		✓					
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓				✓		✓					
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓				✓		✓					
	Espejos laterales		✓		✓				✓		✓					
	Alarma de retroceso		✓		✓				✓		✓					
	Pito		✓		✓				✓		✓					
	Freno de servicio		✓		✓				✓		✓					
	Freno de emergencia		✓		✓				✓		✓					
	Cinturones de seguridad			X		X	X			X		X				
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓	X	✓	X	X			X	✓	X				
	Kit de control de emergencias ambientales		✓	X	✓	X			✓		✓					
	Barra antivuelco		✓		✓				✓		✓					
	Asientos y tapicería		✓		✓				✓		✓					
	Sistema de carpado		✓		✓				✓		✓					
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓				✓		✓					

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor sin grietas			X				X		X		X				
	Humo de escape			X		X		X		X		X				
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X	✓	X	✓		✓					
	Botiquín			X		X	✓		✓		✓					
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓	X				
	Linterna			X		X		X		X		X				
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X				
	Extintor de incendios capacidad: PQS															

OBSERVACIONES							
	KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	
	KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	
	HORA INGRESO	7pm	7pm	7pm	7pm	7pm	
	HORA SALIDA	6 PM	5PM	4 pm	5PM		
	VALOR COMBUSTIBLE	100000	140000				
	KILOMETRAJE TANQUEO						
	OBRA	POZA DE DIO					
	CONDUCTOR Nombre	CARLOS TRIVIÑO					

Bateria del casa de closs con ruido tiene un ruido en Turbo-

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Versión: 11

Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS

FECHA (DD-MM-AA)	No.		DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
15/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	LLEVO DE LAVENDICION A	ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	OBRA MANUEL.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	LLEVO DE LA PRIOSA A	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	OBRA MANUEL.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	LLEVO DE LAVENDICION A OBRA	ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	TRAM 1 FAVO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
16/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	DE INTER NO DE BASE	BASE	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	INTERNO DE GRAVILLA A	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	LLEVO DE LA PRIOSA A	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
17/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	TRAE 25 VARILLAS DE FERRETERIA	25 VARILLA	CAMACON		
		DESTINO	A OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	LLEVO DE LAVENDICION A	ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
18/12/25	VIAJE 1	ORIGEN	VARIO DO POR		CAMACON		
		DESTINO	VOLVO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
		ORIGEN			CAMACON		
					PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

MACON CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025	


FECHA (DD-MM-AA)	No.	INFORMACION DE VIAJES					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
19/8/2025	VIAJE 1	ORIGEN	UPRADO PSV		CAMACON		
		DESTINO	BOICO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES

INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
	FIRMA	
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
FECHA		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



CAMACON

Página 1 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Versión: 11

Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 29 al 28 del mes 12 de 2025

MODELO 1999

VENCE 27/06/2026

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria			X		✓		X		X		X		X		X
	Indicador de combustible			X		✓		X		X		X		X		X
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro			X		✓		X		X		X		X		X
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)			X		X		X		X		X		X		X
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓			X		X		X		X
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓			X		✓		✓		✓
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓			X		X		✓		✓		✓
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓			X		X		X		X		X
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		X		X		X
	Espejos laterales		✓		✓			X		X		✓		✓		✓
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Barra antivuelco			X		X		X		X		X		X		X
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

SISTEMA DEL VEHÍCULO | Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓	X	✓	X	✓	
	Cruceta		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
	Tacos para bloquear el vehículo		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
	Triángulos reflectivos-Conos		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

AUTO CAT PRADO para MEG/PR

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HORA INGRESO	7 AM	4 PM.	NO SE TYPEADO	POSITIVO	7 PM	7 PM	7 PM
HORA SALIDA	5 PM.	5 PM.			4 PM.	4 PM.	4 PM.
VALOR COMBUSTIBLE		140000			100000		
KILOMETRAJE TANQUEO							
OBRA							
CONDUCTOR Nombre	[illegible]						
CONDUCTOR Firma	[signature]						

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Página 3 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	
Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	CONTRATISTA
26/12/2025	VIAJE 1 ORIGEN	2 viajes de la rioja		B200.	CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO	A obra Trim. 1			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	2 Entornos de acopio		B1ASC	CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO	A obra			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN				CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO				PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN				CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO				PROVEEDOR	
27/12/2025	VIAJE 1 ORIGEN	Disponible en obra			CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO				PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN				CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO				PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN				CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO				PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN				CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO				PROVEEDOR	
28/12/2025	VIAJE 1 ORIGEN	1 viaje de la rioja Arenal		grava LLP	CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO	a obra agua de dios.			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	Trabajo con el vibro.		compactacion	CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO	en Trim 1			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN				CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO				PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN				CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO				PROVEEDOR	

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
22/2/2025	VIAJE 1	ORIGEN	TALLERES convelim día		CAMACON		
		DESTINO	TODO el DIA		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
23/2/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE IPUN DICION A	piedra	CAMACON		
		DESTINO	obra TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE IPUN DICION A	Recebo	CAMACON		
		DESTINO	obra TRAM 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
24/2/2025	VIAJE 1	ORIGEN	NO SE TRABAJO		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
25/2/2025	VIAJE 1	ORIGEN	FESTIVO		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000025970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 29 al 30 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓											
	Indicador de temperatura		✓		✓											
	Indicador de aceite		✓		✓											
	Indicador de bateria		✓		✓											
	Indicador de combustible			X		X										
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		✓		✓											
	ndicador de presión de aire		✓		✓											
	Conexiones eléctricas		✓		✓											
	Fusibles		✓		✓											
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)			X	✓	X										
	Direccionales delanteras		✓		✓											
	Direccionales traseras		✓		✓											
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓											
	De estacionamiento		✓		✓											
	De Stop y reversa		✓		✓											
	Baliza			X	✓	X										
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)			X		X										
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)			X		X										
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓											
GENERAL	Espejo central convexo			X		X										
	Espejos laterales		✓		✓											
	Alarma de retroceso		✓		✓											
	Pito		✓		✓											
	Freno de servicio		✓		✓											
	Freno de emergencia		✓		✓											
	Cinturones de seguridad		✓		✓											
	Vidno frontal/ Limpia brisas		✓		✓											
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X										
	Barra antivuelco		✓		✓											
	Asientos y tapiceria		✓		✓											
	Sistema de carpado		✓	X	✓	X										
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓											

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓											
	Cadena del cardam		✓		✓											
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X										
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓											
	Presión de aire de las llantas		✓		✓											
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓											
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓											
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓											
	Dirección		✓		✓											
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓											
	Estado Radiador		✓		✓											
	Estado y tensión de las correas		✓		✓											
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓											
	Estado de filtro de aire		✓		✓											
	Estado de filtro de combustible		✓		✓											
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓											
	Motor sin grietas		✓		✓											
	Humo de escape		✓		✓											
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X										
	Botiquín		✓		✓											
	Cruceta			X		X										
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X										
	Triángulos reflectivos-Conos			X		X										
	Linterna			X		X										
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)			X		X										
	Extintor de incendios capacidad: PQS			X		X										

OBSERVACIONES												
	KILOMETRAJE INICIAL		NO	NO								
	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO								
	HORA INGRESO		7 pm	7 pm								
	HORA SALIDA		5 PM	5 PM								
	VALOR COMBUSTIBLE		50000									
	KILOMETRAJE TANQUEO											
	OBRA		PAGADO DIAS									
	CONDUCTOR	Nombre	EMILSON TRIUNO									
		Firma										

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
29/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CANTERA LA VEGA	grava	CAMACON		
		DESTINO	ABRA AGUA DE DIOS - MANUEL		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	TRABAJO CON CLIMBRO	compactación	CAMACON		
		DESTINO	TRAMO 1 FINO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
30/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA	tierra	CAMACON		
		DESTINO	MANUEL ABOTADURO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	TRABAJO CON CLIMBRO	compactación	CAMACON		
		DESTINO	TRAMO 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO01
	FORMATO CONTROL DE MATERIALES	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA	No de VALE	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	TIPO MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
9/12/2025	26153	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	RECEBO	7	M3	VER VALE	VER VALE
9/12/2025	26161	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	RECEBO	7	M3	VER VALE	VER VALE
10/12/2025	26188	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	RECEBO	7	M3	VER VALE	VER VALE
10/12/2025	26216	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	RECEBO	7	M3	VER VALE	VER VALE
10/12/2025	26200	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	RECEBO	7	M3	VER VALE	VER VALE
10/12/2025	26175	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	RECEBO	7	M3	VER VALE	VER VALE
10/12/2025	26181	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	RECEBO	7	M3	VER VALE	VER VALE
10/12/2025	26251	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	7,4	M3	VER VALE	VER VALE
12/12/2025	26275	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	PIEDRA	7	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	26320	FAVIO LESMES	AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S	ARENA	7,4	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14680	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,88	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14681	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,44	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14683	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,87	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14684	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,55	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14689	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	16,62	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14691	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,75	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14692	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,44	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14693	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,98	M3	VER VALE	VER VALE
16/12/2025	14695	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,33	M3	VER VALE	VER VALE
16/12/2025	14696	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	14,55	M3	VER VALE	VER VALE
2/12/2025	14602	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	15,91	M3	VER VALE	VER VALE
2/12/2025	14603	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	16,51	M3	VER VALE	VER VALE
3/12/2025	20897	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
3/12/2025	14614	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	15,88	M3	VER VALE	VER VALE
3/12/2025	20885	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
3/12/2025	14610	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	17,04	M3	VER VALE	VER VALE
3/12/2025	20889	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
3/12/2025	20892	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
4/12/2025	14625	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,69	M3	VER VALE	VER VALE
4/12/2025	14626	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,65	M3	VER VALE	VER VALE
4/12/2025	14616	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	16,14	M3	VER VALE	VER VALE
5/12/2025	14630	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	16,49	M3	VER VALE	VER VALE
9/12/2025	14652	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,26	M3	VER VALE	VER VALE
9/12/2025	14650	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	16,12	M3	VER VALE	VER VALE
9/12/2025	14654	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	15,82	M3	VER VALE	VER VALE
10/12/2025	20940	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
10/12/2025	20943	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	RECEBO	15	M3	VER VALE	VER VALE
12/12/2025	14674	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	16,49	M3	VER VALE	VER VALE

15/12/2025	14687	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,55	M3	VER VALE	VER VALE
16/12/2025	14699	FAVIO LESMES	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,66	M3	VER VALE	VER VALE
1/12/2025	14593	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,3	M3	VER VALE	VER VALE
1/12/2025	14584	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,56	M3	VER VALE	VER VALE
1/12/2025	14589	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,26	M3	VER VALE	VER VALE
1/12/2025	14588	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,4	M3	VER VALE	VER VALE
4/12/2025	14617	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	16,78	M3	VER VALE	VER VALE
4/12/2025	14618	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	17,13	M3	VER VALE	VER VALE
5/12/2025	14638	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,87	M3	VER VALE	VER VALE
11/12/2025	14667	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	15,12	M3	VER VALE	VER VALE
11/12/2025	14668	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	SUB BASE	15,87	M3	VER VALE	VER VALE
12/12/2025	14675	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,83	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14690	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,26	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14688	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	17,16	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14679	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	15,28	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14678	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	15,84	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14686	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	15	M3	VER VALE	VER VALE
15/12/2025	14677	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	15,7	M3	VER VALE	VER VALE
16/12/2025	14698	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	16,74	M3	VER VALE	VER VALE
16/12/2025	14694	MANUEL PEREZ	CAYTO TRACTOR S.A.S	BASE GRANULAR	15,54	M3	VER VALE	VER VALE
16/12/2025	14700	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,25	M3	VER VALE	VER VALE
16/12/2025	14701	T&M	CAYTO TRACTOR S.A.S	MEZCLA ASFALTICA MDC 19	15,73	M3	VER VALE	VER VALE
16/12/2025	NO REPORTA	FAVIO LESMES	RECEBERA LA RIOJA	GRAVA 3/4	7	M3	VER VALE	VER VALE
TOTAL					**873,04**	**M3**		

(Elaborò)

(Nombre) JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO02
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE RCDs	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS


PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA	No DE VALE O REMISIÓN	TRANSPORTADOR	ESCOMBRERA/ ZONA DE DISPOSICIÓN APROBADA	TIPO MATERIAL	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
01/12/2025	5292	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
01/12/2025	5293	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5296	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5294	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5299	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5298	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5297	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5295	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	5300	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	7001	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
02/12/2025	7002	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7004	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7003	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7005	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7006	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7007	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
03/12/2025	7008	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7017	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7010	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7014	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7015	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7009	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7016	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7011	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7018	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7012	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
04/12/2025	7013	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7019	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7021	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7022	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7023	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7024	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7027	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7028	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7020	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
05/12/2025	7025	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO

5/12/2025	7026	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
5/12/2025	7029	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	ICJ 152	CARLOS TRIVIÑO
20/12/2025	5726	MANUEL PEREZ	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
20/12/2025	5725	MANUEL PEREZ	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
20/12/2025	5724	MANUEL PEREZ	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
TOTAL ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL PERIODO					**287,00**	**487,90**		

(Elaborò)

(Nombre)



JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO03
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL AMBIENTAL	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No.	ICCU-263 de 2025 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".	**FECHAS DE INSPECCIÓN**	
CONTRATISTA	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	**SEMANA 1**	30 NOV AL 07 DIC DE 2025
UBICACIÓN/ LUGAR	AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	**SEMANA 2**	08 DIC AL 14 DIC DE 2025
FRENTE DE OBRA	TRAMO 1	**SEMANA 3**	15 DIC AL 21 DIC DE 2025
PERIODO DE INSPECCIÓN/ MES	DICIEMBRE DE 2025	**SEMANA 4**	22 DIC AL 28 DIC DE 2025

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)

No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se realiza verificación de PMT (señales - cerramiento)	X			X			X			X		
2	Las zonas verdes del area de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.	X			X			X			X		
3	Se implementan las medidas para el rescate y relocalización de la fauna			X			X			X			X
4	Se protegen las especies arboreas en la zona de influencia directa del proyecto.	X			X			X			X		
5	Se realizó la capacitación de esta ficha a los trabajadores.	X			X			X			X		
6	Manejo eficiente del recurso hidrico, a través de de capacitaciones con algunos tips de ahorro	X			X			X			X		
7	Todo el campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado ordenado y aseado.	X			X			X			X		
8	Se encuentran recipientes en el campamento diferenciados por colores para la recolección de residuos sólidos generados en el mismo, que esten tapados.	X			X			X			X		
9	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de emergencias	X			X			X			X		
10	Un baño cada 15 trabajadores	X			X			X			X		
11	Señales SST (rutas evacuacion, punto de encuentro, use EPP)	X			X			X			X		
12	Cumplimiento a capacitaciones mensuales al personal	X			X			X			X		
13	Existen hojas de seguridad de sustancias químicas usadas en obra.	X			X			X			X		
14	La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica o geotextil y no se contamina el suelo.	X			X			X			X		
15	Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 2 días previa justificación	X			X			X			X		
16	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción y de residuos de obra.	X			X			X			X		
17	En obra se encuentra copia de los permisos de proveedores de materiales y la adquisicón de materiales se hace con estos.	X			X			X			X		
18	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos con plásticos lonas o mallas en perfecto estado, debidamente acordonados con triple cinta y señalizadores, identificados.	X			X			X			X		
19	Los escombros son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación del frente de obra y dispuestos en sitios autorizados.	X			X			X			X		
20	Se realiza limpieza total de las llantas de las volquetas a la salida de la obra, o por frente de obra.	X			X			X			X		
21	Se limpia las vías de acceso de los vehículos de carga para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.	X			X			X			X		
22	Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platon	X			X			X			X		
23	El frente de trabajo se encuentran ordenados y limpios y se cumple con el programa integral de residuos	X			X			X			X		
24	Los recipientes de las sustancias peligrosas deberan llevar etiquetas para su identificacion. Y las hojas de seguridad deben estar visibles.		X			X			X			X	
25	Las puntas de las varillas expuestas se deben aislar con cinta de señalizacion o malla.			X			X			X			X
26	Los materiales como tuberías, prefabricados, otros, se deben almacener en sitios aprobados por la Interventoría, debidamente demarcados y señalizados y no se pueden apilar a alturas de mas de 1,5 m.			X			X			X			X
27	Los escombros o material de excavacion no podrán mantenerse a menos de un metro de la excavacion.	X			X			X			X		
28	Los trabajadores que trabajen dentro de una excavacion con herramienta deben estar separados a mínimo dos metros.			X			X			X			X

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)													
No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
29	Excavaciones de mas de 1,2 metros profundidad deben tener entibado.	X			X			X			X		
30	Se debe mantener limpia el área de la obra, realizar un aseo general antes de terminar la jornada laboral.	X			X			X			X		
31	Se humedecen la superficie de la vía para efectuar labores de limpieza o para que no existan emisiones de material particulado.	X			X			X			X		
32	Se instala el cerramiento exigido en todos los frentes de obra, tal como lo establecen el PAGA.	X			X			X			X		
33	No se realizan quemas en la obra		X			X			X			X	
34	La velocidad de las volquetas y maquinaria sobre la vía no debe superar los 30Km/hora con el fin de disminuir las emisiones de material particulado y posibles accidentes.	X			X			X			X		
35	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen limpios, en perfectas condiciones y cuentan con proteccion para sedimentos (malla). Se realiza una limpieza mensual a los sumideros.			X			X			X			X
36	Los pozos y cajas de inspeccion estan plafonados con tablones de igual tamaño para evitar aporte de material a las redes de alcantarillado.			X			X			X			X
37	Los acopios temporales de materiales se encuentran lo suficientemente alejados de cuerpos de agua.	X			X			X			X		
38	Los residuos generados en obra se disponen según su composicón en los sitios predeterminados o se hace la enterga a las empresas aprobadas en el PAGA y se lleva el registro de los msimso mes a mes.	X			X			X			X		
39	Se realiza la inspección pre operacional y el mantenimiento preventivo a los vehículos, maquainria y equipo usado en obra	X			X			X			X		
40	Se cuenta con la brigada de orden y aseo en la obra y esta cuenta con la dotación necesaria para su labor.	X			X			X			X		
41	Manejo adecuado para el abastecimiento de combustible	X			X			X			X		
42	Se le da un adecuado manejo a los derrames de combustible y otras sustancias ocurridos en obra y su disposición final se hace medienta enetrega a la empresa RESPEL aprobada para la obra.	X			X			X			X		

OBSERVACIONES SEMANA 1

Se cuenta con condiciones de orden y aseo, PMT

OBSERVACIONES SEMANA 2

Se verifican optimas condiciones ambientales y PMT

OBSERVACIONES SEMANA 3

Sin novedad

OBSERVACIONES SEMANA 4

Sin novedad

ENCARGADO	
NOMBRES Y APELLIDOS	Jennifer Paola Torres Rojas
CARGO	Esp. Ambiental
FIRMA	

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 19 (DD) 12 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: JENNIFFER PAOLA TORRES

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

INDUCCIÓN MANEJO AMBIENTAL EN OBRA (GENERALIDADES, LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO, DEMANDA DE RECURSOS, PERMISOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS, MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL).

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

LUGAR DEL EVENTO: _____

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Alejandro Miranda Sambony	1019469835	Profesional SST	T+M	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)

(Nombre) JENNIFFER PAOLA TORRES

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

314 3923289
tym.sas@hotmail.com

Bogotá, 05 de Diciembre de 2025

GC-T&M-2025-0329

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S
Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría
Carrera 28bis No. 49ª – 13
Bogotá DC

Ref. Contrato ICCU 263 2025 con objetito "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"


Asunto: Radicación Informe mensual Ambiental No. 7 V_01

Por medio del presente, me permito radicar el informe mensual No. 7 V_01, correspondiente al componente ambiental, referente a las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre de 2025. (01 al 30 de Noviembre de 2025). Adjunto al presente oficio, encontrará el informe completo en formato (PDF), así como los anexos correspondientes.

Quedo atento a cualquier observación, solicitud de ampliación o reunión para discutir los puntos expuestos en el informe.

Agradezco de antemano su atención y confirmación de recibo de este documento.

Cordialmente,



CARLOS AUGUSTO BERNAL ZAMORA
Director de obra
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
CTO ICCU 263 2025

Anexos: Documento de informe (76 folios) + 9 carpetas de anexos

Bogotá, 22 de diciembre de 2025

GC-T&M-2025-0337

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S
Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría
Carrera 28bis No. 49ª – 13
Bogotá DC

Ref. Contrato ICCU 263 2025 / REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Asunto: Remisión documento PAGA V_06.

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos remitir el documento PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA V_ 06. Lo anterior, teniendo en cuenta actualización de documento, debido a PRORROGA No 1 AL CONTRATO No ICCU 263 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA HOY INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA Y MONTAJES T&M SAS.

Agradecemos de antemano la atención prestada

Cordialmente,



CARLOS AUGUSTO BERNAL ZAMORA
DIRECTOR DE OBRA
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

Anexos: Documento PAGA (284 folios + 6 carpetas de anexos)

Bogotá, 01 de diciembre de 2025

GC-T&M-2025-0319

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S
Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría
Carrera 28bis No. 49ª – 13
Bogotá DC

Ref. Contrato ICCU 263 2025 / REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA


Asunto: Remisión documento PAGA V_05.

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos remitir el documento PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA V_ 05. Lo anterior, teniendo en cuenta actualización de documento con retroalimentación al programa de información y divulgación con reunión de avance.

Agradecemos de antemano la atención prestada

Cordialmente,



_____
CARLOS AUGUSTO BERNAL ZAMORA
DIRECTOR DE OBRA
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

Anexos: Documento PAGA (284 folios + carpetas de anexos)

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2025
DIN-ICCU-237-25-195

Señores
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-CTO-237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Asunto: Respuesta al oficio GC-T&M-2025-0319 del 1 de diciembre de 2025, mediante el cual el contratista radicó el PAGA V5 ajustado con la reunión de inicio.

Cordial Saludo

En el proceso de seguimiento que adelanta esta Interventoría según el contrato de la referencia, acorde al seguimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA – adaptado y presentado por el Contratista Técnicas y Montajes T&M S.A.S., aprobado inicialmente en versión 3 en mesa de trabajo virtual con la Interventoría DIN S.A.S. el 11 de julio y remitido al ICCU con oficio DIN-ICCU-237-25-047 y presentado nuevamente en V4 con ajustes por parte del Contratista el 23 de octubre igualmente del año 2025 al requerimiento de Interventoría de incluir la unidad territorial del barrio Boyacá según el alcance del proyecto, así mismo presentado de nuevo el 1 de diciembre de 2025 en V5 con la inclusión de la reunión de avance.

Al respecto esta Interventoría, posteriormente a la lectura da aprobación a éste teniendo en cuenta que cumple con el alcance.

Esta Interventoría DIN S.A.S., para garantizar que se cumplan los términos y condiciones del contrato, como el tiempo, la calidad, las cantidades y el uso de los recursos, apoyar la realización de los objetivos contractuales, identificar y monitorear los riesgos, recomienda a T&M S.A.S. contratista, a documentar en la implementación de todas las gestiones del componente social y adjuntar los soportes correspondientes en el desarrollo del contrato "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Muchas gracias

Atentamente,

HERNANDO VILLOTA
Director de Interventoría Desarrollo en Ingeniería DIN S.A.S.

Copia: Archivo
Elaboró: YB

Bogotá D.C.,26 de diciembre de 2025
DIN-ICCU-237-25-203

Señores
TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.
CARLOS BERNAL ZAMORA
DIRECTOR DE OBRA
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-CTO-237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

Asunto: Aprobación del Informe Ambiental No.7

Cordial saludo.

Una vez revisada la documentación enviada por ustedes se emite concepto de aprobación al informe mensual Ambiental No. 7.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

HERNANDO VILLOTA
Director de Interventoría Desarrollo
en Ingeniería DIN S.A.S

Anexos:

Copia: Archivo
Elaboró: ANP

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU

OBJETO DEL CONTRATO

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA”.

PRODUCTO

INFORME No 8- PERIODO (01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)

ORIGINAL VERSIÓN_ 01

TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

Enero de 2026

CONTRATO ICU-263- 2025

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

INFORME MENSUAL SST NO 8

Periodo (01 al 31 de diciembre de 2025)

CONTROL DE FIRMAS MALLA VIAL BOGOTÁ				
	CARGO	**NOMBRE**	**FECHA**	**FIRMA**
Elaboro	RESIDENTE SST CONTRATISTA Resolución 447 de 2021 SDB	ALEJANDRO MIRANDA SAMBONY	13/01/2026	
Revisado	DIRECTOR DE OBRA	CARLOS BERNAL	13/01/2026	
Aprobado	INTERVENTORÍA RESIDENTE SST	ANA MARIA POLANCO		

CONTROL DE VERSIÓN

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	13/01/2026	Creación del documento

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVOS 7
CAPITULO 1....9
1.INFORMACIÓN BASICA 9
CAPITULO No 2. LOCALIZACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROYECTO....11
2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO....11
CAPITULO No 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12
3.1.DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 12
4.AFILIACIONES/PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL....14
4.1.INGRESOS DE PERSONAL....14
4.2 RETIROS DE PERSONAL....14
5.PROGRAMA DE FORMACIÓN....16
5.1.INDUCCIONES 16
5.2.CAPACITACIONES....16
6.SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO....17
6.1.EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 17
6.2 MORBILIDAD Y AUSENTISMO 17
6.3 INDICADORES DE AUSENTISMO....17
6.4. INDICADOR DE EFICACIA....18
6.5. INDICADOR DE IMPACTO....19
6.4 HOMBRE HORAS TRABAJADAS 19
7.COMITES....19
7.1.COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 19
8.SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 21
8.1.MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS....21
8.2.ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN 22
8.3.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 22
8.4.MATRIZ DE PELIGRO Y RIESGOS 22
9.MAQUINARIA -EQUIPOS....23
10.CONCLUSIONES....24
11.ANEXOS....25

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información de la Supervisión 9
Tabla 2. Datos de la Interventoría 9
Tabla 3. Datos del contratista 10
Tabla 4. Localización del tramo 12
Tabla 5. Localización del Tramo 12
Tabla 6. Actividades del mes 13
Tabla 7. Retiros de personal en el periodo 14
Tabla 8. Retiros de personal en el periodo 14
Tabla 9. Relación de novedades en el periodo 15
Tabla 10. Plantilla Mínima Contractual 15
Tabla 11. Reporte de inducción 16
Tabla 12. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso en el periodo 17
Tabla 13. Indicadores SST periodo 17
Tabla 14. Integrantes Copasst 19
Tabla 15. Integrantes COCOLA 20
Tabla 16. Sustancias Químicas 21
Tabla 17. Relación Maquinaria 23
Tabla 18. Relación Volquetas 23

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Delimitación del proyecto 11

INTRODUCCIÓN

El presente informe hace parte de la etapa de Rehabilitación y Mantenimiento de la vía que conduce DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" y describe las actividades realizadas correspondientes al periodo corte del informe donde se comunican las actividades referentes en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizadas por T&M SAS.

Se elaboró el informe SST No 8 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025 donde se describen las medidas implementadas con el fin de dar cumplimiento a lo ofertado en SG-SST del ICCU, pliegos de condiciones, anexo técnico, SST y demás normatividad vigente. Este informe tiene como objeto asegurar, y controlar las actividades desde el punto de vista de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la legislación.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reportar las actividades SST ejecutadas en la etapa de **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO** correspondientes al periodo durante el periodo 01 al 31 de diciembre de 2025 por Técnica y Montajes T&M SAS "**REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".**

Se hace un resumen de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato con relación a todos los temas contractuales y legales en materia de Seguridad y Salud para el trabajo y ambientales. Teniendo en cuenta que se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados.

- Identificar los riesgos y peligros en el que están expuestos los trabajadores de obra en la etapa de construcción con el fin de buscar mecanismos que nos permitan tener menor indicador de accidentalidad.
- Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento de las actividades descritas en el SG-SST y los temas de Seguridad y Salud en el trabajo por parte del contratista.
- Garantizar óptimas condiciones de salud y seguridad del personal que se encuentra en obra, con el fin de mitigar controlar los riesgos y los accidentes de trabajo.
- Cumplir con los procedimientos y requisitos aprobados y plasmados en el SG-SST aprobado por la Interventoría.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar y capacitar al personal nuevo que ingreso al contrato para el periodo corte del informe con el fin de garantizar la cobertura en seguridad social.
- Implementar acciones correctivas y de mejora cuando se evidencie que estos o actos o condiciones inseguras puedan ser factor alto de accidentalidad.
- Realizar control y seguimiento de los indicadores de accidentalidad laboral de la TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
- Realizar control y seguimiento de entrega de los elementos de protección personal de TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
- Dar cumplimiento al plan de trabajo aprobado y establecido para el año 2025
- Prevenir las condiciones de riego que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Identificar los factores de riesgos más latentes durante la ejecución del contrato con el fin de buscar mecanismos de mejora a fin de reducir los accidentes de trabajo en la obra.
- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales dentro del contrato bajo el acompañamiento de planes de prevención y promoción que ayuden a crear conciencia en el trabajador que se debe trabajar bajo el autocuidado y la prevención de esta manera disminuir las incapacidades y los ausentismos.
- Validar el cumplimiento de los pagos de seguridad social del personal de obra con el fin de garantizar la cobertura en caso de enfermedad o accidente de trabajo.

CAPITULO 1

1. INFORMACIÓN BASICA

A continuación, se muestra cuadro resumen con descripción de contrato:

Tabla 1. Información de la Supervisión

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
DIRECCIÓN	CALLE 26 #51-53 BOGOTÁ D.C. SEDE ADMINISTRATIVA - TORRE CENTRAL PISO 6.
TELÉFONO	CÓDIGO POSTAL: 111321 – TELÉFONO: 749 1624
REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA HERREÑO BERNAL
NO. IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL	1.032.439.787 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.,

Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS

Tabla 2. Datos de la Interventoría

NOMBRE DE LA ENTIDAD	DESARROLLO EN INGENIERÍA S.A.S.
NIT	800.214.601-8
NO. DEL CONTRATO	ICCU-CTO-237 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA.
PLAZO TOTAL INICIAL	7 MESES
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS ($615.000.000) MCTE,
DIRECCIÓN	Carrera 28 BIS # 49A-13 Piso 2
TELÉFONOS DE CONTACTO	3125239514

Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS

Tabla 3. Datos del contratista

NOMBRE DE LA ENTIDAD	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS
NIT	900.567.969-1,
NO. DEL CONTRATO	ICCU-263 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA
PLAZO TOTAL INICIAL	7 MESES
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($5.993.209.350,00) MCTE, EQUIVALENTES A [4210] SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO [AÑO 2025].
DIRECCIÓN	CARRERA 16ª # 62-68
TELÉFONOS DE CONTACTO	3115327275

Fuente; Técnicas y Montajes T&M SAS