ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20212500023331**
Fecha: **08-02-2021**

Bogotá, D.C. Febrero 08 de 2021

Señora
NANCY MARINA DIAZ
EDIFICIO CENTRO MILENIO III
Teléfono Fijo: 8051379
Teléfono Móvil: 3223102920
Correo electrónico: centromilenio3@gmail.com
KR 20 No 45A - 08
Ciudad

ASUNTO: Respuesta SDQS199932021

SUBTEMA: CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

Respetada Señora Nancy Marina:

Reciban un cordial saludo, en atención a la comunicación recibida a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, me permito informar que el día 23 de enero de 2021, la profesional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. realizó visita de inspección, vigilancia y control al establecimiento con nombre comercial EDIFICIO CENTRO MILENIO III, ubicado en la AK 20 No 45A - 08, por medio del acta de visita inspección vigilancia y control higiénico sanitaria a establecimientos comerciales No. SB01N020163 se emite concepto sanitario Favorable.

Atentamente,

RICARDO ROJAS HIGUERA
Director de Gestión del Riesgo en Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Paola Meneses	Líder Operativo
Revisado por:	Pilar Bejarano Bejarano	Referente de Vigilancia Sanitaria
Aprobado por:	Johanna Andrea Torres Ruiz	Coordinadora PSPIC
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma		

16 FEB 2021

Escaneado con CamScanner