ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9575 del 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Obras De Misericordia Con Cristo Construyendo Vida
Nombre del Servicio:	Centro de Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Caminos de Vida
Dirección de la Unidad Operativa:	Finca tranquilandia, calle los ocobos, vda la serena, chinauta- fusagasuga
Teléfono de la Unidad Operativa:	3114159774
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cccaminosdevida-9575@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Raul Armando Martinez Moreno

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	2	2026	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:	x	Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	

Descripción del evento:

De acuerdo con la visita de supervisión de la secretaria de Integración Social realizada el día 3 de febrero del 2026 donde se evidencio la siguientes actividades:

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
1. Remplazar angeo roto en la cabaña 10 de la zona de cabañas.	09/02/2026	09/02/2026	N/A	No hubo afectaciones	No	0	Se realiza retiro de angeo roto en cabaña 10 y se instala una en buen estado..
2. Implementar canecas sanitarias según indica el anexo	10/02/2026	10/02/2026	N/A	No hubo afectaciones	No	0	Se realiza implementación de canecas sanitarias para cada baño en la comunidad de cuidado.
3. Implementar más canecas para el shut.	16/02/2026	16/02/2026	N/A	No hubo afectaciones	No	0	se realiza implementación de 7 canecas adicionales en el cuarto de residuos en la comunidad de cuidado.
4. Remplazar todas las colchonetas que estén en mal estado en la comunidad de cuidado	04/02/2026	04/02/2026	N/A	No hubo afectaciones	No	0	Se remplazan forros en deterioro y se colocan forros en buen estado en toda la comunidad de cuidado.
5. Semaforizar en el cuarto de insumos los elementos de aseo según indica el plan de PSB	10/02/2026	10/02/2026	N/A	No hubo afectaciones	No	0	Se fortalecen los lineamientos de semaforización y clasificación de los implementos para servicios generales según nos indica PSB.

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	5	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	Raul Armando Martínez Moreno	Nombres y Apellidos:	Harold Yesid Jiménez Rodríguez
Cargo:	Coordinador	Cargo:	Profesional de Apoyo a la Supervisión - Arquitecto
Firma:		Firma:	