samm Colombia s.a.s.

Bogotá, D.C., septiembre 3 de 2022

CERTIFICA

Que el Sistema de Andamiaje Multidireccional y Multifuncional SAMM, satisface los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas **NTC 1642:1981, NTC 1735:1982, UNE-EN-12810-1:2005, UNE-EN-12811-1:2005 y OSHA 1926.451,** según Certificado de Conformidad **CO21.01761** otorgado por **BUREAU VERITAS CERTIFICATION** y cumple con la **RESOLUCIÓN 4272 de 2021** emitida por el ministerio de trabajo.

Los elementos de andamio multidireccional y multifuncional certificado, vendidos a **SEGUNDISALVO PARDO BARRETO Nit: 79.041.287-1** con factura **No. FEV 3781** del 03/09/2022 tienen una vida útil estimada de quince (15) años, cuentan con garantía de un (1) año por defectos de fabricación contados desde la entrega y su descripción es:

DESCRIPCIÓN	PESO	CANT.	TOTAL kg
VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	4,9	4	19,6
VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	10,6	8	84,8
HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	3,4	8	27,2
HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	8,2	16	131,2
DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - 2.81ml - GALVANIZADO	9,6	8	76,8
PASADOR VERTICAL	0,2	8	1,6
ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	9,9	2	19,8
PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 2.07x0.60m CON PUERTA DE ACCESO	27,3	2	54,6

Cordialmente,

samm Colombia s.a.s.
NIT 900.332.396-0

HERNAN ROJAS PIMIENTO
Representante Legal

BUREAU VERITAS Certification
CO21.01761
BV Acreditado por ONAC

BUREAU VERITAS Certification
CO21.01761
BV Acreditado por ONAC

Bogotá D.C., septiembre 1 de 2022

Señores
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO
Bogotá

Ref.: INSPECCIÓN ANDAMIOS CERTIFICADOS SAMM

En la visita realizada el 14 de junio de 2022, que tenía como objetivo realizar la inspección anual de los andamios certificados marca SAMM, encontramos los resultados enunciados en el siguiente informe:

1. INVENTARIO – STICKERS No.: 14879 A 14951

No.	PRODUCTO	CANTIDAD INSPECCIONADA	CANTIDAD CONFORME	CANTIDAD NO CONFORME
1	HORIZONTAL DE 1.40m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	1	1	0
2	BASE COLLAR GALVANIZADA	4	4	0
3	TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm	1	1	0
4	RODAPIE DE 2.07x0.15m	4	4	0
5	ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA	1	1	0
6	HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	6	6	0
7	VERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO	6	6	0
8	HORIZONTAL REFORZADA DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	2	2	0
9	RUEDA EN POLIPROPILENO DE 8" CON TORNILLO NIVELADOR DE 500mm 1200 Kg	4	4	0
10	DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - 2.81ml - GALVANIZADO	7	7	0
11	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	7	6	1
12	PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 2.07x0.60m CON PUERTA DE ACCESO	2	1	1
13	PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	5	4	1
14	HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO	23	23	0
TOTAL		73	70	3
		100%	96%	4%

2. DETALLE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES RECOMENDADAS

No.	PRODUCTO	CANTIDAD NO CONFORME	DETALLE	ACCIONES RECOMENDADAS
11	VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO	1	DOBLADO.	SACAR DE SERVICIO Y REPONER.
12	PLATAFORMA EN ALUMINIO DE 2.07x0.60m CON PUERTA DE ACCESO	1	SIN SUPERFICIE.	INSTALAR SUPERFICIE.
13	PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	1	DOBLADA.	SACAR DE SERVICIO Y REPONER.
TOTAL		3		
		4%		

Samm Colombia S.A.S.
Nit. 900.332.396-0
PBX.: (571) 414 3010
Calle 21 No. 69B - 35
Bogotá - Colombia
www.sammcolombia.com











Samm Colombia S.A.S.
Nit. 900.332.396-0
PBX.: (571) 414 3010
Calle 21 No. 69B - 35
Bogotá - Colombia
www.sammcolombia.com

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Samm Colombia S.A.S.
Nit. 900.332.396-0
PBX.: (571) 414 3010
Calle 21 No. 69B - 35
Bogotá - Colombia
www.sammcolombia.com

4. ACCIONES RECOMENDADAS

Se realizaron todas las acciones recomendadas y se adquirieron 7 elementos nuevos para completar el andamio.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

En caso de presentar oxidación, limpiar para verificar que sea superficial y que no esté desgastando el material, posteriormente aplicar anticorrosivo común o galvanizado en frío.

6. RESULTADO FINAL

Certificamos que el sistema se encuentra en perfectas condiciones para su uso y que este se compone de 80 elementos, 70 conformes a la fecha de la inspección, 1 al que se le hizo el mantenimiento requerido, 2 adquiridos nuevos como reposición y 7 adquiridos nuevos para completar el andamio.

NOTA: El presente informe hace referencia a las condiciones encontradas el día de la inspección, si se evidencia algún cambio en el estado de las piezas, debe ser reportada. Como complemento entregamos manual de armado actualizado.

Cordialmente,

samm
Colombia s.a.s.
NIT 900.332.396-0

Ing. Hernán Rojas Pimiento
Gerente Técnico

BUREAU VERITAS Certification
CO21.01761
BV Acreditado por ONAC

BUREAU VERITAS Certification
CO21.01761
BV Acreditado por ONAC

Samm Colombia S.A.S.
Nit. 900.332.396-0
PBX.: (571) 414 3010
Calle 21 No. 69B - 35
Bogotá - Colombia