Consorcio PATRIMONIAL NIT.901.783.973-9	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	CODIGO	HSEQ-FS-100
		VERSION	1
	HOJA DE VIDA ANDAMIOS	ULTIMA VERSION	29/04/2024
		PAG	1 DE 1

NOMBRE DEL EQUPO: ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Y MULTIFUNCIONAL

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Que el sistema de andamiaje multidireccional y multifuncional **SAMM**, satisface los requerimientos del estándar de acuerdo con las normas **NTC 1642:1981, NTC 1735:1982, UNE-EN-12810-1: 2005 UNI - EN – 12811 - 1:2005 y OSHA 1926.451** según certificado de conformidad **CO21.01761** otorgado por **BUREAU VERITAS CERTIFICATION** cumple con la r**esolución 4272 del 2021** emitida por el ministerio de trabajo

No. DE PRODUCTO/No. DE INSPECCION / SERIAL	001
COMERCIALIZACION	SAMM
INSPECCION	SAMM
CODIGO INTERNO	FEV 3781
MARCA DEL EQUIPO	SAMM
CERTIFICACIONES	CO21.01761
COLOR	GRIS
FECHA DE COMPRA	3/09/2022
FECHA DE INGRESO A OBRA	20/02/2024
TIEMPO DE VIDA UTIL	15 AÑOS
UBICACIÓN	OBRA TEATRO FUGA



FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO	FRECUENCIA DE INSPECCION	FRECUENCIA DE CALIBRACION
TRIMESTRAL	ANTE DE SU USO ANUAL	N/A

2. REGISTRO DE INSPECCIONES

ITEM	FECHA	RESPONSABLE DE LA INSPECCION	CARGO	APTO	NO APTO
1	1/09/2022	Ing. Hernaán Rojas Pimiento	Gerente Técnico	X	
2	20/02/2024	Ing.Paola Cabiativa	Residente SSTA Consorcio Patrimonial	X	
3					
4					
5					
6					

3. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ITEM	TIPO DE MANTENIMIENTO	FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	REALIZADO POR	PROXIMO MANTENIMIENTO Y CALIBRACIO
1					
2					
3					
4					
5					