#¡DESCONOCIDO!	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-021
		Versión:	01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Sierra Circular No. _____
Serie _____
Marca/Referencia _____
Proveedor _____
Fecha ingreso obra _____
Actividad _____
Ubicación _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO


DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN															
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO			
FECHA	17/01/26		20/01/26		21/01/26		22/01/26		23/01/26		24/01/26					
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la carcasa protectora del corte	X		X		X		X		X		X					
La cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente	X		X		X		X		X		X					
El swich de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guía	X		X		X		X		X		X					
La placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones	X		X		X		X		X		X					
El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado	X		X		X		X		X		X					
Los discos de corte están limpios y en perfecto estado	X		X		X		X		X		X					
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	X		X		X		X		X		X					
Estado de la tuerca de apriete de disco	X		X		X		X		X		X					
Estado General, limpieza carcasa superior	X		X		X		X		X		X					
Estado General, limpieza carcasa inferior	X		X		X		X		X		X					
Freno motor electrico	X		X		X		X		X		X					
Tuerca apriete disco	X		X		X		X		X		X					
Plato exterior apriete de disco	X		X		X		X		X		X					
Distancia cuchillo divisor al disco	X		X		X		X		X		X					
Rendija extraccion de viruta	X		X		X		X		X		X					
OTROS																
INSPECCIONADO POR	Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G					
CONTRATISTA																
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ																

OBSERVACIONES:

Paola Cabrera — NOMBRE

FIRMA

Residente SST — CARGO



INVERSIONES HLSAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO

Codigo:	HSEQ-FR-[illegible]
Version:	01
Ultima Ver:	20/12/2023
Pagina:	1 de 1

Taladro No:

Serie:

Marca/Referencia:

Fecha ingreso obra:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
FECHA	19/12/23		20/12/23		21/12/23		22/12/23		23/12/23		24/12/23			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del ancladero Porta Brocas (mandril)	X		X		X		X		X		X			
Estado del manigo	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado ancladero	X		X		X		X		X		X			
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo														
INSPECCIONADO POR	Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G			
CONTRATISTA	JOSE TORO		JOSE TORO		JOSE TORO		JOSE TORO		JOSE TORO		JOSE TORO			
ACTIVIDAD Y Nº PERMISO DE TRABAJO	fabrica puerta		fabrica puerta											
UBICACIÓN	Jardin Principal		Jardin Principal		Jardin Principal		Jardin Principal		Jardin Principal		Jardin Principal			
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			

OBSERVACIONES

Ing. Pedro Cabrera

NOMBRE

FIRMA

Residente SST

CARGO

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código: HSEQ-FO-02
		Versión: 02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Ultima Ver: 20/12/2025
		Página: 1 de 1

Pulidora No. _____

Serie _____

Marca/Referencia _____

Fecha ingreso obra 19/01/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	19/01/26		20/01/26		21/01/26		22/01/26		23/01/26		24/01/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guia y la guarda	X		X		X		X		X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
INSPECCIONADO POR	Andres C		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		—	
CONTRATISTA	Jose Tovar		Jose Tovar		Jose Tovar		Jose Tovar		Jose Tovar		Jose Tovar		—	
ACTIVIDAD	Corte		Corte		Corte		Corte		Corte		Corte		—	
UBICACIÓN	Jardin principal		Jardin principal		Jardin principal		Jardin principal		Jardin principal		Jardin principal		—	
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Padron		Padron		Padron		Padron		Padron		Padron		—	

OBSERVACIONES:

Ing. Perla Cabativa R
NOMBRE

FIRMA

Residente SST
CARGO

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código: HS
		Versión: 02
	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ANDAMIOS	Ultima Ver: 20/12/2025
		Página: 1 de 1

Localización: Patio central — Objeto del trabajo: Instalación y Arreglo Cubierta

Contratista: Montax-LP — Tipo de Andamio: TUBULAR ☐ MULTIDIRECCIONAL ☒

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN																							
FECHA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO					
	19/01/26			20/01/26			21/01/26																	
MARQUE (X) DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE ENCUENTRE EL ANDAMIO ESTADO (B: BUENAS CONDICIONES - M: MALAS CONDICIONES - N.A: NO APLICA)	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A			
Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X			X								
Esta ensamblado sobre superficie adecuada estable	X			X			X			X			X			X								
Andamio de dos o más secciones aseguradas entre si estable	X			X			X			X			X			X								
Firmemente asegurado a estructura fija contra movimientos	X			X			X			X			X			X								
Diagonales o crucetas completas en buen estado	X			X			X			X			X			X								
Diagonales o crucetas bien aseguradas (pin/pasador/grapas)	X			X			X			X			X			X								
Pines /Pasadores sin puntas o filos sobresaliendo peligrosamente	X			X			X			X			X			X								
Tablones en uso revisados y aprobados	X			X			X			X			X			X								
Tablones sin grietas, nudos, otros defectos relevantes	X			X			X			X			X			X								
Tablones sobresaliendo del marco (»15cm « 30 cm)	X			X			X			X			X			X								
Barandas en plataforma de trabajo	X			X			X			X			X			X								
Guardapiés en plataforma de trabajo para prevenir caidas	X			X			X			X			X			X								
Los usuarios utilizan adecuadamente los E.P.P. Y E.P.C.C	X			X			X			X			X			X								
Largueros y peldaños sin aristas o filos peligrosos	X			X			X			X			X			X								
OTROS																								
COORDINADOR DE ALTURAS	Poda			Poda			Poda			Poda			Poda			Poda								
CONTRATISTA	Andres			Andres			Andres			Andres			Andres			Andres								

OBSERVACIONES:

Poda Cabrativa Rivera — NOMBRE

FIRMA

Residente SST — CARGO