CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025

INFORME GESTION DE CALIDAD DEL 19 AL 31 DE ENERO DE 2026

INFORME DE GESTIÓN CALIDAD No. 01



Cód. 639 "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOBRECUBIERTA Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 3 NO 10-27 DE BOGOTÁ D.C, DE PROPIEDAD DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. FUGA-158- 2025 SUSCRITO ENTRE FUGA E IDPC.".

INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

Contenido

INTRODUCCION 3

1. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD. 3

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3

3. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 5

4. CONTROL DE MATERIALES CON CERTIFICADO 5

INTRODUCCION

Mediante el desarrollo de las actividades propuestas, para la ejecución del proyecto cuyo Cód. 639 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOBRECUBIERTA Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 3 NO 10-27 DE BOGOTÁ D.C, DE PROPIEDAD DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. FUGA-158- 2025 SUSCRITO ENTRE FUGA E IDPC.”. El Contratista **INGESPACIOS HYL SAS** apetición del ente contratante **IDPC** el interventor **“RAFAEL ZAMORA MELO”**, ratifica su compromiso con el apoyo y gestión para la implementación y desarrollo continuo de un sistema basado en materia de calidad, ambiental y de seguridad laboral, que ayude a la prevención de cualquier impacto proveniente de dichas actividades.

1. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD.

Durante el periodo comprendido entre el 19 al 31 de enero del 2026, se establece el plan de calidad para el CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025. Realizando recopilación de información y estableciendo la guía metodológica para la evaluación de calidad con ayuda de la interventoría del área.

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Actualmente en obra se cuenta con diferentes tipos de equipos y maquinaria necesarios para la ejecución delproyecto, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. **Equipos y herramientas**

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA			
TALADRO			
TIPO	**MARCA**	**CANTIDAD**	**REFERENCIA**
TALADRO PERCUTOR	BLACK + DECKER	1	HD555-B3
PULIDORA			
TIPO	**MARCA**	**CANTIDAD**	**REFERENCIA**
PULIDORA ELECTRICA	STANLEY	1	STG59115-B3
PULIDORA ELECTRICA	BOSCH	1	GWS 700
PULIDORA ELECTRICA	BOSCH	1	GWS 700
SIERRA CIRCULAR			
TIPO	**MARCA**	**CANTIDAD**	**REFERENCIA**

SIERRA CIRCULAR	STANLEY	1	SC16 - B3
Sub Contratista JOSÉ TORRES			
PULIDORA			
TIPO	**MARCA**	**CANTIDAD**	**REFERENCIA**
PULIDORA ELECTRICA	BOSCH	1	GD1820000
TALADRO PERCUTOR ALÁMBRICO			
TIPO	**MARCA**	**CANTIDAD**	**REFERENCIA**
TALADRO PERCUTOR	MAKITA	1	HR2470
Sub Contratista FERNEY PAEZ			
PULIDORA			
TIPO	**MARCA**	**CANTIDAD**	**REFERENCIA**
PULIDORA ELECTRICA	TRUPER ERGO-PRO	1	ERGO-4580

ANDAMIOS			
INGESPACIOS HYL SAS			
TIPO	**MARCA**	**CANTIDAD**	**PESO (KG)**
MULTIDIRECCIONAL	SAMM	1	414,6
MULTIDIRECCIONAL	ALFOREQUIPOS	1	2.633,8
MULTIDIRECCIONAL	CONSTRUIMOS J.A.R SAS	1	414,6
EPCC			
INGESPACIOS			

TIPO	MARCA	CANTIDAD
ARNES	LIN TECH	6
ESLINGAS	LIN TECH	3
ESLINGAS Y	LIN TECH	3
ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO	LIN TECH	3

Tabla 1. equipos de medición
fuente –Ingespacios HyL SAS

Ver anexo 1 Equipos y herramientas

3. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Para este periodo se realizaron 4 inspecciones preoperacionales de los equipos eléctricos (pulidora, taladro, Sierra.).

No.	INSPECCION	TOTAL	TOTAL, INSPECCIONES
1	INSPECCION DE PULIDORA	1	4
2	INSPECCION DE TALADRO	1	
3	INSPECCION DE SIERRA CIRCULAR	1	
4	INSPECCION DE ANDAMIO	1	

Ver Anexo 2. Inspecciones

4. CONTROL DE MATERIALES CON CERTIFICADO

Para este periodo Ingresaron los siguientes materiales que se observan en la tabla:



MATERIAL JOSE TORRES						
No.	**FECHA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CERTIFICADO**
1	30/01/2026	Guadua	300	300	unidades	SI

Fuente –Ingespacios HyL SAS

Ver anexo 3. Certificados de Calidad

5. CONCLUSIONES DEL PERIODO

Se realizó la implementación del plan de calidad teniendo en cuenta el cumplimiento de la verificación de certificaciones de calidad de materiales, herramientas y equipos siguiendo los parámetros de la ISO 9001 del 2015.

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA RESPONSABLE
		
ARQ. CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BECERRA	**ARQ. JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA**	**ING. KATHERINNE PAOLA CABIATIVA RIVERA**
ARQUITECTA	**ARQUITECTO**	**ING. AMBIENTAL SST**

# Versión	Fecha:	Descripción de modificación
Versión 01	30/01/2026	Edición Inicial