INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:
		Versión:
	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ANDAMIOS	Ultima Ver: 20/12/202
		Página: 1 de 1

Localización Patio central cubierto — **Objeto del trabajo** Armado de Cimientos en Guadu

Contratista Jose Torres Montajes LP — **Tipo de Andamio** TUBULAR ☐ MULTIDIRECCIONAL ☒

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA	DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA		
	02/02/26			03/02/26			04/02/26			05/02/26			06/02/26			07/02/26			08/02/26		
MARQUE (X) DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE ENCUENTRE EL ANDAMIO ESTADO (B: BUENAS CONDICIONES - M: MALAS CONDICIONES - N.A: NO APLICA)	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X			X					
Esta ensamblado sobre superficie adecuada estable	X			X			X			X			X			X					
Andamio de dos o más secciones aseguradas entre sí estable	X			X			X			X			X			X					
Firmemente asegurado a estructura fija contra movimientos	X			X			X			X			X			X					
Diagonales o crucetas completas en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Diagonales o crucetas bien aseguradas (pin/pasador/grapas)	X			X			X			X			X			X					
Pines /Pasadores sin puntas o filos sobresaliendo peligrosamente	X			X			X			X			X			X					
Tablones en uso revisados y aprobados	X			X			X			X			X			X					
Tablones sin grietas, nudos, otros defectos relevantes	X			X			X			X			X			X					
Tablones sobresaliendo del marco (»15cm « 30 cm)	X			X			X			X			X			X					
Barandas en plataforma de trabajo	X			X			X			X			X			X					
Guardapiés en plataforma de trabajo para prevenir caídas	X			X			X			X			X			X					
Los usuarios utilizan adecuadamente los E.P.P. Y E.P.C.C	X			X			X			X			X			X					
Largueros y peldaños sin aristas o filos peligrosos	X			X			X			X			X			X					
OTROS																								
			/			/			/			/			/			/			/		
			/			/			/			/			/			/			/		
			/			/			/			/			/			/			/		
COORDINADOR DE ALTURAS	Pedro			Pedro			Pedro			Pedro			Pedro			Pedro							
CONTRATISTA	Andres			Andres			Andres			Andres			Andres			Andres							

OBSERVACIONES:

Ing. Paola Cabrera — **NOMBRE**

FIRMA

Residente SST — **CARGO**

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código: HSEQ-FS-006
		Versión: 02
	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ANDAMIOS	Ultima Ver: 20/12/2025
		Página: 1 de 1

Localización: Patio Central
Contratista: JOSE TOVAR
Objeto del trabajo: Instalacion de Estructura en Galpon
Tipo de Andamio: TUBULAR ☐ MULTIDIRECCIONAL ☒

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA	DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA		
MARQUE [X] DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE ENCUENTRE EL ANDAMIO ESTADO [B: BUENAS CONDICIONES - M: MALAS CONDICIONES - N.A: NO APLICA]	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X			X					
Esta ensamblado sobre superficie adecuada estable	X			X			X			X			X			X					
Andamio de dos o más secciones aseguradas entre sí estable	X			X			X			X			X			X					
Firmemente asegurado a estructura fija contra movimientos													X			X					
Diagonales o crucetas completas en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Diagonales o crucetas bien aseguradas (pin/pasador/grapas)	X			X			X			X			X			X					
Pines /Pasadores sin puntas o filos sobresaliendo peligrosamente	X			X			X			X			X			X					
Tablones en uso revisados y aprobados		X			X			X														
Tablones sin grietas, nudos, otros defectos relevantes		X						X														
Tablones sobresaliendo del marco (»15cm « 30 cm)		X			X			X														
Barandas en plataforma de trabajo	X			X			X			X			X			X					
Guardapiés en plataforma de trabajo para prevenir caídas		X			X			X			X			X								
Los usuarios utilizan adecuadamente los E.P.P. Y E.P.C.C	X			X			X			X			X			X					
Largueros y peldaños sin aristas o filos peligrosos	X			X			X			X			X			X					
OTROS																						
COORDINADOR DE ALTURAS	Pabla			Pablo			Pablo			Pablo			Pablo			Pablo					
CONTRATISTA	Andres G.			Andres G			Andres G			Andres G			Andres G			Andres G					

OBSERVACIONES:
Plataformas se encuentran en buen estado

Pabla Cabiativa
NOMBRE

Pablace
FIRMA

Residente SST
CARGO

MONTAJES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código: HSEQ-FS-005
		Versión: 02
	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ANDAMIOS	Ultima Ver: 20/12/2025
		Página: 1 de 1

Localización Fachada CV3 **Objeto del trabajo** Instalacion de Cadena en estructura

Contratista Jose Tomes - Ingeniería **Tipo de Andamio** TUBULAR ☐ MULTIDIRECCIONAL ☒

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO					
FECHA																						DD/MM/AA		
MARQUE (X) DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE ENCUENTRE EL ANDAMIO ESTADO (B: BUENAS CONDICIONES - M: MALAS CONDICIONES - N.A: NO APLICA)	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A			
Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X			X								
Esta ensamblado sobre superficie adecuada estable	X			X			X			X			X			X								
Andamio de dos o más secciones aseguradas entre sí estable	X			X			X			X			X			X								
Firmemente asegurado a estructura fija contra movimientos		-			-																			
Diagonales o crucetas completas en buen estado	X			X			X			X			X			X								
Diagonales o crucetas bien aseguradas (pin/pasador/grapas)	X			X			X			X			X			X								
Pines /Pasadores sin puntas o filos sobresaliendo peligrosamente	X			X			X			X			X											
Tablones en uso revisados y aprobados			X			X		X			X			X			X							
Tablones sin grietas, nudos, otros defectos relevantes			X			X		X			X			X			X							
Tablones sobresaliendo del marco (=15cm - 30 cm)			X			X		X																
Barandas en plataforma de trabajo	X			X			X			X			X			X								
Guardapiés en plataforma de trabajo para prevenir caídas		X			X			X			X			X			X							
Los usuarios utilizan adecuadamente los E.P.P. Y E.P.C.C	X			X			X			X			X			X								
Largueros y peldaños sin grietas o filos peligrosos	X			X			X			X			X			X								
OTROS																								
COORDINADOR DE ALTURAS	Paola			Paola			Paola			Paola			Paola			Paola								
CONTRATISTA	Andres G			Andres G			Andres G			Andres G			Andres G			Andres G								

OBSERVACIONES:

Se realiza inspección a Jose Tomes 17/12/26 Andamio de la estructura

Ing Paola Ordoñez — **NOMBRE**

Paola — **FIRMA**

Residente SSTA — **CARGO**

MONTAJES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ANDAMIOS

Código:	HSEQ-FR-005
Versión:	02
Última Ver:	20/12/2025
Página:	1 de 1

Localización: Jardín — Objeto del trabajo: Instalar Estado en techo

Contratista: Doctorio - Inspacios — Tipo de Andamio: TUBULAR ☐ MULTIDIRECCIONAL ☒

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA	16/12/25			17/12/25			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA		
MARQUE (X) DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE ENCUENTRE EL ANDAMIO ESTADO (B: BUENAS CONDICIONES - M: MALAS CONDICIONES - N.A: NO APLICA)	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X			X					
Esta ensamblado sobre superficie adecuada estable	X			X			X			X			X			X					
Andamio de dos o más secciones aseguradas entre sí estable	X			X			X			X			X			X					
Firmemente asegurado a estructura fija contra movimientos	X			X			X			X			X			X					
Diagonales o crucetas completas en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Diagonales o crucetas bien aseguradas (pin/pasador/grapas)	X			X			X			X			X			X					
Pines /Pasadores sin puntas o filos sobresaliendo peligrosamente	X			X			X			X			X			X					
Tablones en uso revisados y aprobados			X			X			X			X			X			X			
Tablones sin grietas, nudos, otros defectos relevantes			X			X			X			X			X			X			
Tablones sobresaliendo del marco (-15cm + 30 cm)			X			X			X			X			X			X			
Barandas en plataforma de trabajo		X			X																
Guardapiés en plataforma de trabajo para prevenir caídas		X																			
Los usuarios utilizan adecuadamente los E.P.P. Y E.P.C.C	X			X			X			X			X			X					
Largueros y peldaños sin aristas o filos peligrosos	X			X			X			X			X			X					
OTROS																					
COORDINADOR DE ALTURAS	Paola			Paola			Paola			Paola			Paola			Paola					
CONTRATISTA	Andres			Andres			Andres			Andres			Andres			Andres					

OBSERVACIONES:

Ing Paola Cabrativa — NOMBRE

Padar — FIRMA

Res SST — CARGO

MONTAJES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-005
		Versión:	02
	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ANDAMIOS	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Localización Jardin -

Contratista JOSE TONES - INGESPACIOS

Objeto del trabajo Instalar Cubierta en techo

Tipo de Andamio TUBULAR ☐ MULTIDIRECCIONAL ☒

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN																							
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO					
FECHA	DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA			DD/MM/AA					
MARQUE (X) DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE ENCUENTRE EL ANDAMIO ESTADO (B: BUENAS CONDICIONES - M: MALAS CONDICIONES - N.A: NO APLICA)	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A			
Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X			X								
Esta ensamblado sobre superficie adecuada estable	X			X			X			X			X			X								
Andamio de dos o más secciones aseguradas entre sí estable	X			X			X			X			X			X								
Firmemente asegurado a estructura fija contra movimientos	X			X			X			X			X			X								
Diagonales o crucetas completas en buen estado	X			X			X			X			X			X								
Diagonales o crucetas bien aseguradas (pin/pasador/grapas)	X			X			X			X			X			X								
Pines /Pasadores sin puntas o filos sobresaliendo peligrosamente	X			X			X			X			X			X								
Tablones en uso revisados y aprobados			X			X						X			X									
Tablones sin grietas, nudos, otros defectos relevantes			X			X						X			X									
Tablones sobresaliendo del marco (»15cm « 30 cm)			X			X						X			X									
Barandas en plataforma de trabajo	X			X						X			X			X								
Guardapiés en plataforma de trabajo para prevenir caídas		X			X						X					X								
Los usuarios utilizan adecuadamente los E.P.P. Y E.P.C.C	X			X						X			X			X								
Largueros y peldaños sin aristas o filos peligrosos	X			X						X			X			X								
OTROS																								
COORDINADOR DE ALTURAS	Pada			Pada			Pada			Pada			Pada			Pada								
CONTRATISTA	Andres			Andres			Andres			Andres			Andres			Andres								

OBSERVACIONES:

Ing Paola Catalina Ruiz	Pada	Residente SST A
NOMBRE	**FIRMA**	**CARGO**