MONTAJES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-104
		Versión:	01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA SABLE	Ultima Ver:	9/02/2026
		Página:	1 de 1

Sierra Sable No. 002
Serie 025009849
Marca/Referencia Bosch / GSA 120360 1F
Proveedor Bosch
Fecha ingreso obra 19/01/26
Actividad Corte de ducto
Ubicación patio central, Cubeta

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	16/02/26		17/02/26		18/02/26		19/02/26		20/02/26		21/02/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Carcasa en buen estado (sin fisuras ni golpes)	X		X		X		X		X		X			
Empuñadura firme y antideslizante	X		X		X		X		X		X			
Gatillo funcional y sin trabas	X		X		X		X		X		X			
Botón de bloqueo funcional	X		X		X		X		X		X			
Protector frontal firme	X		X		X		X		X		X			
Cable en buen estado (si aplica)	X		X		X		X		X		X			
Enchufe en buen estado (si aplica)	X		X		X		X		X		X			
Batería en buen estado (si aplica)	X		X		X		X		X		X			
Hoja adecuada para el material	X		X		X		X		X		X			
Hoja sin fisuras o desgaste	X		X		X		X		X		X			
Hoja correctamente instalada	X		X		X		X		X		X			
Sistema de sujeción firme	X		X		X		X		X		X			
Arranque normal	X		X		X		X		X		X			
Sin ruidos anormales	X		X		X		X		X		X			
Sin vibraciones excesivas	X		X		X		X		X		X			
Uso de gafas de seguridad	X		X		X		X		X		X			
Uso de protección auditiva	X		X		X		X		X		X			
Uso de guantes anticorte	X		X		X		X		X		X			
Uso de botas de seguridad	X		X		X		X		X		X			

CONCEPTO FINAL:

Equipo Apto:
Equipo No Apto:

INSPECCIONADO POR: Andres Ortiz Angel Arboleda
CONTRATISTA:
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ: Andres Ortiz Angel Arboleda

OBSERVACIONES:

Paola Cabrera R
NOMBRE

FIRMA

Residente SSTA
CARGO