INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código: HSE
		Versión: 02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Ultima Ver: 20/12/2025
		Página: 1 de 1

Pulidora No. 001

Serie

Marca/Referencia TRUPER ESM4-4-1-12A9

Fecha ingreso obra 6-2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	02/02/26		03/02/26		04/02/26		05/02/26		06/02/26		07/02/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guía y la guarda	X		X		X		X		X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
INSPECCIONADO POR	Andres		Andres		Andres		Andres		Andres		Andres			
CONTRATISTA	Jose Toro		Jose Toro		Jose Toro		Jose Toro		Jose Toro		Jose Toro			
ACTIVIDAD	Jardin central		Jardin central		Jardin central		Jardin central		Jardin central		Jardin central			
UBICACIÓN	corte		corte		corte		corte		corte		corte			
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Paola		Paola		Paola		Paola		Paola		Paola			

OBSERVACIONES:

Ing Paola Cabativa
NOMBRE

FIRMA

Residente SST
CARGO

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-028
		Versión:	02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Pulidora No. 002

Serie 101945

Marca/Referencia DEWALT / DWE 4010-B3

Fecha ingreso obra 19/01/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	9/02/26		10/02/26		11/02/26		12/2/26		13/2/26		14/2/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guía y la guarda		X		X		X		X		X		X		
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
INSPECCIONADO POR	Andres		Andres		Andres		Andres		Andres		Andres			
CONTRATISTA	Andres		Andres		Andres		Andres		Andres		Andres			
ACTIVIDAD	Corte		corte		corte		corte		corte		corte			
UBICACIÓN	PISO 12		PISO 12		PISO 12		PISO 12		PISO 12		PISO 12			
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Paola		Paola		Paola		Paola		Paola		Paola			

OBSERVACIONES:

Los trabajadores manifiestan que para poder cortar bien lo guadañas la guarda les encomoda

Paola Cabrera		Residente SST
NOMBRE	FIRMA	CARGO

MONTAJES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-028
		Versión:	02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Pulidora No. 002

Serie 101945

Marca/Referencia DEWALT / DWE 4010-B3

Fecha ingreso obra 2021 - Jun 22 - 19/01/26

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	16/2/26		17/2/26		18/2/26		19/2/26		20/2/26		21/2/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guía y la guarda	X		X		X		X		X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
INSPECCIONADO POR	Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		[illegible]			
CONTRATISTA	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
ACTIVIDAD	Corte de material		Corte de material		Corte de material		Corte de material		Corte de material		Corte de material			
UBICACIÓN	Andamio 3C13		Andamio 3C13		Andamio 3C13		Andamio 3C13		Andamio 3C13		Andamio 3C13			
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Padaca		Padaca		Padaca		Padaca		Padaca		Padaca			

OBSERVACIONES:

Trabajador manifiesta que la guarda de seguridad le encaneca para cale de guadua, tiene una mala funcionalidad sin la guarda

Ing Paola Cabrera — NOMBRE

Padaca — FIRMA

RESIDENTE — CARGO

MONTAJES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-028
		Versión:	02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Pulidora No. 002

Serie 814571A3

Marca/Referencia Makita / GA9020

Fecha ingreso obra 19/01/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	16/2/26		17/2/26		18/2/26		19/2/26		20/2/26		21/2/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guía y la guarda	X		X		X		X		X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
INSPECCIONADO POR	Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G					
CONTRATISTA														
ACTIVIDAD	Corte de material		Corte de material		Corte de material		Corte de material		Corte de material		Corte de material			
UBICACIÓN	Andamio 3 C13		Andamio 3 C13		Andamio 3 C13		Andamio 3 C13		Andamio 3 C13		Andamio 3 C13			
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			

OBSERVACIONES:

Ing Pedro Cabrera Rivera
NOMBRE

FIRMA

Res SST A
CARGO