INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código: HSEQ-FS
		Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Ultima Ver: 20/12/2025
		Página: 1 de 1

Taladro No. 01
Serie 07/709014
Marca/Referencia DZJ 16 Magnum
Fecha ingreso obra 19/01/26

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	02/02/26		03/02/26		04/02/26		05/02/26		06/02/26		07/02/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio	X		X		X		X		X		X			
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo														
INSPECCIONADO POR	Andres		Andres		Andres		Andres		Andres		Andres			
CONTRATISTA	Jose Toro		Jose Toro		Jose Toro		Jose Toro		Jose Toro		Jose Toro			
ACTIVIDAD Y Nº PERMISO DE TRABAJO	Perforacion de Guadua				Perforacion de Guadua				Perforacion de Guadua					
UBICACIÓN	Jardin central estructura Guadua				Jardin central estructura Guadua				Jardin central					
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			

OBSERVACIONES:

Ing Pedro Cabrera — NOMBRE

FIRMA

Residente SST A — CARGO

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-029
		Versión:	01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Taladro No. 002

Serie 9293

Marca/Referencia MAKITA/HR5210C

Fecha ingreso obra 7/02/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	9/02/26		10/02/26		11/02/26		12/02/26		13/02/26		14/02/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio	X		X		X		X		X		X			
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
INSPECCIONADO POR	Andres P		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G			
CONTRATISTA	Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G			
ACTIVIDAD Y Nº PERMISO DE TRABAJO	Taladro pared		Taladro pared		Taladro pared		Taladro pared		Taladro pared		Taladro pared			
UBICACIÓN	P5 2		P5 2		P5 2		P5 2		P5 2		P5 2			
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			

OBSERVACIONES:

Poda Cabiatwa
NOMBRE

FIRMA

RESSSTA
CARGO

MONTAJES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-029
		Versión:	01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Taladro No. 001

Serie 56367

Marca/Referencia Bauker / CS1858

Fecha ingreso obra 19/01/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
FECHA	16/02/26		17/02/26		18/02/26		19/02/26		20/02/26		21/02/26			
ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio Porta Brocas (mandril)	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio	X		X		X		X		X		X			
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
INSPECCIONADO POR	Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		Andres G		[illegible]			
CONTRATISTA														
ACTIVIDAD Y Nº PERMISO DE TRABAJO	Perforación		Perforación		Perforación		Perforación		Perforación		Perforación			
UBICACIÓN	Cubierta		Cubierta escalera		Cubierta posterior		Cubierta posterior		Cubierta posterior		Cubierta posterior			
Vo. Bo RESIDENTE HSEQ	Paola C		Paola C		Paola C		Paola C		Paola C		Paola C			

OBSERVACIONES:

Paola Cabiativa — NOMBRE

Paola C — FIRMA

Residente SST — CARGO