

		INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CRITICIDAD BAJA Y MEDIA										MSSTA-SST-PRO-04-FO-07									
SEMANA DEL UBICACION PROYECTO:		MANUAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE										Rev.04									
15-20 San Felipe Mejoramiento vial y atención a puntos críticos de la vía San Felipe - Piscochilido, Departamento de		DEL MES 12 DEL AÑO 2025																			
HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	FIRMA/ OBSERVACIONES	SI	NO	NA	FIRMA/ OBSERVACIONES	SI	NO	NA	FIRMA/ OBSERVACIONES	SI	NO	NA	FIRMA/ OBSERVACIONES	SI	NO	NA	FIRMA/ OBSERVACIONES
MACHETE / BISTURI	Las hojas del cuchillo y/o bisturi se encuentra en buen estado El mango se encuentra en buen estado Las cuchillas cuentan con la funda protectora Los equipos cortantes se guardan y portan correctamente																				
SEGUETA / SERRUCHO	El mango se encuentra en buen estado La hoja del serrucho se encuentra sin desgaste o ruptura Los dientes de la hoja se encuentran en buen estado La puntera se encuentra sin desgaste o ruptura																				
DIFERENCIAL	Cadena en buen estado Sistema de frenado limpio sin suciedad Gancho sin fisura ni agrietamiento Lengüeta de seguridad en buen estado, resorte de lengüeta en buen estado Tornillería de la carcasa completa																				
GATO HIDRAULICO	Presenta fuga de aceite La palanca de acción del gato hidráulico, presenta fisura La válvula de descarga se encuentra en buen estado Las mandíbulas se encuentran desahastadas o con corrosiones La base se encuentra en buen estado no se evidencia desestabilidad de la base																				
PRENSA DE BANCO	El mango de presión se encuentra en buen estado En términos generales el cuerpo de la prensa yunque y positivo se encuentra en buenas condiciones y no representa peligro para su accionamiento																				
LLAVE DE CADENA	Las eslabones se encuentran sin desgaste El mango de la llave no presenta desgaste La mordaza funciona adecuadamente Los pernos de la cadena se encuentran en buen estado																				
LLAVE ESPANCION / LLAVE DE TUBO	El Sifon está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin forzarse La cremallera y el sifon ajustan sin juego que permita que se suelten Está original, no presenta signos de reparación																				
LLAVE DE BOCA FIJA	Las eslabones de las llaves están a escuadra Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acortarlas o utilizar extensiones de tubos																				
PORRA / MACETA	El mango de esta sin astillas, corrosión o desgaste dependiendo del material del cual este hecho La cabeza metálica se encuentra en buen estado fijas no representa peligro para su uso El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios para la operación																				
MARTILLO	El mango de los martillos está acufado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas Las cabezas de los martillos están libres de rebabas																				
CANGURO	No presenta fuga de aceite Las barras del asiente se encuentra en buen estado La base del apsonador presenta fisura																				
TALADRO	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se La carcasa están afiladas y guardadas en estuches que las protegen La carcasa metálica está aislada La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio El mango está protegido de la transmisión de vibración																				
PINZAS / CORTA FRIO	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas																				



INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CRITICIDAD BAJA Y MEDIA

MSSTA-SST-PRO-04-FO-07

MANUAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

Rev.04

SEMANA DEL
UBICACION
PROYECTO:22-11-2023
San Mateo - fátima - Patatebildo

DEL MES: DICIEMBRE DEL AÑO: 2023

HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
MACHETE / BISTURI	Las hojas del cuchillo y/o bisturi se encuentran en buen estado	✓																	
	El mango se encuentra en buen estado	✓																	
	Las cuchillas cuentan con la funda protectora	✓																	
	Los equipos cortantes se guardan y portan correctamente	✓																	
SEGUETA / SERRUCHO	El mango se encuentra en buen estado																		
	La hoja del serrucho se encuentra sin desgaste o ruptura																		
	Los dientes de la hoja se encuentran en buen estado																		
	La puntera se encuentra sin desgaste o ruptura																		
DIFERENCIAL	Cadena en buen estado																		
	Sistema de frenado limpio sin suciedad																		
	Gancho sin fisura ni agrietamiento																		
	Lengüeta de seguridad en buen estado, resorte de lengüeta en buen estado																		
GATO HIDRAULICO	Tornillería de la carcasa completa																		
	Presenta fuga de aceite																		
	La palanca de acción del gato hidráulico, presenta fisura																		
	La válvula de descarga se encuentra en buen estado																		
Prensa de BANCO	Las mandíbulas se encuentran desajustadas o con corrosiones																		
	La base se encuentra en buen estado no se evidencia desestabilidad de la base																		
	El mango de presión se encuentra en buen estado																		
	En términos generales el cuerpo de la prensa yunque y positivo se encuentra en buenas condiciones y no representa peligro para su accionamiento																		
LLAVE DE CADENA	Las esdras se encuentran sin desgaste																		
	El mango de la llave no presenta desgaste																		
	La mordaza funciona adecuadamente																		
	Los pernos de la cadena se encuentran en buen estado																		
LLAVE ESPANCION / LLAVE DE TUBO	El Sifin está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo																		
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin forzarla																		
	La cremallera y el sifin ajustan sin ruido que permita que se ajusten																		
	Está original, no presenta signos de reparación																		
LLAVE DE BOCA FLUA	Las esdras de las llaves están a escuadra																		
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas																		
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores																		
	Hay llaves suficientes en tamaño y dimensiones en tal forma que no es necesario acuarlas o utilizar extensiones de tubos																		
PORRA / MACETA	El mango de esta sin astillas, corrosión o desgaste dependiendo del material del cual este hecho	✓																	
	La cabeza metálica se encuentra en buen estado fijas no representa peligro para su uso	✓																	
	El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios para la operación	✓																	
MARTILLO	El mango de los martillos está acufado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente																		
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas																		
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas																		
	No presenta fuga de aceite																		
CANGURO	Las partes del accesorio se encuentran en buen estado																		
	La base del apisonador presenta fisura																		
TALADRO	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se le piden																		
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen																		
	La carcasa metálica está aislada																		
	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio																		
PINZAS / CORTA FRIO	El mango está protegido de la transmisión de vibración																		
	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones																		
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas																		

		INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CRITICIDAD BAJA Y MEDIA												MSSTA-SST-PRO-04-FO-07							
SEMANA DEL UBICACION PROYECTO:		MANUAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE												Rev.04							
24 santafe - foton - patrocabildo DEL MES <u>DICIEMBRE</u> DEL AÑO <u>2023</u>		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO									
HERRAMIENTAS	ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.	FRMA/ OBSERVACIONES	SI	NO	N.A.	FRMA/ OBSERVACIONES	SI	NO	N.A.	FRMA/ OBSERVACIONES	SI	NO	N.A.	FRMA/ OBSERVACIONES	SI	NO	N.A.	FRMA/ OBSERVACIONES
MACHETE / BISTURI	Las hojas del cuchillo y/o bisturi se encuentran en buen estado	✓																			
	El mango se encuentra en buen estado	✓																			
	Los cuchillos cuentan con la funda protectora	✓																			
	Los equipos cortantes se guardan y portan correctamente	✓																			
SEGUETA / SERRUCHO	El mango se encuentra en buen estado																				
	La hoja del serrucho se encuentra sin desgaste o ruptura																				
	Los dientes de la hoja se encuentran en buen estado																				
	La puntera se encuentra sin desgaste o ruptura																				
DIFERENCIAL	Cadena en buen estado																				
	Sistema de frenado: limpio sin suciedad																				
	Gancho sin fisura ni agrietamiento																				
	Levanta de seguridad en buen estado, resorte de levanta en buen estado																				
GATO HIDRAULICO	Tornillería de la carcasa completa																				
	Presenta fuga de aceite																				
PRENSA DE BANCO	La palanca de acción del gato hidráulico, presenta fisura																				
	La válvula de descarga se encuentra en buen estado																				
	Las mandíbulas se encuentran desahuesadas, lisas o con corrosiones																				
	La base se encuentra en buen estado no se evidencia desestabilidad de la base																				
LLAVE DE CADENA	El mango de presión se encuentra en buen estado																				
	En términos generales el cuerpo de la prensa yunque y positivo se encuentra en buenas condiciones y no representa peligro para su accionamiento																				
	Las eslabones se encuentran sin desgaste																				
	El mango de la llave no presenta desgaste																				
LLAVE ESPANCION / LLAVE DE TUBO	La mordaza funciona adecuadamente																				
	Los pernos de la cadena se encuentran en buen estado																				
	El Sifón está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo																				
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin forzarlo																				
LLAVE DE BOCA FIJA	La cremallera y el sifón ajustan sin juego que permita que se suelten																				
	Está original, no presenta signos de reparación																				
	Las eslabones de las llaves están a escuadra																				
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desgastes																				
PORRA / MACETA	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas a las caras interiores																				
	Hay llaves suficientes en tamaño y dimensiones en tal forma que no es necesario acuchillar o utilizar extensiones de tubos																				
	El mango de esta sin astillas, corrosión o desgaste dependiendo del material del cual este hecho	✓																			
	La cabeza metálica se encuentra en buen estado, fijas no representa peligro para su uso	✓																			
MARTILLO	El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios para la operación	✓																			
	El mango de los martillos está acuchado con seguridad y encaja en la cabeza correspondiente																				
	Los mangos de los martillos están libres de esperezas y astillas																				
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas																				
CANGURO	No presenta fuga de aceite																				
	Las barras del apisonador se encuentran en buen estado																				
	La base del apisonador presenta fisura																				
TALADRO	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se																				
	La barra están afiladas y guardadas en estuches que las protegen																				
	La carcasa metálica está aislada																				
	La línea eléctrica está sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe está en buen estado de servicio																				
PINZAS / CORTA FRIO	El mango está protegido de la transmisión de vibración																				
	Las quijadas están sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones																				
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de las quijadas																				

