

MAQUITOP S.A.S.
NIT: 900.131.105-1
COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACIÓN DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

Calle 45 A No. 50 - 27 * B; la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

Nº D 368

EL EQUIPO: NIVEL TOPCON AT-B4A

NÚMERO DE SERIE: WP095310

PROPIETARIO: EMIRO OIDOR TRIANA

AJUSTES REALIZADOS

CÓDIGO 1: CORRECTO
CÓDIGO 2: FALLA CORREGIDA
CÓDIGO 3: FALLA NO CORREGIDA
CÓDIGO 4: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OBSERVACIONES
Limpieza general y engrase	1	
Ajuste de nivele	1	
Ajuste del sistema de colimación	1	
Ajuste del compensador automático	1	
Ajuste del nivel tubular	1	
Ajuste del sistema de enfoque	1	
Ajuste de nivel ojo de pollo	4	
Ajuste Plomada óptica	1	
Exactitud ángulo horizontal y vertical	1	
Exactitud de distanciómetro	4	
Verticalidad, horizontalidad de la retícula y limpieza	4	
Foco mínimo (1,5 mts o menos)	1	
Suavidad de enfoque repetitivamente	1	
Prensa horizontal y tornillo de movimiento lento	1	
Chequeo del display	1	
Fuente de poder extrema	1	
Data input - output	4	
Lentes de objetivo	4	
Resolución	1	
Tornillos base nivelante	1	
Miras de puntería	1	
Chequeo del teclado	4	
Apariencia exterior	1	

EMIRO OIDOR TRIANA

Este documento se expide a solicitud de: BOGOTA 8 AGOSTO 25

En la ciudad de _____ al los _____ días del mes _____ de 20 ____

Además certificamos que le anterior equipo cumple con todos los parámetros originales exigidos por el fabricante

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA POR _____ MESES A PARTIR DE LA FECHA

MAQUITOP S.A.S. NIT: 900.131.105-1 Calle 45 A No. 50 - 27 * Bogotá, D.C. Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008

JORGE ELIECER CABRA
GERENTE

MAQUITOP S.A.S. NIT: 900.131.105 Calle 45 A No. 50 - 27 * B... D.C. ...3008

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD

801

ACTAS DE COMITÉ



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
07 01 2026	10 : 00 AM [X] PM [ ]	12 : 00 AM [ ] PM [X]

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Complemento obra

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Seguimiento Contrato 041-2023

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Gabriel Ruan Moreno	Residente Interventoria	Consorcio PR-HK
2	Jorge Alexander Bermudez	Residente Interventoria	Consorcio PR-HK
3	Nelson Armando R.	Residente obra	Cons. Bendición 23
4	Daniel Alexander Gil	Director de obra	Cons. Bendición 23
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Informar y socializar la ruta a seguir para el mes de enero 2026

803

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PRHK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DEL DÍA:

1) Saludo
2) Presentación asistentes
3) Desarrollo reunión
4) Cierre

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:15 a.m. se da inicio formal a la reunión, el director de obra toma la palabra e informa que, para el mes de enero se tiene Programada la ejecución de actividades orientadas principalmente a la instalación de tubería Sanitaria "TP", además de la construcción de pozos de inspección en Alcmeda, extra 4, Construcción de acometidas domiciliarias y finalmente, el desarrollo intensivo de actividades de construcción de cámaras de inspección, lo anterior aprovechando las condiciones de temporada seca.

El residente de obra manifiesta que ve con buenos ojos la hoja de ruta planteada por el director de obra, considerando que hay que priorizar actividades críticas. No obstante, indica que resulta importante revisar el avance en la EDT dado que en las últimas semanas se han venido parcialmente, las labores en este frente. En respuesta el residente de obra precisa que la razón se debe a que el especialista eléctrico se encuentra finiquitando algunos detalles técnicos

Se acuerda que los tableros electricos ya fueron solicitados al Proveedor y se está a la espera de entrega para su respectivo montaje.

La interventoria por su parte manifiesta que avala la ruta a seguir, al considerar que es coherente con el estado actual de Proyecto.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PRHK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

Acuerdos y compromisos	Responsable	Fecha de cumplimiento

4) FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Nelson Rodriguez S.
CARGO: Residente obra.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Federico Andres Duran M.
CARGO: Residente de Interventoria.

NOMBRE: Jorge Alexander Bernal
CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE: Daniel Alexander G.
CARGO: Director de Obra.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
21 01 2026	2:00 AM ☐ PM ☒	4:00 AM ☐ PM ☒

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Campamento de obra

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Informar sobre Solicitud de Prórroga.

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Nelson Rodriguez S	Residente de obra	Cons. Bendición 23
2	Daniel Alexander Gil	Director de obra	Cons. Bendición 23
3	Gabriel A. Ruan Marco	Residente Interventoría	Consorcio PR-HK
4	Jorge Alexander Bernal	Residente Interventoría	Consorcio PR-HK
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

→ Informar avance de obra.
→ Solicitud de Prórroga

907

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PRHK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DEL DÍA:

1) Saludo
2) Presentación de asistentes
3) Desarrollo reunión
4) Compromisos - Cierre

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:10 Pm se da inicio a la reunión. El residente de obra toma la palabra e indica que, a la fecha, se vienen ejecutando actividades de construcción de pozos de inspección en Ciudadela la Bendición y en Alumeda. De manera complementaria, señala que se desarrollan de forma paralela labores de construcción de ecomacadam sanitario, instalación de tubería y construcción de cámaras de inspección, las cuales se encuentran en diferentes etapas de avance según el tramo intervenido.

Posteriormente, el director de obra interviene indicando que ya se cuenta con toda la documentación consolidada para sustentar la solicitud de Prórroga No. 1 del contrato, recordando que, con base en el análisis de las actividades pendientes, las condiciones técnicas y logísticas del proyecto, se ha estimado un tiempo adicional de aproximadamente seis (06) meses para lograr la culminación de 100% de actividades. Manifiesta que en los próximos días se radicará

ante la interventoría toda la información solicitada necesaria para su revisión y emisión del concepto correspondiente.

El interventor toma la palabra y enfatiza la importancia de adelantar este tramite de manera ágil en razón a que el proceso de revisión técnica y administrativa de la documentación requiere un tiempo prudencial para la elaboración de un concepto favorable. Agrega que, en caso de no reportarse ajustes o modificaciones, se procederá a radicar la solicitud ante la entidad contratante.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

Acuerdos y compromisos	Responsable	Fecha de cumplimiento
El director de obra se compromete a radicar Prórroga No. 1 antes del 27 Enero 2026	Consorcio Bendición 23	27/01/26

4) FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE: Nelson Rodriguez S.
CARGO: Residente obra

NOMBRE: Andrés Duran M.
CARGO: Residente Interventoría

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Jorge Alexander Bernal
CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE: Daniel Alexander G.
CARGO: Director de Obra

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

CONSORCIO BENDICION 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 24
NIT. 901.767.095-1	PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTAS DE REUNION DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

- AVANCE Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 041 DE 2023

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
2026 | 01 | 08	04:00 PM	6:00 PM

LUGAR DE LA REUNIÓN:

CAMPAMENTO DE OBRA

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Daniel Alexander Gil Chaparro	Director de Obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
2	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría
4	Nelson Armando Rodríguez	Residente de obra	Consorcio Bendición 23 - Obra

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento al contrato 041 de 2023 – ruta para el mes de enero 2026

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 4:15 p. m. se da inicio formal a la reunión, dejando constancia en el acta de la hora de apertura. El director de obra toma la palabra e informa a los asistentes que, a la semana 91 de ejecución contractual, el proyecto registra un avance físico acumulado del 83,30 %, de acuerdo con los informes de seguimiento y las actas de obra suscritas entre las partes. Señala que, para el mes de enero de 2026, se encuentra proyectada la continuidad de las actividades relacionadas con la instalación de acometidas domiciliarias, así como la construcción de pozos de inspección en el sector Ciudadela La Bendición y en la urbanización Alameda Martha Mojica etapa 4. Posteriormente, y aprovechando la temporada seca, se tiene previsto retomar de manera intensiva la construcción de cámaras de inspección, con el objetivo de avanzar lo máximo posible durante el mes de enero, apalancando las condiciones climáticas favorables para la ejecución de excavaciones profundas.

Seguidamente, el residente de interventoría toma la palabra y manifiesta que considera adecuada la ruta de trabajo planteada por el contratista, en tanto prioriza actividades críticas asociadas a estructuras profundas. No obstante, hace énfasis en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en la construcción de las cámaras de inspección, recomendando ampliar los taludes de excavación en estos frentes. Explica que, en ocasiones anteriores, se han evidenciado maniobras de amarre de acero y actividades constructivas a profundidades superiores a los 8 metros, con taludes muy verticales, lo cual incrementa el riesgo de inestabilidad del terreno. Frente a esta observación, el residente de obra responde que dicha recomendación será tenida en cuenta y que se adoptarán las acciones necesarias para mejorar la geometría de los taludes, con el fin de garantizar condiciones seguras para los trabajadores y dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, el supervisor interviene señalando que resulta fundamental continuar priorizando la seguridad de los trabajadores por encima de cualquier presión de cronograma, e invita al contratista a evaluar alternativas que permitan mejorar los rendimientos sin comprometer las condiciones de riesgo en los frentes de obra. Expone que, a su juicio,

resulta poco probable alcanzar el 100 % de las actividades previstas en el mes restante de ejecución, dadas las metas pendientes y la naturaleza de las labores que faltan por desarrollar. En este sentido, recomienda tanto al contratista de obra como a la interventoría analizar formalmente la posibilidad de tramitar una prórroga del contrato, con el propósito de asegurar la culminación integral del alcance proyectado en condiciones técnicas y de seguridad adecuadas.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre [illegible] G. Cargo Director de obra	Nombre Nelson Rodriguez S. Cargo Residente obra
Nombre [illegible] A. Duran M. Cargo Residente Interventoría.	Nombre Roberto Rios Cargo Acuatodos.
Nombre Cargo	Nombre Cargo

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

- AVANCE Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 041 DE 2023

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
2026 | 01 | 15	08:00 AM	10:00 AM

LUGAR DE LA REUNIÓN:

CAMPAMENTO DE OBRA

ASISTENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Daniel Alexander Gil Chaparro	Director de Obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
2	Nelson Rolando Vargas Angarita	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría
4	Nelson Armando Rodríguez	Residente de obra	Consorcio Bendición 23 - Obra

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento al contrato 041 de 2023 – posible solicitud de prórroga

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 a. m. se da inicio formal a la reunión. El director de obra toma la palabra e indica que el objetivo principal del encuentro es verificar el estado de avance de la obra. En este sentido, informa que a la fecha se vienen adelantando actividades de construcción de pozos de inspección en los sectores Ciudadela La Bendición y Alameda Martha Mojica, conforme a los diseños aprobados. De igual forma, señala que en Ciudadela La Bendición se ejecutan labores de construcción de acometidas domiciliarias y colectores, mientras que, de manera paralela, se avanza de forma acelerada en la construcción de cámaras de inspección, priorizando aquellos frentes considerados críticos dentro de la programación.

El residente de obra interviene para complementar la información, manifestando que ya se realizó con total éxito la instalación de la canasta de retención de sólidos en el punto de ingreso a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), infraestructura que permitirá mejorar el cribado preliminar del sistema. Adicionalmente, informa que el especialista eléctrico de obra se encuentra en la fase final de revisión y ajuste de los planos eléctricos, con el propósito de iniciar las actividades asociadas a este componente durante el transcurso del mes de febrero.

Posteriormente, el supervisor toma la palabra y consulta si se ha realizado una verificación detallada del estado de la programación, teniendo en cuenta que los plazos inicialmente establecidos no se están cumpliendo. Frente a esta inquietud, el residente de interventoría informa que ya se llevó a cabo una reunión previa con el contratista de obra, en la cual se analizó el avance real frente al cronograma y se acordó realizar un rebalanceo del proyecto. Como resultado de dicho análisis, se definió la elaboración y presentación de una solicitud formal de prórroga, la cual se proyecta dejar lista la semana siguiente. Aclara, además, que los retrasos evidenciados no obedecen a negligencia por parte de las partes involucradas, sino a la ocurrencia de circunstancias ajenas que han afectado los rendimientos de las actividades y, en consecuencia, el cumplimiento de los tiempos previstos.

Finalmente, el supervisor enfatiza en la importancia de dar prioridad al trámite de la prórroga, con el fin de evitar la configuración de posibles incumplimientos contractuales y garantizar que el proyecto pueda culminarse en condiciones técnicas y administrativas adecuadas.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

El director de obra se compromete a radicar a mas tardar la semana siguiente a esta reunión la solicitud de prorroga con sus respectivos soportes.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre: Roberto Paz Cargo: Auxiliador	Nombre: Carlos Andres Duran M. Cargo: Residente Interventoria.
Nombre: Daniel Alexander A Cargo: Director de Obra.	Nombre: Nelson Rodriguez S. Cargo: Residente obra
Nombre: Cargo:	Nombre: Cargo:

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

- SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 041 DE 2023

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
2026 | 01 | 24	10:00 AM	12:00 M

LUGAR DE LA REUNIÓN:

CAMPAMENTO DE OBRA

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Daniel Alexander Gil Chaparro	Director de Obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
2	Nelson Rolando Vargas Angarita	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.
3	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría
4	Nelson Armando Rodríguez	Residente de obra	Consorcio Bendición 23 - Obra
5	Omar Andrés Corredor Pérez	Director de Interventoría	Consorcio PR-HK – Interventoría

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar justificación de prórroga al contrato 041 de 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las diez (10) de la mañana, el director de obra toma la palabra e informa que ya se radicó ante la interventoría, y se encuentra actualmente en proceso de revisión, toda la documentación soporte necesaria para presentar de manera formal ante ACUATODOS S.A. E.S.P. la solicitud de prórroga del contrato No. 041 de 2023.

El apoyo a la supervisión interviene solicitando que se expongan de manera resumida las causales que motivan dicha solicitud. Frente a ello, el director de obra señala que, si bien el contratista ha realizado esfuerzos significativos para cumplir con los plazos establecidos contractualmente, estos no se han podido acatar debido a diversos factores externos y técnicos. Entre ellos, destaca como uno de los más críticos el manejo de aguas en las excavaciones, asociado tanto al nivel freático elevado como a las inundaciones por precipitaciones. Es enfático en precisar que esta problemática no es reciente, sino que ha sido reiterativa durante la ejecución del proyecto, y que en el informe de prórroga se detallan, de manera puntual, las actas de reunión y comités en las que se hace referencia expresan a esta situación, la cual ha generado un retraso acumulado que a la fecha impacta de forma directa la programación de obra.

Adicionalmente, el director de obra indica que la causal más crítica en el estado actual del proyecto corresponde al retraso en la entrega de insumos fundamentales para la operación de la EBAR, tales como los tableros eléctricos y el transformador. Explica que, de acuerdo con la última comunicación del proveedor, ya no es posible efectuar la entrega de estos equipos en el mes de enero de 2026, como estaba previsto inicialmente, sino que su suministro se ha reprogramado para un plazo aproximado de cuatro (4) meses adicionales. Esta situación prende una alerta inmediata frente al cumplimiento del plazo contractual, toda vez que la fecha de terminación vigente del contrato es el 12 de febrero de 2026, lo que hace imprescindible gestionar la ampliación del término para evitar un incumplimiento formal.

Posteriormente, el director de interventoría toma la palabra e informa que la interventoría ya revisó en detalle la documentación allegada por el contratista de obra y que existe conformidad técnica y administrativa con la solicitud de prórroga, en la medida en que se evidencian claramente las causales y se encuentran debidamente soportadas. Indica, además, que consideran pertinente que la prórroga se otorgue de manera inmediata, precisamente para evitar la configuración de posibles incumplimientos contractuales. Señala que la información presentada es completa y se encuentra justificada de forma técnica y veraz, por lo cual se procederá a radicar formalmente la solicitud de prórroga ante ACUATODOS S.A. E.S.P. el lunes 26 de enero de 2026.

Finalmente, el supervisor interviene nuevamente para manifestar que el alcance del proyecto no puede verse afectado por la solicitud de ampliación de plazo, y que es necesario dejar claramente establecido que el adicional en tiempo no puede generar sobrecostos para el proyecto. En este sentido, los directores de obra e interventoría manifiestan estar plenamente de acuerdo y reiteran que son conscientes de dicha condición, precisando que la prórroga solicitada se refiere exclusivamente a la extensión del plazo de ejecución y que esta no implicará incrementos en el valor del contrato de obra ni en el contrato de interventoría.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre Cargo	Nombre Cargo
Nombre Cargo	Nombre Cargo
Nombre Cargo	Nombre Cargo

CORRESPONDENCIA ENVIADA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Outlook

Entrega de documentación del nuevo operador para ingreso a la PTAR Yopal.

Desde Consorcio Bendicion 23 <consorciobendicion23@theos.com.co>
Fecha Lun 05/01/2026 17:38
Para dianaavella@eaaay.gov.co <dianaavella@eaaay.gov.co>; seguridadindustrial@eaaay.gov.co <seguridadindustrial@eaaay.gov.co>; eaaay@eaaay.gov.co <eaaay@eaaay.gov.co>

1 archivo adjunto (3 MB)
20260105 - ENTREGA DOCUMENTACION OPERADOR.pdf;

Yopal, 05 de enero de 2026

SEÑORES:
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal - EAAAY E.I.C.E. E.S.P.
Subgerencia de servicios públicos
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **Entrega de documentación del nuevo operador para ingreso a la PTAR Yopal.**

En mi calidad de contratista y representante legal del Consorcio Bendición 23, me permito informar, para su conocimiento y fines pertinentes, el ingreso del señor Leomar Quintero Barbosa, quien se desempeñará como operador de la máquina excavadora 215 dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Yopal, a partir del 06 de enero de 2026, con el fin de apoyar las actividades propias del proyecto actualmente en ejecución.

Agradecemos la atención prestada a la presente comunicación y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que sea necesario para el desarrollo de las actividades programadas.

Se adjunta al presente oficio la siguiente documentación:
- Afiliación de Leomar Quintero Barbosa

Atentamente,

Sin otro particular,

Consorcio Bendición 23
consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

820

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 05 de enero de 2026

SEÑORES:
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal - EAAAY E.I.C.E. E.S.P.
Subgerencia de servicios públicos
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **Entrega de documentación del nuevo operador para ingreso a la PTAR Yopal.**

En mi calidad de contratista y representante legal del Consorcio Bendición 23, me permito informar, para su conocimiento y fines pertinentes, el ingreso del señor Leomar Quintero Barbosa, quien se desempeñará como operador de la máquina excavadora 215 dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Yopal, a partir del 06 de enero de 2026, con el fin de apoyar las actividades propias del proyecto actualmente en ejecución.

Agradecemos la atención prestada a la presente comunicación y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que sea necesario para el desarrollo de las actividades programadas.

Se adjunta al presente oficio la siguiente documentación:

- Afiliación de Leomar Quintero Barbosa

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. COSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

821

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 23/11/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900783499	**Cédula Usuario:**	CC 9433815
Nombre:	GH EQUIPOS SAS				
Dirección:	UR MI CSNARE CS 34				
Departamento:	CASANARE		**Municipio:**	MANI	
Correo electrónico:	GHEQUIPOSSAS@GMAIL.COM				
Teléfono:	3108121090		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 9433815	CRISTIAN CAMILO HURTADO OJEDA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	59	25/11/2024	CC 74860108	QUINTERO BARBOSA LEOMAR	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

7947C5C77A7836B91AA2AE222413A603 Certificado impreso el día 11/23/2024 1:06:03 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

LEOMAR
QUINTERO BARBOSA
74860108
GH EQUIPOS SAS
900783499

Este carné es personal e intransferible

323

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

200294205

Fecha de Radicación: 28/11/2024

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual { - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] } B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: QUINTERO	Segundo apellido: BARBOSA	Primer nombre: LEOMAR	Segundo nombre:
7. Tipo de documento de identidad: CC	8. Número del documento de identidad: 74.860.108	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: DD MM AAAA

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo [F][N][M] Condición [T][P]	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
		1.300.000=

18. Residencia - Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
CALLE 36 TRANSVERSAL 6-60		3138916714	consuelo_dia1610@hotmail.com
Municipio / Distrito	**Zona**	**Localidad / Comuna**	**Departamento**
YOPAL	Urbana [X] Rural [ ]		CASANARE

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	DD MM AAAA

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					DD MM AAAA
B2					DD MM AAAA
B3					DD MM AAAA
B4					DD MM AAAA
B5					DD MM AAAA

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
GH EQUIPOS S.A.S	NIT	900.783.499	

39. Ubicación - Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

824

200294205

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino	Sexo: Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		[ ]	[ ]		25/11/2024

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [x] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [x] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Leonar Quintero B	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] — Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ][ ][ ][ ][ ]		

Observaciones:

SOLICITUD RECIBIDA PARA ESTUDIO
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA
1.118.544.609
Nombre / Clave Asesor Comercial
EPS SANITAS

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA C.C. No. 1118544609		1118544609

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

825



ASISTIR IPS Y HSE LTDA

NIT. 900014237-4

900014237-4

CALLE 17 Nº 27-56.- 6357082 - 3138163434-3123918667

		Identificacion	Codigo Unico Paciente:
Nombre Paciente:	Leomar Quintero Barbosa	74860108	26806
Empresa:	GH EQUIPOS SAS	**Fecha Nacimiento:**	11/02/1978
Direccion:	cll36tv6-60		

Ingreso Nro.	Sexo:	Edad:		Estado Civil:	Nivel Educativo:	Ciudad:	Fecha Consulta
219659	Masculino	46	Años	Casado	6 - 9 (Basica Secundari	YOPAL	23/11/2024 09:20:05

Objetivo:	Ingreso	E.P.S.:	SANITAS	A.R.L.:	NO REFIERE	Cargo:	OPERADOR DE EXCAVADORA
Contrato:		Clasificacion del Riesgo:			NO REFIERE	Estrato:	[2] - Bajo

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Los Resultados de Paraclinicos y Valoracion del Paciente fueron consignados en una Historia Clinica Ocupacional que reposa en los archivos de Salud Ocupacional de la IPS. Y se obtuvo el siguiente result

CONCEPTO INGRESO:

☑	APTO para el Cargo
☐	No APTO para el Cargo
☐	Aplazado

TRABAJOS ESPECIALES:

Alturas	
Espacios Confinados	
Manipulacion de Alimentos	

CONCEPTO EGRESO:

☐	Satisfactoria		
☐	No Satisfactoria		
Valoracion por:	E.P.S. ☐	A.R.L. ☐	

☐ **PERIODICO, CAMBIO DE OCUPACION O POST-INCAPACIDAD** ☐ Reubicar Trabajador ☐ Continua en el Cargo

PREVENCION EN RIESGO LABORALES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

☐ Auditivo ☐ Visual ☐ CardioVascular ☐ Respiratorio ☐ Ergonomico ☐ Dermatologia ☐ Otros

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS

Se Realizaron los siguientes examenes: Evaluacion medica ocupacional con enfasis osteomuscular, Audiometria Ocupacional, Optometria Ocupacional, Colesterol H.D.L, Colesterol Total, Colesterol L.D.L, Trigliceridos, Glicemia, Prueba Psicomotriz IPS.

DESCRIPCION RESULTADOS DEL CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

APTO: El usuario clínicamente con los exámenes realizados PRESENTA alguna alteración de salud, es necesario que cumpla con las recomendaciones y medidas de seguridad pertinentes. . prueba psicomotriz: APTO.-

RESTRICCIONES

Ninguna para el Cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PRESENTA TRASTRNO METABÓLICO NO MANEJADO POR SU ENTIDAD DE SALUD, PRESENTA ALTO RIESGO CARDIOVAASCULAR, DE LO CUAL ESTÁ INFORMADO HSE DEL EQUIPO. CONTROL CON LABORATORIOS Y EVIDENCIA DE ATENCIÓN MÉDICA EN 90 DÍAS. GENERALES: Control ocupacional periodico, Usar Elemento de Protección Personal según la exposición a peligros, Mejorar hábitos de alimentación sana y balanceada. SEGUN I.M.C.: Descartar Enfermedad Metabolica, Realizar ejercicio físico de manera regular , Realizar valoración por nutrición , Realizar control estricto de peso . MANEJO E.P.S. Control Nutricion por EPS , Seguimiento por EPS , Realizar control de exámenes de laboratorios por la EPS . PROGRAMAS DE PYP: Ejercicio 3 veces por semana, gimnasia laboral (calistenia y estiramientos), Cardiovascular, Dieta: baja en harinas, grasas, gaseosas o dulce, Biomecanico.

Me permito expresa que las respuestas dadas en el desarrollo de los exámenes realizados son completas y veridicas, así mismo, de manera voluntaria autorizo a Asistir IPS y HSE LTDA. para que realice el tratamiento de datos personales conforme a la normatividad nacional vigente y entregue a las personas o entidades contempladas en la legislación relacionada con la Seguridad y Salud en el Trabajo, la información registrada en este documento, dando de esta forma cumplimiento a los estándares del SG-SST y para las situaciones que estén enmarcadas en el desarrollo de la ley. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento, además, se me ha informado que de conformidad al parágrafo 1°del articulo 9° de la Resolución 2346 del 2007 puedo solicitar copia de mi certificado médico y de cada uno de los exámenes realizados; de igual manera, recibí explicación de los resultados, hallazgos, recomendaciones y restricciones, las cuales me comprometo a seguir de manera irrestricta.

Este registro de la historia clínica ocupacional, NO REQUIERE FIRMA del profesional de salud que atendió, lo anterior conforme a las disposiciones establecidas en el ARTÍCULO 18 DE LA RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 expedida por el ministerio de salud y protección social, el cual refiere: "Los prestadores de servicios de salud deben permitir la identificación del personal responsable de los datos consignados, mediante códigos, indicadores u otros medios que reemplacen la firma y sello de las historias en medios físicos, de forma que se establezca con exactitud quien realizó los registros, la hora y fecha del registro".

Thu Nov 2024 11/21/24 08:00:35

Oscar Dario Jimenez - C.C. 19422138 / RM: Registro Medico: 19422138
Esp Seguridad y Salud en el Trabajo LIC. No 10139-2021

25/11/2024 16:35:30

Generado por SGMI - TERRASOFT, NIT. 74814574-9. www.terrasoft.co

Sat Nov 2024 11/23/24 06:52:27

Firma y Huella del Paciente o Responsable

Indice Derecho

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 09 de enero de 2026

Recibido:
09/01/2026
9:16am
Consorcio PR-HK

Señor:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Calle 10 No. 17 – 39
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME PARCIAL DE OBRA No. 21**

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** identificado con NIT. 901.767.095-1, me permito hacerle entrega del **INFORME PARCIAL DE OBRA No. 21** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 del contrato de obra No. 041 de 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Para lo anterior se hace entrega del informe original y sus respectivos anexos.

No. de folios: _____+ 1 cd

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. COSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

827

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 09 de enero de 2026

Recibido
09/01/2026
9:15 am
Consorcio PR-HK

Señor:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Calle 10 No. 17 – 39
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No. 23**

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** identificado con NIT. 901.767.095-1, me permito hacerle entrega del **INFORME MENSUAL DE OBRA No. 23** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 del contrato de obra No. 041 de 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Para lo anterior se hace entrega del informe original y sus respectivos anexos.

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. COSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Outlook

Relación del personal de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P" para ingreso a la PTAR Yopal.

Desde Consorcio Bendicion 23 <consorciobendicion23@theos.com.co>
Fecha Jue 15/01/2026 15:59
Para seguridadindustrial@eaaay.gov.co <seguridadindustrial@eaaay.gov.co>; eaaay@eaaay.gov.co <eaaay@eaaay.gov.co>; dianaavella@eaaay.gov.co <dianaavella@eaaay.gov.co>

1 archivo adjunto (442 KB)
20260116 - INGRESO PERSONAL ACUATODOS PTAR.pdf;

Yopal, 15 de enero de 2026

SEÑORES:
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal - EAAAY E.I.C.E. E.S.P.
Subgerencia de servicios públicos
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDNTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **Relación del personal de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P" para ingreso a la PTAR Yopal.**

En mi calidad de contratista y representante legal del Consorcio Bendición 23, me permito informar que en atención a la visita técnica de seguimiento programada por parte de la Entidad Contratante – ACUATODOS S.A. E.S.P. para el día 16 de Enero del 2026, y en el marco de la ejecución de las actividades correspondientes al Contrato de Obra No. 041 de 2025, se deja constancia del ingreso del siguiente personal a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el propósito de acompañar las actividades en campo, atender los requerimientos técnicos derivados de la visita y garantizar la adecuada coordinación operativa y de seguridad dentro del área de intervención.

En consecuencia, se relaciona el personal autorizado para ingreso:

NOMBRE	CARGO	IDENTIFICACIÓN
Miguel Farías	Subgerente de Acuatodos.	1007703667
Jorge Armando Muñoz Pinzon	Profesional de Apoyo de Acuatodos	1000629347
Roberto Rios	Apoyo a la supervisión	74186894

Agradecemos la atención prestada a la presente comunicación y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que sea necesario para el desarrollo de las actividades programadas.

Atentamente,

Consorcio Bendición 23
consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

829

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 15 de enero de 2026

SEÑORES:
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal - EAAAY E.I.C.E. E.S.P.
Subgerencia de servicios públicos
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **Relación del personal de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P" para ingreso a la PTAR Yopal.**

En mi calidad de contratista y representante legal del Consorcio Bendición 23, me permito informar que en atención a la visita técnica de seguimiento programada por parte de la Entidad Contratante – ACUATODOS S.A. E.S.P. para el día 16 de Enero del 2026, y en el marco de la ejecución de las actividades correspondientes al Contrato de Obra No. 041 de 2025, se deja constancia del ingreso del siguiente personal a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el propósito de acompañar las actividades en campo, atender los requerimientos técnicos derivados de la visita y garantizar la adecuada coordinación operativa y de seguridad dentro del área de intervención.

En consecuencia, se relaciona el personal autorizado para ingreso:

NOMBRE	CARGO	IDENTIFICACIÓN
Miguel Farías	Subgerente de Acuatodos.	1007703667
Jorge Armando Muñoz Pinzon	Profesional de Apoyo de Acuatodos	1000629347
Roberto Rios	Apoyo a la supervisión	74186894

Agradecemos la atención prestada a la presente comunicación y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que sea necesario para el desarrollo de las actividades programadas.

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. COSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONSORCIO
BENDICIÓN 23

Yopal, 27 de enero de 2026

Recibido:
27/01/26
8:30 am
Consorcio PR-HK

Señor:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Calle 10 No. 17 – 39
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRORROGA No.1.**

Por medio de la presente, y en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO BENDICIÓN 23, identificado con NIT 901.767.095-1, me permito solicitar la Prórroga No. 1 del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es la "Construcción de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudadela La Bendición y zona sur occidental del municipio de Yopal, departamento de Casanare", por un período de SEIS (6) MESES.

La presente solicitud se fundamenta en una serie de circunstancias técnicas, operativas y logísticas presentadas durante la ejecución del proyecto, las cuales han generado afectaciones en el desarrollo normal de las actividades y en el cumplimiento del cronograma contractual inicialmente aprobado, conforme se expone a continuación:

Durante el mes de marzo de 2024 se iniciaron las actividades de excavación mecánica asociadas a la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), así como a la ejecución de los colectores, pozos de inspección y la línea de impulsión. En el desarrollo de estas actividades se evidenció la presencia de un nivel freático elevado, condición hidrogeológica no prevista inicialmente, que incidió de manera directa en la ejecución de las obras civiles, generando presencia permanente de agua en el fondo de las excavaciones y afectando la estabilidad de los suelos.

En atención a esta condición, y con el fin de garantizar la continuidad técnica y la seguridad de las obras, mediante la Modificación No. 1 del Contrato de Obra No. 041 de 2023, formalizada a través del Acta No. 9 del 29 de julio de 2024, se incorporó la actividad denominada "Manejo, control y extracción de agua", la cual contempla labores permanentes de bombeo, drenaje y desagüe. No obstante, la concurrencia de fuertes precipitaciones, sumada a la profundidad significativa de las excavaciones, que en varios frentes supera los cinco (5) metros, generó una disminución considerable de los rendimientos inicialmente previstos, ocasionando retrasos acumulados en la ejecución de actividades críticas del proyecto.

Adicionalmente, el proyecto presenta una complejidad técnica relevante asociada a los componentes electromecánicos y eléctricos requeridos para la puesta en operación de la EBAR. Dadas las

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

características técnicas del sistema de bombeo y la potencia demandada para su funcionamiento, se requiere la construcción e implementación de una subestación eléctrica dedicada, así como el suministro de equipos especializados tales como transformadores y tableros eléctricos de fuerza y control, varios de ellos de origen importado. El suministro de estos equipos se encuentra sujeto a procesos de fabricación, importación, nacionalización y logística internacional, cuyos plazos estimados de entrega oscilan entre dos (2) y cuatro (4) meses, lo cual impacta directamente la programación de actividades relacionadas con el montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de los sistemas eléctricos y electromecánicos.

Como consecuencia de las condiciones descritas, se evidencia una imposibilidad técnica y logística de cumplir con el plazo contractual inicialmente establecido, cuya fecha de terminación se encuentra prevista para el doce (12) de febrero de 2026, sin comprometer la correcta ejecución de las actividades pendientes ni los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos para la adecuada puesta en operación del sistema de alcantarillado sanitario.

Así mismo, se deja constancia de que la presente prórroga se solicita únicamente en plazo, por lo cual no genera costo adicional ni modificación del valor contractual del proyecto; el valor total del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023 se mantiene sin modificación, y la ampliación del plazo no genera costo adicional para la Entidad Contratante, manteniéndose inalteradas las condiciones económicas pactadas.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar la culminación integral del objeto contractual, solicitamos respetuosamente a la Interventoría evaluar la presente solicitud y emitir el correspondiente concepto técnico favorable para la aprobación de la Prórroga No. 1 del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, por un término de SEIS (6) MESES calendario, contados a partir de la fecha de terminación del plazo contractual vigente.

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 29 de enero de 2026

Señor:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Calle 10 No. 17 – 39
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUDES COMUNITARIAS – INTERVENCIÓN DE ZANJA Y RECONFORMACIÓN DE VÍA (RUTA 12)**

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal del CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, me permito dar respuesta formal a los oficios recibidos mediante los cuales la comunidad solicita, de una parte, la limpieza de la zanja por donde discurren aguas residuales en el sector Fortaleza–Alameda Mojica, debido a colmatación con material (barro) asociada a las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato de la referencia, y de otra parte, la reconformación de la vía Ruta 12, en razón al deterioro generado por la apertura de pozos y las dificultades de tránsito, especialmente durante eventos de lluvia.

En primer lugar, es importante precisar que la colmatación de la zanja no se presenta únicamente como consecuencia de las actividades propias del contrato de obra. De manera concurrente, dicha condición también obedece a procesos recurrentes de acumulación de material fino/arrastre, así como al crecimiento de cobertura vegetal (maleza) dentro del cauce o sección de drenaje, situaciones que responden a dinámicas normales del entorno y que, por su naturaleza, no son atribuibles de forma exclusiva al desarrollo de las actividades del proyecto ni constituyen una condición generada únicamente por el contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, y en concordancia con la disposición permanente que ha demostrado el Consorcio frente a las solicitudes presentadas por la comunidad, se continuará articulando la atención de la situación dentro de la planeación operativa del proyecto, procurando implementar las acciones necesarias en el marco del alcance contractual y de la programación de frentes, con el propósito de contribuir a la mitigación de las afectaciones reportadas y favorecer condiciones adecuadas de transitabilidad y funcionalidad del sector intervenido.

Así mismo, conforme con la distribución de los frentes de trabajo y el plan de obra vigente, se tiene planificado que la intervención solicitada correspondiente a zanja y vía (Ruta 12) inicie a más tardar el día trece (13) de febrero de 2026, considerando la secuencia técnica de ejecución, la disponibilidad de personal y maquinaria, y la priorización de actividades en campo.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONSORCIO BENDICIÓN 23

La programación indicada será objeto de seguimiento y control conforme a la planeación del proyecto. En caso de requerirse algún ajuste operativo debidamente justificado, este se informará oportunamente por los canales formales, indicando la actualización correspondiente.

Agradecemos la comunicación y el acompañamiento de la comunidad, que resultan fundamentales para la adecuada coordinación de las actividades en territorio.

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. COSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CORRESPONDENCIA RECIBIDA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

Yopal Casanare, 2 de enero de 2026 **INF-006-25**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.*

Asunto: Resultados de Toma de densidades Por El Método Del Cono y Arena -BASE GRANULAR- REDES

Cordial saludo,

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los ensayos realizados en Campo Densidad y Peso Unitario Del Suelo En El Terreno Por El Método Del Cono Y Arena, realizados al material tipo Base granular proveniente de la Cantera Morichal, fuente Río Charte, los cuales fueron elaborados bajo las normas INV E 161-13 del INVIAS.

- **En total: Diecisiete (20) densidades tomadas**

Los ensayos realizados cumplen con el porcentaje mínimo de compactación Establecido por la norma Art 610-22 "Rellenos para estructuras" Tipo BG, Base Granular, donde se especifica un valor de compactación del 90% como mínimo.

Sin más particular y agradecidos por poner su confianza en nuestra labor.

Cordialmente:

ING. YULI ALEXANDRA FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref. OS-819

836

Yopal, 2 de Enero de 2026 **INF-005-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
PEDESTALES

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **4** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7 y 14 días

Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-820

837

Yopal, 02 de Enero de 2026 **INF-004-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
POZOS

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **92** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7, 14 y 28 días

Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-799-820

930

Yopal, 2 de Enero de 2026 **INF-003-26**

Señores:
CONSORCIO BENDICION 23
La Ciudad.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Resultados de resistencia a la compresión de cilindros.
CAJAS DE INSPECCIÓN

Cordial saludo,
A continuación, presentamos el informe de los resultados de laboratorio de las pruebas realizadas a las muestras de concreto tomadas para el proyecto en mención:

- Ensayo de resistencia a la compresión: **68** Cilindros fallados
  Se realizó ensayo de resistencia a la compresión a edad de curado = 7, 14 y 28 días

Se realizaron los ensayos bajo la norma INV E 410-13 del INVIAS.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.

Atentamente;

ING. YULI FERRUCHO
DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
GEOTECH LABORATORIO E INGENIERÍA S.A.S
Ref-OS-799-820

839

21 de enero de 2026, Yopal/Casanare


Señores:

Consorcio la bendición

Arquitecto:

Leonardo Cardenas Niño

Yopal, Casanare



Respetuosamente nos dirigimos a usted para solicitar por favor la limpieza de la zanja en la cual corren las aguas residuales de la parte de abajo que pasan por los sectores de la fortaleza y alameda Mojica ya que fue el resultado de los trabajos que se realizaron en la ruta 12 abriendo los pozos ya que se tamponan con barro y cuando llueve el agua esta llegando a las casa y queremos evitar cosas peores es un tema que ya se había hablado en la última reunión que tuvimos con ustedes y es con urgencia que se necesita.

Gracias por su atención.

María Barbara Zorro Z.

María Barbara Zorro Zorro

Presidenta fortaleza

Barbarazorro468@gmail.com
3204682640

Luis Octavio Pinzón
9651535

340

21 de enero de 2026, Yopal/Casanare

Señores:

Consorcio la bendición

Arquitecto:

Leonardo Cardenas Niño

Yopal, Casanare

GERENCIA
FECHA: 21-01-26
HORA: 4:51 PM
FIRMA:
0073

Respetuosamente nos dirigimos a usted para solicitar por favor la reconformación de la vía ruta 12 donde se desarrollo el trabajo de la apertura de los pozos y quedo en muy mal estado perjudicando a la comunidad; ha causa de esto se han caído personas y cuando llueve no hay por donde pasar les agradecemos nos colaboren ya que es una necesidad que la comunidad necesita con urgencia.

Gracias por su atención.

María Barbara Zorro Z.

María Barbara Zorro Zorro

Presidenta fortaleza

Barbarazorro468@gmaiil.com
3204682640

965535

CONTRALORÍA
General de la República

8011103

Contraloría General de la República :: SGD 28-01-2026 15:20
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0015432 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 8011013 GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL A NIVEL MICRO / JULIAN ANDRES MARIN OSPINA
DESTINO JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ / GERENTE DE ACUATODOS S.A E.S.P
ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2023005850036
OBS SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2023005850036

2026EE0015432

Doctor:
JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A.E.S.P.
Correos: contactenos@espacuatodos.gov.co
gerencia@espacuatodos.gov.co;subgerenciajuridica@espacuatodos.gov.co;
subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co;subgerenciafinanciera@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco,
Yopal, Casanare.

Asunto: Solicitud de información proyecto identificado con BPIN 2023005850036 *"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCALTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICION Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".*

Respetado Doctor Cuevas:

La Contraloría General de la República, a través del grupo de trabajo Control Micro de Regalías, creado para el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en desarrollo del artículo 267 de la Constitución Política de 1991 (modificado a través del Acto Legislativo 04 de 2019) y de los artículos 64 de la Ley 141 de 1994, así como las Leyes 1530 de 2012 y 2056 de 2020, ha programado la Auditoría de Cumplimiento al proyecto identificado con **BPIN 2023005850036**, denominado: ***"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCALTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICION Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE",*** el cual fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías-SGR, y cuya entidad ejecutora fue la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE, ACUATODOS S.A. E.S.P.**, por lo cual comedidamente solicitamos el suministro de la siguiente información:

Estos documentos deben ir, debidamente foliados y organizados en cada carpeta de manera independiente de acuerdo a la siguiente numeración:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Actas y acuerdos de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión –OCAD- para las vigencias 2022-2026, del proyecto antes mencionado.
1.2. Certificación expedida por los Secretarios Técnicos de los OCAD, sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para la ejecución del proyecto.

342

1.3. Actos administrativos de viabilización y aprobación del proyecto por parte del OCAD.
1.4. Acta de cierre del proyecto. (Si aplica).
1.5. Declaración de Bienes y Rentas de los Alcaldes, Supervisores y/o las personas que intervinieron en el proyecto.
1.6. Relación en formato Excel de los contratos ejecutados en el marco del proyecto que contenga número del contrato, valor, fuente de recursos, objeto, nombre del contratista, nombre del interventor, nombre del supervisor, fecha de inicio y terminación, estado del contrato, además anexar copia de cada uno de los contratos con los soportes completos en las diferentes etapas (precontractual, contractual y pos contractual).
1.7. Mapas de riesgos de la entidad ejecutora correspondientes a las vigencias en las que se ha ejecutado el proyecto.
1.8. Informes pormenorizados de la oficina de Control Interno de la entidad o informes de auditorías internas realizadas con respecto a la ejecución y seguimiento de los Recursos del Sistema General de Regalías, con relación al proyecto citado.
1.9. Informar si existen procesos jurídicos en contra del departamento producto de controversias relacionadas con la ejecución de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
1.10. Informar quienes fueron los principales proveedores de los bienes y servicios adquiridos durante la ejecución del proyecto. Empresa/ persona natural, Nit, productos y servicios adquiridos.
1.11. Identificar hardware y software utilizados, transacciones automatizadas, volumen de transacciones, complejidad del procesamiento y adecuación de políticas y procedimientos en el uso de equipos y sistemas de información.
1.12. Informar quienes son los responsables técnicos y administrativos de los sistemas y de las tecnologías de información en las operaciones que se desarrollan en la entidad, indicando nombre, cargo y función.
1.13. Para los funcionarios Públicos, participantes del proyecto en los periodos comprendidos entre los años 2023 y 2026 Alcaldes, Secretarios de Infraestructura y Supervisores; se deberá enviar con certificación de la Oficina de Talento Humano, las hojas de vida de la función pública, fotocopias de las cédulas, actas de posesión, y cargo que ocuparon y sus periodos de iniciación y finalización. Para los contratistas de obra e interventoría y supervisores hojas de vida del Representante Legal, fotocopias de las Cédulas de Ciudadanía, conformación de consorcios (si aplica), identificación y número de teléfonos y direcciones; Estos documentos deben ir, debidamente foliados y organizados identificando en cada carpeta, el nombre el funcionario público y/o contratista, Representante Legal, con los anexos antes mencionados.
1.14. Manuales de contratación, manuales de funciones, de supervisión y manuales de los procedimientos financieros para las vigencias que correspondan a la ejecución al proyecto ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías.

943

1.15. Certificaciones de cargos de los Alcaldes, Interventores, Supervisores y/o las personas que intervinieron en el proyecto.
1.16. Certificación de salarios de los Alcaldes, Supervisores, Interventores y/o las personas que intervinieron en el proyecto.
1.17. Fechas de ingreso y retiro de los Alcaldes, Supervisores, Interventores y demás personas que intervinieron en los proyectos.
1.18. Copias y/o certificaciones de los actos de nombramiento y actas de posesión de los supervisores y demás personas que intervinieron en el proyecto.
1.19. Manuales de funciones del Alcalde, los supervisores, Interventores y demás personas que intervinieron en el proyecto.
1.20. Certificación de la menor cuantía de la Entidad.
1.21. Ficha MGA del proyecto, documentos de aprobación, modificaciones y justificaciones del proyecto aprobado por el OCAD y/o Órgano competente.
1.22. Documentos Técnicos de Formulación del proyecto con sus respectivos soportes.
1.23. Copia legible de los actos administrativos de incorporación, adiciones y modificaciones presupuestales correspondientes a los proyectos del SGR expedidos.
1.24. Decretos de incorporación de los recursos girados, con ocasión del proyecto.
1.25. Certificación expedida por la entidad competente, sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para la ejecución del proyecto.
1.26. Actas y acuerdos de aprobación de los proyectos anteriormente relacionados, y/o acuerdos de ajuste al proyecto.
1.27. Informes de revisión o pronunciamientos realizados por entes externos (Procuraduría, Personería, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contraloría Municipal y/o Departamental) al manejo de los recursos de Regalías, para la vigencia de ejecución del proyecto en mención.
1.28. Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad a la CGR con sus respectivos soportes de registros y seguimientos.
1.29. Oficios de asignación de los supervisores que intervinieron en la ejecución del proyecto.
1.30. Copia de los Estatutos vigentes de la entidad.
1.31. Anexos técnicos y financieros desagregando cada uno de ellos (si aplica).
1.32. Cronograma de actividades, presupuesto detallado y ejecución del proyecto.
1.33. Carta de aceptación de la ejecución del proyecto.
1.34. Plan de Desarrollo Municipal y Departamental de la vigencia de aprobación de proyecto.
1.35. Registro del proyecto ante el Banco de Programas y Proyectos del Departamento.
1.36. Informar cual fue la Veeduría Ciudadana que acompaño la ejecución del proyecto y los documentos asociados con la misma (solicitudes, actas, informes, entre otros).
1.37. Matriz de riesgos y controles
1.38. Se le indique a este ente auditor si existen procesos jurídicos en contra de la entidad ejecutora ACUATODOS S.A.E.S.P., producto de controversias relacionadas con la

944

ejecución de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y asociados al proyecto a auditar.

1.39. Listado en formato (PDF y Excel) que contenga datos como; persona natural o jurídica, identificación (NIT o cédula) y producto o servicios adquiridos, de los principales proveedores de bienes y servicios relacionados con la ejecución del proyecto.

1.40. Mapas de riesgos de la entidad ejecutora correspondientes a las vigencias en las que se ha ejecutado el proyecto.

2. INFORMACIÓN LEGAL

2.1. Estudios previos de conveniencia y oportunidad de los contratos celebrados.

2.2. Pliegos de Condiciones del proceso contractual adelantado para el desarrollo del proyecto.

2.3. Acta de evaluación y adjudicación de propuestas.

2.4. Manual Interno de Contratación de la Empresa de servicios públicos de Casanare ACUATODOS S.A. E.S.P

2.5. Propuestas jurídicas, técnica y económica de los contratistas a los cuales se les adjudico la ejecución e interventoría del proyecto.

2.6. Certificado de existencia y representación legal, y composición accionaria de la Empresa de servicios públicos de Casanare ACUATODOS S.A E.S.P.

2.7. Copia de los estatutos y del acto de creación de la Empresa de servicios públicos de Casanare ACUATODOS S.A E.S.P.

2.8. Contratos de fiduciarios o conformación de patrimonios autónomos suscritos o constituidos para el manejo de los anticipos entregados.

2.9. Plan de inversión del anticipo (en caso de haberse pactado).

2.10. Copia de los contratos de obra No. 041-2023, contrato de interventoría No.042-2023, contrato de supervisión No. 040-2023, ejecutados durante el desarrollo del proyecto, con sus respectivas modificaciones, adiciones y otro sí de cada uno de ellos.

2.11. Hojas de vida de los contratistas de prestación de servicios, junto con la formación académica, antecedentes y demás anexos pertinentes.

2.12. Certificados de existencia y representación legal de los contratistas de obra, interventoría y supervisión.

2.13. Acta privada de conformación de los consorcios: Consorcio Bendición 23 y Consorcio PR-HK y documentos de identidad de cada uno de los que la suscribieron.

2.14. Registro único tributario – RUT de los contratistas.

2.15. Actas de ejecución, relativas a acta de inicio, actas de suspensión, actas de reinicio, prorrogas y adiciones, actas de recibo a satisfacción, actas de terminación y actas de liquidación (si hay lugar), del contrato de obra, prestación de servicios, e interventoría ejecutados para el proyecto.

OHS

2.16. Pólizas del contrato de obra No. 041-2023, interventoría No. 042-2023 y de supervisión No. 040-2023, incluyendo los respectivos recibos de pago, las modificaciones y certificaciones de aprobación.
2.17. Justificaciones técnicas y jurídicas de las adiciones en tiempo, prórrogas, suspensiones y/o plazos efectuados y de las suspensiones y reinicio, en caso de aplicar.
2.18. Oficios de correspondencia completa del contrato entre contratistas, contratante e interventor.
2.19. Informes de interventoría e informes de supervisión al contrato de interventoría No. 042-2023, donde se evidencie el seguimiento y controles a los aspectos técnicos, financieros y administrativos en la ejecución del contrato de obra No. 041-2023 y del proyecto. Adicionalmente, informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios ejecutados.
2.20. Póliza global de manejo, responsabilidad civil de la entidad y póliza de responsabilidad civil del servidor público, adquiridas para las vigencias entre 2023, 2024, 2025, 2026 con sus respectivas carátulas, recibos de pago de estas y actos administrativos de aprobación.
2.21. Oficios de designación de supervisor de cada contrato.
2.22. Copias de resoluciones de (pago de Riesgos, ARL). Dentro del contrato de obra No. 041-2023 y contrato de interventoría No. 042-2023 para la mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
2.23. Link Plataforma SECOP con la información cargada de los contratos de obra No. 041-2023, interventoría No. 042-2023 y del contrato de prestación de servicios No. 040 de 2023, correspondiente a la supervisión y funcionario responsable de cargar la información en las diferentes plataformas.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y CONTABLE

3.1. Actos administrativos de incorporación, adiciones y modificaciones presupuestales correspondientes al proyecto, expedidos tanto por la entidad ejecutora como por el OCAD.
3.2. Certificación donde se informe el valor total del proyecto, la fuente u origen de los recursos de financiación de este, fecha y valores girados para la ejecución del proyecto y saldos pendientes por girar.
3.3. Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y registros presupuestales (RP) del proyecto y de los contratos derivados del mismo.
3.4. Soporte del pago de Impuestos departamentales (estampillas y renta). Para los contratos de obra e interventoría y suministro.
3.5. Ordenes pagos y Comprobantes de Egresos realizados a cada contratista tanto de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare – ACUATODOS AESP y el Ministerios de hacienda en desarrollo del proyecto identificando: fecha de pago, valor total pagado, deducciones aplicadas, número de cuenta bancaria y

346

nombre de la entidad financiera de donde se realizaron los pagos, Órdenes de pago, comprobantes de egreso, facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista con las correspondientes actas de obra.

3.6. Registros contables y presupuestales correspondientes al contrato de obra No. 041 de 2023, de interventoría No.042 de 2023 y/o supervisión No. 040 de 2023, derivados del proyecto, Soportes (Facturas, Comprobantes de egreso, recibos de pago, etc.) para la legalización de los gastos realizados por los contratistas de obra e interventoría para la ejecución de los contratos.

3.7. Para los contratos de suministro entregar los soportes contables legales que justifiquen y legalicen los pagos efectuados.

3.8. Certificación bancaria de cuenta maestra para el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías.

3.9. Relación en formato Excel, del personal contratado en la ejecución de los contratos de obra y de Interventoría, especificando: cargo, salario, honorarios, tipo de vinculación y periodo contratado.

3.10. Planillas de pago sobre los aportes al Sistema de Seguridad Social al personal contratado tanto para el al contrato de obra No. 041 de 2023, como para el de interventoría No.042 de 2023.

3.11. Auxiliar contable por cada cuenta afectada por tercero; es decir, por cada uno de los contratistas y contratos celebrados para la ejecución del proyecto.

3.12. Auxiliar contable de cada una las cuentas correspondientes a las deducciones aplicadas en los pagos realizados a los contratistas dentro de la ejecución del proyecto. (retención en la fuente, contribución contrato de obra pública No. 041 de 2023, estampillas, etc.).

3.13. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados al proyecto (Formato Excel).

3.14. Actas parciales de pago referentes al proyecto y sus contratos derivados con sus respectivos soportes como órdenes de pago (SPGR y Departamento), comprobantes de egreso, facturas, actas de recibo parcial de obra, certificaciones y planillas de pago de seguridad social, CDP, RP, deducciones aplicadas, etc.

3.15. Certificación de las cuentas bancarias aprobadas para el manejo de los recursos, explicando el tipo de cuenta, número de cuenta, nombre del banco, firmas autorizadas para el manejo de cada cuenta, los rendimientos generados de los recursos girados para el proyecto.

3.16. Copia de los extractos bancarios de las cuentas maestras y/u otras referentes al proyecto y las conciliaciones bancarias respectivas correspondientes al proyecto.

3.17. Certificación de las deducciones por impuestos aplicadas por la entidad a los pagos realizados en contratos del SGR para cada uno de los pagos.

3.18. Plan de inversión del anticipo, como también el análisis de precios unitarios de los elementos y diferentes ítems que lo componen, al igual que las facturas de compras de los elementos y/o materiales para su ejecución.

3.19. Contratos de fiducia celebrados para el manejo de los anticipos entregados con

347

ocasión de los contratos de obra, en los que se estableció el anticipo como forma de pago.

3.20. Informes de la fiducia en el evento que se haya constituido para manejo de anticipo.
3.21. Informes de manejo y ejecución del anticipo, extractos bancarios del manejo de la cuenta donde se manejó el anticipo, certificado de los rendimientos financieros generados en la cuenta donde se manejó el anticipo.
3.22. Relación de los rendimientos financieros generados por el anticipo, así como el reintegro a la Cuenta Única del Sistema en caso de aplicar.
3.23. Soportes de la amortización de los anticipos entregados a los contratistas, especificar cuáles son las deducciones por impuestos aplicadas por la entidad a los pagos realizados en contratos del Sistema General de Regalías.
3.24. Certificación del saldo pendiente por ejecutar del proyecto y de los contratos derivados del mismo.
3.25. Desglose del AIU con todos sus conceptos (gastos de administración e imprevistos) factor multiplicador y todos los soportes pactados que correspondan (formato PDF)

4. INFORMACIÓN TÉCNICA:

4.1. Diseños de las obras ejecutadas, incluida la información de quien diseño cada obra (hoja de vida, contrato, actas de pago, carta de responsabilidad del diseño, etc.). Toda la documentación aportada deberá venir firmada y en formato PDF.
4.2. Copia de los permisos de concesión, autorizaciones y licencias respectivas necesarias para iniciar las obras, relacionadas con la ejecución del proyecto.
4.3. Especificaciones técnicas de construcción.
4.4. Informes de interventoría y supervisión de la ejecución del contrato de obra.
4.5. Actas contractuales (inicio, suspensiones, pagos parciales con sus respectivas pre-actas en formato Excel, final, terminación, entrega, liquidación, etc.), modificaciones, adiciones, prorrogas y otrosíes, con sus respectivos soportes y justificaciones suscrito por las partes.
4.6. De haberse terminado y/o liquidado los contratos, informe final de ejecución y soporte de actividades ejecutadas (acta de cantidades ejecutadas, balance de cantidades finales, acta de mayores y menores final).
4.7. Discriminación del AIU, entregados por los contratistas a la entidad contratante, en las cuales se evidencie el personal solicitado y el tiempo de dedicación de cada uno de sus profesionales.
4.8. Informe detallado de la ejecución de las actividades contempladas en la MGA con sus respectivos soportes.
4.9. Copia de la Bitácora de obra.
4.10. Análisis de Precios Unitarios - APU's realizados por los contratistas de obra e interventoría en Excel (Incluye los APUS contratados inicialmente y los adicionales o nuevos).
4.11. Registro fotográfico del avance de obra/proyecto, debidamente fechado y

349

georreferenciado, validado por la interventoría.

4.12. Licencias ambientales o plan de adaptación a la Guía Ambiental – PAGA (Si es el caso de ser necesarias en el proyecto).
4.13. Copia de los soportes mediante la interventoría y/o la entidad contratante, autorizó el pago de los "imprevistos" relacionados en las diferentes actas parciales y facturas presentadas por el contratista de obra.
4.14. Estado actual y porcentajes de ejecución programado y ejecutado, tanto en el componente físico obras como financiero.
4.15. Desglose del factor multiplicador del presupuesto de la Interventoría.
4.16. Copia de resultados de laboratorio de los materiales utilizados en la ejecución de los proyectos (base, subbase, asfaltos, concretos, etc.): densidades, proctor, granulometría, índices de plasticidad compresión de concreto etc.
4.17. Cronograma de ejecución de obra (formato PDF).
4.18. Informes relacionados con la ejecución de actividades: Preliminares y demoliciones, movimientos de tierra, estructura de pavimentos, concretos y mampostería, obras de urbanismos, obras hidrosanitarias, señalización y demarcación vial, instalaciones electrónicas, carpintería metálica y madera y mobiliario.
4.19. Certificado de plan de manejo ambiental.
4.20. Actas y/o recibo final de obra suscripta por el contratista. la interventoría y el municipio.
4.21. Actas de comité de obra.
4.22. Certificación si el proyecto presento alguna modificación técnica por parte de los ejecutores
4.23. Plan de manejo de tránsito.
4.24. Informes relacionados con la Gestión Social.
4.25. Informe relacionado con la actividad de Otros Pagos.
4.26. Informe detallado relacionado con el mobiliario adquirido en la ejecución del proyecto.
4.27. Informes de visitas de supervisión, interventoría o control interno, si se ha realizado.
4.28. Actas de entrega y recibo a satisfacción.
4.29. Acta de entrega final.
4.30. Georreferenciación y distancia de las canteras donde se extrajo el material que se transportó a la obra.
4.31. La documentación solicitada se debe adjuntar en PDF editable y con la información legible en una carpeta separada por cada uno de los temas descritos.

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES APLICADOS

5.1. Matriz de riesgos del proyecto y medidas de mitigación.
5.2. Controles implementados por la entidad en cada fase del ciclo de vida del proyecto.
5.3. Informes de alertas tempranas o inconsistencias identificadas.
5.4. Auditorías internas y recomendaciones emitidas

349

5.5. De cada uno de los anteriores puntos, si no cuenta con la información o la envía parcialmente, por favor certificar la no existencia por cada ítem relacionado en la presente solicitud.

La información solicitada debe ser enviada con sus respectivos soportes, acompañada del índice de la carpeta y archivos organizados de manera como se encuentran numerados y relacionados en el oficio de solicitud en el cual se indique el folio donde se encuentra la misma, la cual debe ser cargada en su totalidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación.

Solicitamos muy comedidamente, un correo de su entidad para dar acceso a la carpeta OneDrive, este correo debe ser informado a el correo cgr@contraloria.gov.co y julian.marin@contraloria.gov.co el correo electrónico oficial como medio de comunicación idóneo entre la CGR y la entidad, así como la designación de un funcionario que servirá como enlace con la CGR para el desarrollo del proceso auditor de quien solicitamos nos informe nombre, cargo, correo electrónico y teléfono.

Se aclara que la información será recibida mediante el drive que la entidad cree para cargar la información solicitada, el cual debe contener los permisos

La omisión a esta solicitud podrá dar aplicación a la resolución No. 5554 de 2004, art.4 numeral 2 literales e y f, de igual manera, a lo señalado en el Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de 2011, articulo114, Parágrafo 2°. "La no atención deestos requerimientos genera las sanciones previstas en el artículo 101 de la ley 42de 1993 (...)".

De antemano agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,

JULIAN ANDRÉS MARIN OSPINA
Contralor Delegado Intersectorial
Grupo Interno de Trabajo Control Micro

Aprobó: Julian Andrés Marín Ospina / CDI-

950

Revisó: Tatina Piñeros Laverde/ Supervisora.
Elaboró: Grupo Auditor

CONSORCIO BENDICION 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 24
NIT. 901.767.095-1	PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

BITÁCORA DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

852

01/01/2026	Jueves día festivo Residente obra — Residente interventoría
02/01/2026	Viernes - Día no laborado. Residente obra — Residente interventora
03/01/2026	Sabado - día no laborado. Residente obra — Residente interventora.
04/01/2026.	Domingo día no laborado Residente obra — Residente interventora
05/01/2026.	Lunes - Lluvioso, Soleado. Reinician actividades de obra, inician actividades de construcción de camaras de inspección en Alameda, al igual reinician actividades de construcción de Pozos de inspección y acometidos domiciliarios. Residente obra — Residente interventora
06/01/2026.	Martes, soleado. Retoman actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición. Adicionalmente continuan construcción de Pozos de inspección y acometidos domiciliarios, a su vez,

	Continuan construcción de camaras de inspección en Alameda.
	Residente Obra — Residente interventor.
07/01/2026	Miercoles, Nublado/ Soleado. Continuan actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición, Adicionalmente, continuan construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliaria a su vez, continua construcción de camaras de inspección en Alameda.
	Residente Obra — Residente interventor
08/01/2026	Jueves - Soleado Se realiza reunión de obra con participación del supervisor interventor y director de obra continuan actividades de instalación de tubería Sanitaria en ciudadela la bendición, Adicionalmente continua construcción de pozos de inpección y acometidas domiciliarias, a su vez continua construcción de camara de inspección en Alameda.
	Residente Obra — Residente interventor.
09/01/2026	Viernes, Soleado. Continuan actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición adicionalmente continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias a su vez continua construcción de camaras

	de inspección en alameda. Residente obra — Residente interventoría.
10/01/2026	Sabado. Nublado soleado. Continuan actividades de instalación de tubería sanitarea en ciudadela la bendición, adicionalmente continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, continua construcción de camara de inspección en Alameda. Residente obra — Residente interventoría
11/01/2026	domingo dia no laborado Residente obra — Residente interventor
12/01/2026	Lunes dia festivo. Residente obra — Residente interventoría.
13/01/2026	Martes, Soleado. Se instala canasta de retención de solidos a la entrada de la EBAR. Continuan actividades de instalación de tubería, sanitaria en ciudadela la bendición, adicionalmente continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias a su vez continua continua construcción de camaras de inspección en alameda. Residente obra — Residente interventor

14/01/2026 Miercoles - Soleado
Continuan actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición, adicionalmente, continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, continua construcción de camara de inspección en Alameda.

Residente obra Residente interventora

15/01/2026 Jueves - Soleado
Se realiza reunión de obra con participación del supervisor, interventoría y directa de obra, continua actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición, adicionalmente, continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, continua construcción de camara de inspección en Alameda.

Residente obra Residente interventor

16/01/2026 Viernes Soleado nublado
Continuan actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición, adicionalmente, continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, continua construcción de camaras de inspección en Alameda.

Residente obra Residente interventor

256

17/01/2026 Sabado - Soleado.
Continuan actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición adicionalmente, continua construcción de pozos de inspección y acometidos domiciliarias, a su vez, continua construcción de camara de inspección en Alameda.

Residente Obra — Residente interventor

18/01/2026 Domingo - día no laborado.

Residente Obra — Residente interventor

19/01/2026 Lunes. Soleado
Continuan actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición, adicionalmente continua construcción de pozos de inspección y acometidos domiciliarias, a su vez, continua construcción de camaras de inspección en Alameda.

Residente Obra — Residente interventor

20/01/2026 Martes - Soleado Lluvioso
Continua actividades de instalación de tubería Sanitara en ciudadela la bendición, adicionalmente, continua construcción de pozos de inspección y acometidos domiciliarias, asi vez, continua construcción de camara de inspección en Alameda.

Residente Obra — Residente interventor

21/01/2026 Miercoles - Soleado.
Continua actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición, adicionalmente continua construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, continua construcción de camara de inspección en Alameda.

Res. Residente obra — Residente interventoría

22/01/2026 Jueves - Soleado nublado
Continuan actividades de instalación de tubería sanitaria en ciudadela la bendición adicionalmente, Continua Construcción de Pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, Continua Construcción de Cámaras de inspección en Alameda.

Residente obra — Residente Interventoría

23/01/2026 Viernes - Nublado / Soleado
Continuan actividades de instalación de tubería Sanitaria en Bendición, adicionalmente, Continua Continua Construcción de Pozos de inspección y acometidas domiciliarias a su vez, Continua Construcción de Cámaras de inspección en Alameda.

Residente obra — Residente Interventoría

24/01/2026 Sábado - Soleado
Se realiza reunión de obra. Con Participación del Residente, Interventoría y dirección de obra. Continuan actividades de instalación de tubería Sanitaria

850

	en Bendición, adicionalmente, Continua Construcción de Pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, Continua Construcción de Cámaras de inspección en Alameda.
	Residente obra — Residente Interventoría.
25/01/2026	Domingo - No se labora
	Residente obra — Residente Interventoría
26/01/2026	Lunes - Sábado Continuan actividades de instalación de tubería Sanitaria en Bendición, adicionalmente, Continua construcción de Pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, Continua Construcción de cámaras en Alameda.
	Residente obra — Residente Interventoría
27/01/2026	Martes - Sábado Continúan actividades de instalación de tubería Sanitaria en Bendición, adicionalmente, Continua Construcción de Pozos de inspección y acometidas domiciliarias, a su vez, Continua Construcción de Cámaras en Alameda.
	Residente Obra — Residente Interventoría.

28-01-2026 Miercoles - Lluvioso
Continuan actividades de Instalación de tuberías Sanitaria y Construcción de Pozos y acometidas en Bendición. A su vez, Continua Construcción de Cámaras en Alameda.

Residente obra | Residente Interventoría

29/01/2026 Jueves - Nublado/Soleado
Continuan actividades de Instalación de tubería Sanitaria, Construcción de Pozos y acometidas domiciliarias en Bendición. A su vez, continuan construcción de Cámaras de Inspección.

Residente obra | Residente Interventoría

30/01/2026 Viernes - Soleado
Continuan Construcción de Colectores, Pozos y acometidas domiciliarias en Bendición y Construcción de Cámaras en Alameda.

Residente obra | Residente Interventoría

31/01/2026 Sábado - Soleado
Continuan actividades de Colectores, Pozos y acometidas domiciliarias en Bendición y Construcción de Cámaras de inspección en Alameda.

Residente obra | Residente Interventoría

260

ACTAS DE VECINDAD



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
FEBRERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3909		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registro
Dirección:	Mz 129 Cs 16
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sobre cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	X	Cabidas: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Placa aligerada	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se puede evidenciar
FACHADA: Mampostería y malla electro soldada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3909		














Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	3908	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Dana valentina romero
Dirección:	Manzana 129 casa 16
Teléfono:	3103344173 — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y andén
MUROS: Bloque con pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1, placa en bloque loma, piso 2 estructura metálica con teja eternit y viga canal	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el andon
FACHADA: Carpinteria metálica con ventanas en vidrio, muros en bloque pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Dana valentina romero C.C.: 1115853728 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	3908	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Dana valentina romero C.C.: 1115853728 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	3907	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Mz 129 Cs 17
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	X
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Mampostería y correas en tubo metálico	GRIETAS Y FISURAS: No se puede evidenciar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede evidenciar
CUBIERTA: Lamina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede evidenciar
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se puede evidenciar
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se puede evidenciar
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	No se encuentra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.:	No registra	C.C.:	1015417260	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	3907	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	No se encuentra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No registra	C.C.:	1015417260	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
05	05	2025	3906		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Maria del Carmen castaño
Dirección:	Manzana 129 casa 18
Teléfono:	3142360712 No.pisos: 1
Long. del lote (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina masterrit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio, muros en bloque con pañete.	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Maria del Carmen castaño	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	42922666	C.C.:	1015417260	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

588

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
05	05	2025	3906		ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Maria del Carmen castaño	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	42922666	C.C.:	1015417260	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	3995	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Ana Grajales
Dirección:	Mz 129 Cs 19
Teléfono:	3203270719 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobrecimiento en mampostería		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál? Mampostería en fachada	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en madera	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Lámina de zinc	HUMEDADES: En todo el área del predio
CUBIERTA: A un agua en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: SI, en la mayoría del predio por la condición del predio
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un (1) dentro del predio entre eje lateral derecho y eje central
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Pozo séptico en funcionamiento

ANA Grajales

Nombre:	Ana Grajales
C.C.:	40405339

Propietario

Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.:	1015417280

Representante del Contratista de Obra

Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	91516424

Representante del Contratista de Interventoría

990

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2026	3995	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













ANA Grajales

Nombre:	Ana Grajales
C.C.:	40405339

Propietario del predio

Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.:	1015417280

Representante del Contratista de Obra

Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	91516424

Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	3504	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 129 casa 20
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido		1.Solo cerca perimetral	X	5.Concreto y mampostería
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo en el anden
FACHADA: Portón metálico con muro a media altura en bloque	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

t98

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	3504	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AÑO)	3003	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Maria Cecilia Ortegon
Dirección:	Mz 129 Cs 21
Teléfono:	3133201250 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubículos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Anden y pisos
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: Aislamiento posterior (patio de ropas)
CUBIERTA: A dos aguas en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) entre eje lateral derecho y eje central
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Pozo séptico en uso

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Maria Cecilia Ortegon	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 26649382	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AÑO)	3003	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Maria Cecilia Ortegon	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 26649382	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	2902	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Héctor carabali
Dirección:	Manitare 128 casa 22
Teléfono:	3222504399 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje es una cochera cerrada SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Sin evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja en etornit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo dentro de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio, muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre:
Héctor carabali	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 10488471	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	2902	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23









Nombre:	Nombre:	Nombre:
Héctor carabali	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 10488471	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

688

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3901	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Mz 129 Cs 123
Teléfono:	NS — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada
3.En construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		8.Baldío	Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usaconio comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede registar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede registar
CUBIERTA: Teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No se puede registar
PISOS: Enchapa cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No se puede registar
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) entre eje lateral derecho y eje central
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: NS	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3901	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: NS	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	3900	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Emilo cali
Dirección:	Manzana 129 casa 24
Teléfono:	3125891601 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cabrios: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en piso y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina arquitectonica	HUNDIMIENTO PISO: Se evidencia en piso y anden
PISOS: Concreto rústico con mineral rojo	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 2 pozos frente del anden
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrios, muros en bloque y pañete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Emilo cali	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: 7179795	C.C.: 1015417260	C.C.: 915116424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	3900	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Emilo cali	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 7179795	C.C.: 1015417260	C.C.: 915116424

FICHA TECNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3899	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Aracely Camargo
Dirección:	Mz 129 Cs 25
Teléfono:	3157776519 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo uso personal		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Se construirá		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI [X] NO [ ]
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería a nivel de pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Enchape cerámico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Dos (2) ubicado en los ejes laterales zona de andén
FACHADA: Mampostería y cerramiento metálico	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Aracely Camargo C.C.: 47427409 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3899	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Aracely Camargo C.C.: 47427409 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

892

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	3698	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jhon fredi molaver
Dirección:	Manzana 129 casa 28
Teléfono:	3208577065 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico, mineral rojo	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpinteria metálica con muros en bloque, pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.:	
Jhon fredi molaver	1118562482	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	3698	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	C.C.:	
Jhon fredi molaver	1118562482	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

2.03

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	3897	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Mz 129 Ca 27
Teléfono:	NS
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido		1.Solo columna perimetral		5.Concreto y mampostería: X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuantos: NA
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Columnas y pisos
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: Elementos estructurales
CUBIERTA: No presenta	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se puede localizar
FACHADA: Columnas en concreto	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre:
No se encuentra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: NS	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	3897	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Nombre:	Nombre:
No se encuentra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: NS	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
05 / 05 / 2025	3896		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 129 casa 28
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☒	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☒	7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☒	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Divisiones en drywall	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: Se evidencia grietas y fisuras en pisos y anden
PISOS: Concreto rústico y mineral rojo	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia pozo séptico.
FACHADA: Malla eslabonada con porticos metalicos.	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se hace el recorrido dos veces y no se encuentra nadie para recibir la visita

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
05 / 05 / 2025	3896		













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4105	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Fredy Alberto Llanes
Dirección:	Mz 128 Cs 1
Teléfono:	3134925316 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Cerramiento y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial	X	6.Baldío		Cabritos: 2
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Perfumería metálica	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería y malla eslabonada	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No presenta
FACHADA: Malla eslabonada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Fredy Alberto Llanes	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74176264	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4105	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Fredy Alberto Llanes	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74176264	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4186	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Gladis Patricia Gomez
Dirección:	Mz 129 Ca 2
Teléfono:	3142903266 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI X NO
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en zona andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Gladis Patricia Gomez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 24081944	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4186	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Gladis Patricia Gomez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 24081944	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4107	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 128 Cs 3
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCION		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Convencionales con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja sinsler 1000	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en zona andén hacia eje lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenidas en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra DIEGO BARRIOS	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1118542432	C.C.: 1015417280	C.C.: 91518424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4107	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra DIEGO BARRIOS	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1118542432	C.C.: 1015417280	C.C.: 91518424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4106	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 129 Cs 4
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Enchape cerámico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio


Nombre: No registra / Patricia Cabrera D.	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra / 39636 738	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4106	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra / Patricia Cabrera D.	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra / 39636738	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4109	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 126 CASA 05
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Consruído	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI ☐ NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura metalica	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: Sin muros	HUMEDADES:
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden costado izquierdo de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metálica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra / C.C.: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA / C.C.: 1015417260	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO / C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4109	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra / C.C.: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA / C.C.: 1015417260	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO / C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4110	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Rafael Ramirez
Dirección:	Mz 126 Cs 6
Teléfono:	3144579213 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras on anden
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No presenta
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio publico con cerramiento

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Rafael Ramirez C.C.: 1116791102 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4110	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Rafael Ramirez C.C.: 1116791102 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4111	No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 120 CASA 07
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sin cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja masternit	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En baldosa y concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden costado derecho de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metálica y bloque con aplicación de granipiso	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Paola Andrea Vega U.		
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1116549909	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4111	No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Paola Andrea Vega		
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1116549909	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AÑO	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4112	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 128 Cs 8
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial	X	6.Baldío		Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI X NO
4.Institucional		Comercial		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Tubería circular metálica y columnetas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Tejo zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Terreno natural y concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Malla enlucharada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra JOSE DUCON	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AÑO	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4112	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra JOSE DUCON	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4113	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 125 CASA 09
Teléfono:	No registra — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Construcción con mixta			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Sin muros	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Teja metálica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Rasante natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Malla galvanizada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4113	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4114	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 125 Cs 10
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Carros: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento y teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario del predio no se encuentra

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra José Duran	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1115412411	C.C.: 1015417260	C.C.: 91518424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4114	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra José Duran	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1115412411	C.C.: 1015417260	C.C.: 91518424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DÍA / MES / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4115	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	EDWIN DARLEY CUBIDES ROA
Dirección:	MANZANA 129 CASA 11
Teléfono:	3214453536 — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sin cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubrires: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Placa aligerada en bloquelon	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Concreto rustico y terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se encuentra en el patio de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: EDWIN DARLEY CUBIDES ROA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118554639	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DÍA / MES / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4115	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: EDWIN DARLEY CUBIDES ROA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118554639	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4116	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 128 Cs 12
Teléfono:	No registra — No.pisos: 0
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Bahareque perimetral	X	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos:	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X	
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: No aplica	DESPLAZAVIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No aplica
FACHADA: Lámina zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4116	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4117	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	NO SE ENCUENTRA
Dirección:	MANZANA 126 CASA 13
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Concluido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Combinación con madera			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubrios: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje es uso como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja eternit y machimbre	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden junto a la columna derecha de la vivienda
FACHADA: Carpintería metálica y bloque con mortero	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: NO SE ENCUENTRA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417290	C.C.: 91516424


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4117	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: NO SE ENCUENTRA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417290	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025 (DD MM AAAA)	4118	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Julian Andres Dominguez
Dirección:	Mz 126 Cs 14
Teléfono:	3245241120 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en alec		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en zona verde entre cjo central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presenta ocupación espacio público con cerramiento

Nombre: Julian Andres Dominguez C.C.: 80758351 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025 (DD MM AAAA)	4118	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Julian Andres Dominguez C.C.: 80758351 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025 (DD / MM / AAAA)	4119	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JIMMY ALEXANDER GALLEGO
Dirección:	MANZANA 128 CASA 15
Teléfono:	3204264716 No.pisos: 1
Long. del frente (este):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el andén
MUROS: En bloque con terminación en mortero y pintu	HUMEDADES: No se registra
CUBIERTA: Teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Baldosa y concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En la parte central del andon
FACHADA: Carpinteria metalict	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.:	
JIMMY ALEXANDER GALLEGO	1118852035	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025 (DD / MM / AAAA)	4119	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23















Nombre:	C.C.:	
JIMMY ALEXANDER GALLEGO	1118852035	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	41129	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Carlos Fabian Gallego
Dirección:	Mz 128 Cs 16
Teléfono:	3114444455 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDÉN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No presenta
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cell? Comparte pozo séptico con Cs 15 Mz 128


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Carlos Fabian Gallego C.C.: 7306031 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91518424 Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	41129	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Carlos Fabian Gallego C.C.: 7306031 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91518424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4121	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Wilmer Goyeneche
Dirección:	MANZANA 128 CASA 17
Teléfono:	3142940727 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Convencionales con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubrirse: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque con mortero	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Primera planta en placa aligerada en bloquelon y segunda planta en teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden en la mitad del porton
FACHADA: Carpinteria metalica y bloque con mortero	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

wilmer Goyeneche		
Nombre: Wilmer Goyeneche	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1052382049	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4121	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













wilmer Goyeneche		
Nombre: Wilmer Goyeneche	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1052382049	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

269

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4122	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 128 Cs 18
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Caseta: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento y teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén sobre eje central
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTROS: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4122	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4123	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 126 CASA 19
Teléfono:	No registro — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sobrecerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	X
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Bifilio	X	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Sin muros	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No registro Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4123	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra C.C.: No registro Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

89

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4123	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 126 Cs 20
Teléfono:	No registra — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto y placa entrepiso aligerada (steel deck)	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en anden
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Placa	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio


Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4123	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4125	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 120 CASA 21
Teléfono:	No registro — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria reforzado	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Construcción con mixta			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Primera planta en placa aligerada y segunda planta en planta en placa metaldeck	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En baldosa y concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden parte derecha del acceso de la vivienda
FACHADA: Primera planta en carpinteria metálica y ladrillo a la vista , segunda planta carpinteria metálica y bloque con mortero y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre:
No se encuentra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4125	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	Nombre:	Nombre:
No se encuentra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4126	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 123 Cs 22
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Bahareque perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Construcción con media			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		Elgaraje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Placa aligerada (bloquelon)	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio


Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 915164124
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4126	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 915164124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

394

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4127	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	EVER GORDILLO ANTURY
Dirección:	MANZANA 128 CASA 23
Teléfono:	3115866206 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje es de uso comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y estuco	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Primera planta placa aligerada en bloquelon y segunda planta con teja master rel	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDÉN: En concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo ubicado en costado izquierdo del anden
FACHADA: Carpinteria metálica y bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	C.C.	
EVER GORDILLO ANTURY	96356215	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417260	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4127	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre	C.C.	
EVER GORDILLO ANTURY	96356215	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417260	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4128	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Cs 46
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sin cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén sobre eje lateral izquierdo
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4128	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4129	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	MARYURY CARINA ACEVEDO
Dirección:	MANZANA 8 CASA 45
Teléfono:	3144616830 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Se construirá		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Bifilar		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas con bloque	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden y en la pared de la sala y cocina
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: En teja eternit y metaimil	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden costado izquierdo de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica y bloque con mortero	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: MARYURY CARINA ACEVEDO	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118557626	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
06	05	2025	4129	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: MARYURY CARINA ACEVEDO	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118557626	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4130	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz B Cs 44
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X	
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en anden
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

X		
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4130	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4121	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Carlos Villamil
Dirección:	Mz 8 Cs 43
Teléfono:	3102574895 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sin cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramiento con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en anden
MUROS: Mamposteria a nivel pañete y pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén sobre eje central
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Carlos Villamil	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	1006636084	C.C.:	1015417260	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06	05	2025	4121	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Carlos Villamil	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	1006636084	C.C.:	1015417260	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4132	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Luz Marina Gonzalez
Dirección:	Mz 8 Ca 42
Teléfono:	3028430482 — No.pisos: 1
Long. del fresta (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Curva: SI ☐ NO X	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI ☐ NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Columnas y columnetas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en anden entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Concreto simple	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio público con antepecho

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Luz Marina Gonzalez C.C.: 23740974 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91518424 Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4132	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Luz Marina Gonzalez C.C.: 23740974 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91518424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4133	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Cs 41
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Convencionales con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4133	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4134	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jose Hernando Montoya
Dirección:	Mz 8 Cs 40
Teléfono:	3219345600 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Muros pantalla y vigas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) sobre andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presunta ocupación espacio público con cerramiento

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Jose Hernando Montoya	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74755184	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4134	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: José Hernando Montoya	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74755184	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

S06

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025 (DD MM AAAA)	4135	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Geraldine Morales
Dirección:	Mz 8 Ca 30
Teléfono:	3142089197 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico y concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en Zona andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presenta ocupación espacio publico con cerramiento

Nombre: Geraldine Morales	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118556437	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516124
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025 (DD MM AAAA)	4135	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Geraldine Morales	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118556437	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4136	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Eliani Perdomo
Dirección:	Mz 6 Cs 38
Teléfono:	3227391986 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: Zona lavado
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

X		
Nombre: Eliani Perdomo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 32623689	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4136	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Eliani Perdomo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 32623689	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4137	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Geraldine Morales
Dirección:	Mz B Ca 37
Teléfono:	3105849502 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobre cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	
2.Comercial		6.Baldío	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	
4.Institucional			

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuántos:

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en pisos y andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico y mineral	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre:	C.C.:	
Geraldine Morales	1118550437	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4137	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	C.C.:	
Geraldine Morales	1118550437	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4138	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Cs 36 35
Teléfono:	No registra
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	12

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 2	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja máster 1000 y teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Enchape cerámico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería con enchape cerámico	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio publico con cerramiento

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario del predio no se encuentra

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4138	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4139	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Angela Lombana
Dirección:	Mz 8 Cs 34
Teléfono:	3102182582 — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en muros
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: Muro de aislamiento posterior
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) un andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál? Daño de ventana en vidrio de fachada

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Angela Lombana		
Nombre: Angela Lombana	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118543816	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4139	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Angela Lombana		
Nombre: Angela Lombana	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118543816	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4140	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Cs 33
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Otra?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cubierto:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en fachada
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc y fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


El propietario no se encuentra en el predio


X		
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4140	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4141	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Ca 32
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Carro SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál? Material de no ubicado sobre andén

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


El propietario no se encuentra en el predio


Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra / Wolberto Pinto	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra / 1094731874	C.C.: 1015417290	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025	4141	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra / Wolberto Pinto	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra / 1094731874	C.C.: 1015417290	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4142	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Cs 31
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en pisos
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio público con cerramiento


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4142	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4143		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Cs 30
Teléfono:	No registra — No.pisos: 0
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mampostería	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4143		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
06	05	2025	4144		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Ca 29
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en piso
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
06	05	2025	4144		














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4145	No. 841 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Ninfa Chavita
Dirección:	Mz 8 Ca 28
Teléfono:	3116376805 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Ninfa Chavita	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 47429452	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

916

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4145	No. 841 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Ninfa Chavita	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 47429452	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4146	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Laura Mantilla
Dirección:	Mz E Cs 27
Teléfono:	3134409975 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCION			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en cimientos		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS Y VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	
2.Comercial		6.Baldío	Garaje SI X NO
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	Cabidas: 1
4.Institucional			El garaje se usa como comercio SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en anden
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en anden centro eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpinteria metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Laura Mantilla C.C.: 68303178 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4146	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Laura Mantilla C.C.: 68303178 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

417

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4147	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 8 Ca 26
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI / NO	SI / X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se ven como comercio SI / NO	SI / X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


El propietario no se encuentra en el predio


Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 / 05 / 2025	4147	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23















Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
06 / 05 / 2025	4148		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: No registra
Dirección: Mz 8 Ca 25
Teléfono: No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en sección entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario del predio no se encuentra


Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
06 / 05 / 2025	4148		













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025 (DD MM AAAA)	4149	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Diana Patricia Joya
Dirección:	Mz 8 Cs 24
Teléfono:	3112370823 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construida	X	1.Sobre cerca perimetral		5.Concreto y mampostería
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en madera	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Lámina zinc	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén por fachada lateral
FACHADA: Lámina zinc	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio público


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenidada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Diana Patricia Joya	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118544489	C.C.: 10154172 60	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
06 05 2025 (DD MM AAAA)	4149	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Diana Patricia Joya	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118544489	C.C.: 10154172 60	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

020

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4065	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 7 Cs 11
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en madera	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Madera	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACÓN: No registra
FACHADA: Carpinteria metálica y madera	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra en el predio

Nombre:	Nombre:	Nombre:
No registra Jefferson Domínguez O.	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1113615668	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4065	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Nombre:	Nombre:
No registra Jefferson Domínguez O.	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1113.645668	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4956	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Diana marcela vargas
Dirección:	Manzana 7 casa 12
Teléfono:	3221737560 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Colindos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Diana marcela vargas	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	33825691	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	05	2025	4956	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Diana marcela vargas	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	33825691	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	4067	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JUAN EDWARD PEÑA ALARCON
Dirección:	MANZANA 7 CASA 13
Teléfono:	3102027916 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras superficiales en el anden
MUROS: En bloque revestido en mortero con aplicación de pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Primera planta en placa aligerada en bloquelon y segunda planta teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto rustico con mineral	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDÉN: En concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozo ubicado en el anden en la parte derecha
FACHADA: Carpintería metalica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	C.C.	
JUAN EDWARD PEÑA ALARCON	7550218	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	4067	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre	C.C.	
JUAN EDWARD PEÑA ALARCON	7550218	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	4068	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jazmin Rocio Conde
Direccion:	Mz 7 Cs 14
Telefono:	3138209300 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mamposteria a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja galvanizada	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) zona andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metálica	OTRO: ¿Cual? Presenta ocupación espacio público con cerramiento

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre: Jazmin Rocio Conde	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1116552959	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	4068	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Jazmin Rocio Conde	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1116552959	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4069	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Angela cuervo
Dirección:	Manzana 7 casa 15
Teléfono:	3212405481 — No pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca paramitral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se use como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	**GRIETAS Y FISURAS:** No se evidencia dicha
MUROS: Bloque con pañete y pintura	**HUMEDADES:** No aplica
CUBIERTA: Piso 1, placa aligerada en metaldec Piso 2, Estructura metálica con teja metlenit	**HUNDIMIENTO PISO:** No aplica
PISOS: Piso 1, terminado con baldosa Piso 2 concreto rústico	**DESPLAZAMIENTOS:** No aplica
ANDEN: Concreto rústico	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Piso 1, Carpinteria metálica, muros en bloque con pañete y baldosa	**OTRO:** ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre: Angela cuervo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 23966331	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4069	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Angela cuervo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 23966331	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4070	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	GRECIA BARRIOS
Dirección:	MANZANA 7 CASA 16
Teléfono:	3125441881 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobrecerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construccion		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas y vigas	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden de concreto
MUROS: En bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: En la pared junto en el corredor
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En baldosa y concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica y muros en bloque revestido en pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: GRECIA BARRIOS	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. :	C.C.: 1015417290	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4070	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: GRECIA BARRIOS	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. :	C.C.: 1015417290	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4071	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Alberto Sanabria
Dirección:	Mz 7 Ca. 17
Teléfono:	3124494242 — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Bodega		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Grietas en andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: Baño
CUBIERTA: Teja arquetectónica	HUNDIMIENTO PISO: Andén en zona pozo séptico
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Alberto Sanabria	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 9092773	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4071	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Alberto Sanabria	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 9092773	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4072	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 7 casa 18
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCION			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Ladrillo a la vista	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento en tubería metálica con muros en ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

No aplica

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4072	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
05	05	2025	4073		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	EDWIN JAIR CUEVAS VARGAS
Dirección:	MANZANA 7 CASA 16
Teléfono:	3103004229 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas con vigas de cimentación	**GRIETAS Y FISURAS:** Fisura superficial en el anden y en la parte superior de la pared parte interna de la sala
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y pintura	**HUMEDADES:** No se evidencia
CUBIERTA: En teja aluminil	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: En concreto rustico	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: En concreto rustico	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Cuenta con un pozo , ubicado en el anden cerca al registro del agua
FACHADA: Carpinteria metálica	**OTRO: ¿Cual?**


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre:	EDWIN JAIR CUEVAS VARGAS	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	9433529	1015417260	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
05	05	2025	4073		













Nombre:	EDWIN JAIR CUEVAS VARGAS	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	9433529	1015417260	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4974	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	María Cataño
Dirección:	Mz 7 Ca 20
Teléfono:	3229480736 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: Muros
CUBIERTA: Teja zinc soportada en correas metálicas	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral izquierdo
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: María Cataño C.C.: 23827993 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4974	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: María Cataño C.C.: 23827993 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4075	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Laura mantilla
Dirección:	Manzana 127 casa casa 21
Teléfono:	3134409875 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Seto cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubierto:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja moderna	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con puros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Laura mantilla C.C.: 68303178 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4075	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Laura mantilla C.C.: 68303178 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4076	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	NO SE ENCUENTRA
Dirección:	MANZANA 127 CASA 20
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1.Construido		1.Solo cerca perimetral	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	
		5.Concreto y mampostería	
		6.Mampostería no reforzada	
		7.Otro ¿Cuál? Columnas , cerramentación y bloque	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	X Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y muro en bloque fachada	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Sin muros	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDÉN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: carpintería metálica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: NO SE ENCUENTRA C.C.: Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4076	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: NO SE ENCUENTRA C.C.: Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4977	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 127 Cs 19
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No registra	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio público con cerramiento

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Maria Martinez		
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 24228255	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4977	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Maria Martinez		
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 24228255	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4078	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Robinson misa el gulo
Dirección:	Manzano 127 casa 18
Teléfono:	3212611120 No.piso: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Concluido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI ☐ NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpinteria metálica con muros en ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.:	
Robinson misa el gulo	1016930128	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4078	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	C.C.:	
Robinson misa el gulo	1016930128	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4079	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 127 CASA 17
Teléfono:	No registra — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Bodega		Cabinas: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el Andon
MUROS: En bloque	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Primera planta en losa maciza	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el andon junto al acceso de la entrada principal
FACHADA: Primera planta carpinteria metalica y segunda planta sin fachada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	C.C.	
No se encuentra / Hermsol Giraldo	No registra / 7480553	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4079	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre	C.C.	
No se encuentra / Hermsol Giraldo	No registra / 7480553	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4980	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Erika Diaz
Dirección:	Mz 127 Cs 16
Teléfono:	3118690844 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	Cabritos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja zinc y arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en andén entre eje central y lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería a nivel enchape	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

X		
Nombre: Erika Diaz	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1121832357	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4980	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Erika Diaz	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1121832357	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4081	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Mercurio 127 casa 15
Teléfono:	No aplica — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobre carca patrimonial		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Se construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro ¿Cual?		4.Ceramicas con mufa			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baño		Cuantos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque con pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con muros en bloque y pañete	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

084


ACTA DE VECINDAD





CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	4081	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23



Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4092	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 127 CASA 14
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial andén
MUROS: En bloque	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En placa	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpinteria metalica	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 05 2025	4092	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4083	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Diego Armando Chacon Beltran
Dirección:	Mz 127 Ca 13
Teléfono:	3143136795 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin concluir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál? Estructura metálica
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Columnas en concreto y metálicas	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en pisos y anden
MUROS: Mamposteria y lamina zinc	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Lamina zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) dentro del predio
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: Diego Armando Chacon Beltran	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118545427	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 05 / 2025	4083	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Diego Armando Chacon Beltran	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118545427	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	4084	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 127 casa 12
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzado	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos:	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañeta	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento en malla eslabonada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra / Nubia Beltrán	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica / 40382495 Yop	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	05	2025	4084	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra / Nubia Beltrán	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica / 40382495 Yop	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3073	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jesús estrada
Dirección:	Manzana 10 casa 19
Teléfono:	3122334951 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construccion		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Uso, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Cerca	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cubico:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ubique el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en andon
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Cielo rasa, estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el andon
FACHADA: Carpintería metálica, con vidrio espejo, muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El usuario no deja tomar fotos del sistema constructivo, no se evidencia.

Jesus Estrada

Nombre: Jesus estrada
C.C.: 74865291
Propietario

Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.: 1015417260
Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3073	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Jesus Estrada

Nombre: Jesus estrada
C.C.: 74865291
Propietario del predio

Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.: 1015417260
Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	2974	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Carmen Aleja Perez
Dirección:	MANZANA 10 CASA 20
Teléfono:	3142863019 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En mamposteria con columnetas	GRIETAS Y FISURAS: En el anden se evidencia fisuras superficiales
MUROS: En bloque	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En baldosa y en concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozo y está ubicado a la derecha del registro de agua
FACHADA: Carpintería metálica y muros revestidos en concreto con aplicación de pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Carmen Aleja Perez	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	1118639557	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	2974	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23









Nombre:	Carmen Aleja Perez	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	1118639557	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

042

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P
05 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	3975	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Nelson Mora
Dirección:	Mz 10 Ca 21
Teléfono:	3118002503 — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerramiento/mal		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en pisos
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: Muro interno en asilamiento posterior
CUBIERTA: Teja de fibrocemento a dos aguas, correas metálicas	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en anden entre ejes lateral izquierdo y central 1 en anden entre ejes lateral derecho y central
FACHADA: Cerrajería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Nelson Mora	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 17334620	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P
05 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	3975	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Nelson Mora	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 17334620	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3078	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Martire alarcon
Dirección:	Manzana 10 casa 22
Teléfono:	3132783389 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación.	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el andon
FACHADA: Cerramiento en malla eslabonada	OTRO: ¿Cual? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


No aplica

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria
Nombre: Martha alarcon	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 68298572	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3078	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria
Nombre: Martha alarcon	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 68298572	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	2277	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 10 CASA 23 y 24
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	12

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cubículo: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado (columnas y vigas)	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en el anden fisuras superficiales
MUROS: En ladrillo a la vista y bloque N°5	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En baldosa y concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se evidencia 1 pozo ubicado en la parte derecha del porton junto a la palma
FACHADA: Mamposteria metalica y muros recubiertos con mortero con aplicacion de pintura	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 915516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	2277	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 915516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3978	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 10 Cs 25
Teléfono:	No registra — No pisos: 0
Long. del frente (mts):	0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo casa prefabricada	☒	5.Concreto y mampostería ☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	☐	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío ☒	Cubrico:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Columnas, mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cual?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417760	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3978	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23









Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417760	C.C.: 91516424

916

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3779	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 10 casa 26
Teléfono:	No aplica — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	x	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	x
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Campesinos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	x	5.Recreacional	Garaje SI NO x
2.Comercial		6.Baldío	Cubrirá:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO x
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja machimbrada	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo, ladrillo a la vista.	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3779	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	2990	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 10 Ca 27
Teléfono:	No registra — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X	
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja de zinc y máster 1000	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en zona verde entre eje lateral izquierdo y central
FACHADA: Malla esllabonada	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario no se encuentra

Nombre:	No registra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.:	No registra	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	2990	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	No registra	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.:	No registra	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3981	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARISOL CRUZ RODRIGUEZ
Dirección: MANZANA 10 CASA 28
Teléfono: 3123304218 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Público	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Mampostería (bloque) con columnetas	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en el andén
MUROS: En bloque	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozo ubicado en la parte izquierda de la vivienda
FACHADA: Mampostería metálica, malla eslabonada y bloque sin Revestimiento	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)


Nombre	C.C.	
MARISOL CRUZ RODRIGUEZ	1118553984	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3981	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23












Nombre	C.C.	
MARISOL CRUZ RODRIGUEZ	1118553984	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	3982	No. 041 DE 2025	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Nidia olguin
Dirección:	Manzana 10 casa 29
Teléfono:	3108294214 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Sin evidencia en pisos y andén
MUROS: Bloque sin pañete, solo pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Puerta ventana metálica, muros en bloque sin pañete.	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No aplica

Nidia Holguin		
Nombre: Nidia olguin	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118529339	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propetario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	3982	No. 041 DE 2025	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nidia Holguin		
Nombre: Nidia olguin	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118529339	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3983	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre de Propietario:	Sleider Valencia
Dirección:	Mz 10 Cs 30
Teléfono:	3206813707 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerramiento/sal		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja de zinc a dos aguas soportada en correas metálicas	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en andén entre eje lateral izquierdo y central
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál? Presenta ocupación espacio público con antepecho en mampostería y tubo metálico

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Sleider Valencia C.C.: 1116782738 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 915158424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3983	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Sleider Valencia C.C.: 1116782738 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 915158424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2884	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Mira nathali pinagauta
Dirección:	Manzana 10 casa 31
Teléfono:	3203792908 — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no relevada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en piso y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: 1 parte terminado con baldosa, 2 parte en concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica sin vidrio, muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.:	
Mira nathali pinagauta	1057580257	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	915164 24	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2884	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	C.C.:	
Mira nathali pinagauta	1057580257	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	915164 24	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	2985	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Sonia Marcela Cornejo Parras
Dirección:	MANZANA 10 CASA 32
Teléfono:	3114104089 — No pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Cuenta con vigas y columnas y una sección pequeña de losa aligerada	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Primera planta una sección con placa y la otra parte en teja zinc , segunda planta con teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En baldosa	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozo ubicado debajo de las escaleras
FACHADA: En mampostería metálica	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	C.C.	
Sonia Marcela Cornejo Parras	50984039	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	2985	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre	C.C.	
Sonia Marcela Cornejo Parras	50984039	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	2956	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 10 Cs 33
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Soportes para cubierta en tubo cuadrado	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Lamina zinc	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: No registra	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Lamina de yeso y zinc	OTRO: ¿Cuál? Presunta ocupación espacio público con cerramiento en lamina zinc


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	2956	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

954

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3997		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Marisol lopez
Dirección:	Manzana 10 casa 34
Teléfono:	3204216792 — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin terminar	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cabrios	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en madera y metal con lona verde	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Puerta metálica, con muros en bloque y pintura	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Marisol lopez C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417780 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 915516424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3997		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Marisol lopez C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417780 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 915516424 Representante del Contratista de Interventoria

455

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3888	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Zuli Coba
Dirección:	Mz 10 Cs 35
Teléfono:	3203693868 — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en cordón
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento, cielo raso en PVC	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto y enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 dentro del predio sobre eje lateral izquierdo
FACHADA: Mampostería a nivel pañete y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre	C.C.	
Zuli Coba	1121827344	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417260	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3888	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre	C.C.	
Zuli Coba	1121827344	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417260	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

956

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DÍA / MES / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3089	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 16 CASA 36
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería en reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cabidas: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Sistema aporticado (vigas y columnas)	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia fisura superficial en el anden y en el dintel
MUROS: En bloque recubierto en mortero	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se evidencia 1 pozo ubicado en la parte central de la casa
FACHADA: En mamposteria metálica y muros revestidos en mortero	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 915516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DÍA / MES / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3089	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 915516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

450

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2990	No. 041 DE 2022	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 10 casa 37
Teléfono:	no aplica — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Batallo		Cuantos
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el andén
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo, bloque sin pañete	OTRO: ¿Cual? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre:
No se encuentra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.: No aplica 1165553080	C.C.: 1015417280	C.C.: 915186424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2990	No. 041 DE 2022	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Nombre:	Nombre:
No se encuentra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.: No aplica 1165553080	C.C.: 1015417280	C.C.: 915186424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2991	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 10 CASA 38
Teléfono:	No registra — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Adobe o pañetabal		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esa información)


ESTRUCTURA: Sistema aporticado (columnas y vigas)	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque cubierto con mortero y guarnieplast	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja eternit y teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDÉN: En concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozo ubicado en el fondero de la parte izquierda de la vivienda
FACHADA: Carpintería metálica y ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2991	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23











Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3997	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Luz aida vega
Dirección:	Manzana 10 casa 30
Teléfono:	3115078198 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobre cerramiento		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuantos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja machimbrada	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Puerta vehicular metálica, con muros en bloque y pañete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Luz aida vega C.C.: 47434512 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	3997	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Luz aida vega C.C.: 47434512 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	3993	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 10 Cs 40
Teléfono:	No registra — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial	X	6.Público		Cuántos: 2
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja eternit 1000	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


El propietario no se encuentra


Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	3993	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	3994	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Albeiro campos
Dirección:	Manzano 17 casa 23
Teléfono:	3008524902 No.pisos: 1
Long. del frente (esta):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería sin reforzar
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramiento con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cabinas:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Placa maciza en concreto, estructura en madera con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpinteria metálica, con muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre:	Albeiro campos	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No aplica	1015417260	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	3994	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	Albeiro campos	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No aplica	1015417260	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2025	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 17 CASA 22
Teléfono:	No registra — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCION			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzado	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como cerrado
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con un pórtico de acceso en la columna y Viga) en la entrada principal y bloque con columneta perimetral	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio
MUROS: En bloque sin revestimiento	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja eternit solo el acceso principal	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: A nivel de rasante	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozo ubicado junto a la columna de acceso principal
FACHADA: Carpintería metálica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C.: No se encuentra Monica Lora A. / No registra 1118550143.	C.C.: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA 1015417280	C.C.: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2025	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23









Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C.: No se encuentra Monica Lora A. / No registra 1118550143.	C.C.: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA 1015417280	C.C.: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
05 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jesica Clair Corredor Fonseca
Dirección:	Mz 17 Cs 21
Teléfono:	3112301082 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubiros:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja fibrocemento a dos aguas con soporte en cerchas metálicas	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Anden de vivienda conjunta
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Dayana Moreno

Nombre: Jesica Clair Corredor Fonseca	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 53167400	C.C.: 1015417280	C.C.: 91518424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
05 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	2025		













Dayana Moreno

Nombre: Jesica Clair Corredor Fonseca	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 53167400	C.C.: 1015417280	C.C.: 91518424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 11 2025	3997	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 17 casa 20
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	6.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos
MUROS: Ladrillo a la vista	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio espejo, muros en ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

965

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 11 2025	3997	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2008	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 17 casa 19
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en piso y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Puerta ventana metálica con muro de bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2008	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2999	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JHON FREDY CAMARGO
Dirección:	MANZANA 17 CASA 18
Teléfono:	3208610788 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Se construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con columnas y bloque sin vigas aereas	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto y terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Rasante natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozo ubicado en el patio de la casa
FACHADA: En malla plastica	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: JHON FREDY CAMARGO	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 1118542742	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	2999	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23











Nombre: JHON FREDY CAMARGO	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 1118542742	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4000	No. 041 DE 2023	ACUATODOS E.S.P. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 17 Cs 17
Teléfono:	No registra — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cabidas: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Máster 1000	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en zona andén sobre eje central
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


El propietario no se encuentra

Nombre:	No registra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No registra	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4000	No. 041 DE 2023	ACUATODOS E.S.P. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	No registra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	No registra	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4021	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 12 casa 16
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Sólo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☒	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☒	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☒	5.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos:	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como cerramiento	SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en madera con cerramiento en zinc	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Cerramiento en zinc	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Puertas en zinc con cerramiento en zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4021	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

69

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	4902	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Brijirda Santofimio Fiesco
Dirección:	Mz 17 Ca 15
Teléfono:	3133156337 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Construcciones con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se va como comercio SI ☐ NO X	
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Soporten en madera y cercha metálica	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Lamina zinc, lamina yeso y vidrio	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja de zinc a dos aguas	HUNDIMIENTO PISO: Pisos
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 dentro del predio en batería sanitaria
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Brijida Santofimio Fiesco	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.:	26542032	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05	11	2025	4902	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	Brijida Santofimio Fiesco	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.	26542032	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

040

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4003	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 17 CASA 14
Teléfono:	No se registra — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería ☒
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál? Se encuentra		4.Cerramentos con malla	☐	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☒	5.Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío ☐	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Cuenta con columnas y vigas de cimentación de cimentación y muros en bloque	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: No se evidencia	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: En bloque a la vista y malla electrosoldada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4003	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23











Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P
05 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	4804	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Luisa moreno
Dirección:	Manzano 12 casa 13
Teléfono:	3213994099 No.pisos: 1
Loog. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sin cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construccion en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construccion en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI ☐ NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	**GRIETAS Y FISURAS:** Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	**HUMEDADES:** No aplica
CUBIERTA: Cielo raso, estructura metálica con teja metemit	**HUNDIMIENTO PISO:** No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No aplica
ANDEN: Concreto rústico	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo, muros en bloque con pañete y pintura	**OTRO: ¿Cual?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Luisa Moreno		
Nombre: Luisa moreno	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: 1117499237	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P
05 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	4804	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICION 23













Luisa Moreno		
Nombre: Luisa moreno	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: 1117499237	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

202

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4005	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yober santos
Dirección:	Manzana 17 casa 12 y casa 11
Teléfono:	3212840407 — No pisos: 2
Long. del frente (mts):	12

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo con paramento		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubierto	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Piso 1 bloque con pañete y pintura Piso 2 concreto rústico	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1 placa maciza en concreto Piso 2 placa maciza en concreto	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Piso 1 baldosa en mal estado Piso 2 concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Piso 1.Carpinteria metálica con muros en bloque con pañete y pintura Piso 2 sin puertas y ventanas, solo bloque sin pañete	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La vivienda está en construccion

Nombre: Yober santos	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 98125416	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4005	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Yober santos	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 98125416	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
DD: 05	MM: 11	AAAA: 2025	4069	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No presenta
Dirección:	Mz 17 Ca 10
Teléfono:	No presenta — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial		6.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubierta:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional	X			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


El propietario no se encuentra


Nombre: No presenta	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No presenta	C.C.: 1015417280	C.C.: 915164424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
DD: 05	MM: 11	AAAA: 2025	4069	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No presenta	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No presenta	C.C.: 1015417280	C.C.: 915164424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4697	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 17 CASA 9
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construccion en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: En malla electrosoldada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
05	11	2025	4697	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23












Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 11 2025	4008	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 17 Cs 6
Teléfono:	No registra — No. pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCION			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	
2.Comercial		6.Baldío	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	
4.Institucional			

Garaje SI X NO

Cuántos: 1

El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 en zona verde hacia el eje lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería a nivel enchape cerámico	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 11 2025	4008	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23



Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

960

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4699	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 17 CASA 7
Teléfono:	No registra — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construccion en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construccion en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Cerca	SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado (vigas y columnas)	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En mineral rojo	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozo, ubicado en el anden al frente a la entrada del garaje
FACHADA: Carpinteria metálica y bloque revestido en mortero y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4699	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23












Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4010	No. 041 DE 2023	AGUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 17 Ca 6
Teléfono:	No registra — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		6.Concreto y mampostería
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial	X	6.Baldío		Cuantos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en madera	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Terreno natural y concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metálica	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario no se encuentra

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 915516424
	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4010	No. 041 DE 2023	AGUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 915516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4011	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 17 casa 5, casa 5, casa 3
Teléfono:	No aplica — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	18

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI [X] NO [ ]
2.Comercial	X	6.Ninguno		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional		Comercial		SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación,	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Porton metalico, muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cual? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Hágo este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se evidencia 3 lotes en una sola vivienda, utilizada como bodega, no se encuentra inicio.

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417760	C.C.: 915156424


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4011	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417760	C.C.: 915156424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4012	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 17 CASA 2
Teléfono:	No se encuentra — No pisos: 1
Long. del lente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería X
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada ☐
3.Sin terminar	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia muros en bloque con columnetas	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia fisura superficial en el predio
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa y concreto	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: En muro electrosoldado y internamente con cerramiento metálico y bloque recubierto en mortero y con aplicación de pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4012	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23












Nombre: No se encuentra C.C.: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4013	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Nubia Espinosa
Dirección:	Mz 17 Ca 1
Teléfono:	3224378589 — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI X NO
2.Comercial		6.Bodega		Cuántos: 1	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se esta como comercio	
4.Institucional				SI X NO	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en piso
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple y enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 2 en zona anden por la carrera
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presentan ocupación espacio público con cerramiento en malla eslabonada

Nubia Espinosa A.		
Nombre: Nubia Espinosa	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 40778556	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
05 / 11 / 2025	4013	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23















Nubia Espinosa A.		
Nombre: Nubia Espinosa	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 40778556	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4085		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 7 CASA 1
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	15

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sola con paramental		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI / NO X	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI / NO X	
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En teja zinc	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Terreno natural y concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintoria metalica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.:	
No se encuentra / Jenny Rivera	No registra / 1117916286	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417260	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURAN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4085		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	C.C.:	
No se encuentra / Jenny Rivera	No registra / 1117916286	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417260	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AÑO	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21	11	2025	4086	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 7 CASA 2
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería ☒
2.En construcción	☒	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzado ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cual?
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☒	Cuántos: 0	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: En terreno	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No aplica
FACHADA: En bloque a la vista y puerta en carpintería metálica	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AÑO	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21	11	2025	4086	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23















Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4087		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Milton Javier Alarcon
Dirección:	MANZANA 7 CASA 3
Teléfono:	3213186715 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construida	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden , fisura en la pared de un cuarto de la vivienda
MUROS: En bloque con revestimiento con mortero y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja eternit y mustermil	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden cerca al registro de agua
FACHADA: Carpinteria metálica y ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Milton Javier Alarcon C.C.: 4217208 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4087		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Milton Javier Alarcon C.C.: 4217208 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4088	No. 041 DE 2023	AGUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 7 CASA 4
Teléfono:	No registra — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral	
2.En construcción		2.Construcción en madera	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	
		5.Concreto y mampostería	X
		6.Mampostería no reforzado	
		7.Otro ¿Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque a la vista y con recubrimiento en pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Primera planta en placa aligerada en metaldeck	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpinteria metálica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4088	No. 041 DE 2023	AGUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
21	11	2025	4089	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 7 CASA 5
Teléfono:	No registra — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubiertos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero, estuco y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Primera planta en placa y segunda planta en teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpinteria metalica y muros en bloque revestidos en mortero	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
21	11	2025	4089	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4000	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	MABEL ROSMERY MORENO
Dirección:	MANZANA 7 CASA 6
Teléfono:	3052280976 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja zinc y teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En piso rustico y baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden
FACHADA: Carpinteria metalica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	C.C.:	
MABEL ROSMERY MORENO	No registra	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4000	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	C.C.:	
MABEL ROSMERY MORENO	No registra	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
21	11	2025	4091	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Luis Hernando Forero Gonzalez
Dirección:	MANZANA 7 CASA 7
Teléfono:	3144736314 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Con columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En concreto rustico y terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACÓN: En la mitad del anden
FACHADA: Carpinteria metalica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Luis Hernando Forero Gonzalez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 11338091	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
21	11	2025	4091	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Luis Hernando Forero Gonzalez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 11338091	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
21	11	2025	4092	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	MORA HERNANDO
Dirección:	MANZANA 7 CASA 8
Teléfono:	3102508388 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostera no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con mata			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Bodega		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Columnetas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia alguna fisura
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja Eterni	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: En concreto Rustico y baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno Natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden
FACHADA: Carpintería metalica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	MORA HERNANDO	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	17320607	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
21	11	2025	4092	No. 641 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	MORA HERNANDO	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	17320607	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4093	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 7 CASA 9
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sin cerca perimetral		6.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto rustico con mineral rojo	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia la ubicación
FACHADA: Carpintería metálica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4093	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23















Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4094	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 7 CASA 10
Teléfono:	No registra
No. pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Sin cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos: 0	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 915156424 Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4094	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 915156424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21	11	2025	4095	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	CLAUDIA XIMENA ZARA
Dirección:	MANZANA 14 CASA 10
Teléfono:	3212605449 — No.pisos: 1
Long. del Frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	
2.En construcción		2.Construcción en esqueleto		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cabrios: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En teja zinc	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No saben la ubicación
FACHADA: Teja zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: CLAUDIA XIMENA ZARA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21	11	2025	4095	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: CLAUDIA XIMENA ZARA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4095	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 14 CASA 09
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Sólo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	[x]	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	[x]	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	[x]	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO [x]
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO [x]
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: En teja zinc	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: En teja zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4095	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4697	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	DANA MARCELA PEREZ
Dirección:	MANZANA 14 CASA 6
Teléfono:	3229040782 No.pisos: 1
Long. del frente (m/s):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construida	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas con vigas de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se encuentra dentro de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: DANA MARCELA PEREZ	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118544311	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4697	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: DANA MARCELA PEREZ	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118544311	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P
21 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	4099	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	LUIS HERNANDO FORERO
Dirección:	MANZANA 14 CASA 07
Teléfono:	3144738914 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mamposteria no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial	☐	6.Baldio	X	Cuántos: 0	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional	☐			SI ☐ NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En ladrillo a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuenta con pozo septico
FACHADA: Carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	LUIS HERNANDO FORERO	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.:	11338091	1015417260	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P
21 (DD)	11 (MM)	2025 (AAAA)	4099	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	LUIS HERNANDO FORERO	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	11338091	1015417260	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21	11	2025	4999	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	MARIA FERNANDA ASPRILLA
Dirección:	MANZANA 14 CASA 06
Teléfono:	3143755831 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sin estructura	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: En teja zinc	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el Patio
FACHADA: Carpinteria metalica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

y

Nombre:	MARIA FERNANDA ASPRILLA	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	30039350	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

9bb


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21	11	2025	4999	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	MARIA FERNANDA ASPRILLA	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	30039350	1015417280	91516424
	Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4100		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 14 CASA 05
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería ☒
2.En construcción	☒	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cual?
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramiento con malla	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☒	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se encuentra
FACHADA: Bloque a la vista y puerta metálica	OTRO: ¿Cual?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4100		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4101	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 14 CASA 4
Teléfono:	No registra — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos: 0	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se encuentra
FACHADA: Sin fachada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 / 11 / 2025	4101	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21	11	2025	4102	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Omar patricio lopez vega
Dirección:	MANZANA 14 CASA 03
Teléfono:	3143261142 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral	
2.En construcción		2.Construcción en madera	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	
		5.Concreto y mampostería	X
		6.Mampostería no reforzada	
		7.Otro ¿Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cabrios: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Casa prefabricada en concreto	**GRIETAS Y FISURAS:** No se evidencia
MUROS: En concreto	**HUMEDADES:** No registra
CUBIERTA: En teja eternit	**HUNDIMIENTO PISO:** No registra
PISOS: En baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No registra
ANDEN: En baldosa	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** Ubicado en el anden
FACHADA: carpinteria metálica y muro en concreto con osluco y pintura	**OTRO: ¿Cuál?**

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Omar patricio lopez vega	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.:	74856628	C.C.:	1015417260	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21	11	2025	4102	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23















Nombre:	Omar patricio lopez vega	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.:	74856628	C.C.:	1015417260	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4103	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 14 CASA 02
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (m):	8

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos construido			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema prefabricado en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En concreto	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja eternit y mastemit	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En baldosa	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el andén
FACHADA: Carpintería metálica y muros con estuco y pintura	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplado en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registro	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
21 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)	4103	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registro	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría