
FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3831	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Zuli Gracia
Dirección:	Mz 9 Cs 16
Teléfono:	3125126985 — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	[x]	1.Solo cerca perimetral	[ ]	5.Concreto y mampostería [ ]
2.En construcción	[ ]	2.Construcción en madera	[x]	6.Mampostería reforzada [ ]
3.Sin construir	[ ]	3.Construcción en zinc	[x]	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	[ ]	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	[x]	5.Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ] NO [x]
2.Comercial	[ ]	6.Baldío	[ ]	Cuántos:
3.Industrial	[ ]	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [x]
4.Institucional	[ ]			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en madera	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: Lamina de zinc	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) dentro del predio hacia el eje lateral izquierdo
FACHADA: Lamina zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Presenta ocupación espacio público con fachada en lamina de zinc

Nombre:	Zuli Gracia	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.:	30385971	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3831	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	Zuli Gracia	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.:	30385971	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3932	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Leslie Yuliana Quintero
Dirección:	Mz B Lt 17
Teléfono:	3142585324 — No pisos: 0
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Sólo cerca perimetral	X	5.Concreto y mampostería ☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería reforzada ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: N/A	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: N/A	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: Lamina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No
FACHADA: Lamina zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Frente al predio se localizan RCD

Nombre: Leslie Yuliana Quintero C.C.: 1001970495 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

802

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3932	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Leslie Yuliana Quintero C.C.: 1001970495 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09	05	2025	3933	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No aplica
Dirección:	MZ 9 CS 18
Teléfono:	No aplica
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería ☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál? Cerramiento de fachada en zinc
4.Otro ¿Cuál?		4.Ceramicrilos con media	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO [x]
2.Comercial	☐	6.Baldío	[x]	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO [x]
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No tiene
FACHADA: Cerramiento en teja de zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No aplica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09	05	2025	3933	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23











Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No aplica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2934		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No sé encuentra
Dirección:	MZ 5 CS 10
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construccion		2.Construcción en madera		6.Mamposteria reforzada	
3.Sin construir		3.Construccion en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldio	X	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Columnas en concreto viga de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Pisos internos con grietas
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No tiene
CUBIERTA: Teja eternit parilleria en madera	HUNDIMIENTO PISO: No tiene
PISOS: Cemento rústico	DESPLAZAMIENTOS: No tiene
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No sé evidencia ubicación
FACHADA: Bloque sin pañete, carpinteria metálica con vidrios	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No sé encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2934		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No sé encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3935	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 9 casa 20
Teléfono:	No aplica
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Comerciales con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia fisuras en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con láminas masternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminados con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado al costado derecho del andon
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio espejo, muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se hace el recorrido dos veces y no se encuentra nadie para recibir la visita

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3935	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
09	05	2025	~~0037~~ 3936.		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MZ 9 CS 21
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Se construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto viga de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Pisos con grietas
MUROS: No sé evidencia interior	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Teja eternit pertileria metálica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Cemento rustico y mineral	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Cemento rústico y mineral	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No sé evidencia ubicacion
FACHADA: Bloque con pañete y pintura carpinteria metálica con vidrios	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1019417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
09	05	2025	~~0037~~ 3936		













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1019417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

98

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
09	05	2025	3937	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Flor Albina Torres Rodriguez
Dirección:	Mz 9 Ca 22
Teléfono:	3224733868 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Consolidó	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cúal?		4.Cerramientos con maita			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mamposteria	HUMEDADES: Pisos
CUBIERTA: Losa aligerada en mamposteria	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) dentro del predio
FACHADA: Mamposteria y carpinteria metalica	OTRO. ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Flor Albina Torres Rodriguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 483032	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
09	05	2025	3937	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P	CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Flor Albina Torres Rodriguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 483032	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD)	05 (MM)	2025 (AAAA)	3939	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 9 CASA 23
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☒
2.En construcción	☒	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☒	5.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cubrico: 0	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con columna y muro perimetral	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: 1	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ARDEN: No cuenta	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD)	05 (MM)	2025 (AAAA)	3939	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23









Nombre: No se encuentra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09	05	2025	3940	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yerson Andrés gualdron
Dirección:	Manzana 09 casa 24
Teléfono:	3142950164 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubrirá
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia fisura en piso
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto con mineral rojo	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDÉN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia pozo séptico
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yerson Andrés gualdron	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 1116043011	C.C.: 1015417280	C.C.: 915516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09	05	2025	3940	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Yerson Andrés gualdron	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 1116043011	C.C.: 1015417280	C.C.: 915516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3941	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	MANZANA 9 CASA 25
Teléfono:	No registra — No.pisos: 0
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construccion	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál? No aplica	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO [x]
2.Comercial	☐	6.Baldío	[x]	Cubierta: N/A
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO [x]
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: N/A	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: N/A	HUMEDADES: No aplica N/A
CUBIERTA: N/A	HUNDIMIENTO PISO: No aplica N/A
PISOS: Rasante terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuenta
FACHADA: No aplica (N/A)	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417200 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3941	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23










Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417200 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 10 / 2025	3942	No. 041 DE 2023	ACUATODOS E.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No aplica
Dirección:	MZ 9 CS 26
Teléfono:	No aplica — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál? No aplica	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
2.Comercial	☐	6.Baldío	☒	Cuántos:	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional	☐			SI ☐ NO ☒	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia ubicación
FACHADA: No cuenta con fachada	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No aplica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 10 / 2025	3942	No. 041 DE 2023	ACUATODOS E.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No aplica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3943	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 0 Ca 27
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial		6.Baldío		Caintos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X	
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Ninguna
MUROS: Mampostería a nivel de pañete	HUMEDADES: No se pueda registrar
CUBIERTA: Teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No se pueda registrar
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se pueda registrar
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se pueda registrar
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

El propietario no se encuentra en el predio

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1.118536306 Yopal	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3943	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 1.118536306 Yopal	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 05 2025	3944	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No sé encuentra
Dirección:	MZ 9 CS 28
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje es una zona comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto viga aérea y de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Pisos internos con grietas
MUROS: No se evidencia interior	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Teja arquitectónica portileria metálica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Cemento rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No sé evidencia ubicación
FACHADA: Portones metálicos y bloque sin pañete	OTROS: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No sé encuentra C.C.: No aplica 1007854247 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 05 2025	3944	No. 041 DE 2022	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No sé encuentra C.C.: No aplica 1007854247 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD 09 / MM 05 / AAAA 2025)	ACTA No. 3945	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jose Teodoro Chaparro
Dirección:	Mz 9 Ca 14
Teléfono:	3125137479 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en andén y muros
MUROS: Mampostería a nivel de pañete	HUMEDADES: Muro lateral izquierdo
CUBIERTA: A dos aguas en teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en zona de andén entre eje izquierdo y central. Uno (1) en zona de andén entre eje derecho y central
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Caja inspeccion que conectan los dos pozos

Nombre: Jose Teodoro Chaparro C.C.: 470738 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD 09 / MM 05 / AAAA 2025)	ACTA No. 3945	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Jose Teodoro Chaparro C.C.: 470738 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3949	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	MANZANA 9 LOTE 13
Teléfono:	No registra — No pisos: 0
Long. del frente (mts):	0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería ☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál? Cerca con teja zinc
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO [X]
2.Comercial	☐	6.Baldío	[X]	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional	☐			SI ☐ NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Solo cuenta con alguna columnas y muros perimetrales	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: En bloque a la vista , solo muros perimetrales	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Sin cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: rasante natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Rasante natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Sin fachada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Na registra C.C.: Na registra Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3949	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23











Nombre: No registra C.C.: No registra Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3947	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 9 casa 12
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☒	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☒	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: No aplica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417780 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3947	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23



Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417780 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	2948	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Ana Moreno
Dirección:	Manzana U casa 11
Teléfono:	3219313483 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI ☐ NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete, os lucos y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Placa en bloquelon	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminados con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Cerramiento metalico con vidrio espejo, muros en ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)


Nombre: Ana Moreno C.C.: 47455584 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417299 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	2948	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Ana Moreno C.C.: 47455584 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417299 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3949		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	DANIELA BONILLA
Dirección:	MANZANA 9 CASA 10
Teléfono:	3223427691 — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en Zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubiertas: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: La vivienda cuenta con columnetas y vigas bloques revestidos en mortero	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque recubierto con mortero y aplicacion de pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto con una parte recubierta con cal roja	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: No cuenta	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 3 pozos septicos junto al anden en el acceso a la vivienda
FACHADA: Con carpinteria metalica y bloque recubierto con mortero con aplicacion de pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

DANIELA BONILLA		
Nombre: DANIELA BONILLA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118650886	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3949		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23











DANIELA BONILLA		
Nombre: DANIELA BONILLA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118650886	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 05 2025	3959	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Santos Soleio
Dirección: Mz 9 Cs 9
Teléfono: 3125134116 No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Pisos
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Dos aguas en teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple y enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) en zona de andén entre eje central y derecho. Uno (1) en zona de andén entre eje central e izquierdo.
FACHADA: Mampostería acabado en granitpiso y carpintería metálica	OTRO, ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presunta ocupación de espacio público con malla ostalonada

Nombre: María Santos Soleio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 28429027	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 05 2025	3959	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: María Santos Soleio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 28429027	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2851	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 9 casa 8
Teléfono:	No aplica — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☒	5.Concreto y mampostería ☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada ☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☒	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cubrirlos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: No aplica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417289 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2851	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417289 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2052	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	María estella garcia
Dirección:	Manzana 9 casa 7
Teléfono:	3028295 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	0

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Se construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Sin evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Placa maisa	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpinteria metálica con muros en bloque y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: María estella garcia C.C.: 32001643 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2052	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: María estella garcia C.C.: 32001643 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 05 2025	3953	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jose de Dios
Dirección:	Mz 9 Cs 6
Teléfono:	3105472858 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin terminar		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en muro exterior
MUROS: Mampostería a nivel de pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja máster 1000	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UNICACIÓN: Uno (1) en zona de andén entre ejes central y derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería a nivel pañete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La vivienda cuenta con retroceso

Nombre: Jose de Dios C.C.: 1115691181 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

922

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 05 2025	3953	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Jose de Dios C.C.: 1115691181 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3654	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Hector Audelo Becerra
Dirección:	MANZANA 9 CASA 5
Teléfono:	3203229302 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos combinados			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado Columnas y vigas	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia fisuras en el anden
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo septico ubicado en la parte central del anden
FACHADA: Carpinteria metalica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre:	Nombre:
Hector Audelo Becerra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74082796	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

023

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3654	No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23











Nombre:	Nombre:	Nombre:
Hector Audelo Becerra	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74082796	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3855	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 9 Casa 4
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin terminar		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia un anden
MUROS: Bloque con pañete, es tucos y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1, placa en bloquelon Piso 2 estructura metálica con lámina mastermt	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Piso 1. terminado con baldosa Piso2, no se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Piso 1. Carpintería metálica con vidrio, muros en bloque pañete y pintura, Piso 2, muro a media altura en bloque si pañete.	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 915166424 Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3855	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 915166424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3956	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Victor Dueñas
Dirección:	Mz 9 Cs 3
Teléfono:	3138430906 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral	
2.En construcción		2.Construcción en madera	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	
		5.Concreto y mampostería	X
		6.Mampostería no reforzada	
		7.Otro ¿ Cual?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	
2.Comercial		6.Baldio	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?	
4.Institucional			Garaje SI X NO
			Cuántos: 1
			El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Postes en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Anden
MUROS: Mamposteria a nivel de pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja de fibrocemento	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Concreto simple	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple y brillado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) entre eje lateral derecho y central
FACHADA: Carpinteria metálica y mamposteria	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Victor Dueñas C.C.: 80523146 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3956	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Victor Dueñas C.C.: 80523146 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURAN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2957	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	HUMBERTO RICO CARDENAS
Dirección:	MANZANA 9 CASA 2
Teléfono:	3115986650 — No pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobrecarga peninsular		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI X NO
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado (columnas y vigas) con placa aligerada en bloquelon	GRIETAS Y FISURAS: Se registra unas grietas en las vigas entre la placa ubicacion en la fachada
MUROS: En bloque revestidos en mortero	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Primera planta con loza aligerada un bloquelos y segunda planta en teja master	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Primera planta en Enchapa y segunda planta no se registra	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Material de relleno sin revestimiento en concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozos septico ubicado frente a las puertas del portón
FACHADA: Con carpintería metalica y bloque recubierto con mortero y la segunda planta con malla eslabonada y electrosoldada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: HUMBERTO RICO CARDENAS	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 9532382	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2957	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23











Nombre: HUMBERTO RICO CARDENAS	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 9532382	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2058	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Alcira hordoñes
Dirección:	Manzana 9 casa 1
Teléfono:	3103146706 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con Vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpinteria metalica con marco en bloque pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre: Alcira hordoñes	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
CC: 40363315 40363315	CC: 1015417280	CC: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2058	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Alcira hordoñes	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
CC: 40363315 40363315	CC: 1015417280	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3959		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 16 Ca 1
Teléfono:	No registra — No pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral	
2.En construcción		2.Construcción en madera	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	
		5.Concreto y mampostería	X
		6.Mampostería no reforzado	
		7.Otro ¿Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI [X] NO [ ]
2.Comercial		6.Baldío		Cubiertas: 3
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI [X] NO [ ]
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja minter 1000	HUNDIMIENTO PISO: Andén area de micro medición de acueducto
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Enchape cerámico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No registra
FACHADA: Mampostería y carpintería metálica	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

El propietario no se encuentra al realizar la visita técnica

Nombre: No registra Fabiana B	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 5550362	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3959		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No registra Fabiana B	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No registra 5550362	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3969	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Andrés camilo gualtero
Dirección:	Manzana 16 casa 2
Teléfono:	3103170561 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	6.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cabritas
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1, placa en metaldeck Piso 2, estructura metalica con teja metalmit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Piso 1, terminado con baldosa Piso2, terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: Nin aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Piso 1, Carpinteria metálica con muros en bloque pañete y pintura. Piso 2, muro a media altura en bloque sin pañete, malla eslabonada	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Andrés camilo gualtero C.C.: 1007479337 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3969	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Andrés camilo gualtero C.C.: 1007479337 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2961	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No registra
Dirección:	Mz 16 Cs 3
Teléfono:	No registra — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerá perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostera no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No se puede registrar
MUROS: Mampostería	HUMEDADES: No se puede registrar
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se puede registrar
PISOS: No se puede registrar	DESPLAZAMIENTOS: No se puede registrar
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se puede registrar
FACHADA: Lamina de zinc	OTRO: ¿Cual? La vivienda cuenta con retroceso. Presenta ocupación espacio público.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

El propietario del predio no se encuentra al momento de realizar la visita

Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

830


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2961	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No registra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: No registra	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3962	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	MARIA LENY SALINAS CARDONA
Dirección:	MANZANA 16 CASA 4
Teléfono:	3142686374 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comedo	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado (columnas y vigas)	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia el anden , posiblemente por la raiz del arbol que cuenta la vivienda
MUROS: En bloque	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Enchape y concreto	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 2 pozos septicos (uno de ellos en funcionamiento y el otro se encuentre sellado con placa) ubicado en los costados de la vivienda en la parte del anden
FACHADA: En teja zinc, carpinteria metalica y bloque revestido en mortero	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Nombre: MARIA LENY SALINAS CARDONA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 49693478	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3962	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: MARIA LENY SALINAS CARDONA	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 49693478	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3963	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 16 casa 5
Teléfono:	No aplica — No. pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramentos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Sin evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1, placa en bloqueton Piso 2, estructura metálica con teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Piso 1, terminado con baldosa Piso 2, no se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terminado con baldosa	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y baldosa.	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

832


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3963	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2984	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Ivon Maria Navarrete
Dirección:	Mz 16 Ca 6
Teléfono:	3209126367 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI [X] NO [ ]
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 1
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: Figuras on andén
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Concreto simple	POZO SEPTICO Y UBICACION: Uno (1) zona de andén entre eje lateral izquierdo y central
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería	OTRO: ¿Cuál? Presenta ocupación espacio público con cerramiento en malla eslabonada y carpintería metálica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Placa ortofoto alineada

Nombre: Ivon Maria Navarrete	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1982S201	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2984	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Ivon Maria Navarrete	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1982S201	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3065	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yavin cigua
Dirección:	Manzana 16 casa 07
Teléfono:	3223766692 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terminado con baldosa	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 2 pozos ubicados en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo muros terminados con baldosa	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yavin cigua C.C.: 1119067747 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

834

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3065	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: Yavin cigua C.C.: 1119067747 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3966	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	MARIELA RODRIGUEZ
Dirección:	MANZANA 16 CASA 8
Teléfono:	3204108170 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura (solo muro en bloque y teja zinc	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Cuenta con una habitación al fondo en bloque recubierto con mortero	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto y en rasante natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: En rasante natural	POZO SEPTICO Y UBICACION: Cuenta con 1 pozo septico ubicado en la parte derecha de la fachada junto a la tuberia de gas
FACHADA: Carpinteria metalica y malla eslabonada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: MARIELA RODRIGUEZ	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 24228479	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

835

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)	3966	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: MARIELA RODRIGUEZ	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 24228479	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3967	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 16 casa 9
Teléfono:	No aplica — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construccion	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzado	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☒	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☒	5.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Solido	☐	Cuantos:	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento en zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenida en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

936

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3967	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
09 / 05 / 2025	3968		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Jhony Vasquez Solano
Dirección:	Mz 16 Cs 10
Teléfono:	3227879457 No pisos: 0
Long. del frente (m/a):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerco perimetral	X	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en Zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	6.Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial	X	6.Baldío	☐	Cabrios:	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional	☐	Comercial		SI ☐ NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Provisional en guadua	GRIETAS Y FISURAS: No registra
MUROS: NA	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: NA	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No
FACHADA: Malla eslabonada	OTRO: ¿Cual? Predio funciona como vivero

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Presunta ocupación espacio público con cerramiento en malla. Material granular ubicado en zona de anden.

Nombre: Jhony Vasquez Solano C.C.: 6773759 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

034

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
09 / 05 / 2025	3968		













Nombre: Jhony Vasquez Solano C.C.: 6773759 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2969	No. 044 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	MANUEL VICENTE VERGARA
Dirección:	MANZANA 16 CASA 11
Teléfono:	3112665200 — No pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construccion		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubículo: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado con columnas y vigas con placa ligerada en bloquelon	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Primera planta en plancha aligera con bloquelon y segunda planta con teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Sobre piso en concreto en las dos plantas	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Con recubrimiento en concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Cuenta con 1 pozos septico ubicado en la parte izquierda de la entrada a la vivienda
FACHADA: En bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre	C.C.	
MANUEL VICENTE VERGARA	80496927	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2968	No. 044 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Nombre	C.C.	
MANUEL VICENTE VERGARA	80496927	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2979		CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Luz yadir hernandez
Dirección:	Manzana 18 casa 12
Teléfono:	3232117648 — No pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetal		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Salón		Cubierto:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1, placa maciza Piso 2, estructura metálica con teja metalmil	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminados con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Cerrateria metálica con vidrio espejo, muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Luz yadir hernandez	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	47438623	1015417280	91516424
	Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

839

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2979		CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	Luz yadir hernandez	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	47438623	1015417280	91516424
	Propietaria del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DÍA / MES / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3971	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Edid bonilla
Dirección:	Manzana 16 casa 13
Teléfono:	3155846589 — No pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Sin evidencia en pisos
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1, placa en metaldeck Piso 2, estructura metalica con teja mastamil	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpinteria metalica con muros en bloque y pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Edid bonilla	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 46366736	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Consultista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DÍA / MES / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	3971	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Edid bonilla	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 46366736	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2972	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Edith Bonilla Bonilla
Dirección:	Mz 18 Cs 14
Teléfono:	3155848589 — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐
4.Otro, ¿Cuál?	☐	4.Cerramiento con malla	☐
		5.Concreto y mampostería	X
		6.Mampostería no reforzada	☐
		7.Otro ¿Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI X NO ☐
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cabidas: 2
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI X NO ☐
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Pórticos en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No presenta
MUROS: Mampostería a nivel pintura	HUMEDADES: No presenta
CUBIERTA: Teja arquitectónica	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape cerámico	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
ANDEN: Triturado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Uno (1) sobre eje lateral derecho
FACHADA: Carpintería metálica y mampostería a nivel pintura	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Comaparte pozo séptico con casa 13

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Edith Bonilla Bonilla	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 46386738	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
09 / 05 / 2025	2972	No. 041 DE 2023	ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Edith Bonilla Bonilla	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 46386738	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4305		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 46
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con mata			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica 1006552726 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4305		













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica 1006552726 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4306		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JULIA ESTER QUINTERO
Dirección:	MANZANA 64 CASA 22
Teléfono:	3133762345 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio
4.Institucional			SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado columnas y vigas	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: Bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja Eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el andon sobre la mitad de la entrada
FACHADA: Carpinteria metalica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra conectado a tubería de alcantarillado existente, de acuerdo a información suministrada por propietario

Nombre:	C.C.:	
JULIA ESTER QUINTERO	1118553845	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4306		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	C.C.:	
JULIA ESTER QUINTERO	1118553845	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

8 de 13

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4307		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 21
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzado	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se evidencia 1 pozo ubicado dentro de la vivienda
FACHADA: Puerta metálica con muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4307		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24	02	2026	4388		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 64 CASA 20
Teléfono:	.
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobrecerco perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque con pañete	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja eternit y zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia la ubicación
FACHADA: Carpintería metálica y muro en bloque a la vista, con cerramiento en malla eslabonada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar si están conectado a tuberia de alcantarilla existente por ausencia de propietario

Nombre: No se encuentra C.C.: . Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

SHO

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24	02	2026	4388		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra C.C.: Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4309		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 19
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mamposteria	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mamposteria no reforzado	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X	
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos:	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X	
4.Institucional	☐				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento con malla eslabonada y lámina de zinc	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

916

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4309		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4310		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JOSE EDGAR GUERRERO
Dirección:	MANZANA 84 CASA 18
Teléfono:	3114723238 No.placa: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuantos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: Bloque con revestimiento en mortero	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc y eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden costado izquierdo de la vivienda
FACHADA: Carpintería metalica con vidrios y encerramiento con bloque y malla eslabonada	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra a la tuberia de alcantarillado existente,informacion suministrada por propietario

Nombre: JOSE EDGAR GUERRERO	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 4046189	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4310		














Nombre: JOSE EDGAR GUERRERO	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 4046189	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4311		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 17
Teléfono:	No aplica
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	0 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sde cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?	El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio y muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cual? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre:	C.C.:	
No se encuentra Alejandra Vidal	No aplica 13.450.642	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4311		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre:	C.C.:	
No se encuentra Alejandra Vidal	No aplica 13.450.642	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4212		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 16
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento con brocha de alambre de pua	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4212		














Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

394

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4313		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 15
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento en malla eslabonada	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4313		













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4314		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JOSE DE JESUS CERCADO
Dirección:	MANZANA 64 CASA 14
Teléfono:	3138251362 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuéntos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque a la vista	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja Eternit y zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se registra
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Concreto Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el andun y pozo dentro de la vivienda
FACHADA: Malla electrosoldada y columnas	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

No se encuentra conectado a alcantarillado existente, de acuerdo a información proporcionada por propietario

Nombre	C.C.	
JOSE DE JESUS CERCADO	1111857480S	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4314		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre	C.C.	
JOSE DE JESUS CERCADO	1111857480S	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoría

CS1

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 / 02 / 2026	4315		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 13
Teléfono:	No aplica — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sobrecerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Se construirá		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Obra ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metalica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintoria metalica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

852

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 / 02 / 2026	4315		













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1016417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4316		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	José evaristo montaña
Dirección:	Manzana 64 casa 12
Teléfono:	3204517800 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Bodega	☐	Cabrios:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia fisuras en muros de la fachada
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina mastermil	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: En terminación con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio rotos, y muros en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario afirmó que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado

Nombre: José evaristo montaña	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74081309	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

CS3

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4316		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: José evaristo montaña	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74081309	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 02 2026	4328		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	Manzana 57 casa 45
Teléfono:	-
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	5 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubrirlos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cual? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

HSC

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 02 2026	4328		











Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4329		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	MARTA ISABEL FUENTES FUENTES
Dirección:	MANZANA 57 CASA 44
Teléfono:	3142507792 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	X
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cerramiento en bloque con columnetas	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico y terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden
FACHADA: Carpintería metalica y muro en bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

No conectado a la tubería de alcantarillado existente, de acuerdo a información la indicada por propietario

X .

Nombre: MARTA ISABEL FUENTES FUENTES	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1033704038	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4329		













Nombre: MARTA ISABEL FUENTES FUENTES	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1033704038	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

333

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 02 2026	4330		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Odali Rodriguez
Dirección:	Manzana 57 casa 43
Teléfono:	3228826646 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo dentro de la vivienda
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Odali Rodriguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 47441174	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 02 2026	4330		ACUATODOS S.A. E.S.P / CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Odali Rodriguez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 47441174	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4331		ACUATODOS E.S.P. / CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -

Dirección: Manzana 57 casa 42

Teléfono: -

No.pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cúal?		4.Cerramientos con mata			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se vía como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y andén
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina madetmd	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4331		ACUATODOS E.S.P. / CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P
26 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4332		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	MANZANA 57 CASA 41
Teléfono:	- No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional	☐			SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Sin muros	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metalica y teja zinc	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No conectado

Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P
26 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4332		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4333		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -
Dirección: MANZANA 57 CASA 40
Teléfono: -
No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque con pañete y aplicación de pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Ceramica trafico pesado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia la ubicación
FACHADA: Carpintería metálica con vidrios y cerramiento en puertas metálica con teja machimbrada	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar la conexión a tubería por ausencia de propietario

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

esq

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4333		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4334		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luis Carlos Tolrez
Dirección: Manzana 57 casa 39
Teléfono: -
No.pisos: 2
Long. del frente (mts): 6m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción	X	7.Construcción en madera	☐	6.Mamposteria no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldio	☐	Cuantos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia asentamiento de placa y fisuras en columnas
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1 placa aligerada en bloque número 4 Piso2 no aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Piso 1 concreto rustico Piso2 concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Piso 1 carpeteria metálica sin vidrio y muros en bloque sin pañete Piso 2 sin fachada definida	OTRO: ¿Cuál? No aplica


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Luis Carlos Tolrez C.C.: 1118559546 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4334		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Nombre: Luis Carlos Tolrez C.C.: 1118559546 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4334		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	MANZANA 57 CASA 38
Teléfono:	-
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cual?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Carro: SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cabios: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con pañete y aplicación de pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja machimbrada	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Baldosa tipo cerámica	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden costado derecho
FACHADA: Carpintería metálica, bloque con pañete y pintura con cerramiento en malla electrosoldada con orcones metalicos y de concreto	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar conexión a alcantarillado existente por ausencia de propietario

1 -

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4334		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4336		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -
Dirección: Manzana 57 casa 37
Teléfono: -
No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	X
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI ☐ NO X	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto sin vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura en madera con lámina de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con vidrios rotos y muros en bloque	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad alertó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: - C.C.: - Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

862

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4336		














Nombre: - C.C.: - Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4337		CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Shirley sigua Gutierrez
Dirección:	Manzana 67 casa 36
Teléfono:	3114689287 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en andon
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina mastermit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosin	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el andon
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Shirley sigua Gutierrez C.C.: 1118542383 Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
26 / 02 / 2026	4337		CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23















Nombre: Shirley sigua Gutierrez C.C.: 1118542383 Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4338		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Andres Fabián arias
Dirección:	Manzana 57 casa 35
Teléfono:	3204954279 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubrirlo:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja masternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el andon
FACHADA: Carpintería metalica con vidrio y muros en bloque con baldosa	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario afirma que no se encuentra conectado a la red de alcantarillado existente

Nombre: Andrés Fabián arias	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118541815	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4338		













Nombre: Andrés Fabián arias	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118541815	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4339		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	MANZANA 57 CASA 34
Teléfono:	- No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cabanas: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque con pañete	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja machimbrada	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Rasante natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia la ubicación
FACHADA: Carpintería metalica y muro en bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede consiatar la conexión a alcantarillado existente por ausencia de propietario

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4339		













Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 / 02 / 2026	4349		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	.
Dirección:	Manzana 67 casa 33
Teléfono:	. No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y andén
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio y muros en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenidada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 / 02 / 2026	4349		













Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4341		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: CARREÑO OSCAR
Dirección: MANZANA 57 CASA 32
Teléfono: - No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos: 0
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional	☐			SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera y teja zinc	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Sin muros	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No tiene pozo
FACHADA: Teja zinc	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra conectado a alcantarillado existente de acuerdo a información suministrada por propietario

Oscar Alvarino C

Nombre: CARREÑO OSCAR
C.C.: 13889389
Propietario

Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.: 1015417280
Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

984

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4341		













Oscar Alvarino C

Nombre: CARREÑO OSCAR
C.C.: 13889389
Propietario del predio

Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.: 1015417280
Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4342		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yeifer alvarino
Dirección:	Manzana 57 casa 31
Teléfono:	3212508894 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: Se evidencia humedad en muros y fachada
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado dentro de la vivienda
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: Yeifer alvarino	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 1116547288	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 641 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4342		














Nombre: Yeifer alvarino	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 1116547288	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4343		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: -

Dirección: MANZANA 67 CASA 30

Teléfono: - No.pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☐
2.En construcción	☐	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	X		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	☐	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	X	Cuántos: 0	
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		☐ garaje se usa como comercio	
4.Institucional	☐			SI ☐	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No tiene estructura	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Teja zinc y mastemil	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar la conexión a alcantarillado existente por ausencia de propietario

Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4343		














Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
27 / 02 / 2026	4344		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	Manzana 67 casa 29
Teléfono:	-
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirma que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
27 / 02 / 2026	4344		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre:	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 02 2026	4345		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Andrea ortiz
Dirección:	Manzanu 57 casa 28
Teléfono:	3108803306 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	x	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	x
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	x	5.Recreacional		Garaje SI	NO x
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO x

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja metálmil	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: 1	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado dentro de la vivienda g5
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

ANDREA ORTIZ

Nombre: Andrea ortiz
C.C.: 1007420021
Propietario

Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.: 1015417280
Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

034

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 02 2026	4345		













ANDREA ORTIZ

Nombre: Andrea ortiz
C.C.: 1007420021
Propietario del predio

Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.: 1015417280
Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4346		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: FREDY ESCOBAR
Dirección: MANZANA 57 CASA 27
Teléfono: 3112773089 No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja mastenmil	HUNDIMIENTO PISO: En anden por conexion a acueducto
PISOS: Concreto rustico con enlucido	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden en la parte derecha
FACHADA: Carpinteria metalica con vidrio espejo y muro de cerramiento con teja mastenmil	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra conectado a tubería de alcantarillado, de acuerdo a información suministrada por propietario

Nombre: FREDY ESCOBAR	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74084236	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4346		














Nombre: FREDY ESCOBAR	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 74084236	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4347		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Linda cordero
Dirección:	Manzana 57 casa 26
Teléfono:	3212658736 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mamposteria	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mamposteria no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI NO X
2.Comercial		6.Baldio		Cuantos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: Se evidencia humedad en muros y fachada
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en la calle
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma que no se encuentra conectado a la red de alcantarillado existente

Ma: Col Cardozo		
Nombre: Linda cordero	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1057928865	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

373

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4347		













Ma: Col Cardozo		
Nombre: Linda cordero	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1057928865	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4348		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Miguel Angel cardozo
Dirección:	Manzana 57 casa 25
Teléfono:	3132780924 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional				SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina mastomic	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en la calle
FACHADA: Carpintería metálica sin vidrio y muros en bloque	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario afirmó que no se encuentra conectado a la red de alcantarillado existente

Nombre: Miguel Angel cardozo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118576196	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4348		















Nombre: Miguel Angel cardozo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1118576196	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2025	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO)	4349		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	-
Dirección:	MANZANA 57 CASA 24
Teléfono:	- No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y esmpostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	X
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas y viguetas	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja eternit y zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico con mineral y terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Carpinteria metalica y muro en bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar conexión a tubería de alcantarillado por ausencia de propietario

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2025	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO)	4349		















Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: -	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4350		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: .
Dirección: Manzana 57 casa 23
Teléfono: . No.pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cual?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional	☐			SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Turrana natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
26	02	2026	4350		













Nombre: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: .	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

836

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4317		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JAIME RODRIGUEZ
Dirección:	MANZANA 64 CASA 11
Teléfono:	. No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial		6.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial	X	6.Baldío		Cuántos: 0	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	
4.Institucional		Comercial		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden
MUROS: En bloque a la vista	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: En teja Zinc	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el andon
FACHADA: Carpinteria metalica y bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra conectado a tuberia de alcantarillado existente, de acuerdo a información suministrada por el propietario

x Jaime Rodriguez

Nombre: JAIME RODRIGUEZ
C.C.: 1264 2618

Propietario

Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.: 1015417280

Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 91516424


Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4317		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23














Jaime Rodriguez

Nombre: JAIME RODRIGUEZ
C.C.: 1264 2618.

Propietario del predio

Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C.: 1015417280

Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 91516424

Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4318		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Nidia piraban
Dirección:	Manzana 64 casa 10
Teléfono:	3203538119 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construccion		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Ruinoso		Cuantos.
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico con mineral neutro	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el andon
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma que no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Nidia piraban	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 1127384292	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

8 de 9

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 (DD) 02 (MM) 2026 (AAAA)	4318		













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Nidia piraban	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1127384292	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4319		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 9
Teléfono:	No aplica
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construida	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en estructura		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Cerrie	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad alerto que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4319		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4320		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	MANZANA 64 CASA 8
Teléfono:	No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca paramental		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	X	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En madera	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial En adobe
MUROS: En madera	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: Levantamiento de piso por raiz de arbol
ANDEN: Concreto rustico en mal estado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Zinc, madera y malla eslabonada	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar la conexión a alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra C.C.: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4320		













Nombre: No se encuentra C.C.: -	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 / 02 / 2026	4321		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 7
Teléfono:	No aplica — No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sólo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzado	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro, ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Ruinas		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura en madera con lámina multiteml	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia pozo séptico
FACHADA: Puerta metálica con muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


La comunidad informó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 / 02 / 2026	4321		













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417260	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 / 02 / 2026	4322		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 6
Teléfono:	No aplica
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: No se evidencia	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Puerta metálica con muros en bloque sin pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24 / 02 / 2026	4322		













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

C42

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4323		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	JHONATHAN MALAVER
Dirección:	MANZANA 64 CASA 5
Teléfono:	3208357067 — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnetas y viguetas	GRIETAS Y FISURAS: Fisura en placa de pozo septico y anden
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja metalmil y eternit	HUNDIMIENTO PISO: En el pozo septico
PISOS: Baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo ubicado en el anden costado izquierdo de la vivienda
FACHADA: Carpinteria metalica y bloque con peñete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra conectado a alcantarillado existente, de acuerdo a información proporcionada por propietario

Nombre	C.C.	
JHONATHAN MALAVER	1118122729	Propietario
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
24 / 02 / 2026	4323		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre	C.C.	
JHONATHAN MALAVER	1118122729	Propietario del predio
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	1015417280	Representante del Contratista de Obra
GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO	91516424	Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
25 / 02 / 2026	4324		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 4
Teléfono:	No aplica — No. pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Sin evidencia en anden
MUROS: Bloque con jardote y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia pozo séptico
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica 43254767	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
25 / 02 / 2026	4324		














Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica 43254767	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1393

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4325		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 64 casa 3
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral	X	5.Concreto y mampostería	
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Ralito	X	Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No aplica	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No aplica	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Cerramiento con portón metálico y recorte de canecas metálicas	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA			ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4325		













Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4326		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: .

Dirección: MANZANA 64 CASA 2

Teléfono: .

No.pisos: 1

Long. del frente (mts): 6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN	
1.Construido	X	1.Sin cerca perimetral	
2.En construcción		2.Construcción en madera	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con mata	
		5.Concreto y mampostería	X
		6.Mampostería no reforzada	
		7.Otro ¿Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columna y viga de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja machimbrada	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Concreto rustico en mal estado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden costado izquierdo de la vivienda
FACHADA: Carpintería metalica y cerramiento en estructura metálica con parasol en teja machimbre	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se puede constatar de conexión a alcantarillado existente por ausencia de propietario

Nombre: . C.C.: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4326		













Nombre: . C.C.: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4327		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Sandra gomez
Dirección:	Manzana 64 casa 1
Teléfono:	3202698439 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI ☐ NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	**GRIETAS Y FISURAS:** Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	**HUMEDADES:** No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con láminas metálicas	**HUNDIMIENTO PISO:** No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No aplica
ANDEN: Concreto rústico	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** No se evidencia pozo séptico
FACHADA: Carpinteria metálica con vidrio espejo y muros en bloque con pañete y pintura, cerramiento en reja con muros a media altura en ladrillo a la vista	**OTRO:** ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en ofeumeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Sandra Gomez	Nmdf	
Nombre: Sandra gomez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 23695842	C.C.: 1015417290	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: AGUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
24	02	2026	4327		













Sandra Gomez	Nmdf	
Nombre: Sandra gomez	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 23695842	C.C.: 1015417290	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

034

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	02	2026	4252		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	CARLOS ANDRES REYES MALAMBO
Dirección:	MANZANA 21 CASA 46
Teléfono:	+1(713)436-9145 No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado con loza maciza	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en anden y sobre el Muro en la fachada interna
MUROS: En bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Placa maciza en los dos pisos	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Baldosa tipo ceramica	DESPLAZAMIENTOS:
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo septico ubicado dentro de la vivienda
FACHADA: Carpintería metálica con muro con pañete y pintura y ceramica tipo piedra	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

De acuerdo a la información suministrada por propietario, no se encuentra conectado a la tubería de alcantarillado existente

Nombre:	CARLOS ANDRES REYES MALAMBO	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	1110514148	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	02	2026	4252		













Nombre:	CARLOS ANDRES REYES MALAMBO	Nombre:	NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.:	1110514148	C.C.:	1015417280	C.C.:	91516424
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

888

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 02 / 2026	4253		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Oliverio ceron
Dirección:	Manzana 71 casa 22
Teléfono:	3144573140 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	
2.En construcción	X	2.Construcción en madera	X	6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en madera sin vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Sin muros	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura en madera con lámina de zinc	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo dentro de la vivienda
FACHADA: Cerramiento en malla eslabonada y teja de eternit	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario afirmo no estar conectado a la red de alcantarillado existente

Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Oliverio ceron	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 9655911	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 02 / 2026	4253		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23













Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: Oliverio ceron	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 9655911	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12 02 2026 DD MM AAAA	4254		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Irene jimenez
Dirección:	Manzana 71 casa 21
Teléfono:	3109160655 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cúal?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	**GRIETAS Y FISURAS:** Se evidencia en pisos y andon
MUROS: Bloque con pañete y pintura	**HUMEDADES:** No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de zinc	**HUNDIMIENTO PISO:** No aplica
PISOS: Terminado con baldosa	**DESPLAZAMIENTOS:** No aplica
ANDEN: Concreto rústico	**POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:** 1 pozo ubicado en el andan
FACHADA: Puerta ventana metálica con vidrio espejo, muros en bloque con pañete y pintura	**OTRO: ¿Cuál?** No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El propietario afirmó que no está conectado a el alcantarillado existente

Irene Jimenez	Nadf	
Nombre: Irene jimenes	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 37657793	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12 02 2026 DD MM AAAA	4254		













Irene Jimenez	Nadf	
Nombre: Irene jimenes	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 37657793	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4255		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	SALOME MORENO
Dirección:	MANZANA 71 CASA 20
Teléfono:	3209610121 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cual?
4.Que, ¿Cual?		4.Cerramientos con mata		

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldio	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cual?	El garaje se usa como comedo SI NO X
4.Institucional			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Dilatación en los muros de la fachada junto a las columnas y fisura superficial en el anden
MUROS: Bloque con revestimiento en mortero y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Baldosa	DESPLAZAMIENTOS:
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo septico ubicado en el patio
FACHADA: Carpinteria metalica y muro con pintado	OTRO: ¿Cual?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

NO se encuentra conectado a tuberia de alcantarillado existente, de acuerdo a la información suministrada

Nombre: SALOME MORENO	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 23276198	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 841 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4255		














Nombre: SALOME MORENO	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 23276198	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

18

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4256		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 71 casa 19
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Solo cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	☒
2.En construcción	☒	2.Construcción en madera	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramiento con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	☒	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cubrirlo.
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: No aplica	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia
FACHADA: Muros a medio altura sin puertas y ventanas	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra evidencia de pozo ni alcantarillado

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

392

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4256		














Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoria

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4757		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	GLORIA
Dirección:	MANZANA 71 CASA 18
Teléfono:	3209610121 No pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		6.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial		5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío	X	Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque con revestimiento en mortero	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Loza maciza	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuenta con pozo septico
FACHADA: Carpintería metálica y bloque con peñete	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra conectado a tubería de alcantarillado existente, de acuerdo a información suministrada

Nombre: GLORIA Caicedo Conejo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 46.353.419	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4757		













Nombre: GLORIA Caicedo Conejo	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO
C.C.: 46.353.419	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 02 / 2026	4258		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Yuli barrera
Dirección:	Manzana 71 casa 17
Teléfono:	3142352749 — No.pisos: 2
Long. del frente (m/s):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construida	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuantos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina masterrib	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Piso 1 terminando con baldosa Piso 2 terminando con baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Piso 1 carpintería metálica con vidrio espejo muros en bloque y pañete Piso 2 carpintería metálica y muro a medio altura en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La propietaria afirma no estar conectada a la red de alcantarillado existente

Yuli Barrera.	Nrdf	
Nombre: Yuli barrera	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1030566787	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 02 / 2026	4258		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23















Yuli Barrera.	Nrdf	
Nombre: Yuli barrera	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 1030566787	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

8 de 14

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 941 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4259		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	.
Dirección:	MANZANA 71 CASA 16
Teléfono:	. No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cubrirse: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Fisura superficial en el anden
MUROS: Bloque a la vista	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja zinc	HUNDIMIENTO PISO: No registra
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS:
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpinteria rústica	OTRO: ¿Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


De acuerdo a lo evidenciado se ve que el pozo esta en uso y no se sabe si está conectado a la red existente de alcantarillado


Nombre: . C.C.: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRES DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 941 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4259		














Nombre: . C.C.: .	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417280	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

915

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.S.P. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4260		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 71 casa 16
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sole cerca perimetral		5.Concreto y mamposería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con maita			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI	NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en pisos y anden
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: 1	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Carpintería metálica sin vidrio y muros en bloque con pañete	OTRO: ¿Cuál ? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información correspondiente al numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.S.P. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4260		














Nombre: No se encuentra C.C.: No aplica Propietario del predio	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA C.C.: 1015417260 Representante del Contratista de Obra	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO C.C.: 91516424 Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4261		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 71 casa 14
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 2
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	☐	1.Sola cerca perimetral	☐	5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en sucieva	☐	6.Mampostería no reforzada	☐
3.Sin construir	☐	3.Construcción en zinc	☐	7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla	☐		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial	☐	6.Baldío	☐	Cuántos:
3.Industrial	☐	7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional	☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque sin pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Piso 1 placa aligerada en metaldec Piso 2 placa aligerada en metaldec	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDÉN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia Ubicado en el Anden
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo y muros en ladrillo a la vista	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

YURY DAVILA P		
Nombre: No se encuentra Yury Johanna	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica 1.057.342.951	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4261		













YURY DAVILA P		
Nombre: No se encuentra Yury Johanna	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica 1.057.342.951	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

094

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4262		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	Osman Henrrique pineda
Dirección:	MANZANA 71 CASA 13
Teléfono:	3132764455 No.pisos: 1
Long. del frente (mts):	6

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro. ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos: 0
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio
4.Institucional				SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Sistema aporticado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En bloque con revestimiento en mortero	HUMEDADES: No registra
CUBIERTA: Teja en machimbre	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No registra
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el andan , se observa que se encuentra sin la tapa superior
FACHADA: Carpinteria metalica y muro en bloque a la vista	OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra conectado a la tubería de alcantarillado existente, de acuerdo a la información proporcionada

Nombre: Osman Henrrique pineda	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 19241354	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4262		














Nombre: Osman Henrrique pineda	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: 19241354	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

856

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4263		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 71 casa 12
Teléfono:	No aplica — No.pisos: 1
Long. del frente (m/s):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido	X	1.Sola cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción		2.Construcción en madera		6.Mampostería no reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuántos:
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4.Institucional				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque con pañete y pintura	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con lámina de eternit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Terminado con baldosin	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Concreto rústico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia pozo séptico
FACHADA: Carpintería metálica con vidrio espejo, muros en bloque con pañete y pintura	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4263		














Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4264		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:	No se encuentra
Dirección:	Manzana 71 casa 11
Teléfono:	No aplica
No.pisos:	1
Long. del frente (mts):	6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.Construido		1.Solo cerca perimetral		5.Concreto y mampostería	X
2.En construcción	X	2.Construcción en madera		6.Mampostería reforzada	
3.Sin construir		3.Construcción en zinc		7.Otro ¿Cuál?	
4.Otro, ¿Cuál?		4.Cerramientos con malla			

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1.Residencial	X	5.Recreacional		Garaje	SI ☐ NO X
2.Comercial		6.Baldío		Cuantos:	
3.Industrial		7.Otro ¿Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO X
4.Institucional					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura en concreto con vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: Bloque con pañete	HUMEDADES: No aplica
CUBIERTA: Estructura metálica con teja metanit	HUNDIMIENTO PISO: No aplica
PISOS: Concreto rústico	DESPLAZAMIENTOS: No aplica
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: 1 pozo ubicado en el anden
FACHADA: Muros en bloque con pañete sin puertas y ventanas	OTRO: ¿Cuál? No aplica

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La comunidad afirmó que la vivienda no se encuentra conectada a la red de alcantarillado existente

Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

008

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
12	02	2026	4264		













Nombre: No se encuentra	Nombre: NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA	Nombre: GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C.: No aplica	C.C.: 1015417280	C.C.: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria